

Instituto Tecnológico  
GeoMinero de España

62166

**INFORME FINAL DE LOS SONDEOS PARA  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
AL MUNICIPIO DE VILLAVERDE Y  
PASACONSOL (CUENCA)**

**Octubre 1997**



Secretaría de Estado de Aguas y Costas  
Ministerio de Medio Ambiente

**INFORME FINAL DE LOS SONDEOS PARA  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
AL MUNICIPIO DE VILLAVERDE Y  
PASACONSOL (CUENCA)**

**Octubre 1997**

**Sondeo:** Villaverde y Pasaconsol I

**Término municipal:** Villaverde y Pasaconsol **Provincia:** Cuenca

**Sonda/contratista:** RotoperCUSIÓN/Sondeos Carretero

## **SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS**

**Hoja Topográfica:** Nº 662, Valverde del Júcar

**Número Hoja/octante:** 2326/4

**Coordenadas U.T.M.:** X:563300 Y:4403300

**Cota aproximada:** 860 (+/- 10) m s.n.m.

**Profundidad:** 64 m

**Referencias geográficas:** Vallejo Molar, a unos 250 m al Noreste de la población, junto a un camino paralelo al arroyo.

**Sondeo:** Villaverde y Pasaconsol II

**Término municipal:** Villaverde y Pasaconsol **Provincia:** Cuenca

**Sonda/contratista:** RotoperCUSIÓN/Sondeos Carretero

## **SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS**

**Hoja Topográfica:** Nº 662, Valverde del Júcar

**Número Hoja/octante:** 2326/4

**Coordenadas U.T.M.:** X: 563700 Y: 4402800

**Cota aproximada:** 860 (+/- 10) m s.n.m.

**Profundidad:** 66 m

**Referencias geográficas:** A 500 m al Este de la población, junto a un camino sin asfaltar que lleva al Corral de las Hoyas.

## **ÍNDICE**

### **1. INTRODUCCIÓN**

#### **1.1. Objetivo**

### **2. APROVECHAMIENTO DE UN ANTIGUO SONDEO**

#### **2.1. Situación**

#### **2.2. Resultados del aforo y del análisis químico**

### **3. EJECUCIÓN DE SONDEOS**

#### **3.1. Situación**

#### **3.2. Características específicas de las obras**

##### *3.2.1. Consideraciones constructivas*

##### *3.2.2. Perfiles litológicos*

##### *3.2.3. Acondicionamientos de las obras*

##### *3.2.4. Consideraciones hidrogeológicas*

#### **3.3. Resultados obtenidos**

### **4. BIBLIOGRAFÍA**

## **ANEXOS**

**MAPA DE SITUACIÓN**

**ESQUEMA DE LOS SONDEOS**

**RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO**

**ANÁLISIS QUÍMICOS**

## **1. INTRODUCCIÓN**

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el Instituto Tecnológico Geominero de España y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en Junio de 1996 se redactó el "*Informe hidrogeológico para la mejora del abastecimiento de agua potable a la localidad de Villaverde y Pasaconsol (Cuenca)*", en el que se recomendaba, de acuerdo con las características geológicas e hidrogeológicas, la mejora de su actual captación (fuente de Las Huertas), la realización de un aforo y muestreo de un sondeo sin uso (2326-4-0014) o la realización de un nuevo sondeo.

De las tres alternativas se realizaron las dos últimas, pero únicamente la última resultó positiva, debido a que el sondeo 2326-4-0014 mostraba una abundante turbidez.

### **1.1. Objetivo**

El fin era obtener un caudal suficiente y de buena calidad para atender la demanda de agua del municipio de Villaverde y Pasaconsol (3,5 L/s) mediante la captación de aguas subterráneas de los niveles acuíferos del Terciario. La turbidez y presencia de sulfatos llevó a desestimar el uso del sondeo 2326-4-0014, perforándose dos sondados, debido a que el primero resultó negativo.

## **2. APROVECHAMIENTO DE UN ANTIGUO SONDEO**

### **2.1. Situación**

El sondeo 2326-4-0014 se encuentra a 1.200 m al Este de la población, con unas coordenadas U.T.M. X: 564300 Y: 4402600 y una cota aproximada de (+/-10) m s.n.m.

## **2.2. Resultados del aforo y del análisis químico**

Previamente a la realización del aforo, se tomó una muestra (22-5-97) observándose un bajo contenido en nitratos (3,3 mg/L) y sulfatos (149,2 mg/L).

La prueba de bombeo se realizó entre los días 18 y 19 de junio de 1997, con un caudal final de 3 L/s, tras 21 horas de bombeo, y un descenso del nivel de 48,64 m, quedando a 76,03 m de profundidad.

El análisis químico muestra un contenido algo superior al permitido para los sulfatos (283 mg/L cuando el máximo autorizado es de 250 mg/L) y una turbidez de 9,6 U.N.F., considerándose un agua muy turbia. El contenido en nitratos es de 25,5 mg/L.

## **3. EJECUCIÓN DE SONDEOS**

### **3.1. Situación**

El primer sondeo se ubicó en el Vallejo Molar, a unos 250 m al Noreste de la población, junto a un camino paralelo al arroyo.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja nº 662 "Valverde del Júcar" de coordenadas U.T.M. X:563300 Y:4403300 y una cota aproximada de 860 ± 10 m s.n.m.

El segundo sondeo se ubicó a 500 m al Este de la población, junto a un camino sin asfaltar que lleva al Corral de las Hoyas.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja nº 662 "Valverde del Júcar" de coordenadas U.T.M. X: 563700 Y: 4402800 y una cota aproximada de 860 ± 10 m s.n.m.

### **3.2. Características específicas de las obras**

#### *3.2.1. Consideraciones constructivas*

La ejecución del primer sondeo se realizó entre los días 17 y 18 de abril de 1997, considerándose negativo y deteniéndose la investigación. La profundidad alcanzada fue de 64 m.

El segundo sondeo se inició el 10 de septiembre de 1997, finalizando al día siguiente. Se alcanzó una profundidad de 66 m, considerándose positivo.

La perforación del primer sondeo realizó con un diámetro de 310 mm de 0-6 m, con el fin de instalar el emboquille, para proseguirlo luego con uno menor, de 250 mm, hasta los 64 m. El segundo sondeo se perforó con el diámetro de 250 mm en su totalidad.

#### *3.2.2. Perfiles litológicos*

De acuerdo con el informe hidrogeológico previo realizado, los materiales atravesados en el sondeo son de edad terciaria.

En el primer sondeo se perforaron los siguientes materiales:

- 0 - 1'5 m Tierra de labor.
- 1'5- 3 m Conglomerado compacto clast-supported de cantos calizos (1-5 cm de diámetro), matriz arenosa. Presencia de yesos.
- 3 - 24 m Arcilla roja plástica. Algun nivel arenoso.
- 24 - 26 m Arcilla roja con presencia de niveles decimétricos de areniscas alternantes. Algun nivel conglomerático de cantos calizos. Yesos.
- 26 - 32 m Arcilla roja con alguna pasada de arenas.
- 32 - 36 m Arcilla marrón. Presencia de areniscas centimétricas y yesos.
- 36 - 50 m Arcilla roja con algún nivel de areniscas y algo de yesos.
- 50 - 64 m Yeso macrocristalino, microcristalino, margas.

No se atravesó zona acuífera, por lo que se consideró negativo.

El perfil del segundo sondeo es el siguiente:

0 - 2 m	Arcilla y limo.
2 - 6 m	Arena y limo.
6 -23 m	Arcilla, limo, intercalaciones más consolidadas.
23-26 m	Cantos (diámetro inferior a 8 cm), limo, arcilla.
26-28 m	Arena, limo.
28-44 m	Grava de cantos silíceos y calizos.
44-54 m	Arcilla roja, algunos cantos dispersos.
54-66 m	Arcilla roja, cantos dispersos.

Se atravesó una zona acuífera entre los 23-44 m de profundidad, con un caudal superior a 1 L/s.

### *3.2.3. Acondicionamiento de las obras*

En el primer sondeo se instaló únicamente el emboquille, de 0-6 m, con un diámetro de 300 mm. En el segundo sondeo se instaló tubería de chapa, con un diámetro de 200 mm, ranurándose el tramo comprendido entre 27 y 45 m.

### *3.2.4. Consideraciones hidrogeológicas*

Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo con resultado positivo afecta a un acuífero detrítico terciario, dentro de la U.H. 17 "Serranía de Cuenca", perteneciente a la cuenca del Júcar.

### **3.3. Resultados obtenidos**

Al obtener un resultado positivo con la perforación del segundo sondeo, se realizó un ensayo de bombeo el 17 de septiembre de 1997, con un caudal final de 15 L/s, quedando el nivel dinámico a 3,03 m , tras 3,5 horas de funcionamiento.

El análisis químico y bacteriológico realizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mostró un agua con baja turbidez (0,9 U.N.F.) y bajo contenido en sulfatos (31 mg/L) pero un contenido en nitratos superior al permisible (55,6 mg/L), además de la presencia de coliformes totales y fecales. Debido a ello se recomienda el seguimiento de la calidad química del agua, para observar si se mantiene el alto contenido de nitratos; si ello fuera así deberán plantearse nuevas opciones o estudios de captación de aguas.

Madrid, octubre 1997

El autor del informe

Vº Bº

Fdo. Marc Martínez

Fdo. Vicente Fabregat

#### **4. BIBLIOGRAFÍA**

**ITGE (1996): "Informe hidrogeológico para la mejora del abastecimiento de agua potable a la localidad de Villaverde y Pasaconsol (Cuenca) ".**

## **ANEXOS**


**MAPA DE SITUACIÓN**

**ESQUEMA DE LOS SONDEOS**

**RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO**

**ANÁLISIS QUÍMICOS**

## MAPA DE SITUACION



# SONDEO VILLAVERDE Y PASACONSOL I

EDAD	FORM	DESCRIPCION LITOLOGICA	COLUMNA	PROF (m)	TUBERIA (mm)	OBSERVACIONES	DATOS
TERCIARIO		Tierra de labor		0			
		Conglomerado compacto clast-supported		1'5			
		Arcilla roja plástica		3			Matriz arenosa
				6			Algún nivel arenoso Yesos
		Alternancia arcillas- arenas		24			
		Arcilla roja		26			Yesos
		Arcilla marrón		32			Alguna pasada de arenas
		Arcilla roja		36			Arenas en niveles decimétricos, yesos
				50			Algo de arenas. Yesos
		Yesos macrocristalini- nos, microcristalinos, margas		64			

## SITUACION DEL SONDEO



ESCALA 1:50.000

## PERFORACION

0- 6 m 310 mm  
6-66 m 250 mm

## ENTUBACION

0- 6 m 300 mm

## **SONDEO VILLAVERDE Y PASACONSOL II**



Aforos y mantenimientos hidráulicos, S.a.

Plaza Juan XXIII, 1 - Telf. 968 - 23 11 73 - 30008 MURCIA

## **electrobombas sumergibles**

**SONDEO 2326-4-0014**

ED SONDEOS CARRETERO, S.L.

REF 970700009164

BOJA: 1

## AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO: VILLAVERDE Y PASACONSOL

PROVINCIA: CUENCA

TAL: 97,00 m. Ø: 350 m. 97 Ø: m. Ø: m. Ø: m.  
A: 89,00 m. COMIENZA: 18-06-97 H: 8 N.E. 37,39 TERMINA: 18-06-97 H: 8 N.D. 76,

#### **ACCIONES:**



# AFORMHIDRO

aforos y mantenimientos hidráulicos, s.a.

Plaza Juan XXIII, 1 • Telf. 968 - 23 11 73 - 30008 MURCIA



**electrobombas  
sumergibles**

#### **NUEVO SONDEO: VILLAVERDE Y PASACONSOL II**

CLIENTE D. SONOBOS CARRETERO, S.C.

REF. 97070009235

BOJA: 1

SONDEO: MONTAJE

MUNICIPIO: VILLAPERDE Y PASACONSOL

PROVINCIA: COENCA

PROF. TOTAL: 66,00 m.

∅: 200 m

三

AFORO A: 57,00 m<sup>3</sup> cc

COMIENZA: 17-03-97

H-15

OBSERVACIONES: DESPUES DEL QUINTO ESCALON SE DA UNA PARADA TOMANDO RECUPERACION, VOLVIENDO NUEVAMENTE A REALIZAR OTRO ESCALON MAS.



# AFORO HIPRO

aforos y mantenimientos hidráulicos, s.a.



**electrobomba:  
sumergibles**

Plaza Juan XXIII, 1 - Telf. 968 - 23 11 73 - 30008 MURCIA

## **NUEVO SONDEO: VILLAVERDE Y PASACONSOL II (continuación)**

IENTE D. SONDEOS CARRETERO, S.L.

REF. 970700009235

HOJA: 1

SONDEO: AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO: VILLAVERDE Y PASACONSOL

PROVINCIA: COENCA

30E TOTAL: 66.00

66 9. m.

• **D**: **E**: **F**:

m.

-080 A-

57.00 COMIENZA: 17-09-97 H:19

NF 22,67

TERMINA: 19-09-97 H: 1

N.I

OBSERVACIONES: DESPUES DEL QUINTO ESCALON SE HACE PARADA TOMANDO RECUPERACION, VOLVIENDO NUEVAMENTE A REALIZAR OTRO ESCALON MAS.

## RECUPERACION



BOLETÍN DE ANÁLISIS COMPLETO DE AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO

N.R.L. 1195

Municipio VILLAVERDE Y PASACONSOL Partido Farmaceútico VALVERDE DEL JUCAR  
 Origen del Agua SONDEO Remitente EXCMA. DIPUTACION  
 Domicilio Tomada la muestra por D.  
 El Día 22-05-97 Recibida en el Laboratorio el día 26-05-97  
 Análisis solicitado: Químico Bacteriológico  
 Se comienza el análisis el día 26-05-97

CARACTERES ORGANOCLÉPTICOS	COMPONENTES NO DESEABLES
Olor.....	Nitratos, mg/l NO <sub>3</sub> ... 3'3
Sabor.....	Nitritos, mg/l NO <sub>2</sub> ... 0'150 *
Color mg (PtCo)/l.....	Amonio, mg/l NH <sub>4</sub> ... 1'73 *
Turbidez U.N.F.....	Oxidabilidad (MnO <sub>4</sub> )mg/10 <sub>2</sub> 0'6
CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS	Agtes. Tens. ug/l Lauril Sulf.
pH.....	Hierro ug/l Fe:.....
Conductividad $\mu\text{S.cm}^{-1}$ ...	Sodio mg/l:..... 9'1
Cloruro, mg/l Cl.....	Potasio mg/l..... 3'9
Sulfatos, mg/l SO <sub>4</sub> .....	Fósforo ug/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .....
Calcio, mg/l Ca.....	Fluor ug/l F.....
Magnesio, mg/l Mg.....	Cloro residual, mg/l Cl.....
Aluminio, mg/l Al.....	SUSTANCIAS TÓXICAS
Dureza total, mg/l Ca...	Mercurio ug/l Hg.....
Residuo Seco, mg/l.....	Plomo ug/l Pb.....
	Plaguicidas ug/l.....

El Analista Físico-Química:

CARACTERES MICROBIOLOGICOS	
Recuento gérmenes totales a 37°C nº/ml.....	
Recuento Gérmenes totales a 22°C nº/ml.....	
Coliformes totales NMP/100 ml.....	240/100 ml *
Coliformes fecales NMP/100 ml.....	0/100 ml
Estreptococos fecales NMP/100 ml.....	0/100 ml
Clostridium sulfitorreductores nº/20 ml.....	1/20 ml

El Analista de Microbiología:

CALIFICACIÓN: Según las determinaciones realizadas (R.D. 1138/1990 de 14 de Septiembre). NO POTABLE

El presente boletín sólo da fe de las determinaciones de la muestra analizada Cuenca, a 30 de Mayo de 1997

EL JEFE DE LABORATORIO

R.J.



## BOLETÍN DE ANÁLISIS COMPLETO DE AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO

N.R.L. 1338

Municipio VILLAVERDE Y PASACONSOL Partido Farmacéutico  
 Origen del Agua SONDEO Remitente DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
 Domicilio \_\_\_\_\_ Tomada la muestra por D.JULIAN CARRETERO  
 El Día 18-06-97 Recibida en el Laboratorio el día 19-06-97  
 Análisis solicitado: Químico Bacteriológico  
 Se comienza el análisis el día 20-06-97

CARACTERES ORGANOCLEPTICOS		COMPONENTES NO DESEABLES	
Olor.....		Nitratos, mg/l NO <sub>3</sub> ...	25'5
Sabor.....		Nitritos, mg/l NO <sub>2</sub> ...	No se detecta
Color mg (PtCo)/l.....		Amonio, mg/l NH <sub>4</sub> ...	No se detecta
Turbidez U.N.F.....	9'6*	Oxidabilidad (MnO <sub>4</sub> )mg/l <sub>2</sub>	0'8
CARACTERES FISICO-QUÍMICOS		Agtes. Tens. ug/l Lauril Sulf	
pH.....	7'8	Hierro ug/l Fe:.....	
Conductividad $\mu\text{S.cm}^{-1}$ ...	961'3	Sodio mg/l:.....	9'1
Cloruro, mg/l Cl.....		Potasio mg/l:.....	1'5
Sulfatos, mg/l SO <sub>4</sub> .....	283*	Fósforo ug/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .....	
Calcio, mg/l Ca.....	221	Fluor ug/l F.....	-
Magnesio, mg/l Mg.....	11'2	Cloro residual, mg/l Cl	
Aluminio, mg/l Al.....		SUSTANCIAS TOXICAS	
Dureza total, mg/l Ca...	239'6	Mercurio ug/l Hg.....	
Residuo Seco, mg/l.....		Plomo ug/l Pb.....	
El Analista Físico-Química:		Plagúicidas ug/l.....	

CARACTERES MICROBIOLOGICOS	
Recuento gérmenes totales a 37°C nº/ml.....	
Recuento Gérmenes totales a 22°C nº/ml.....	
Coliformes totales NMP/100 ml.....	0/100 ml
Coliformes fecales NMP/100 ml.....	0/100 ml
Estreptococos fecales NMP/100 ml.....	0/100 ml
Clostridium sulfitorreductores nº/20 ml.....	0/20 ml

El Analista de Microbiología:

CALIFICACIÓN: Según las determinaciones realizadas (R.D. 1138/1990 de 14 de Septiembre). **NO POTABLE**

El presente boletín sólo da fe de las determinaciones de la muestra analizada  
 Cuenca, a 27 de junio de 1997  
 EL JEFE DE LABORATORIOS

F. 4

Fdo.: Carmen Cañas Alcocer

Delegación Provincial

General Fanjul, 3-5 - CUENCA

## NUEVO SONDEO: VILLAVERDE Y PASACONSO II

Bono de envío nº 47181

Referencia de Laboratorio N: 1

Referencia de envío (Ident. de la muestra) 2326-4

VILLAVERDE

De Laboratorio AGUAS...a División de Aguas Subterráneas

## INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min.inicio prueba														
2326 8 0015	18 09 94	20 10 94	22 25	26 27	28 32														
1	9	10 15	16	21															
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO <sub>4</sub>	HCO <sub>3</sub>	CO <sub>3</sub>	NO <sub>3</sub>	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO <sub>2</sub>	NH <sub>4</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	SiO <sub>2</sub>	Temp. en campo	F <sub>2</sub>										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1 226 227	228	233	Elemento 2 234 235	236	241														
Elemento 3 242 243	244	249	Elemento 4 250 251	252	257														

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:  
(1) en  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_

VILLAVERDE Y PASACONSOINº SICRON 95109NO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub> y PO<sub>4</sub> : 0,00 = 0,05 mg/l

Fdo.: Carmen Casas Alcocete.



Cuenca - 1997 de Septiembre de 1997.

análizada.

El presente boletín solo da fe de las determinaciones realizadas (R.D. 1138/1990 de

14 de Septiembre). NO POTABLE

CERTIFICACIÓN: Según las determinaciones realizadas (R.D. 1138/1990 de

## EL ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA:

Recubrimiento geométrico totales a 22°C n°/ml.....	23/100 ml *
Coliformes totales NMP/100ml.....	23/100 ml *
Coliformes fecales NMP/100ml.....	0/100 ml *
Estreptococos fecales NMP/100ml.....	0/20 ml
Clostridium sulfitoreducidores n°/20 ml.....	0/20 ml

## CARACTERES MICROBIOLÓGICOS

Mercúrio ug/l Hg.....	Dureza Total, mg/l Ca.....
Plomo ug/l Pb.....	Aлюминio, mg/l Al.....
Plata ug/l Ag.....	Magnesio, mg/l Mg.....
Sulfato, mg/l SO <sub>4</sub> .....	Calcio, mg/l Ca.....
Cloruro, mg/l Cl.....	Sulfato, mg/l SO <sub>4</sub> .....
Conductividad us.....	30,8
pH.....	129
Cloro residual mg/l Cl.....	639
Fluor ug/l F.....	7,5
Potasio mg/l.....	14,5
Sodio mg/l.....	Hierro ug/l Fe.....
Agote. Tens. ug/l Lauril Sulf.....	Nitratos mg/l NO <sub>3</sub> .....
Nitrato ug/l NH <sub>4</sub> .....	Sabor.....
Oxídabilidad (MnO <sub>4</sub> -K) mg/10.....	0,4
Turbidez U.N.F.....	0,9
Color mg (PtCo)/1.....	Amonio, mg/l NH <sub>4</sub> .....
Nitratos, mg/l NO <sub>3</sub> .....	No se detecta
Sabor.....	No se detecta
Olor.....	Agote. Tens. ug/l Lauril Sulf.....
Componentes no deseables	Caracteres físicos-químicos

## CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS

PH.....	7,5
Cloro residual mg/l Cl.....	639
Fluor ug/l F.....	14,5
Potasio mg/l.....	14,5
Sodio mg/l.....	Hierro ug/l Fe.....
Agote. Tens. ug/l Lauril Sulf.....	Nitratos mg/l NO <sub>3</sub> .....
Nitrato ug/l NH <sub>4</sub> .....	Sabor.....
Oxídabilidad (MnO <sub>4</sub> -K) mg/10.....	0,4
Turbidez U.N.F.....	0,9
Color mg (PtCo)/1.....	Amonio, mg/l NH <sub>4</sub> .....
Nitratos, mg/l NO <sub>3</sub> .....	No se detecta
Sabor.....	No se detecta
Olor.....	Agote. Tens. ug/l Lauril Sulf.....
Componentes no deseables	Caracteres orgánico-epíticos

## CARACTERES ORGÁNICO-EPÍTICOS

SE COMBINAN EL ANALISTA EL DÍA. 19-09-97 . . . . .	OLOR.....
Analistas solicitados: Químico. . . . .	Componentes no deseables
El Día. 18-09-97 . . . . . Recibida en el Laboratorio el día. 19-09-97.	Tomada la muestra por D. JULIAN CARRERO.
Domicilio. . . . .	Domicilio.
Origen del Agua. SONDEO. . . . . Remitente. . . . . Diputación Provincial.	Tomada la muestra por D. JULIAN CARRERO.

N.R.L.: 2039

BOLETÍN DE ANÁLISIS COMPLETO DE AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO

Castilla-La Mancha

Junta de Comunidades de

Consejería de Sanidad

