

ANALISIS QUIMICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA

1	1	3	5	1	M	A	E	0	7	4
1				5		7	9			12

13	S - Existe ficha de análise sedimentológico
	I - " " " " petrológico de rocas ígneas
	M - " " " " " " " " metamórficas

ELEMENTOS MAYORITARIOS (%)	
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	P_2O_5	CO_2	H_2O^+	H_2O^-	TOTAL
4680	208	1611	12347		017	711	973	227	006	026			140	10138
14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70

TECNICAS USADAS

F 75 X 76

03	% ERROR MAXIMO
78 79	

1 TREN DE FICHAS
BO

F- Fluorescencia
D- Difracción
M- Microsonda
A- Absorción atómica
C- Convencional vía húmeda
X- Otros: *Fotometría de llama Na*

Quando sea imposible separar Fe_2O_3 de FeO , se anotará el contenido de Fe total en las casillas correspondientes a Fe_2O_3 , anotandose una (T) en la casilla 30

ELEMENTOS TRAZA (p.p.m.)

[illegible]

TECNICAS USADAS

(Misma clave que arriba)

X - Otros:

F		
70	71	72

73 74

3

El nombre será el símbolo del elemento en la tabla periódica.

