


Foto nº 11

Charnela de pliegue en cascada en las pizarras = carbonosas del Silúrico.




Foto nº 1

Granito de Barcarrota con filones de rocas gabroides.



Foto nº 12

Pizarras ordovícicas mostrando S_2 subvertical = (alineación marcada por el martillo) poco penetrativa y S_3 local y espaciada también poco penetrativa.



Foto nº 13

Cuarcitas de la base del Silúrico con pliegues F_1 volcados.



Foto nº 14

Afloramiento de cuarcitas de la base del Silúrico en el río Alcarrache. El buzamiento es hacia el = SW y la estratificación muestra varias flexuras.



Foto nº 3

Serie detrítica superior del Cámbrico Medio?. Se= pueden distinguir zonas de mayor contenido areno- so con bandas pelíticas que las rodean.



Foto nº 4

Cuarcitas y areniscas del Ordovícico. S_o buzando= al SW 70º y S_1 buzando 15º en el mismo sentido.



Foto nº 5

Pizarras bandeadas del Ordovícico con pliegues de la segunda fase (F_2).



Foto nº 6

Pizarras bandeadas del Ordovícico con pliegues de la primera fase (pliegues en gancho) replegados = por F_2.



Foto nº 7

Pizarras silíceas del Ordovícico con esquistosi-= dad S_2 oblícua a la estratificación y Kinks tar-= díos.




Foto nº 8

Pliegues F_2 en las pizarras carbonosas (ampelitas) del Silúrico.



Foto nº 9

Pizarras bandeadas del Ordovícico con cuarzo de = exudación deformado.



Foto nº 10

Pizarras del Ordovícico con pliegues F_2.