

ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL Y
PROBLEMATICA DE CALIDAD Y
CONTAMINACION DEL ABASTECIMIENTO
AL MUNICIPIO DE MENDAVIA.
CARACTERIZACION HIDROGEOLOGICA DE
LOS ACUIFEROS EXISTENTES EN EL MISMO



| SUPER PROYECTO | AGUAS SUBTERRANEAS Y | | |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Nº 9006 | GEOTECNIA | | |
| PROYECTO AGREGADO | 335 | | |

TITULO PROYECTO:

Proyecto para la realización de estudios de asesoramiento en materia de aguas subterraneas a organismos de cuenca y comunidades autonomas en Navarra, País Vasco y La Rioja (Cuencas Norte y Ebro) 1990-91

| SICOAN 90404 | Nº DIRECCION 22/90 |
|-------------------------|--------------------|
| COMIENZO 28/8/90 | FINALIZACION |

INFORME (Titulo):

"Estudio sobre el estado actual y problemática de calidad y contaminacion de los abastecimientos a poblaciones situadas en el aluvial del Ebro y afluentes"

MENDAVIA

| CUENCA (S) HIDROGRAFICA (S) | EBRO |
|-----------------------------|---------|
| COMUNIDAD (S) AUTONOMAS | NAVARRA |
| PROVINCIAS | |

INDICE

INDICE

Pág.

| 1. | INTROD | UCCION | . 7 | | | | |
|------|--|--|-----|--|--|--|--|
| 2. | EQUIPO | TECNICO Y TRABAJOS REALIZADOS | . 9 | | | | |
| 3 | GEOLOG | GIA | 12 | | | | |
| 3.1. | ESTRAT | IGRAFIA | 12 | | | | |
| | 3.1.1. | Terciario | 12 | | | | |
| | 3.1.2. | Cuaternario | 14 | | | | |
| 3.2. | TECTON | NICA | 15 | | | | |
| 4. | HIDROG | GEOLOGIA | 17 | | | | |
| 4.1. | INVENT | ARIO DE PUNTOS DE AGUA | 17 | | | | |
| 4.2. | GEOFISI | CA | 19 | | | | |
| 4.3. | INFORM | ACION DE SONDEOS Y POZOS | 23 | | | | |
| 4.4. | DEFINICION DE ACUIFEROS | | | | | | |
| | 4.4.1. | Características litológicas y geométricas de los acuíferos | 23 | | | | |
| | 4.4.2. | Piezometría | 25 | | | | |
| | 4.4.3. | Funcionamiento hidrogeleógico | 26 | | | | |
| 5. | SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO URBANO | | | | | | |
| 5.1. | CAPTACIONES EXISTENTES | | | | | | |
| 5.2. | INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO 3 | | | | | | |
| | 5.2.1. | Depósitos reguladores | 31 | | | | |
| | 5.2.2. | Características de la distribución | 31 | | | | |
| | 5.2.3. | Tratamiento de las aguas y el control sanitario | 32 | | | | |
| 6. | ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA | | | | | | |
| 6.1. | DEMANDA DE AGUA PARA USOS DOMESTICOS 34 | | | | | | |

| DEMANDA DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL | 35 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| DEMANDA DE AGUA PARA USO AGRICOLA | | | | | |
| DEMANDA TOTAL DE AGUA | 36 | | | | |
| ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE AGUA (AÑO HORIZONTE 2 | | | | | |
| 015) | 39 | | | | |
| EVOLUCION DE LA POBLACION | | | | | |
| 7.1.1. Población | 39 | | | | |
| CONSUMO FUTURO | 40 | | | | |
| CARACTERIZACION HIDROQUIMICA DE LOS RECURSOS HIDRI- | | | | | |
| cos | 42 | | | | |
| INFORMACION RECOPILADA | 42 | | | | |
| CARACTERISTICAS QUIMICAS GENERALES | 43 | | | | |
| 8.2.1. Facies químicas | 44 | | | | |
| 8.2.2. Evolución temporal de la calidad | 44 | | | | |
| 8.2.3. Diferencias goegráficas de calidad | 46 | | | | |
| CALIDAD QUIMICA DEL ABASTECIMIENTO URBANO | 46 | | | | |
| ANALISIS DE LA SITUACION. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO- | | | | | |
| NES | 49 | | | | |
| CANTIDAD | | | | | |
| | | | | | |
| | DEMANDA DE AGUA PARA USO AGRICOLA DEMANDA TOTAL DE AGUA ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE AGUA (AÑO HORIZONTE 2 015) EVOLUCION DE LA POBLACION 7.1.1. Población CONSUMO FUTURO CARACTERIZACION HIDROQUIMICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS INFORMACION RECOPILADA CARACTERISTICAS QUIMICAS GENERALES 8.2.1. Facies químicas 8.2.2. Evolución temporal de la calidad 8.2.3. Diferencias goegráficas de calidad CALIDAD QUIMICA DEL ABASTECIMIENTO URBANO ANALISIS DE LA SITUACION. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | | | | |

ANEXOS

- 1. FOTOGRAFIAS
- 2. ANALISIS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE EL ESTUDIO
- 3. BOLETIN DEL ANALISIS FISICO-QUIMOCOS REALIZADO EN ORIGEN
- 4. BOLETIN DEL ANALISIS BACTERIOLOGICO REALIZADO EN AL RED

PLANOS

1. MAPA GEOLOGICO Y DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CASCANTE

1.- INTRODUCCION

1.- INTRODUCCION

En los últimos años el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) ha firmado convenios de asistencia técnica en materia de aguas con todas las comunidades autónomas, a través de los cuales se coordinan los trabajos del Instituto y que, en ocasiones, son cofinanciados por las propias comunidades.

En este marco, algunos de los trabajos a realizar en la Comunidad Autónoma de Navarra se han planteado como estudios metodológicos sobre el abastecimiento de varias poblaciones, en los que se analiza su problemática actual y futura.

En el presente informe se aborda el caso concreto del Término Municipal de Mendavia, exponiéndose toda la información conocida y relativa a las características geológico-hidrogeológicas de los acuíferos existentes en el municipio y a la calidad de los recursos hídricos de los mismos. Se analizan, además, la situación actual del abastecimiento (captaciones existentes, instalaciones de abastecimiento, etc.) y la demanda futura de agua con el fin de dilucidar necesidades actuales o futuras. Así mismo se realizan las recomendaciones que se consideran oportunas para solventar estas necesidades.

2.- EQUIPO TECNICO Y TRABAJOS REALIZADOS

2.- EQUIPO TECNICO Y TRABAJOS REALIZADOS

La supervisión y dirección técnica del ITGE ha sido realizada por D. Miguel del Pozo Gómez (Geólogo).

El presente estudio ha sido realizado por Compañía General de Sondeos, S.A. (C.G.S.) que ha aportado el siguiente equipo técnico:

- D. Juan Olivares Taléns (Geólogo): responsable técnico del estudio.
- D. Juan Carlos González LLamazares (Geólogo): interpretación de la información recopilada, encuesta de abastecimiento en las oficinas municipales, toma de datos en campo y muestreo químico, elaboración del informe final.
- Dña. Regina Rodríguez Santisteban (Geóloga): interpretación de los análisis químicos recopilados y realizados durante el estudio, redacción del capítulo de hidroquímica.

La información de los análisis químicos del agua que se ha utilizado ha sido aportada por D. Esteban Faci, geólogo, del Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, a quien agradecemos su colaboración.

Los principales trabajos realizados han sido los siguientes:

- Análisis de la información recogida en los siguientes estudios:
 - . "Proyecto Hidrogeológico de Navarra, 2ª fase". Excma. Diputación Foral de Navarra. Dirección de Obras Públicas. Diciembre de 1.981.
 - "Estudio Hidrogeológico de una zona del Aluvial del Ebro y Aragón entre San Adrián y Arguedas". Realizado por INGEMISA para el Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra (Diciembre de 1.985).

- "Estudio de calidad de agua del Aluvial del Ebro y Afluentes y protección del acuífero y las captaciones contra la contaminación". Realizado por INTECSA para el Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Diciembre de 1.988.
- . "Estudio de las áreas de posible influencia de la Mancomunidad de Aguas de Montejurra". Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Octubre, 1.987.
- . Base de datos de la red de calidad de aguas subterráneas del Gobierno de Navarra.
- Encuesta en las oficinas municipales y visitas a los puntos de captación, depósitos reguladores, etc.
- Toma de muestras para análisis químicos en origen.
- Evaluación de las necesidades de agua, actuales y futuras.
- Valoración de los recursos hídricos subterráneos existentes en cuanto a cantidad y calidad.
- Elaboración del informe final.

3.- GEOLOGIA

. ..

- ,7

3.- GEOLOGIA

El Término Municipal de Mendavia se sitúa en la Depresión del Ebro. Los materiales aflorantes son en su totalidad de origen continental y pertenecen al Terciario y Cuaternario.

Los depósitos terciarios están constituidos esencialmente por yesos y arcillas con niveles finos de calizas y areniscas. Las edades de estos depósitos están comprendidas entre el Stampiense y el Vindoboniense (Oligoceno Medio-Mioceno Medio).

Los depósitos cuaternarios se disponen en un sistema de terrazas asociadas al río Ebro. Las litologías varían desde gravas y arenas hasta limos y arcillas sin consolidar.

3.1.- ESTRATIGRAFIA

3.1.1.- TERCIARIO

En el mapa geológico (plano nº 1) se distinguen cinco unidades terciarias.

Unidad 1

Está constituida fundamentalmente por una sucesión de tramos yesíferos y tramos arcillosos de espesor variable.

Los primeros presentan una estructura hojosa consistente en una alternancia fina de yesos terrosos, estratificadas de alrededor de 1cm; esporádicamente se intercalan niveles de yesos blanquecinos más potentes de 10 a 40cm. de espesor.

Asociados al tramo arcilloso se observan delgadas capas de arenisca y caliza.

Dentro del municipio la potencia de la unidad varía entre 15 y 40m.

Unidad 2

Corresponde a un cambio de facies con la unidad anterior.

Litológicamente consta de dos tramos bien definidos: uno inferior formado por arcillas rojas con intercalaciones de areniscas y otro superior compuesto por arcillas rojas y grises con frecuentes intercalaciones de areniscas, calizas y yesos.

Unidad 3

Su litología es esencialmente yesífera con niveles arcillosos interestratificados de espesor variable.

Los yesos forman secuencias consistentes en una alternancia fina y rítmica de yesos terrosos, yesos fibrosos y arcillas. Intercalándose aparecen niveles más potentes blanquecinos de 10 a 40 cm. de espesor.

Los tramos arcillosos se caracterizan por poseer vivos colores grises, pardo-amarillentos y rojizos y presentan frecuentes intercalaciones de capas, de 10 a 30cm. de espesor, de areniscas y calizas arcillosas.

Unidad 4

Está formado por arcillas más o menos calcáreas de colores rojizos y grises con esporádicas intercalaciones, de 10 a 30cm., de areniscas y yesos.

Es una unidad intermedia entre la 3 y la 5 que son fundamentalmente yesíferas.

Unidad 5

Aflora fundamentalmente al NO del municipio y presenta una litología similar a la descrita en la unidad 3.

3.1.2.- CUATERNARIO

Los depósitos cuaternarios ocupan más de 50% de la superficie del municipio. Son de origen fluvial y forman las terrazas del río Ebro.

El desarrollo de las terrazas se encuentra, en parte, condicionado por la estructura geológica y naturaleza de los materiales terciarios donde se asienta la red fluvial.

Normalmente estas terrazas se han agrupado de una forma más o menos arbitraria en función de sus características litológicas, morfológicas y de su altitud relativa con respecto al Ebro.

Unidad 6

Corresponde a una terraza colgada que se sitúa a una altura de 10/20m. sobre el nivel de río Ebro.

Consta de gravas poco compactas compuestas por cantos, relativamente homométricos, de calizas, cuarcitas y areniscas. En algunas series se observan lentejones de arena con cantos englobados, así como lechos arenosos ricos en materia orgánica y niveles de caliche.

Unidad 7

Corresponde a una terraza encajada que se sitúa a una altura de 5/10m. sobre el nivel actual del río Ebro.

Se compone de dos tramos bien definidos. Uno inferior de gravas, con cantos rodados de caliza, arenisca y cuarcita, muy poco cementados. Frecuentemente se observan lentejones de arena interestratificados. Otro tramo superior de naturaleza arcillosa y limosa, que localmente engloba cantos.

Unidad 8

Corresponde a la llanura de inundación actual o llanura aluvial. En esta unidad se incluyen también rellenos de valle depositados por los afluentes y pequeños arroyos.

La litología es similar a la de la unidad anterior.

3.2.- TECTONICA

El rasgo estructural más destacado de la zona es la existencia de pliegues de origen halocinético en los materiales del Terciario Continental. Concretamente, en el municipio de Mendavia se puede definir el anticlinal de Alcanadre.

4.- HIDROGEOLOGIA

. . .

4.- HIDROGEOLOGIA

La mayor parte del municipio de Mendavia se encuentra incluido en la "Unidad Hidrogeológica del Aluvial del Ebro y afluentes", definida en el "Estudio Hidrogeológico de Navarra".

En esta unidad se incluyen todas las terrazas de origen fluvial asociadas al río Ebro y sus afluentes en Navarra y se sitúan a diferentes niveles con respecto al actual del río.

A continuación se expone toda la información recopilada para el municipio de Mendavia que permite definir los acuíferos existentes y su geometría y funcionamiento hidrogeológico.

4.1.- INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

Se ha podido disponer de información de cuatro puntos de agua (dos pozos y dos sondeos).

En el cuadro nº1 se presenta un resumen con las principales características de estos puntos.

En este cuadro se identifica cada punto con el código de inventario con el que figura en los archivos del Gobierno de Navarra.

En el mapa de puntos de agua (plano nº1) están situados estos puntos junto con los pozos 2310-4-005, 2310-4-006 y 2410-5-001 de los que únicamente se dispone de los análisis químicos en ellos efectuados.

| Nº INVENTARIO. | FECHA | X | Y | СОТА | NATUR. | PROF. | NIVEL (m) | LITOL. | USO | EXT. ANUAL (Dm3/año) | OBSERV. |
|----------------|----------------------|--------|---------|------|--------|-------|-------------|--------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 2310-4-233 | 19/07/88 31/01/91 | 564120 | 4697800 | 331 | Pozo | 6.09 | 3.98 4.4 | Gravas | Abastec. | 409 | Abastece a Menda- via |
| 2310-4-234 | 20/07/88 | 560670 | 4704200 | 346 | Sondeo | 27.76 | 7.49 | Gravas | Riego | | |
| 2310-4-235 | 20/07/88 | 560800 | 4700300 | 344 | Pozo | 23.67 | 8.81 | Gravas | Riego | | |
| 2410-1-202 | 20/07/88 | 568850 | 4697075 | 324 | Sondeo | 14.35 | 1.24 | Gravas | No se usa | | |

CUADRO Nº1: Resumen del inventario de puntos de agua

El pozo 2310-4-233 abastece parcialmente a Mendavia. El 2410-1-202 no se utiliza y los dos restantes se usan para riego.

Las profundidades oscilan entre 6.09 y 27.76m.

4.2.- GEOFISICA

Se ha podido disponer de la información procedente de la campaña de investigación geofísica realizada por la empresa S.E.A. S.A. dentro del "Estudio hidrogelógico del aluvial del Ebro en la zona de Viana", de diciembre de 1.985 y realizado por encargo del Servicio de Obras Públicas, Sección de recursos hidráulicos y geología del Gobierno de Navarra.

Concretamente, dentro del término municipal de Mendavia, se dispone de la información aportada por 4 perfiles geoeléctricos.

La correspondencia entre los valores de la resistividad y la litología adoptado en el citado informe fueron:

| Cu | aternario | Resistividad (Ohm.m) |
|----|---|----------------------|
| - | Gravas y arenas secas | 7.500-300 |
| - | Arenas y gravas más o menos limosos | |
| | por encima del nivel de saturación | 500-50 |
| - | Limos, arcillas dominantes por encima | |
| | del nivel saturado | 100-5 |
| - | Gravas y arenas saturadas | 2.000-100 |
| - | Arenas y gravas más o menos limosas | |
| | o limpias saturadas con aguas mineralizadas | 220-50 |
| - | Arcillas y limos salinos con aguas | |
| | poco mineralizadas | 50-10 |

 Arcillas y limos saturados con aguas muy mineralizadas

10-1

Terciario

 Areniscas y limolites bien cementados, secas o saturadas con aguas poco mineralizadas

45-10

 Arcillas y/o margas saturadas de aguas de elevada salinidad


10-1


La situación de los sondeos eléctricos verticales (SEV) queda reflejada en la figura nº1 a escala 1:50.000 y se observa una concentración de los mismos en el extremo occidental del término municipal.

La representación de los perfiles queda reflejada en la figura nº 2 y como comentarios de interés hidrogeológico cabe señalar:

- Correcta definición del paquete resistivo de gravas y arenas asociado a las terrazas del Ebro.
- Espesor máximo de las terrazas cifrado en unos 20m. aunque predomina el valor de 15m.
- Sobre la cota topográfica del actual cauce del Ebro, el espesor de las terrazas no supera, prácticamente en ningún punto, los 5m.
- La rotura de pendiente que se aprecia entre los SEV nº23 y 20 por un lado y los 10 y 11 por otro son consecuencia de distintos ciclos erosivos del río Ebro.

- '- '





4.3.- INFORMACION DE SONDEOS Y POZOS

Unicamente en los puntos 2310-4-233 y 2310-4-235 se conoce la columna atravesada y en ninguno de los dos casos se ha llegado al substrato impermeable. La profundidad de los mismos es de 6.09 y 23.67 respectivamente.

En el pozo 2310-4-233 se efectuó un bombeo de ensayo en el cual se calculó su permeabilidad de 1.000m/día. Según este ensayo el caudal de extracción máximo recomendable para bombeo continuo es de 40l/seg.

4.4.- DEFINICION DE ACUIFEROS

Los materiales de permeabilidad alta aflorantes en el municipio corresponden a los depósitos de origen fluvial cuaternarios (unidades 6, 7 y 8). Los depósitos terciarios son impermeables o de permeabilidad muy baja y constituyen el substrato impermeable sobre el que se asientan los materiales acuíferos existentes en Mendavia.

Las unidades geológicas cuaternarias mencionadas se pueden definir también como acuíferos distintos, que presenta algunas características diferenciadoras, aunque estén interconectadas entre sí.

4.4.1.- CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y GEOMETRICAS DE LOS ACUI-FEROS

Unidad 8

Corresponde a la terraza actual o llanura de inundación.

Según los datos expuestos hasta ahora está constituida por materiales detríticos sueltos según una secuencia vertical de gravas y arenas gruesas en la base y limos y arcillas en los niveles superficiales. Esta secuencia puede variar en detalle debido a cambios de facies laterales que disponen los materiales de diferente granulometría según lentejones más o menos continuos y con distinta envergadura. Estos lentejones se han detectado con mucha frecuencia a lo largo del acuífero aluvial.

La potencia estimada en los perfiles geofísicos es 5m. La superficie de contacto con el substrato impermeable es bastante regular.

Aunque no existe información, cabe esperar que hacia la zona suroriental del municipio los espesores sean mayores (al menos 10-15m) dado el mayor desarrollo superficial del acuífero.

El acuífero está limitado normalmente por los materiales permeables de la unidad 7.

Unidad 7

Corresponde a la terraza encajada que se sitúa a 5/10m. por encima del nivel del río.

Las características litológicas son similares a las de la unidad 8. La transición con esta unidad está marca por un escarpe abrupto.

En los perfiles geofísicos se observa una horizontalidad bastante homogénea del substrato impermeable bajo esta terraza. Esto implica unos espesores, al menos en este sector, bastante constante de 15 a 20m. En otros sectores no se ha constatado si esta potencia es también constante o no.

Los límites del acuífero los constituyen la unidad 8 al Sur y la unidad 6 al Norte, estando interconectados con ambas unidades.

Unidad 6

Corresponde a una terraza colgada que se sitúa a 10/20m. sobre el nivel del río.

Las características litológicas son similares a las unidades anteriores. La transición con la unidad 7 se produce también a través de un escarpe abrupto.

En los perfiles geofísicos se observa también un ascenso del substrato bastante brusco y similar de cota al salto que existe en superficie. Las potencias son también de 15 a 20m. en esta terraza.

Está limitada al Sur por los materiales permeables de la unidad 7, con los cuales está interconectada, y al Norte por los impermeables Terciarios.

4.4.2.- PIEZOMETRIA

En la unidad 8 el nivel piezométrico se sitúa próximo a la superficie topográfica y presenta oscilaciones estacionales que suelen variar entre 2 y 4,5m.

En la unidad 7 la cota absoluta del nivel piezométrico es similar y con oscilaciones estacionales del mismo orden que en el caso anterior. La profundidad con respecto a la superficie es mayor llegándose a valores de 14m. como máximo.

Las fluctuaciones piezométricas están influidas, fundamentalmente, por el nivel de agua en el Río Ebro. En zonas sometidas a riegos intensivos se pueden originar afecciones en los niveles debido a los excedentes de riego.

La morfología de la superficie piezométrica elaborada con los datos de puntos situados en ambas márgenes del Ebro, contenida en el "Estudio Hidrogoelógico de Navarra", muestra que el flujo subterráneo se realiza en sentido NO-SE y O-E o SO-NE en la margen izquierda y derecha respectivamente, con líneas convergentes hacia el cauce del río, que actúa como área de drenaje del acuífero durante la mayor parte del año, excepto en épocas de fuertes crecidas en las que, temporalmente los ríos alimentan el acuífero.

4.4.3.- FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO

Las unidades 8 y 7 constituyen un acuífero libre formado por materiales no consolidados y permeables por porosidad.

La recarga de los acuíferos se produce a partir de cuatro factores fundamentales:

- Precipitación directa sobre los mismos.
- Alimentación subterránea procedente de la unidad 6 a través de las zonas de contacto entre ellos.
- Infiltración procedente de los excedentes de riego.
- Infiltración en las márgenes del río por crecidas y desbordamientos.

El río Ebro actúa como área de drenaje durante la mayor parte del año excepto en épocas de crecidas en las que puede producir recarga. La circulación subterránea se realiza, por lo tanto, preferentemente según líneas convergentes al cauce en el sentido de circulación del río.

El contacto entre las dos unidades acuíferas se realiza generalmente a través de un escarpe existiendo conexión entre ambas en esta zona de contacto.

En régimen de explotación del acuífero, con captaciones relativamente próximas al río, éste actúa como barrera positiva con potencial hidráulico constante. Esto

indica que el caudal extraído procede, a partir de un cierto tiempo, del caudal aportado por el río, según un proceso de recarga inducida. Dada la alta permeabilidad de los materiales, la conexión hidráulica con los cauces superficiales se produce de forma eficaz y las captaciones pueden proporcionar caudales elevados con depresiones reducidas y niveles prácticamente estabilizados.

La unidad 6 constituye igualmente un acuífero libre, permeable por porosidad, pero sin conexión hidráulica con los cauces.

La recarga se produce por la precipitación directa sobre el acuífero o a partir de la infiltración de la escorrentía superficial de los materiales impermeables con los que está en contacto.

La descarga se produce hacia la unidad 7 con la que está en conexión hidráulica, siendo este aspecto el de mayor interés hidrogeológico para esta unidad. El hecho de que el substrato impermeable se encuentre a una cota absoluta superior a la que normalmente tiene el nivel piezométrico la convierte en un acuífero prácticamente sin reservas de agua.

5.- SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO URBANO

5.- SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO URBANO

En la figura nº 3 se puede observar la localización de las captaciones de agua, depósito regulador y salidas de la red de saneamiento.

5.1.- CAPTACIONES EXISTENTES

Mendavia se abastece actualmente de un pozo que se identifica con el código 2310-4-233 en el inventario de puntos de agua (plano nº 2) y de dos manantiales situados fuera de los límites del término municipal. Las principales características de estas captaciones son las siguientes:

Pozo de "El Vergal"

- Año de construcción: 1.981
- Profundidad del pozo: 6.5m.
- Diámetro: 2.000mm.
- Revestimiento: anillos de hormigón
- Protecciones: caseta de ladrillo con puerta metálica. Exteriormente alambrado
- Profundidad del nivel de agua (31/01/91): 4,40m.
- Cota: 331 m. s.n.m.
- Distancia al depósito regulador: 4.010m.
- Equipamiento: dos bombas de 125 CV y 75CV. La capacidad de bombeo entre las dos es de 55 l/seg.
- Observaciones: según un ensayo de bombeo realizado por el Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, el caudal máximo recomendable para bombeo continuo es de 40l/seg.

Captación de Fuentes Frías:

Capta aguas de tres manantiales próximos situados en Término Municipal de Azuelo.

- Cotas: 640, 635 y 625

- Año de construcción: 1.960

- Distancia al depósito de regulación: 27.300m.

Aforos disponibles:

| Fecha | <u>Caudal</u> | Fecha Caudal |
|-------|---------------|-------------------|
| 4/74 | 8.40 l/seg | 10/87 1.10 l/seg. |
| 3/74 | 9.21 l/seg | 11/87 0.61 l/seg. |
| 5/77 | 8.501 /seg. | |

- Observaciones: están captados por Armañanzas, El Busto y Mendavia.

Captación de Fuente Mora

- Cota: 675m. s.n.m.

- Año de construcción: 1.960

- Distancia al depósito de regulación: 24.670m.

- Aforos disponibles:

 Fecha
 Caudal

 10/87
 1.43 l/seg.

 11/87
 0.61 l/seg.

- Observaciones: está captado por Armañanzas, El Busto y Mendavia

5.2.- INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO

5.2.1.- DEPOSITOS REGULADORES

- Año de construcción: 1.960.
- Cota (en la puerta): 430.763 m. s.n.m.
- Capacidad: 1000 m³.
- Tipo: rectangular semienterrado con dos compartimentos.
- Estado general: bueno. Alrededor de todo el depósito se ha sellado con silicona.
- Observaciones: su capacidad es claramente insuficiente para los consumos actuales. Sería conveniente la instalación de un contador en la salida para cuantificar pérdidas en la red.

5.2.2.- CARACTERISTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCION

La conducción entre el depósito regulador y el pozo de El Vergal se encuentra en buen estado y prácticamente no se detectan fugas. Tiene las siguientes características.

- Año de construcción: 1.981
- Longitud: 3910m.
- Diámetro: 250mm.
- Desnivel: 100m.

Las conducciones entre los manantiales y el depósito se instalaron en 1.960 y actualmente están en mal estado, siendo frecuentes las fugas.

La red de distribución se ha renovado recientemente (1.985-86) y tiene una longitud aproximada de 12km.


5.2.3.- TRATAMIENTO DE LAS AGUAS Y CONTROL SANITARIO

El agua se trata con cloro-gas en el pozo y en la arqueta de distribución de Armañanzas.

Diariamente se determina el cloro libre en la red de abastecimiento.

El Instituto de Salud Pública de Navarra realiza análisis químico-bacteriológicos en origen y en red con una periodicidad que normalmente es mensual.

El pozo de abastecimiento de Mendavia forma parte de la red de calidad de aguas subterráneas de Navarra establecida por el Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y es muestreado trimestralmente.



ESCALA: 1/50.000

LEYENDA

- Captación de aguas subterráneas.
- Depósito regulador.
- ► Salida general de la red de saneamiento.

FIGURA 3: Situación de la captación de agua, depósito regulador y salida general de la red de saneamiento.

6.- ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA

6.- ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA

Actualmente la red de abastecimiento municipal cubre el consumo de agua doméstico e industrial. Este abastecimiento se realiza exclusivamente mediante aguas subterráneas.

La demanda de agua para usos agrícolas se cubre mayoritariamente mediante aguas superficiales tomadas independientemente de la red municipal.

Se ha podido disponer de los datos correspondientes a los contadores instalados en la red . Estos datos diferencian el consumo doméstico e industrial. Es importante destacar que en estas cifras no se incluyen los consumos originados por las instalaciones municipales (oficinas, escuelas, parques, limpieza de calles, etc.) ni tampoco posibles fugas en la red.

Debido a que al menos en el momento de la toma de datos no existía a contador a la salida del depósito regulador, no se conoce con exactitud el caudal total consumido y, por tanto, no se puede deducir el porcentaje correspondiente a los servicios municipales mencionados y a las fugas en la red.

6.1.- DEMANDA DE AGUA PARA USOS DOMESTICOS

La población de hecho de Mendavia es de 3.635 habitantes según el padrón municipal del 1 de Enero de 1.990. Los aumentos de población de forma estacional son cercanos a los 1.000 habitantes durante los meses de verano.

Los consumos domésticos durante el año 1.990, registrados de forma bimensual, son los siguientes:

- Enero-Febrero:

19.848m³

Marzo-Abril:

 $34.573 \,\mathrm{m}^3$

- Mayo-Junio:

 $32.081 \,\mathrm{m}^3$

- Julio-Agosto:

 $36.602 \,\mathrm{m}^3$

- Septiembre-Octubre:

 $36.987 \,\mathrm{m}^3$

- Noviembre-Diciembre:

 32.722m^3

- Consumo doméstico total: 192.813 m³/año

102 012 =3/250

Estos consumos suponen un valor medio de 145 l/hab./día, con un valor máximo de 167 l/hab./día (Septiembre-Octubre) y un valor mínimo de 91 l/hab./día (Enero-Febrero).

6.2.- DEMANDA DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL

Los datos aportados por el ayuntamiento, totalizados también de forma bimensual durante el año 1990, son los siguientes:

- Enero-Febrero:

 $6.833 \,\mathrm{m}^3$

- Marzo-Abril:

 $16.753 \,\mathrm{m}^3$

- Mayo-Junio:

 $51.405 \,\mathrm{m}^3$

- Julio-Agosto:

 30.587m^3

- Septiembre-Octubre:

39.399m³

- Noviembre-Diciembre:

 $39.893 \,\mathrm{m}^3$

- Consumo industrial total: 184.870 m³/año

6.3.- DEMANDA DE AGUA PARA USO AGRICOLA

La superficie total ocupada por cultivos agrícolas en el municipio se ha obtenido a través de la publicación "Superficies ocupadas por cultivos agrícolas en los

municipios de Navarra (1.981-1984)", editada por el Departamento de Informática y Estadística del Gobierno de Navarra.

Debido a que se desconocen las cantidades de agua utilizadas para riego, usaremos como base para el cálculo las dotaciones medias/hectárea calculadas en la Cuenca del Ebro y que se establecen en el Documento resumen del Plan Hidrológico del Ebro, de marzo de 1.986. Estas dotaciones son de 8.545m³/Ha./año.

La extensión total del municipio es de 7.700 Ha. Según los datos correspondientes a 1.984, 1.468Ha. se dedican a cultivos de regadío.

Aplicando la dotación media antes mencionada, resulta una demanda de 12,5 Hm³/año.

No se conocen datos porcentuales de la superficie regada con aguas subterráneas, aunque de las informaciones aportadas por el ayuntamiento de deduce que no es representativa frente a la regada con aguas superficiales.

6.4.- DEMANDA TOTAL DE AGUA

En este apartado se hace referencia únicamente a la que queda cubierta con la red de abastecimiento municipal.

El consumo total registrado en los contadores es de 373.683 m3/año que supone un consumo medio de 285 l/hab./día.

Debido a que en estos valores no se incluyen los consumos de las instalaciones municipales, ni posibles fugas de la red, se puede concluir que el caudal medio utilizado es superior a los parámetros establecidos por las "Normas para los Proyectos de Abastecimiento de Agua" publicados en el BON (6-Octubre-1.986) del

Gobierno de Navarra, según estas normas las dotaciones para poblaciones entre 1.000 y 6.000 habitantes deben de ser de 200 l/hab./día, incluyéndose en estas dotaciones todas las posibles utilizaciones de agua dentro del núcleo urbano.

7.- ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE AGUA (AÑO HORIZONTE 2.015)

:-

7.- ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE AGUA (AÑO HORIZONTE 2.015)

7.1.- EVOLUCION DE LA POBLACION

7.1.1.- POBLACION

Se establece la tasa de crecimiento anual en función de la evolución demográfica que se ha dado durante los últimos años.

| Año | Población | Tasa de crecimiento | |
|-------|-----------|---------------------|--|
| 1.940 | 3.483 | | |
| 1.950 | 3.446 | 0,106% | |
| 1.960 | 3.152 | 0.888% | |
| 1.970 | 3.344 | 0,593% | |
| 1.981 | 3.378 | 0,101% | |
| 1.990 | 3.635 | 0,735% | |
| | | | |

Adoptando una tasa de crecimiento anual del 0,75%, correspondiente al máximo registrado en el municipio, la población resultante para el año 2.015 es de 4.382 habitantes.

Los aumentos de población de forma estacional son cercanos a los 1.000 hab. durante los meses de verano.

7.2.- CONSUMO FUTURO

Según la Orden Foral 2959/1.986 de 22 de Septiembre, las dotaciones teóricas para poblaciones de 1.000 a 6.000 habitantes deben de ser de 200 l/hab./día, y se aplica un aumento anual acumulativo del 2% de esta dotación hasta el año horizonte considerado. La dotación que se aplique a la población temporal será de 200 l/hab./día invariablemente.

La dotación media para el año 2.015 debe ser de 328 l/hab./día. El volumen total medio necesitado para ese año será de 524.615 m³/año (16,5 l/seg.) El caudal medio máximo, épocas de verano, será de 19 l/seg.

Debido a que el consumo industrial es elevado en la zona, se debe considerar como orientativo de necesidades mínimas, pudiendo llegar estas a superar los 25 l/seg. en función del desarrollo industrial futuro.

8.- CARACTERIZACION HIDROQUIMICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

8.- CARACTERIZACION HIDROQUIMICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

8.1.- INFORMACION RECOPILADA

La información hidroquímica que se ha utilizado durante la realización de este informe procede:

- Del presente estudio, ya que se tomó muestra de agua en origen de todas las captaciones.
- De las bases de información facilitadas por el Gobierno de Navarra, en las que se incluyen los datos de las redes de control periódico.

En la tabla nº 1 se resumen los puntos de agua con información hidroquímica disponibles en este estudio para el término municipal de Mendavia, indicando el número de análisis con los que se cuenta en cada caso, así como las fechas en las que se realizaron. El volumen de información es muy apreciable y se refiere principalmente a parámetros químicos estándar (mayoritarios, especies nitrogenadas, etc.). La información sobre metales pesados, así como contaminantes orgánicos es muy escasa o nula. En el anexo 2 se han incluido los listados de los análisis utilizados.

Como se aprecia, los dos puntos con una serie más prolongada son el 2310-4-005 y 2310-4-006 que empezaron a controlarse en el año 1975. La información más reciente corresponde a los análisis efectuados en este estudio, con datos en de febrero de 1991.

Además se tienen datos de los manantiales que contribuyen al abastecimiento urbano de Mendavia, pero que se sitúan fuera del término municipal.

| PUNTO Nº | Nº ANALISIS | FECHAS |
|------------|-------------|-------------|
| 2310-4-005 | 51 | 11/75-9/88 |
| 2310-4-006 | 52 | 10/75-1/90 |
| 2310-4-233 | 6 | 12/89-1/91 |
| 2410-5-001 | 20 | 10/75-10/79 |

Tabla nº 1. Resumen de la información disponible en el término municipal de Mendavia: puntos de agua, número de análisis y fechas de muestreo.

8.2.- CARACTERISTICAS QUIMICAS GENERALES

Las aguas subterráneas en este término municipal tienen una mineralización que varía de notable a muy fuerte. Las que se sitúan en la terraza baja del Ebro y cercanas al río son las menos mineralizadas, con conductividades inferiores a 2000 μ S/cm. Aquellas que se sitúan en la parte más externa (puntos 2310-4/5,-4/6) superan en general este valor con máximos en torno a los 6000 μ S/cm, teniendo por tanto ya un marcado carácter salobre.

Según la legislación vigente (Reglamentación Técnico-Sanitaria del 20 de septiembre de 1990), muchas de las aguas, sobre todo aquellas más mineralizadas, sobrepasan la concentración máxima admisible en sulfatos (250 mg/l), magnesio (50 mg/l), sodio (150 mg/l), y potasio (12 mg/l), siendo las concentraciones de cloruros superiores a 200 mg/l.

Respecto a la dureza, se encuentran en el rango de aguas duras-extremadamente duras, por lo que son frecuentes los problemas de incrustación en conducciones, gasto excesivo en jabón y dificulta la cocción de los alimentos.

8.2.1.- FACIES QUIMICAS

En la zona del aluvial del Ebro, los tipos aniónicos son mixtos, bicarbonatadosulfatados en las menos mineralizadas y sulfatado-bicarbonatados (o clorurados) en el resto. En algunos casos, las aguas están tan mineralizadas que pueden precipitarse costras de carbonatos en el interior de tuberías, rejillas, etc.

Respecto a los cationes, son predominantes los tipos cálcico-sódicos, aunque en las aguas más mineralizadas es relativamente frecuente que predomine el segundo sobre el primero.

La composición iónica del agua en el aluvial del Ebro está determinado por las condiciones litológicas del medio en la zona. La presencia de sulfatos en disolución podría corresponderse con la abundancia de yesos en la matriz arcillosa del terciario. Localmente, el aumento de la importancia del carácter clorurado sódico, puede deberse a factores mineralógicos restringidos.

8.2.2.- EVOLUCION TEMPORAL DE LA CALIDAD

En los gráficos de las figuras 4 y 5 se han representado las series de datos disponibles el tiempo, que corresponden a los puntos 2310-4-005, 2310-4-006, 2310-4-233 y 2410-5-001.

A partir de las dos series más largas en el tiempo, que corresponden a puntos situados en una zona de terrazas distantes al cauce del río, y prescindiendo de variaciones pequeñas a escala anual o de valores anómalos como sucede para el punto 2310-4-006 en octubre de 1984, se puede observar una tendencia general hacia una disminución en la mineralización.




FIGURA 4: Evolución temporal de la conductividad y aniones controlados periódicamente.




FIGURA 5: Evolución temporal de la dureza y cationes controlados periódicamente.

El punto destinado a abastecimiento y el 2410-5-001, mucho más cercanos al río, tienen una serie muy corta para poder establecer evoluciones temporales, aunque lo que si se aprecia es su menor concentración en todos los parámetros representados.

8.2.3.- DIFERENCIAS GEOGRAFICAS DE CALIDAD

Como primera consideración hay que tener en cuenta que la escala de término municipal es demasiado pequeña para establecer variaciones importantes de calidad en el espacio.

Ya se ha venido comentando que existe una diferencia clara entre las captaciones situadas en las cercanías del cauce del Ebro, y aquellas en la zona más externa. La mineralización es mucho más intensa en el segundo caso, posiblemente debido a su proximidad con el sustrato terciario: según se incrementa la distancia al río, la mineralización va aumentando, a la vez que predominan los tipos sulfatados con altos porcentajes en cloruros. Este hecho vendrá determinado más por la influencia de los aportes de los materiales terciarios yesíferos y salinos, presente sobre todo en la zona de borde de los cuaternarios, que por la que pueda ejercer el río, ya que según los esquemas de flujo admitidos en la relación río-acuífero, este último sería drenado por la corriente superficial.

8.3.- CALIDAD QUIMICA DEL ABASTECIMIENTO URBANO

En la tabla 2 se comparan los análisis de los dos manantiales de abastecimiento (muestra conjunta) y del pozo de abastecimiento.

| Muestras | Manantiales | 2310-4-233 |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Fecha | 20/02/91 | 20/02/91 |
| Cond (µS/cm) | 728 | 1303 |
| pН | 7.8 | 7.49 |
| SO ₄ = (mg/l) | 85 | 259 |
| Cl ⁻ (mg/l) | 19 | 116 |
| HCO ₃ - (mg/l) | 314 | 267 |
| NO ₃ - (mg/l) | 13 | 58 |
| Na ⁺⁺ (mg/l) | 22 | 80 |
| K+ (mg/l) | 1.2 | 4.1 |
| Ca++ (mg/l) | 88 | 160 |
| Mg++ (mg/l) | 26 | 30 |
| NH ₄ ⁺ (mg/l) | | 0.13 |
| PO ₄ ³⁻ (mg/l) | 0.01 | 0.03 |

Tabla 2.- Parámetros químicos determinados en el pozo y manantial de abastecimiento a Mendavia.

Hay que señalar que la concentración de nitratos es superior al límite admisible por la legislación, 50 mg/l, y aunque aún no se han alcanzado concentraciones alarmantes se recomienda una vigilancia constante sobre la evolución de este parámetro y en caso necesario, aumentar la contribución de los manantiales.

El análisis bacteriológico efectuado (ver anexo 4) indica, que el agua de la red de abastecimiento, después de haber sido sometida a un proceso de cloración, es potable, estando practicamente exenta de gérmenes.

9.- ANALISIS DE LA SITUACION. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.- ANALISIS DE LA SITUACION. CONCLUSIONES Y RECO-MENDACIONES

9.1.- CANTIDAD

Los datos incluidos en el presente informe reflejan lo siguiente:

- El caudal disponible con las captaciones existentes es de 45 l/seg.
- La demanda de agua actual para abastecimiento es de 12 l/seg.
- La demanda total calculada para el año horizonte considerado (2015) es de 16,5 l/seg. con caudales medios por verano de 19 l/seg.
- El caudal disponible es superior al necesitado actualmente por el municipio y la demanda para el año 2.015.

La presencia del acuífero aluvial descrito en el informe implica la existencia de recursos hídricos subterráneos elevados en el municipio que garantizan su abastecimiento en el caso de que se produjese alguna deficiencia en la captación actual o un aumento anómalo en la demanda de agua.

La regulación existente es insuficiente para las necesidades actuales y futuras. Sería conveniente la construcción de un nuevo depósito regulador de al menos 2.000 m3 de capacidad. El depósito actual debe ser impermeabilizado y se puede considerar como depósito a mantener.

9.2.- CALIDAD

Los análisis disponibles indican que el agua extraida del pozo de abastecimiento tiene un grado de mineralización alto. Según la legislación vigente (Reglamentación Ténico Sanitaria del 20 de Septiembre de. 1.990) sobrepasa ligeramente las concentraciones máximas admisibles en sulfatos (250 mg/l), esto provoca que las características organolépticas no sean las más adecuadas para su consumo, aunque no sea un elemento tóxico. Asímismo la dureza es elevada, lo cual provoca problemas de incrustaciones en las redes de distribución, gran consumo de jabón, etc.

En el caso de los manantiales el agua es potable desde el punto de vista físicoquímico.

El resto de puntos de agua del municipio analizados presentan también un grado de mineralización alto, el cual aumenta conforme nos alejamos del río. Se llegan a superar en algunos casos las concentraciones máximas admisibles en sulfatos, magnesio, sodio y potasio.

Los análisis bacteriológicos indican que el agua en el pozo es potable y en los manantiales no potable en origen.

Los análisis realizados en la red de distribución indican que el agua es potable después del proceso de cloración.

Para mejorar la calidad físico-química del agua sería conveniente realizar las siguientes operaciones:

- Ampliar el perímetro de protección existente en el pozo de abastecimiento.

- Reducir el contenido de sulfatos y la dureza. En el primer caso se puede realizar mediante procesos de ósmosis inversa, y en el segundo mediante la instalación una plata descalcificadora.

Es aconsejable establecer algún otro punto de muestreo periódico, con el fin de poder contrastar la evolución del quimismo en el tiempo dentro de acuífero aluvial ante la posibilidad de construir una nueva captación en el futuro.

ANEXOS

- ',-

ANEXO 1: FOTOGRAFIAS

1200

...,




FOTO 1: Exterior de la captación de aguas subterráneas.



FOTO 2: Interior de la captación.



FOTO 3: Depósito regulador.

ANEXO 2: ANALISIS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE EL ESTUDIO

| ========== | | ===== | | | ======; | ===== | | | | | ====== | ===== | ====== | ===== | | | | .====: | | | ===== | ===== | | ===== | | |
|----------------------|----------|-------|----------|------|---------|-------|------|-----|------|------|--------|-------|--------|-------|------|--------------|------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------------|
| N· de | Fecha | рΗ | Conduct. | Rs | Dureza | Cl | S04 | NO3 | NO2 | нсоз | CO3 | Са | Mg | Na | ĸ | SiO2 | NH4 | МО | Fe | Mn | Αl | Cu | Zn | F | P | DO/ |
| inventario | analisis | | uS/cm | mg/l | | | mg/l | | | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | PO4 mg/l |
| 23104005 | 26/11/75 | | 3000 | 2562 | | 374 | 1159 | 117 | 0.05 | 320 | 0 | 299 | 150 | 285 | 18 | ·=====: 0 | 0.20 | .===== | 0.00 | 0.00 | ===== | ====: | 0.00 | ===== | ===== | |
| 23104005 | 18/02/76 | 7.25 | 3000 | 2708 | 146 | 383 | 1175 | 150 | 0.05 | 351 | 0 | 325 | 157 | 310 | 32 | 0 | 0.40 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 23/03/76 | 7.85 | 2850 | 2539 | 138 | 360 | 1077 | 140 | 0.14 | 351 | 0 | 310 | 150 | 295 | 32 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 22/04/76 | 8.20 | 3050 | 2632 | 145 | 386 | 1124 | 117 | 0.23 | 357 | 0 | 320 | 157 | 320 | 29 | 7 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 20/05/76 | 7.90 | 2650 | 2442 | 132 | 345 | 1126 | 68 | 0.11 | 311 | 0 | 285 | 167 | 275 | 21 | 6 | 0.50 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 26/06/76 | 7.35 | 2750 | 2492 | 135 | 354 | 1138 | 65 | 0.02 | 336 | 0 | 288 | 151 | 310 | 19 | 9 | 0.50 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 31/07/76 | 8.20 | 2850 | 2712 | 140 | 375 | 1154 | 200 | 0.02 | 317 | 6 | 309 | 153 | 325 | 4 | 8 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 25/08/76 | 7.40 | 2650 | 2417 | 117 | 356 | 1110 | 60 | 0.02 | 335 | 0 | 299 | 103 | 290 | 22 | 9 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 30/10/76 | 7.55 | 2650 | 2390 | 129 | 352 | 1024 | 150 | 0.01 | 281 | 0 | 282 | 142 | 275 | 15 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 27/11/76 | 7.80 | 2750 | 2421 | 134 | 366 | 1048 | 140 | 0.07 | 302 | 0 | 293 | 147 | 300 | 18 | 4 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 15/01/77 | 7.70 | 3150 | 2706 | 146 | 386 | 1227 | 85 | 0.08 | 360 | 0 | 325 | 159 | 310 | 34 | 7 | 0.15 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 12/02/77 | 7.75 | 3650 | 3040 | 144 | 685 | 1141 | 96 | 0.07 | 311 | 0 | 315 | 158 | 465 | 25 | 0 | 0.15 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 16/04/77 | | 3000 | 2727 | 143 | 259 | 1183 | 300 | 0.01 | 366 | 0 | 336 | 143 | 275 | 40 | 8 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 11/06/77 | | 3300 | 2780 | 150 | 426 | 1260 | 58 | 0.00 | 360 | 0 | 339 | 159 | 320 | 37 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 04/08/77 | | 3200 | 2740 | 147 | 440 | 1209 | 47 | 0.01 | 342 | 0 | 325 | 160 | 365 | 24 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 24/09/77 | | 2750 | 2474 | 135 | 381 | 1151 | 33 | 0.00 | 305 | 0 | 294 | 150 | 290 | 19 | 0 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 31/10/77 | | 2600 | 2515 | 141 | 473 | 1038 | 54 | 0.00 | 345 | 0 | 319 | 148 | 290 | 21 | 0 | 0.90 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 02/12/77 | | 3100 | 2743 | 141 | 460 | 1218 | 50 | 0.11 | 342 | 0 | 299 | 161 | 365 | 20 | 0 | 0.45 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | | 7.28 | 2900 | 1201 | 0 | 306 | 1047 | 12 | 0.01 | 317 | 0 | 268 | 140 | 295 | 15 | 7 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 26/10/78 | | 2900 | 2103 | 122 | 300 | 938 | 53 | 0.00 | 329 | 0 | 264 | 136 | 235 | 13 | 9 | 0.70 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 30/12/78 | | 3100 | 2443 | 138 | 353 | 1094 | 61 | 0.08 | 354 | 0 | 301 | 152 | 280 | 17 | 9 | 0.55 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | | 7.96 | 2700 | 2479 | 136 | 307 | 1107 | 80 | 0.04 | 378 | 0 | 300 | 149 | 310 | 26 | 10 | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 05/12/79 | | 2850 | 2045 | 120 | 295 | 897 | 53 | 0.02 | 326 | 0 | 264 | 132 | 215 | 18 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 20/09/79 | | 2850 | 2107 | 122 | 288 | 929 | 65 | 0.02 | 339 | 0 | 263 | 137 | 230 | 17 | 9 | 0.35 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | | 8.23 | 2700 | 2021 | 116 | 260 | 931 | 46 | 0.00 | 327 | 0 | 251 | 129 | 215 | 15 | 11 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | | 7.80 | 2900 | 2101 | 119 | 288 | 966 | 30 | 0.02 | 347 | 0 | 267 | 127 | 235 | 15 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 18/10/80 | | 2890 | 2032 | 117 | 277 | 946 | 26 | 0.01 | 339 | 0 | 258 | 126 | 210 | 11 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 15/01/81 | | 2245 | 2067 | 120 | 299 | 930 | 44 | 0.02 | 353 | 0 | 260 | 133 | 205 | 17 | 4 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | | 7.60 | 2645 | 2110 | 120 | 281 | 965 | 46 | 0.01 | 323 | 0 | 270 | 128 | 236 | 14 | 9 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 16/01/82 | | 2330 | 1875 | 117 | 184 | 915 | 53 | 0.01 | 326 | 0 | 260 | 126 | 153 | 12 | 9 | 0.23 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 17/11/81 | | 2460 | 1839 | 110 | 303 | 789 | 68 | 0.05 | 284 | 0 | 239 | 121 | 160 | 9 | 8 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 07/05/82 | | 2460 | 1936 | 106 | 308 | 828 | 73 | 0.02 | 280 | 0 | 233 | 118 | 200 | 8 | 9 | 0.90 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 07/05/82 | | 2930 | 2448 | 133 | 356 | 1091 | 47 | 0.03 | 445 | 0 | 300 | 142 | 260 | 19 | 10 | 1.04 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 11/08/82 | | 2800 | 2230 | 126 | 331 | 1027 | 14 | 0.02 | 331 | 0 | 282 | 135 | 250 | 16 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 11/02/83 | | 2480 | 1981 | 113 | 297 | 870 | 51 | 0.01 | 329 | 0 | 257 | 120 | 200 | 13 | | 0.55 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 23104005 | 18/12/82 | | 2605 | 2191 | 125 | 303 | 962 | 47 | 0.04 | 364 | 0 | 283 | 132 | 248 | 23 | | 0.45 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| | | 8.12 | 2565 | 1897 | 112 | 260 | 789 | 54 | 0.02 | 336 | 0 | 255 | 116 | 219 | 24 | | 0.25 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 11/08/83 | 1.32 | 2600 | 2079 | 117 | 338 | 926 | 36 | 0.00 | 315 | 0 | 261 | 125 | 210 | 15 | 10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |

| | | ===== | ======== | .==== | ====== | ===== | | .====: | | | | .===== | | | ===== | ===== | | ===== | ====== | ====== | ===== | | :===== | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|------|--------|------|------|------|--------|------|------------|----------|---------|------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| N· de | Fecha | | Conduct. | Rs | Dureza | cl | S04 | NO3 | NO2 | нсоз | CO3 | Ca | Mg | Na | ĸ | SiO2 | | мо | Fe | Mn | Αl | Cu | Zn | F | P | P04 |
| inventario | analisis | | uS/cm | mg/l | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 23104005 | 10/12/85 | 7.92 | | 1988 | | 28 | 909 | 53 | | 326 | 0 | 255 | 118 | | | | | ===== | | | | ***** | | ===== | ===== | |
| 23104005 | | 7.99 | 2710 | 2108 | | 283 | 956 | 53 | | 342 | 0 | 280 | 126 | 185 205 | 17 26 | 10 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 17/10/86 | 7.40 | 2830 | 2075 | | 275 | 981 | 31 | | 301 | 0 | 263 | 126 | 222 | 14 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 17/06/86 | 7.94 | 2550 | 1848 | 105 | 253 | 831 | 46 | | 302 | 0 | 230 | 115 | 204 | 9 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 20/12/86 | 7.79 | 2785 | 2133 | 117 | 265 | 1033 | 36 | | 302 | 0 | 255 | 128 | 242 | 14 | | 0.15 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 09/06/84 | 7.15 | 2270 | 1599 | 93 | 259 | 648 | 46 | 0.01 | 310 | 0 | 212 | 95 | 168 | 7 | 9 | 0.15 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 11/02/84 | 7.58 | 2660 | 1748 | 114 | 263 | 672 | 49 | 0.00 | 312 | 0 | 266 | 116 | 198 | 19 | 10 | 1.50 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 07/11/87 | 7.42 | 2320 | 1630 | 103 | 213 | 677 | 60 | 0.01 | 287 | 0 | 214 | 119 | 190 | 3 | 10 | 0.38 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 29/09/88 | 7.49 | 2260 | 1487 | 96 | 243 | 660 | 64 | 0.02 | 278 | 0 | 210 | 105 | 187 | 9 | 9 | 0.35 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 06/10/84 | 7.37 | 2320 | 1747 | 101 | 300 | 716 | 69 | 0.04 | 260 | 0 | 209 | 119 | 187 | 8 | 10 | 0.20 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 04/07/85 | 7.54 | 2590 | 1759 | 102 | 266 | 769 | 48 | 0.03 | 268 | 0 | 258 | 92 | 179 | 12 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 07/04/87 | 7.49 | 2230 | 1556 | 87 | 270 | 585 | 69 | 0.02 | 269 | 0 | 198 | 91 | 190 | 9 | 10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104005 | 10/03/88 | 7.53 | 2680 | 0 | 108 | 267 | 709 | 43 | 0.01 | 298 | 0 | 245 | 113 | 220 | 10 | 11 | 0.05 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 23104006 | 02/10/75 | 7.35 | 4700 | 4520 | 249 | 798 | 2017 | 193 | 0.08 | 299 | 0 | 511 | 291 | 525 | 35 | 0 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 26/11/75 | 7.20 | 5000 | 4375 | 238 | 781 | 1959 | 130 | 0.02 | 357 | 0 | 493 | 284 | 515 | 34 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 16/01/76 | 7.35 | 5100 | 4646 | 260 | 868 | 2157 | 193 | 0.02 | 314 | 0 | 536 | 300 | 560 | 32 | 0 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 18/02/76 | 7.20 | 5350 | 5003 | 248 | 888 | 2215 | 250 | 0.02 | 290 | 0 | 562 | 325 | 585 | 33 | 0 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 23/03/76 | 7.85 | 4950 | 4763 | 263 | 829 | 2091 | 233 | 0.05 | 290 | 0 | 542 | 317 | 575 | 32 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 22/04/76 | 8.15 | 5050 | 4698 | 261 | 777 | 2170 | 185 | 0.02 | 278 | 0 | 518 | 319 | 535 | 56 | 10 | 0.70 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 20/05/76 | 7.75 | 4750 | 3918 | 260 | 748 | 2172 | 200 | 0.03 | 302 | 0 | 498 | 330 | 515 | 52 | 8 | 0.90 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 26/06/76 | 7.30 | 4800 | 4504 | 249 | 763 | 2025 | 213 | 0.03 | 317 | 0 | 487 | 308 | 510 | 38 | 10 | 1.85 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 31/07/76 | 7.95 | 4800 | 4408 | 261 | 791 | 2102 | 21 | 0.02 | 287 | 0 | 480 | 301 | 521 | 39 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 25/08/76 | 7.40 | 4850 | 4657 | 266 | 790 | 2140 | 150 | 0.22 | 299 | 0 | 520 | 330 | 525 | 42 | 10 | 0.70 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 30/10/76 | 7.30 | 4250 | 4219 | 225 | 721 | 1915 | 140 | 0.01 | 332 | 0 | 459 | 267 | 500 | 40 | 11 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 27/11/76 | 7.30 | 4350 | 3367 | 223 | 728 | 1770 | 136 | 0.03 | 320 | 0 | 462 | 262 | 525 | 41 | 11 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 12/02/77 | | 5200 | 4927 | 269 | 879 | 2292 | 136 | 0.08 | 299 | 0 | 547 | 322 | 565 | 37 | 0 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 16/04/77 | 7.20 | 5350 | 4990 | 270 | 764 | 2294 | 315 | 0.02 | 296 | 0 | 541 | 327 | 550 | 42 | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 13/05/77 | 7.57 | 5200 | 4866 | 268 | 856 | 2227 | 106 | 0.06 | 299 | 0 | 519 | 356 | 580 | 59 | 14 | 0.75 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 11/06/77 | | 5500 | 4210 | 271 | 873 | 2426 | 115 | 0.00 | 300 | 0 | 544 | 329 | 600 | 46 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 04/08/77 | 7.39 | 5400 | 5030 | 278 | 844 | 2324 | 195 | 0.02 | 296 | 0 | 528 | 355 | 530 | 56 | 0 | 0.20 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 24/09/77 | 7.40 | 5000 | 3756 | 251 | 761 | 1702 | 44 | 0.00 | 305 | 0 | 489 | 312 | 255 | 41 | 0 | 0.75 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 31/10/77 | | 5400 | 4950 | 271 | 844 | 2396 | 90 | 0.01 | 299 | 0 | 537 | 334 | 560 | 41 | 0 | 1.70 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | | 7.42 | 6100 | 6067 | 337 | 1050 | 2983 | 94 | 0.01 | 293 | 0 | 524 | 499 | 680 | 80 | 11 | 0.15 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 17/07/78 | 7.36 | 5900 | 5442 | 302 | 848 | 2708 | 50 | 0.00 | 329 | 0 | 490 | 434 | 680 | 60 | 8 | 0.40 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 26/10/78 | 7.40 | 5700 | 4907 | 276 | 797 | 2372 | 97 | 0.00 | 326 | 0 | 503 | 364 | 560 | 40 | | 1.30 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 30/12/78 | 7.46 | 5700 | 5292 | 302 | 844 | 2610 | 105 | 0.02 | 317 | 0 | 523 | 416 | 575 | 50 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 09/03/79 | 7.48 | 6150 | 6208 | 357 | 959 | 3085 | 92 | 0.01 | 320 | 0 | 527 | 548 | 770 | 55 | 11 | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | ٥ |

| N· de inventario | Fecha analisis | | Conduct. uS/cm | mg/l | Dureza F | Cl mg/l | - | | | HCO3 mg/l | CO3 mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | K mg/l | | mg/l | | | Al mg/l | | | | | PO4 mg/l |
|---------------------|-------------------|------|-------------------|------|--------------|------------|------|----|------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----|------|----------|------|------------|---|------|--------|--------|-------------|
| 23104006 | 05/12/79 | | | 4795 | 271 | 797 | | | 0.02 | 328 | 0 | 482 | 366 | 625 | ===== 39 | 10 | | 0.00 | 0.00 | ===== | | 0.00 | ====== | .===== | 0 |
| 23104006 | 20/09/79 | 7.37 | 6000 | 4931 | 274 | 873 | 2323 | 70 | 0.01 | 325 | 0 | 502 | 359 | 600 | 31 | 10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 10/05/80 | 8.13 | 5850 | 5360 | 303 | 863 | 2661 | 92 | 0.00 | 300 | 0 | 505 | 428 | 610 | 39 | 12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 13/08/80 | 7.83 | 5600 | 4509 | 258 | 735 | 2208 | 79 | 0.01 | 328 | 0 | 458 | 347 | 470 | 39 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 18/10/80 | 7.57 | 5240 | 3910 | 224 | 657 | 1888 | 28 | 0.02 | 323 | 0 | 418 | 290 | 430 | 29 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 15/01/81 | 7.21 | 4680 | 4720 | 267 | 802 | 2254 | 85 | 0.02 | 329 | 0 | 504 | 342 | 530 | 34 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | n |
| 23104006 | 13/06/81 | 7.59 | 5520 | 4786 | 275 | 806 | 2318 | 93 | 0.01 | 314 | 0 | 505 | 361 | 493 | 4 | | 0.50 | | 0.00 | | | 0.00 | | | n |
| 23104006 | 16/01/82 | 7.28 | 4890 | 4512 | 259 | 782 | 2170 | 86 | 0.02 | 330 | 0 | 489 | 333 | 440 | 36 | | 0.30 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 17/11/81 | 7.29 | 5520 | 4693 | 260 | 916 | 2175 | 68 | 0.01 | 335 | 0 | 510 | 323 | 493 | 30 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 07/05/82 | 7.50 | 4850 | 4279 | 230 | 722 | 2025 | 74 | 0.02 | 337 | 0 | 464 | 278 | 510 | 26 | | 0.10 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 11/08/82 | 7.28 | 5280 | 4519 | 254 | 820 | 2145 | 23 | 0.00 | 317 | 0 | 494 | 316 | 525 | 27 | | 0.14 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 18/12/82 | 7.30 | 4935 | 4266 | 240 | 754 | 1984 | 76 | 0.01 | 347 | 0 | 485 | 291 | 467 | 25 | | 0.45 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 11/02/83 | 7.22 | 4700 | 4211 | 237 | 668 | 1966 | 98 | 0.02 | 319 | 0 | 478 | 286 | 506 | 38 | 11 | 0.33 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 15/04/83 | 7.70 | 4310 | 3531 | 196 | 588 | 1619 | 76 | 0.01 | 325 | 0 | 407 | 229 | 413 | 26 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 11/08/83 | 7.26 | 4240 | 3619 | 205 | 671 | 1635 | 75 | 0.00 | 326 | 0 | 435 | 234 | 371 | 23 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | n |
| 23104006 | 07/04/87 | 7.60 | 5310 | 4136 | 227 | 729 | 1957 | 88 | 0.01 | 308 | 0 | 468 | 270 | 424 | 34 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 07/11/87 | 7.35 | 5260 | 4530 | 255 | 788 | 2158 | | 0.02 | 307 | 0 | 519 | 305 | 476 | 33 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 20/12/86 | 7.28 | 4820 | 3846 | 222 | 579 | 1872 | 79 | 0.03 | 311 | 0 | 472 | 253 | 397 | 25 | | 0.13 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 17/10/86 | | 2380 | 1699 | 99 | 229 | 738 | | 0.00 | 302 | 0 | 229 | 102 | 168 | 16 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 17/06/86 | | | 4134 | 221 | 548 | 2127 | 65 | 0.00 | 311 | 0 | 482 | 243 | 472 | 30 | | 0.30 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 10/12/85 | | | 3389 | 179 | 780 | 1383 | | 0.01 | 304 | 0 | 393 | 197 | 383 | 37 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | • |
| 23104006 | 04/07/85 | | | 3754 | 213 | 627 | 1740 | | 0.00 | 297 | 0 | 454 | 243 | 411 | 42 | | 0.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 06/10/84 | | | 3937 | 226 | 580 | 1877 | | 0.01 | 331 | 0 | 481 | 258 | 455 | 29 | | 0.30 | | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 09/06/84 | | | 3592 | 238 | 671 | 1983 | | 0.03 | 328 | 0 | 494 | 279 | 529 | 39 | | 0.55 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 11/02/84 | | | 3587 | 194 | 602 | 1672 | | 0.03 | 330 | 0 | 397 | 231 | 401 | 35 | | 0.65 | | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 17/12/83 | | | 2395 | 186 | 582 | 1567 | | 0.03 | 310 | 0 | 409 | 205 | 379 | 38 | | 0.20 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 22/01/90 | | | 3745 | 195 | 643 | 1682 | | 0.03 | 351 | 0 | 440 | 207 | 464 | 30 42 | | 0.20 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23104006 | 10/03/88 | | 4460 | 0 | 185 | | 1468 | | 0.02 | 353 | 0 | 440 | | 384 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0 |
| 23,04000 | 10/03/08 | 7.74 | 4400 | J | נטו | 013 | 1400 | 74 | 0.02 | 223 | U | 408 | 202 | 304 | 41 | 13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | 0.00 | | | 1 |
| 23104233 | 18/12/89 | 7.62 | 1162 | 0 | 49 | 88 | 221 | 42 | 0.00 | 279 | 0 | 149 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | | | 0.02 | | | 0 |
| 23104233 | 20/03/90 | 7.80 | 646 | 0 | 29 | 15 | 69 | 10 | 0.01 | 311 | 0 | 67 | 29 | 18 | 1 | 12 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | | | 0.02 | | | 0 |
| 23104233 | 21/05/90 | 7.50 | 1255 | 0 | 49 | 104 | 239 | 40 | 0.01 | 277 | 0 | 151 | 26 | 68 | 4 | 7 | 0.05 | 0.00 | | | | 0.01 | | | 0 |
| 23104233 | 12/09/90 | 7.41 | 1168 | 0 | 44 | 87 | 204 | 41 | 0.01 | 261 | 0 | 136 | 25 | 66 | 3 | 7 | 0.00 | 0.15 | | | | 0.05 | | | 0 |
| 23104233 | 17/12/90 | 7.42 | 1138 | 0 | 42 | 87 | 194 | 30 | 0.00 | 273 | 0 | 126 | 25 | 56 | 3 | | 0.02 | 0.06 | | | | 0.03 | | | 0 |
| 23104233 | 02/10/75 | 7.49 | 1303 | 686 | 52.4 | 116 | 259 | 58 | 0.03 | 267 | 0 | 60 | 30 | 80 | 4.1 | - | 0.13 | | | | • | | | (| 0.03 |

pH Conduct. Rs Dureza Cl SO4 NO3 NO2 HCO3 CO3 Ca Mg Na K SiO2 NH4 MO Fe Mn Al Cu Zn F P PO4 Fecha inventario analisis 18/02/76 7.35 1650 1630 68 0.02 0 0.00 0.00 0.00 20/03/76 7.70 12 0.03 0 0.00 0.00 0.00 0.00 22/04/76 7.75 32 0.20 0 0.30 0.00 0.00 0.00 20/05/76 8.30 23 0.07 4 0.70 0.00 0.00 0.00 26/06/76 8.10 25 0.07 4 0.00 0.00 0.00 0.00 n 31/07/76 7.90 18 0.11 3 0.50 0.00 0.00 0.00 25/08/76 8.30 18 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 30/10/76 7.80 18 0.05 4 0.40 0.00 0.00 0.00 27/11/76 7.30 68 0.02 2100 1745 8 0.15 0.00 0.00 0.00 15/01/77 7.30 63 0.02 3 0.15 0.00 0.00 0.00 12/02/77 7.60 54 0.08 4 0.00 0.00 0.00 0.00 16/04/77 7.75 18 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 13/05/77 7.80 25 0.04 4 0.15 0.00 0.00 0.00 11/06/77 8.10 9 0.04 1 0.15 0.00 0.00 0.00 04/08/77 7.47 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/09/77 7.96 13 0.00 0 0.30 0.00 0.00 0.00 31/10/77 7.86 13 0.03 0 0.75 0.00 0.00 0.00 31/10/77 7.71 27 0.05 n 0 0.75 0.00 0.00 0.00

ANEXO 3: BOLETIN DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO REALIZADO EN ORIGEN

GEOMECANICA Y AGUAS, S.A.

ANALISIS Nº

PETICIONARIO : C.G.S.

FECHA DE MUESTREO : 3Ø-01-91

FECHA DE ANALISIS :

20-02-91

DENOMINACION: FUENTE FRIA. MENDAVIA

| 2 | 8 |
|---|---|
| | |

RELACIONES IONICAS

HOJA DE ANALISIS

| KESULIADUS | ANALI | ncos : | | | | | |
|------------|------------------|--------|-------|--------------|------|--------|-------|
| CATIONES | | mg/l | meq/I | ANIONES | | mg/l | meq/l |
| Litio | Li + | .00 | .00 | Sulfatos | SO. | 85.00 | 1.77 |
| Sodio | Na + | 22.00 | .96 | Cloruros | CI = | 19.00 | .54 |
| Potasio | K+ | 1.20 | .03 | Carbonatos | co 🗧 | .00 | .00 |
| Calcio | Ca ++ | 88.00 | 4.40 | Bicarbonatos | HCO; | 314.00 | 5.15 |
| Magnesio | Mg ⁺⁺ | 26.00 | 2.15 | Nitratos | NO. | 13.00 | .21 |
| Amonio | NH‡ | .00 | .00 | Nitritos | NO 2 | .00 | .00 |
| | | | | | | | |

ANALISIS FISICOS:

Conductividad a 25 °C (µS/cm) 728. Dureza calculada (ppm CaCO,) 327.38

.49

Residuo seco calc. (ppm) Error analitico (%)


383.16 1.68


 $(CO_3 + HCO_3)/Ca$ $(CO_3+HCO_3)/(Ca+Mg)$

SO₄ /Ca .79 $SO_{\star}/(Ca+Mg)$

| .40 |
|-----|
| .27 |

| meq/I 15. 12. | 9. | 6. | 3. | 0. | 3. | 6. | 9. | meq, 12. |
|------------------|----|----|----|--------|----|----|----|-------------|
| Na++K+ | | | | \neg | | | | CI-+NO |
| Mg++ | | J | | —— | | | | |
| | | | | į | | | | SO |
| Ca++ | | | | | | | | CO2 +HCC |
| | | | | | | | | |





OTRAS DETERMINACIONES:

 $P04^{\Xi} = 0.01 \text{ mg/l}$

GEOMECANICA Y AGUAS, S.A

ANALISIS Nº

FECHA DE MUESTREO : 31-01-91

PETICIONARIO : C.G.S.

FECHA DE ANALISIS : 20-02-91

DENOMINACION: POZO EL VERGAL. MENDAVIA


2310/4/233


HOJA DE ANALISIS


| RESULTADO: | S ANALI | HCOS: | | | | | |
|------------|------------------|--------|-------|--------------|-----------------|--------|-------|
| CATIONES | | mg/l | meq/l | ANIONES | | mg/l | meq/l |
| Litio | Li + | .00 | .00 | Sulfatos | SO , | 259.00 | 5.39 |
| Sodio | Na + | 80.00 | 3.48 | Cloruros | CI ² | 116.00 | 3.27 |
| Potasio | K+ | 4.10 | .10 | Carbonatos | co : | .00 | .00 |
| Calcio | Ca ++ | 160.00 | 8.00 | Bicarbonatos | нсо; | 267.00 | 4.38 |
| Magnesio | Mg ⁺⁺ | 30.00 | 2.48 | Nitratos | NO. | 58.00 | .93 |
| Amonio | NH‡ | .13 | .01 | Nitritos | NO 2 | .03 | .00 |

ANALISIS FISICOS: RELACIONES IONICAS

| | | | ,, vo | | |
|---|--------|---|-------|--------------|-------|
| Conductividad a 25 °C (µS/cm) | 1303. | CI/Na | .94 | Mg/Ca | .31 |
| Dureza calculada (ppm CaCO ₃) | 523.90 | CI/(Na+K) | .91 | Na/Ca | .44 |
| На | 7.49 | CI/SO. | .61 | Na/K | 33.16 |
| Residuo seco calc. (ppm) | 685.79 | (CO ₃ +HCO ₃)/Ca | .55 | SO,/Ca | .67 |
| Error analitico (%) | .70 | $(CO_3+HCO_3)/(Ca+Mg)$ | .42 | SO, /(Ca+Mg) | .51 |







OTRAS DETERMINACIONES:

 $P04^{5} = 0.03 \text{ mg/l}$

ANEXO 4: BOLETIN DE ANALISIS BACTERIOLOGICO REALIZADO EN LA RED



Servicio Navarro de Salud

Osasunbidea

Dirección A.P., S.P., S.M.

Eza, 2 31500 TUDELA Tel. (948) 82 57 11 Fax (948) 82 68 05

ANALISIS CON REFERENCIA: 185/91

Realizado el análisis microbiológico con referencia 185/91, solicitado por el Instituto Tecnológico Minero, de la red de distribución de Mendavia, se observa que existen más de 200 bacterias aerobias/ml, debido a la casi no existencia de cloro libre en la red de distribución (o,05 p.p.m.).

Atentamente.

Tudela a 10 de Junio de 1.991

VºBº: PEDRO OVIEDO DE SOLA

(Director de A.P., S.P.

y S.M. del Area de Tudela)

Fdo.: JAVIER FORCADA MELERO

(Técnico de Atención al

Medio del Area de Tudela)



Gobierno de Navarra

POTABILIDAD DE AGUAS

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE NAVARRA Laboratorio: Tudela y Comarca

| | ANALISIS | | |
|--|---|--------------|--|
| | | | |
| Dirección | | | Teléfono |
| Datos sobre el lugar de la tor | ma Cafe-bar "La | s Vegas". | de distribución. MENDAVIA. Carretera de Augusto |
| Recogida por La Compa | ñia General de S | ondeos. | S/Ref.* n.º |
| Fecha y hora de recogida | 27 | / Mayo | ; 1.991 hr. 14,00 |
| Fecha y hora de recepción en | el Laboratorio 28 | / Mayo | / 1.991 hr. 10,45 |
| i | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | RESULTADOS FI | SICO - QUIMI | cos |
| Color U. (Pt- | | | Olor |
| Temp (in situ) "C | | | |
| pH | Dureza | · F | Residuo seco m |
| | | | er fan it |
| Materia orgánica (O ₃ absorbido o | del MnO ₄ K) | mg/l | |
| oniaco (NH, 1)mg/l | Calcio (Ca++) | ma/l | |
| itos (NO,-) mg/l | Magnesio (Mg++) | •• | |
| atos (NO,—) mg/l | Cloruros (CI-) | | |
| pruros (F—)mg/l | Sulfatos (SO,=) | | |
| fatos (PO, _)mg/l | Hierro (Fe++) | | |
| , | Manganeso (Mn + +) | • | |
| | • , , | ٠. | The second secon |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESULTADO | S MICROBIO | LOGICOS | Cloro libre (in situ) 0,05 pp |
| | _ | | 1 |
| Bacterias aerobias mesófilas | 200/mi | | fecales Negativo / 100 |
| | Bacterias coliformes (NMP) Negativo /100 ml | | ulfito-reductores Negativo, 20 |
| Bacterias coliformes (NMP) N | Escherichia coli (NMP) Negativo /100 ml | | |
| Bacterias coliformes (NMP) N | ativo /100 mi | | |
| Bacterias coliformes (NMP) N | | | |

Tudela a 10 de Junio de 1991 ...
EL JEFE DEL LABORATORIO.

1138/90).



