



Instituto Tecnológico
GeoMinero de España



62601

ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

SUBTERRÁNEAS EMPLEADAS PARA

ABASTECIMIENTO PÚBLICO

DE LA PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 1.999.



Secretaría de Estado de Aguas y Costas
Ministerio de Medio Ambiente



**ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EMPLEADAS PARA ABASTECIMIENTO
PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 1.999.**

RESUMEN:

Se ha realizado una campaña de análisis químicos de las aguas subterráneas que se explotan para abastecimiento público en la provincia de Huelva.

MOTIVACIÓN:

Convenio Asistencia Técnica I.T.G.E. y Excma. Diputación provincial de Huelva.

EQUIPO DE REALIZACIÓN:

Miguel Martín Machuca (coordinación y supervisión).

Fco. Cumbreñas Santana (trabajo campo, tratamiento datos, interpretación, elaboración informe).





ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

SUBTERRÁNEAS EMPLEADAS PARA ABASTECIMIENTO

PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 1.999.

ÍNDICE

- 0 Resumen.
 - 1. Introducción.
 - 2. Trabajos realizados y presentación de la información.
 - 3. Calidad química del agua.
 - 3.1. Acuífero de la Sierra (UH 05.45 y 04.99).
 - 3.2. Acuíferos aislados (UH 04.99).
 - 3.3. Acuífero Ayamonte – Huelva (UH 04.12).
 - 3.4. Acuífero Niebla – Posadas (UH 04.13 y 05.49).
 - 3.5. Acuífero Almonte – marismas (UH 04.14 y 05.51).
 - 4. Situación general de la calidad del agua..
 - 5. Contaminación detectada
 - 6. Conclusiones.
- Anexo nº 1. Tabla nº 1.
Tabla nº 2.
Tabla nº 3.
- Anexo nº 2. Analítica. Resultados y gráficos de Piper y potabilidad.

*Estudio sobre la calidad de las aguas subterráneas
empleadas para abastecimiento público
de la provincia de Huelva. Año 1.999.*

M E M O R I A



ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EMPLEADAS PARA ABASTECIMIENTO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 1.999.

0. - RESUMEN

Se ha realizado una campaña de muestreo y análisis de las aguas subterráneas que se explotan en la provincia de Huelva, para abastecimiento público y urbano. Los resultados obtenidos se comparan con análisis anteriores, para tratar su evolución.

1. - INTRODUCCIÓN

El presente estudio se enmarca dentro del Convenio de Asistencia técnica, suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Huelva y el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE).

Dentro del mismo, se realizan continuas labores de asesoramiento técnico en materia de aguas subterráneas destinadas al abastecimiento público y urbano. Se plantea realizar un control periódico de la calidad natural en origen, antes del tratamiento de potabilización, de las aguas subterráneas que se emplean para abastecer la población de la provincia.

Además de tratarse la situación actual, se analiza la evolución, considerando análisis anteriores, disponibles en la base de datos AGUAS del ITGE, en la que se recoge información hidrogeológica de los acuíferos existentes en la región. Para la mayoría de los puntos se dispone de medidas, al menos, desde 1.996/97, año en el que se realizó, también dentro del mismo convenio, un estudio global de la situación del abastecimiento en la provincia. También se han considerado análisis químicos de captaciones de abastecimiento, que se muestran y analizan



periódicamente, por estar incluidos en varias redes de control de calidad de los acuíferos existentes en la provincia.

Se consideran, para el presente año, un total de 50 análisis, de los que 39 han sido muestreados al efecto y 11 son muestras de las redes de calidad de acuíferos.

Las aguas analizadas en este estudio abastecen o son fuente alternativa en 75 poblaciones (45 %), que pertenecen a 41 términos municipales; la población abastecida son 121.329 personas (27 % del total provincial).

2. - TRABAJOS REALIZADOS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El trabajo realizado ha tenido dos etapas: la primera, consistente en el trabajo de campo, y la segunda, de gabinete.

Trabajo de campo. Se ha realizado un muestreo de la mayor parte de las captaciones de agua subterránea de abastecimiento público de la provincia. El muestreo se hizo dentro de la campaña de medidas piezométricas de las captaciones de abastecimiento, realizada en este año, que se adscribe, así mismo, al Convenio anteriormente citado.

La campaña se realizó durante dos semanas (desde el 15 al 22 de Abril, y el 11 y 18 de Mayo) y fue llevada a cabo por el técnico encargado del estudio y un auxiliar de campo. Previamente a las visitas, se notificó, telefónicamente, desde el ITGE, el día en el que se iba a proceder a realizar las medidas y tomar las muestras.

Se visitaron un total de 86 captaciones (15 manantiales, 13 pozos y 59 sondeos), de las que se han muestreado 39, además de otras 11 captaciones que el ITGE muestrea semestralmente.

Trabajo de gabinete. Con posterioridad a la realización de la analítica, se ha procesado la información recopilada, introduciendo los resultados en la base AGUAS. A partir de ésta, y con el programa ITGEGRAF se han confeccionado los gráficos de potabilidad y de Piper, correspondientes al análisis de esta campaña, y los mismos,



correspondientes a la evolución temporal (en éste último, se reflejan todos los análisis disponibles).

Los resultados e interpretaciones de los análisis se detallan en una serie de tablas, que conforman el anexo nº 1 del presente informe:

Tabla nº 1. Caracterización química. Analítica año 1.999.

Tabla nº 2. Caracterización química. Analítica año 1.995/96

Tabla nº 3. Muestras que sobrepasan límites de potabilidad. Analítica año 1.999.

Los análisis se han realizado en los laboratorios del Instituto, y han sido de tipo normal: DQO, cloruro, bicarbonato, carbonato, nitrato, sodio, magnesio, calcio, potasio, pH, conductividad, nitrito, amonio, fosfato y sílice.

En el anexo nº 2 se detallan los análisis realizados y los considerados de fechas anteriores, para cada una de las 50 muestras analizadas. Las muestras se han denominado como CAHU99-x, donde la primera parte significa Calidad Huelva año 1.999, y la segunda parte es un número de orden de muestreo. Por cada muestra se adjunta la siguiente información:

- hoja de resultados de la analítica
- hoja con diagrama de Piper y potabilidad
- hoja de resultados de analítica anterior disponible en la base AGUAS
- diagramas de Piper y potabilidad conjuntos de analítica anterior y la realizada en esta campaña (evolución temporal).

Los análisis se detallan ordenados en base a la denominación de la muestra. Se detalla también un listado, en el que figura la denominación, las captaciones y el núcleo abastecido.

En el presente informe se describe la calidad química actual, y se trata la evolución temporal, en las captaciones de las que se disponen de análisis anteriores. El tratamiento de la información se ha realizado agrupando las captaciones de las poblaciones que explotan una misma unidad hidrogeológica (UH) o que se encuentran en una misma comarca; seguidamente, se realiza un comentario general. Se han agrupado de la siguiente forma:



- Acuífero de la Sierra (UH 05.45 y 04.99)
- Acuíferos aislados (UH 04.99)
- Acuífero Ayamonte – Huelva (UH 04.12)
- Acuífero Niebla – Posadas (UH 04.13)
- Acuífero Almonte – Marismas (UH 04.14 y 05.51)

3. - CALIDAD QUÍMICA DEL AGUA

A continuación se tratan los resultados obtenidos. Para cada una de las muestras y abastecimientos, definimos la calidad natural del agua en base a:

- facies hidroquímica
- mineralización
- dureza
- potabilidad (R.D. 1138/1990)

En principio, tratamos la información agrupada por acuíferos o áreas dentro de la provincia, para luego pasar a hacer un comentario general, tanto de la situación actual como de la evolución de la calidad.

En cada apartado se detallan las poblaciones, junto con las captaciones analizadas; en cada una de estas, se cita su denominación, su número de IPA (Inventario de Puntos de Agua del ITGE) y la denominación de la muestra (los análisis y gráficos correspondientes se encuentran en el anexo nº 2, ordenados según esta denominación).

3.1. - Acuífero de la Sierra (UH 05.45 Y 04.99)

Tratamos aquí las captaciones que explotan agua subterránea asociada al acuífero de la Sierra, la mayor parte de las cuales se asocian a las calizas de edad Cámbrico, que configuran el principal material acuífero de la zona.

Este acuífero, dentro de la cuenca del Guadalquivir, queda englobado en la unidad hidrogeológica 05.45 (Sierra Morena) y en la Cuenca del Guadiana, no tiene definida poligonal de UH, por lo que se engloba dentro de la UH 04.99 (acuíferos aislados).



Se han analizado, dentro de esta campaña, las siguientes captaciones:

TÉRMINO MUNICIPAL	NUCLEO URBANO ABASTECIDO	Nº IPA	CAPTACIÓN	MUESTRA
ALAJAR	ALAJAR	103770008	MANANTIAL LA PENA	CAHU99-14
ALMONASTER REAL	CALABAZARES	103780052	SONDEO ABAST.	CAHU99-24
ALMONASTER REAL	ALMONASTER REAL	103750028	MANANTIAL POLLOS	CAHU99-23
ARACENA	CASTANUELO	103740002	SONDEO ABASTEC.	CAHU99-05
ARACENA	ARACENA	103780002	FUENTE CASTAÑO	CAHU99-06
ARACENA	JABUGUILLO	113750041	SONDEO ABASTEC.	CAHU99-07
ARACENA	UMBRIA, LA	113750020	SONDEO PUERTO GIL 2	CAHU99-10
ARACENA	JABUGUILLO	113750041	SONDEO ABASTECIMIENTO	CAHU99-07
AROCHE	AROCHE	93730018	MANANTIAL LA SANTA	CAHU99-18
ARROYOMOLINOS LEÓN	ARROYOMOLINOS LEÓN	113660004	MANANT ABISMO	CAHU99-38
CALA	CALA	113730007	SONDEO ANTIGUO LA VIÑA	CAHU99-37
CAÑAVERAL LEÓN	CAÑAVERAL LEÓN	103680001	MANANT PLAZA	CAHU99-39
CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	103760011	SONDEO FÁBRICA	CAHU99-27
CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	103760005	SONDEO PLAZA ABAJO	CAHU99-28
CORTECONCEPCIÓN	CORTECONCEPCIÓN	113750020	SONDEO PUERTO GIL 2	CAHU99-10
CORTEGANA	CORTEGANA	103750014	SONDEO BERROS 1	CAHU99-02
CORTELAZOR	CORTELAZOR	103730001	MANANTIAL CHORRITO RAMON	CAHU99-08
CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	103680005	MANANTIAL LA CORTE	CAHU99-01
ENCINASOLA	ENCINASOLA	103550003	SONDEO CASA SOLÍS	CAHU99-19
FUENTEHÉRIDOS	FUENTEHÉRIDOS	103770005	MANANTIAL PLAZA	CAHU99-13
GALAROZA	GALAROZA	103760010	MANANTIAL DUQUESA	CAHU99-26
HIGUERA SIERRA	HIGUERA SIERRA	113750020	SONDEO PUERTO GIL 2	CAHU99-10
HINOJALES	HINOJALES	103680013	POZO HUERTA ABAD	CAHU99-25
JABUGO	LOS ROMEROS	103760001	MANANTIAL FUENTE ROMEROS	CAHU99-22
JABUGO	REPILADO, EL	103760028	MANANT S.CRISTOBAL	CAHU99-21
JABUGO	JABUGO	103770007	MANANTIAL MINA	CAHU99-20
LINALES SIERRA	LINALES SIERRA	103770050	MANANTIAL HERRERÍA	CAHU99-15
MARINES, LOS	MARINES, LOS	103770004	POZO BARRANCA	CAHU99-04
NAVA, LA	NAVA, LA	103720005	FUENTE SANTA	CAHU99-16
PUERTO MORAL	PUERTO MORAL	113750008	SONDEO FUENTE MACHENA	CAHU99-03
ROSAL FRONTERA	ROSAL FRONTERA	83740001	POZO BARRANCO ESTANCO	CAHU99-17
SANTA ANA REAL	SANTA ANA LA REAL	103780051	POZO CASARES	CAHU99-12
SANTA ANA REAL	CORTE, LA	103780035	SONDEO ABAST.	CAHU99-11
SANTA OLALLA CALA	SANTA OLALLA CALA	113770010	SOND NUEV S.PEDRO	CAHU99-36
VALDELARCO	VALDELARCO	103720042	SONDEO POZUELO 2	CAHU99-09
ZUFRE	ZUFRE	113770001	POZO S. SEBASTIÁN	CAHU99-35

Los análisis realizados indican que se trata de aguas de buena calidad, que no sobrepasan los límites de potabilidad, antes del tratamiento de potabilización, a excepción de la muestra analizada del manantial "la corte", de abastecimiento a Cumbres Mayores, que sobrepasa ligeramente el límite de los nitritos.

Todas son de facies bicarbonatada, predominando la bicarbonatada cálcica. Son aguas de mineralización débil a muy débil y, respecto a la dureza, son muy duras, la mayor parte de ellas.



De casi todas las captaciones analizadas se dispone de analítica anterior, en la base AGUAS del ITGE. Comparando las campañas del año 1996 / 97 con la realizada en este estudio, no se observan variaciones significativas; la mayor parte de las captaciones presentan idénticas características de calidad natural. La única variación a destacar es el aumento de la concentración del ión nitrito en el manantial "la corte", de abastecimiento a Cumbres Mayores.

3.2. - Acuíferos aislados (UH 04.99)

En este apartado se tratan captaciones de abastecimiento de las comarcas de la cuenca minera y el Andévalo.

TÉRMINO MUNICIPAL	NUCLEO URBANO ABASTECIDO	Nº IPA	CAPTACIÓN	COMARCA	MUESTRA
ZALAMEA REAL	MARIGENTA	103940002	SONDEO ABAST.	CUENCA MINERA	CAHU99-33
GRANADA RIOTINTO	GRANADA RIOTINTO	113810004	SONDEO NUEVO	CUENCA MINERA	CAHU99-34
BEAS	FUENTE CORCHA	94040007	SONDEO Nº 7	ANDEVALO	CAHU99-29
CERRO ANDEVALO	CERRO ANDEVALO	93860003	SONDEO Nº 6	ANDEVALO	CAHU99-30
CERRO ANDEVALO	MONTES S. BENITO	93860002	SONDEO COTOLÍA 1	ANDEVALO	CAHU99-31

El sondeo de abastecimiento de Marigenta (Zalamea la Real) ha presentado en esta campaña, exceso de nitritos, sobrepasando el límite de potabilidad en 0,07 mg/l. Se trata de aguas bicarbonatada clorurada cálcico magnésica, de mineralización débil y muy duras. Esta captación fue analizada en la campaña de 1.996 y no sobrepasó ningún límite de potabilidad. El exceso de nitritos puede ser debido a infiltración de aguas residuales urbanas.

El sondeo "Cotolía 1", de abastecimiento a Montes de San Benito excede el límite de potabilidad en el ión magnesio, al igual que en 1.996; se interpreta como condiciones de calidad natural.

Se analizaron también las aguas subterráneas que se explotan para abastecimiento a El Cerro del Andévalo; se trata de aguas bicarbonatada cálcico sódica. Cumplen con la normativa de potabilidad, antes del tratamiento. Entre 1.996 y la actualidad, la analítica refleja un aumento relativo de las concentraciones de los aniones bicarbonato y sulfato, además de una disminución de la mineralización.



Las aguas de La Granada de Riotinto y de Fuente de la Corcha (Beas) también se analizaron. Son aguas bicarbonatadas cálcico magnésica, de mineralización débil, muy duras y no exceden ningún límite de potabilidad. Las aguas de La Granada presentan características similares a hace tres años; en las de la Fuente de la Corcha, se observa un aumento relativo del ión cloruro.

3.3. - Acuífero Ayamonte – Huelva (UH 04.12)

Este acuífero se enmarca en la comarca de la costa, entre Ayamonte y Huelva; el abastecimiento urbano es gestionado por la mancomunidad GIAHSA. En la actualidad, se abastecen con aguas subterráneas las localidades de Ayamonte y El Rompido; otras poblaciones (La Antilla e Isla Cristina) disponen de sondeos de abastecimiento que los mantienen operativos. Tanto unos como otros se muestrean semestralmente, dentro de la red de calidad de esta unidad hidrogeológica, por lo que se ha considerado analítica de todas las captaciones (en uso y operativas):

TERMINO MUNICIPAL	NUCLEO URBANO ABASTECIDO	Nº IPA	CAPTACIÓN	UH	MUESTRA
LEPE	ANTILLA. LA	84180122	SONDEO MACIAS	04.12	CAHU99-42
AYAMONTE	AYAMONTE	84170102	SONDEO FIDEL	04.12	CAHU99-40
ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	84170038	SONDEO MATACABALLOS	04.12	CAHU99-41
CARTAYA	ROMPIDO. EL	94150013	SONDEO CARTAYA 5	04.12	CAHU99-45

El sondeo "Macías", antiguo abastecimiento de La Antilla, presenta aguas que cumplen con la normativa de potabilidad; son de facies bicarbonatada clorurada cálcica, de mineralización débil y muy duras.

Las aguas de abastecimiento de El Rompido, también son potables, y presentan facies clorurada bicarbonatada sódica.

Las otras captaciones consideradas, de abastecimiento a Ayamonte e Isla Cristina, sobrepasan el límite de los cloruros, por efectos de intrusión marina; el sondeo "Matacaballos", además, el del ión magnesio. Son aguas cloruradas de mineralización media y muy duras.

Del sondeo de abastecimiento de El Rompido se dispone de analítica, en la base AGUAS, desde el año 1.988; de los otros tres



sondeos, desde el año 1.993. Para el caso de los abastecimiento de Ayamonte e Isla Cristina, se observa, durante ese periodo de seis años, un aumento progresivo de los iones cloruro y magnesio, resultado de la intrusión marina existente en el sector occidental de ese acuífero.

Los otros dos sondeos considerados, presentan una caracterización química más o menos constante.

3.3. - Acuífero Niebla – Posadas (UH 04.13 Y 05.49)

En este acuífero el ITGE controla una red de calidad, conformada por antiguos sondeos de abastecimiento de la comarca del Condado, que los mantienen operativos: sondeos de La Palma del Condado y de Paterna y Escacena. Además, se ha considerado en el estudio uno de los sondeos de abastecimiento de Trigueros.

TERMINO MUNICIPAL CAPTACIÓN	NÚCLEO URBANO ABASTECIDO	Nº IPA	CAPTACIÓN	UH	MUESTRA
TRIGUEROS	TRIGUEROS	104050062	SOND AYO. SEQUILLO	04.13	CAHU99-32
PALMA CONDADO	PALMA CONDADO	104080040	SONDEO 1	04.13	CAHU99-49
PATERNA	PATERNA, ESCACENA	114020006	SONDEO Nº 1	05.49	CAHU99-50

El abastecimiento de Trigueros presenta, al igual que en 1.996, una facies bicarbonatada cálcica, mineralización débil, son aguas muy duras y cumple con la normativa de potabilidad. Se dispone de análisis desde el año 1.991, y la caracterización se ha mantenido en los mismos cánones.

Las otras dos captaciones incluidas en el estudio no se explotan en condiciones normales, pertenecen a la red del ITGE, y se muestran semestralmente. Del sondeo de La Palma se dispone de analítica desde 1.982 hasta el año 1.997; se trata de aguas bicarbonatadas sódica cálcica, mineralización débil, moderadamente duras y, por lo general, cumplen la normativa de potabilidad.

Del sondeo de Paterna se tienen análisis desde el año 82 al 97. La composición catiónica se ha mantenido siempre en bicarbonatada, y la catiónica ha variado desde cálcica a cálcico magnésica; son muy duras, la mineralización suele ser débil y no sobrepasa ningún límite de potabilidad.



3.4. - Acuífero Almonte – Marismas (UH 04.14 y 05.51)

Este acuífero, que se extiende desde el río Tinto al Guadalquivir, y desde la costa a la autopista Huelva – Sevilla, ha sido también fuente de abastecimiento público de las poblaciones de la comarca del Condado y de la costa oriental de la provincia (Mazagón y Matalascañas). Dispone de una red de calidad, controlada por el ITGE, que está formada por actuales sondeos de abastecimiento de Almonte, Bollullos, Matalascañas, Mazagón y Rociana. Se ha considerado la analítica siguiente:

TERMINO MUNICIPAL CAPTACIÓN	NÚCLEO URBANO ABASTECIDO	Nº IPA	CAPTACIÓN	UH	MUESTRA
ALMONTE	ALMONTE, BOLLULLOS, ROCIANA	114150061	SONDEO LA HIGUERA	05.51	CAHU99-47
HINOJOS	HINOJOS	114150106	SONDEO 4	05.51	CAHU99-46
ALMONTE	ROCÍO, EL	114210049	SONDEO ESTAC. ELÉCTRICA	04.14	CAHU99-48
MOGÜER	MAZAGÓN	104210062	SONDEO MAZAGÓN 7	04.14	CAHU99-43
ALMONTE	MATALASCAÑAS	104280058	SONDEO Nº 10 / 12	04.14	CAHU99-44

Las aguas de este acuífero, empleadas para abastecimiento público, presentan facies clorurada o clorurada bicarbonatada, respecto a la composición aniónica, y sódica o sódico cálcica, de composición catiónica. Cumplen todas la normativa de potabilidad y son de baja mineralización.

El sondeo de Mazagón se muestrea semestralmente, desde 1.984, y presenta una caracterización constante, en torno a facies clorurada sódica, mineralización débil, ser aguas blandas y cumplir con la normativa de potabilidad. Dentro de la red de calidad del acuífero se muestrea también el sondeo "Cristalería 1" (104220009), cuya analítica y gráficos de evolución temporal se adjuntan en el anexo nº 2, junto a la muestra CAHU99-43; presenta una caracterización similar al anterior comentado.

De los sondeos de abastecimiento de Matalascañas, se muestrea semestralmente el sondeo "nº 10/12" (nº IPA 104280058), desde el año 1.993, presentando en estos últimos seis años una caracterización química natural constante y de buena calidad: clorurada bicarbonatada sódica, blandas, oligometálica y potables, sin llegar a sobrepasar, ni tan siquiera, los valores orientativos de calidad.



El sondeo "la Higuera", de abastecimiento a Almonte, Bollullos y Rociana, presenta, desde el año 1.991, una caracterización química más o menos constante, en torno a facies clorurada bicarbonatada sódica cálcica, mineralización débil y potables, en condiciones naturales.

Por último, el sondeo de abastecimiento de Hinojos, y esporádicamente, también de Chucena, presenta una caracterización química bastante similar al de Almonte.



4. - SITUACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Seguidamente se realiza un tratamiento conjunto de los resultados de la caracterización química, con el fin de obtener una visión generalizada de las aguas subterráneas que se explotan, en la provincia, para el abastecimiento urbano.

En la tabla nº 4 se detalla un resumen estadístico de los resultados; en base a las variables predominantes, dentro de facies, potabilidad, dureza y mineralización, se obtiene lo que sería la tipología predominante en las aguas consumidas, en base a los 50 análisis realizados.

La facies predominante es bicarbonatada cárquica, siendo de composición catiónica un total de 40 muestras; esto es normal, considerando que la mayor parte de los abastecimientos con aguas subterráneas, que se explotan en la provincia, se asocian a las calizas del acuífero de la sierra.

Se trata de aguas con mineralización débil (64 %), siendo el conjunto de muestras con mineralización oligometálica, muy débil y débil un total de 47 (94 %). Respecto a la dureza, son mayoritariamente muy duras (72 % de las muestras).

Son aguas que cumplen la normativa de potabilidad antes del tratamiento de potabilización: tan sólo cinco muestras han sobrepasado alguno de los límites marcados por la legislación vigente (RD 1138/1990).

Una caracterización química general de las aguas sería la siguiente:

- potabilidad: ***potable***
- facies: ***bicarbonatada cárquica***
- mineralización: ***débil***
- dureza: ***muy dura***

Las aguas analizadas son de buena calidad, aptas para el consumo humano en condiciones naturales.

Respecto a la evolución de la calidad, se ha tratado por separado en epígrafes anteriores; se observa que, en general, desde el año 1.996 a la actualidad no se han producido cambios sustanciales, conservándose la caracterización química de buena calidad de las aguas.



CARÁCTERIZACIÓN QUÍMICA	Nº MUESTRAS	% DEL TOTAL DE MUESTRAS
FACIES HIDROQUÍMICA		
Composición catiónica		
Bicarbonatada	40	80
Clorurada	10	20
Composición aniónica		
Cálcica	30	60
Cálcica sódica	2	4
Cálcica magnésica	5	10
Sódica	4	8
Sódico cálcica	3	6
Sódico magnésica	2	4
Magnésico cálcica	1	2
Magnésico sódica	2	4
Sódica	1	2
Tipología de facies		
BIC CA (facies predominante)	30	60
BIC CA NA	2	4
BIC CA MG	4	8
BIC NA CA	1	2
BIC NA MG	1	2
BIC CLO CA MG	1	2
BIC CLO CA	1	2
CLO BIC NA	3	6
CLO BIC NA CA	2	4
CLO BIC MG NA	2	4
CLO NA	1	2
CLO NA MG	1	2
CLO MG CA	1	2
MINERALIZACIÓN		
Oligometálica	3	6
Muy débil	12	24
Débil (predominante)	32	64
Media	3	6
DUREZA		
Blanda	4	8
Moderadamente dura	7	14
Dura	3	6
Muy dura (predominante)	36	72
POTABILIDAD		
Potable	45	90
No potable	5	10

BIC: bicarbonatada, CLO: clorurada, SUL: sulfatada, CA: cálcica, MG: magnésica, NA: sódica

TABLA Nº 4. CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA MUESTRAS ANALIZADAS



5. - CONTAMINACIÓN DETECTADA

De las cincuenta muestras analizadas, tan sólo cinco de ellas han sobrepasado algún límite de potabilidad. En la tabla nº 3 (anexo 2) se detallan las muestras en cuestión, la contaminación detectada y las posibles causas.

Dos captaciones de abastecimiento de Cumbres Mayores y Marigenta han sobrepasado el límite de los nitratos; esta contaminación es interpretable como infiltración de aguas residuales urbanas. El sondeo "cotolia 1", de abastecimiento de Montes de San Benito excede la concentración del magnesio, al igual que en 1.996; ello se interpreta como condiciones de calidad natural.

Por último, el sondeo de abastecimiento de Ayamonte y uno de los antiguos sondeos de Isla Cristina, presentan, por efectos de intrusión marina, exceso en los iones cloruro y magnesio.



6.- CONCLUSIONES

Se ha realizado una campaña analítica de las aguas subterráneas que, en la provincia de Huelva, se emplean para abastecimiento urbano.

Se pretende realizar un seguimiento en el tiempo de la calidad. La analítica realizada se ha comparado con análisis anteriores, disponibles en la base AGUAS del ITGE. En base a los trabajos realizados, se llega a las siguientes conclusiones:

1. Las aguas subterráneas de abastecimiento urbano son **aguas de buena calidad** que, en la mayoría de los casos (90 %) no sobrepasan ningún límite de potabilidad (RD 1138/1990).
2. La **caracterización hidroquímica** predominante es la definida por una facies bicarbonatada cálcica, mineralización débil y muy duras.
3. La calidad química se mantiene **estable en el tiempo**.

Sevilla, Julio de 1.999


VºBº

JEFE OFICINA PROYECTOS
I.T.G.E. EN SEVILLA

Fdo.: Miguel Martín Machuca



EL AUTOR



Fdo.: Fco. Cumbreñas Santana
Geólogo

Resumen sobre la actividad de las empresas constructoras
en el sector público en el periodo 2008-2010
y sus implicaciones para la economía argentina

ANEXO C

ANEXO N° 1

TABLAS

Tabla n° 1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. ANALÍTICA AÑO 1.999.

Tabla n° 2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. ANALÍTICA AÑO 1.994/95

Tabla n° 3. MUESTRAS QUE SOBREPASAN LÍMITES DE
POTABILIDAD. ANALÍTICA AÑO 1.999.

TABLA N° 1

Caracterización química. Analítica año 1.999

Estudio Calidad Aguas Subterráneas Abastecimiento Público Provincia de Huelva. Año 1.999.
CONVENIO ASISTENCIA TÉCNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA - I.T.G.E.

TABLA N° 1

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. ANALÍTICA AÑO 1.999

ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN	Nº IPA	LOCALIZACIÓN	VOLUMEN CANTIDAD	UNIDAD	VALORACIONES	PROTOTIPO	VALORACIONES	PROTOTIPO	VALORACIONES	PROTOTIPO
ALÁJAR	ALÁJAR	ALMONASTER REAL	103770008 MANANTIAL PEÑA	SIERRA	04.99	CAHU99-14	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
ALMONASTER REAL		CALABAZARES	103750028 MANANTIAL POLLOS	SIERRA	04.99	CAHU99-23	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA
ALMONTE		ALMONTE, BOLL., ROCIANA	103760052 SONDEO ABAST.	SIERRA	04.99	CAHU99-24	BIC CA NA	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA
MATALASCAÑAS		114150061 SONDEO LA HIGUERA	CONDADO	05.51	CAHU99-47	CLO BIC NA	POTABLE	MUY DÉBIL	DURA	
ROCÍO, EL		104280058 SONDEO N° 10 / 12	CONDADO	04.14	CAHU99-44	CLO BIC NA	POTABLE	OOLIGOMOMETÁLICA	BLANDA	
ARACENA		114210049 SOND. ESTAC. ELÉCTR.	CONDADO	04.14	CAHU99-48	CLO BIC NA CA	POTABLE	MUY DÉBIL	DURA	
CASTAÑUELO		103780002 FUENTE CASTAÑO	SIERRA	05.45	CAHU99-06	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
JABUGUILLO		103740002 SONDEO ABASTEC.	SIERRA	05.45	CAHU99-05	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
AROCHE		113750041 SONDEO ABASTEC.	SIERRA	05.45	CAHU99-07	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
ARROYOMOLINOS LEÓN		93730016 MANANTIAL LA SANTA	SIERRA	04.99	CAHU99-18	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
AYAMONTE		113660004 MANANT ABISSO	SIERRA	05.45	CAHU99-38	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
BEAS		84170102 SONDEO FIDEL	COSTA	04.12	CAHU99-40	CLO NA MG	NO POTABLE	MEDIA	MUY DURA	
CALA		94040007 SONDEO N° 7	ANDÉVALO	04.99	CAHU99-29	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
CAÑAVERAL LEÓN		113730007 SONDEO ANT. VÍÑA	SIERRA	05.45	CAHU99-37	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	
CARTAYA		103680001 MANANT PLAZA	SIERRA	05.45	CAHU99-39	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	
CASTAÑO ROBLEDO		94150013 SONDEO CARTAYA 5	COSTA	04.12	CAHU99-45	CLO BIC NA	POTABLE	DÉBIL	DURA	
CERRO ANDÉVALO		103760011 SONDEO FÁBRICA	SIERRA	04.99	CAHU99-27	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA	
CERRO ANDÉVALO		103760005 SONDEO PLAZA ABAJO	SIERRA	04.98	CAHU99-28	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA	
CERRO CONCEPCIÓN		93880003 SONDEO N° 6	ANDÉVALO	04.99	CAHU99-30	BIC CA NA	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA	
CORTEGANA		93880002 SONDEO COTOLÍA 1	ANDÉVALO	04.99	CAHU99-31	CLO BIC MG NA	NO POTABLE	MEDIA	MUY DURA	
CORTECONC., HIGUERA, S., UMBRIA		113750020 SONDEO PUERTO GIL 2	SIERRA	05.45	CAHU99-10	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
		103750014 SONDEO BERRROS 1	SIERRA	04.99	CAHU99-02	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA	NOMBRE DEL ESTUDIO	NOMBRE DE LA FUENTE	TIPO DE FUENTE	LOCALIZACIÓN	TIPO DE AGUA	VALORES FÍSICOS	VALORES QUÍMICOS	VALORES BIOLÓGICOS
CORTELAZOR	CORTELAZOR	103730001 MAN CHORR. RAMON	SIERRA	05.45 CAHU99-08	CLO BIC MG NA	POTABLE	OLIGOMETÁLICA	BLANDA
CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	103680005 MANANTIAL LA CORTE	SIERRA	05.45 CAHU99-01	BIC CA	NO POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA
ENCINASOLA	ENCINASOLA	103550003 SONDEO CASA SOLIS	SIERRA	04.99 CAHU99-18	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
FUENTEHÉRIDOS	FUENTEHÉRIDOS	103770005 MANANTIAL PLAZA	SIERRA	04.99 CAHU99-13	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
GALAROZA	GALAROZA	103760010 MANANTIAL DUQUESA	SIERRA	04.99 CAHU99-26	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
GRANADA RIOTINTO	GRANADA RIOTINTO	113610004 SONDEO NUEVO	CUENCA MINERA	04.99 CAHU99-34	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
HINOJALES	HINOJALES	103580013 POZO HUERTA ABAD	SIERRA	05.45 CAHU99-25	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
HINOJOS	HINOJOS	114150106 SONDEO 4	CONDADO	05.51 CAHU99-46	CLO BIC NA CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	841700038 SOND. MATACABALLOS	COSTA	04.12 CAHU99-41	CLO MG CA	NO POTABLE	MEDIA	MUY DURA
JABUGO	JABUGO	103770007 MANANTIAL MINA	SIERRA	04.99 CAHU99-20	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA
LOS ROMEROS	LOS ROMEROS	103760001 MAN. FTE. ROMEROS	SIERRA	04.99 CAHU99-22	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
REPILADO, EL	REPILADO, EL	103760026 MANANT S.CRISTOBAL	SIERRA	04.99 CAHU99-21	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA
LEPE	ANTILLA, LA	84180122 SONDEO MACÍAS	COSTA	04.12 CAHU99-42	BIC CLO CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
LINARES SIERRA	LINARES SIERRA	103770050 MANANTIAL HERRERIA	SIERRA	04.99 CAHU99-15	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
MARINES, LOS	MARINES, LOS	103770004 POZO BARRANCA	SIERRA	05.45 CAHU99-04	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
MOGWER	MAZAGÓN	104210062 SONDEO MAZAGÓN 7	COSTA	04.14 CAHU99-43	CLO NA	POTABLE	MUY DÉBIL	BLANDA
NAVA, LA	NAVA, LA	103720005 FUENTE SANTA	SIERRA	04.99 CAHU99-16	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
PALMA CONDADO	PALMA CONDADO	104080040 SONDEO 1	CONDADO	04.13 CAHU99-49	BIC NA CA	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA
PATERNA	PATERNA, ESCACENA	114020006 SONDEO N° 1	CONDADO	05.49 CAHU99-50	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
PUERTO MORAL	PUERTO MORAL	113750008 SOND. FTE. MACHONA	SIERRA	05.45 CAHU99-03	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
ROSAL FRONTERA	ROSAL FRONTERA	83740001 POZO BCO. ESTANCO	SIERRA	04.99 CAHU99-17	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
SANTA ANA REAL	CORTE, LA	103760035 SONDEO AREAST.	SIERRA	04.99 CAHU99-11	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
SANTA OLALLA CALA	SANTA ANA LA REAL	103760051 POZO CASARES	SIERRA	04.99 CAHU99-12	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA
TRIGUEROS	SANTA OLALLA CALA	113770010 SOND NUEV S. PEDRO	SIERRA	05.45 CAHU99-36	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
VALDELARCO	TRIGUEROS	104050062 SOND AYO. SEQUITO	COSTA	04.13 CAHU99-32	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
ZALAMEA REAL	VALDELARCO	103720042 SONDEO POZUELO 2	SIERRA	04.99 CAHU99-09	BIC NA MG	NO POTABLE	OLIGOMETÁLICA	BLANDA
ZUFRE	MARGENTA	103840002 SONDEO ABASTEC.	CUENCA MINERA	04.99 CAHU99-33	BIC CLO CA MG	NO POTABLE	DÉBIL	MUY DURA
	ZUFRE	113770001 POZO S. SEBASTIÁN	SIERRA	05.45 CAHU99-35	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA

FACIES: BIC: bicarbonatada, CLO: clorurada, NA: sódica, MG: magnésica, C4: calcica

Estudio Calidad Aguas Subterráneas Abastecimiento Público Provincia de Huelva. Año 1.999
CONVENIO ASISTENCIA TÉCNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA - I.T.G.E.

TABLA Nº 2
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. ANALÍTICA 1.996 / 97

PERFIL GEOGRÁFICO Y URBANO	Nº BVA	CAPACIDAD	VOLUMEN m ³ /d	FACILIDAD m ³ /d	VÍNCULOS m ³ /d	DISPONIBILIDAD m ³ /d	ESTRUCTURA m ³ /d			
ALÁJAR	ALÁJAR	103770008	MANANTIAL PEÑA	04.99	CAHU-26	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-14
ALMONASTER REAL	ALMONASTER REAL	103750028	MANANTIAL POLLOS	04.99	CAHU-37	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-23
CALABAZALES		103760052	SONDEO ABAST.	04.99	CAHU-36	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-24
GIL MÁRQUEZ		103750006	SOND. ABASTECIM.	04.99	CAHU-38	BIC CLO MG NA	POTABLE	OLIGOMETÁLICA	BLANDA	
PATRÁS, EL		103820003	MANAN. MARIBUEY	04.99	CAHU-35	BIC CA MG NA	POTABLE	MUY DÉBIL	DURA	
ALMONTÉ	ALMONTÉ, BOLL., ROCIANA	114150081	SONDEO LA HIGUERA	05.51	CAHU-47	CLO NA	POTABLE	MUY DÉBIL	BLANDA	CAHU99-47
MA TALASCAÑAS		104280031	SONDEO 2	04.14	CAHU-52	CLO NA	POTABLE	OLIGOMETÁLICA	BLANDA	
ROCÍO, EL		114210049	SOND. ESTAC. ELÉCTR.	04.14	CAHU-58	CLO NA CA	POTABLE	MUY DÉBIL	DURA	CAHU99-48
ARACENA		103780002	FUENTE CASTAÑO	05.45	CAHU-18	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-06
CASTAÑUELO		103740002	SONDEO ABASTEC.	05.45	CAHU-19	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-05
JABUGUILLO		113750041	SONDEO ABASTEC.	05.45	CAHU-20	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-07
AROCHE		93730016	MANANTIAL LA SANTA	04.99	CAHU-39	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-18
CEFÍÑAS, LAS		93740004	POZO AYO. VIBORA	04.99	CAHU-40	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA	
ARROYOMOLINOS LEÓN	ARROYOMOLINOS LEÓN	113660004	MANANT ABISSMO	05.45	CAHU-03	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-38
AYAMONTE		84170102	SONDEO FIDEL	04.12	CAHU-53	CLO NA	POTABLE	DÉBIL	BLANDA	CAHU99-40
BEAS		94040007	SONDEO N°7	04.99	CAHU-44	CLO BIC CA NA	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA	CAHU99-29
CALA	CALA	113730007	SONDEO ANT. VÍÑA	05.45	CAHU-02	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-37
CAMBRES S. BARTOLOMÉ		103660007	SONDEO CHORRILLO	04.99	CAHU-06	CLO BIC CA MG	NO POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	
CAMPOFRÍO	CAMPOFRÍO	103840001	POZO ANTIGUO	04.99	CAHU-24	BIC CLO CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA	

Propiedad del Ayuntamiento de Huelva. Año 1.999.

ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA EN LOS BOSQUES DE LA SIERRA DE CORDOBA											
CÓDIGO	LOCALIDAD	CANTÓN	PROVINCIA	SOLUCIÓN			VALORES			CONCLUSIONES	
				TIPO	ESTADO	USO	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD
CAÑAVERAL LEÓN	CAÑAVERAL LEÓN	CARTAYA	LEÓN	103680001	MANANT PLAZA	05.45 CAHU-04	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-39
CASTAÑO ROBLEDO	ROMPIDO, EL	CASTAÑO ROBLEDO	LEÓN	94150013	SONDEO CARTAYA 5	04.12 CAHU-56	CLO NA	POTABLE	MUY DÉBIL	BLANDA	CAHU99-45
CERRO ANDEVALO	CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	LEÓN	103780005	SONDEO PLAZA ABAJO	04.99 CAHU-21	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA	CAHU99-28
CERRO ANDÉVALO	CERRO ANDÉVALO	CERRO ANDÉVALO	LEÓN	93880003	SONDEO N° 6	04.98 CAHU-45	SUL BIC CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA	CAHU99-30
CORTECONCEPCION	MONTES S. BENITO	CORTECONC., HIGUERA S., UMBRA	LEÓN	93860002	SONDEO COTOLA 1	04.99 CAHU-46	CLO BIC MG NA CA	NO POTABLE	MEDIA	MUY DURA	CAHU99-31
CORTEGANA	CORTECONCEPCION	CORTECONC., HIGUERA S., UMBRA	LEÓN	113750020	SONDEO PUERTO GIL 2	05.45 CAHU-11	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-10
CORTELAZOR	CORTEGANA	CORTEGANA	LEÓN	103750014	SONDEO BERROS 1	04.99 CAHU-41	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-02
CUMBRES MAYORES	CORTELAZOR	CORTELAZOR	LEÓN	103730001	MAN. CHORR. RAMON	05.45 CAHU-15	CLO BIC CA	POTABLE	OLIGOMETÁLICA	BLANDA	CAHU99-08
CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	LEÓN	103680035	SONDEO 6	05.45 CAHU-09	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-01
ENCINASOLA	CUMBRES MAYORES	ENCINASOLA	LEÓN	103680005	MANANTIAL LA CORTE	05.45 CAHU-08	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-19
FUENTEHERIDOS	ENCINASOLA	FUENTEHERIDOS	LEÓN	103550003	SONDEO CASA SOLIS	04.99 CAHU-07	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-19
GALAROZA	FUENTEHERIDOS	GALAROZA	LEÓN	103770019	SOND. CAÑ ENCHILLA	04.99 CAHU-14	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-01
NAVAHERMOSA	GALAROZA	NAVAHERMOSA	LEÓN	103760010	MANANTIAL DUQUESA	04.99 CAHU-27	BIC CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-26
GRANADA RIOTINTO	NAVAHERMOSA	NAVAHERMOSA	LEÓN	103730004	ZANJA TALENQUE	05.45 CAHU-28	BIC CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL	MOD. DURA	CAHU99-34
HINOJALES	GRANADA RIOTINTO	HINOJALES	LEÓN	113810004	SONDEO NUEVO	04.98 CAHU-23	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-34
HINOJOS	HINOJALES	HINOJOS	LEÓN	103680013	POZO HUERTA ABAD	05.45 CAHU-05	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-25
HINOJOS	HINOJOS	HINOJOS	LEÓN	114150106	SONDEO 4	05.51 CAHU-48	CLO NA CA	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA	CAHU99-46
HUELVA	RIBERA, LA	HUELVA	LEÓN	94140036	SONDEO RIBERA	04.13 CAHU-42	BIC CLO CA NA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-41
ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	LEÓN	84170038	SOND. MATACABALLOS	04.12 CAHU-54	CLO CA MG NA	NO POTABLE	FUERTE	MUY DURA	CAHU99-20
JABUGO	JABUGO	JABUGO	LEÓN	103770007	MANANTIAL MINA	04.99 CAHU-32	BIC CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-22
LOS ROMEROS	LOS ROMEROS	LOS ROMEROS	LEÓN	103760001	MAN. FTE. ROMEROS	04.99 CAHU-34	BIC CLO MG CA	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-21
REPILADO, EL	REPILADO, EL	REPILADO, EL	LEÓN	103760026	MANANT S.CRI TOBAL	04.99 CAHU-33	BIC CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL	DURA	CAHU99-04
LEPE	ANTILLA, LA	LEPE	LEÓN	84180122	SONDEO MACIAS	04.12 CAHU-56	BIC CA	POTABLE	DÉBIL	MOD. DURA	CAHU99-42
LINARES SIERRA	LINARES SIERRA	LINARES SIERRA	LEÓN	103770050	MANANTIAL HERRERIA	04.99 CAHU-13	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-15
MARINES, LOS	MARINES, LOS	MARINES, LOS	LEÓN	103770004	POZO BARRANCA	05.45 CAHU-29	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL	MUY DURA	CAHU99-04

Nº PVA	CANTIDAD	MATERIAL	VACÍOS	PROPIEDAD	VIENTRAS	HUMEDAD	MATERIAL
MOGHER	MAZAGÓN	104210062	SONDEO MAZAGÓN 7	04.14 CAHU-57	CLO NA	POTABLE	OLIGOMETÁLICA
NAVA, LA	NAVA, LA	103720005	FUENTE SANTA	04.99 CAHU-25	BIC CA	POTABLE	BLANDA
NIEBLA	NIEBLA	104070036	SONDEO NIEBLA 2	04.14 CAHU-61	CLO SUL NA	NO POTABLE	MUY DURA
PALMA CONDADO	PALMA CONDADO	104080040	SONDEO 1	04.13 CAHU-49	BIC NAC A	NO POTABLE	MOD. DURA
PATERNA	PATERNA ESCACENA	114020006	SONDEO Nº 1	05.49 CAHU-50	BIC CA	POTABLE	MOD. DURA
PUERTO MORAL	PUERTO MORAL	113750008	SOND. FTE. MACHONA	05.45 CAHU-12	BIC CA	POTABLE	CAHU99-49
ROSAL FRONTERA	ROSAL FRONTERA	83740001	POZO BCO. ESTANCO	04.99 CAHU-31	BIC CA MG	POTABLE	DÉBIL
SANTA ANA REAL	CORTE, LA	103760035	SONDEO ABAST.	04.99 CAHU-17	BIC CA MG	POTABLE	MUY DÉBIL
SANTA ANA LA REAL	SANTA ANA LA REAL	103760051	POZO CASARES	04.99 CAHU-16	BIC CA	POTABLE	MUY DÉBIL
SANTA OLALLA CALA	SANTA OLALLA CALA	113770010	SOND NUEV S.PEDRO	05.45 CAHU-01	BIC CA	POTABLE	MUY DURA
TRIGUEROS	TRIGUEROS	104050062	SOND AYO. SEQUILLO	04.13 CAHU-43	BIC CA	POTABLE	DÉBIL
VALDELARCO	VALDELARCO	103720042	SONDEO POZUELO 2	04.99 CAHU-30	BIC NAC A	POTABLE	OLIGOMETÁLICA
ZALAMEA REAL	MARGENTA	103940002	SONDEO ABASTEC.	04.99 CAHU-22	BIC CLO CA MG	POTABLE	BLANDA
ZUFRE	ZUFRE	113770001	POZO S. SEBASTIÁN	05.45 CAHU-10	BIC CA	POTABLE	DÉBIL
							MUY DURA

FACIES: BIC: bicarbonatada. CLO: clorurada. SUT: sulfatada. NA: sódica. MG: magnésica. CA: calcica

TABLA N° 3

***Muestras que sobrepasan límites de potabilidad. Analítica
año 1.999.***

Estudio Calidad Aguas Subterráneas Abastecimiento Público Provincia de Huelva. Año 1.999.
CONVENIO ASISTENCIA TÉCNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA - I.T.G.E.

TABLA N° 3

MUESTRAS QUE SOBREPASAN LÍMITES DE POTABILIDAD. ANALÍTICA AÑO 1.999

ESTACIÓN DE AGUA	NOMBRE (RBA)	Nº EPA	CANTIDAD	TIPO DE MUESTRA	LUGAR	VALORES	CAUSAS CONTAMINACIÓN
AYAMONTE	AYAMONTE	84170102	SONDEO FIDEL	COSTA	04.12	CAHU99-40 CL	INTRUSIÓN MARINA
CERRO ANDÉVALO	MONTES S. BENITO	93860002	SONDEO COTOLIA 1	ANDÉVALO	04.99	CAHU99-31 MG	CALIDAD NATURAL
CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	103680005	MANANTIAL LA CORTE	SIERRA	05.45	CAHU99-01 NO2	RLU
ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	84170038	SOND. MATACABALLOS	COSTA	04.12	CAHU99-41 MG, CL	INTRUSIÓN MARINA
SANTA ANA REAL	CORTE, LA	103760035	SONDEO ABAST.	SIERRA	04.99	CAHU99-11 LÍMITE NO2	RLU
ZALAMEA REAL	MARIGENTA	103940002	SONDEO ABASTEC.	CUENCA MINE	04.99	CAHU99-33 NO2	RLU

LÍMITES SOBREPASADOS: NO3: nitratos, NO2: nitrógeno, MG: magnesio, CL: cloruros CAUSAS CONTAMINACIÓN: RLU: residuos líquidos urbanos

ANEXO Nº 2.

ANALÍTICA.

Listado analítica 1.999 (ordenados denominación muestra)

Listado analítica 1.999 (ordenados término municipal)

Analítica 1.999 y disponible base AGUAS

- Gráficos de Piper y potabilidad 1.999

- Gráficos de Piper y potabilidad evolución temporal

Estudio Calidad Aguas Subterráneas Abastecimiento Público Prov. Huelva. Año 1.999

ANEXO N° 2

LISTADO N° 1 / 2 (ordenados por denominación de la muestra)

MUESTRA	TÉRM. MUNICIPAL	NÚCLEO URBANO	Nº IPA	CAPTACIÓN	UH
CAHU99-01	CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	103680005	MANANTIAL LA CORTE	05.45
CAHU99-02	CORTEGANA	CORTEGANA	103750014	SONDEO BERROS 1	04.99
CAHU99-03	PUERTO MORAL	PUERTO MORAL	113750008	SOND. FTE. MACHONA	05.45
CAHU99-04	MARINES, LOS	MARINES, LOS	103770004	POZO BARRANCA	05.45
CAHU99-05	ARACENA	CASTAÑUELO	103740002	SONDEO ABASTEC.	05.45
CAHU99-06	ARACENA	ARACENA	103780002	FUENTE CASTAÑO	05.45
CAHU99-07	ARACENA	JABUGUILLO	113750041	SONDEO ABASTEC.	05.45
CAHU99-08	CORTELAZOR	CORTELAZOR	103730001	MAN. CHORR. RAMON	05.45
CAHU99-09	VALDELARCO	VALDELARCO	103720042	SONDEO POZUELO 2	04.99
CAHU99-10	CORTECONCEPCION	CORTECONC., HIGUERA S., UMBRÍA	113750020	SONDEO PUERTO GIL 2	05.45
CAHU99-11	SANTA ANA REAL	CORTE, LA	103760035	SONDEO ABAST.	04.99
CAHU99-12	SANTA ANA REAL	SANTA ANA LA REAL	103760051	POZO CASARES	04.99
CAHU99-13	FUENTEHERIDOS	FUENTEHERIDOS	103770005	MANANTIAL PLAZA	04.99
CAHU99-14	ALÁJAR	ALÁJAR	103770008	MANANTIAL PEÑA	04.99
CAHU99-15	LINALES SIERRA	LINALES SIERRA	103770050	MANANTIAL HERRERÍA	04.99
CAHU99-16	NAVA, LA	NAVA, LA	103720005	FUENTE SANTA	04.99
CAHU99-17	ROSAL FRONTERA	ROSAL FRONTERA	83740001	POZO BCO. ESTANCO	04.99
CAHU99-18	AROCHE	AROCHE	93730016	MANANTIAL LA SANTA	04.99
CAHU99-19	ENCINASOLA	ENCINASOLA	103550003	SONDEO CASA SOLÍS	04.99
CAHU99-20	JABUGO	JABUGO	103770007	MANANTIAL MINA	04.99
CAHU99-21	JABUGO	REPILADO, EL	103760026	MANANT S.CRISTOBAL	04.99
CAHU99-22	JABUGO	LOS ROMEROS	103760001	MAN. FTE. ROMEROS	04.99
CAHU99-23	ALMONASTER REAL	ALMONASTER REAL	103750028	MANANTIAL POLLOS	04.99
CAHU99-24	ALMONASTER REAL	CALABAZARES	103760052	SONDEO ABAST.	04.99
CAHU99-25	HINOJALES	HINOJALES	103680013	POZO HUERTA ABAD	05.45
CAHU99-26	GALAROZA	GALAROZA	103760010	MANANTIAL DUQUESA	04.99
CAHU99-27	CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	103760011	SONDEO FÁBRICA	04.99
CAHU99-28	CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	103760005	SONDEO PLAZA ABAJO	04.99
CAHU99-29	BEAS	FUENTE CORCHA	94040007	SONDEO N° 7	04.99
CAHU99-30	CERRO ANDÉVALO	CERRO ANDÉVALO	93880003	SONDEO N° 6	04.99
CAHU99-31	CERRO ANDÉVALO	MONTES S. BENITO	93860002	SONDEO COTOLÍA 1	04.99
CAHU99-32	TRIGUEROS	TRIGUEROS	104050062	SOND AYO. SEQUILLO	04.13
CAHU99-33	ZALAMEA REAL	MARIGENTA	103940002	SONDEO ABASTEC.	04.99
CAHU99-34	GRANADA RIOTINTO	GRANADA RIOTINTO	113810004	SONDEO NUEVO	04.99
CAHU99-35	ZUFRE	ZUFRE	113770001	POZO S. SEBASTIÁN	05.45
CAHU99-36	SANTA OLALLA CALA	SANTA OLALLA CALA	113770010	SOND NUEV S.PEDRO	05.45
CAHU99-37	CALA	CALA	113730007	SONDEO ANT. VIÑA	05.45
CAHU99-38	ARROYOMOLINOS LEÓN	ARROYOMOLINOS LEÓN	113660004	MANANT ABISMO	05.45
CAHU99-39	CAÑAVERAL LEÓN	CAÑAVERAL LEÓN	103680001	MANANT PLAZA	05.45
CAHU99-40	AYAMONTE	AYAMONTE	84170102	SONDEO FIDEL	04.12
CAHU99-41	ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	84170038	SOND. MATACABALLOS	04.12
CAHU99-42	LEPE	ANTILLA, LA	84180122	SONDEO MACÍAS	04.12
CAHU99-43	MOGÜER	MAZAGÓN	104210062	SONDEO MAZAGÓN 7	04.14
CAHU99-44	ALMONTE	MATALASCAÑAS	104280058	SONDEO N° 10 / 12	04.14
CAHU99-45	CARTAYA	ROMPIDO, EL	94150013	SONDE CARTAYA 5	04.12
CAHU99-46	HINOJOS	HINOJOS	114150106	SONDEO 4	05.51
CAHU99-47	ALMONTE	ALMONTE, BOLL., ROCIANA	114150061	SONDEO LA HIGUERA	05.51
CAHU99-48	ALMONTE	ROCÍO, EL	114210049	SOND. ESTAC. ELÉCTR.	04.14
CAHU99-49	PALMA CONDADO	PALMA CONDADO	104080040	SONDEO 1	04.13
CAHU99-50	PATERNA	PATERNA, ESCACENA	114020006	SONDEO N° 1	05.49

Estudio Calidad Aguas Subterráneas Abastecimiento Público Prov. Huelva. Año 1.999

ANEXO N° 2

LISTADO N° 2 / 2 (ordenados por término municipal)

TÉRM. MUNICIPAL CAPTACIÓN	NÚCLEO URBANO ABASTECIDO	MUESTRA	Nº IPA	CAPTACIÓN	UH
ALÁJAR	ALÁJAR	CAHU99-14	103770008	MANANTIAL PEÑA	04.99
ALMONASTER REAL	ALMONASTER REAL	CAHU99-23	103750028	MANANTIAL POLLOS	04.99
ALMONASTER REAL	CALABAZARES	CAHU99-24	103760052	SONDEO ABAST.	04.99
ALMONTE	ALMONTE, BOLL., ROCIANA	CAHU99-47	114150061	SONDEO LA HIGUERA	05.51
ALMONTE	MATALASCAÑAS	CAHU99-44	104280058	SONDEO Nº 10 / 12	04.14
ALMONTE	ROCÍO, EL	CAHU99-48	114210049	SOND. ESTAC. ELÉCTR.	04.14
ARACENA	ARACENA	CAHU99-06	103780002	FUENTE CASTAÑO	05.45
ARACENA	CASTAÑUELO	CAHU99-05	103740002	SONDEO ABASTEC.	05.45
ARACENA	JABUGUILLO	CAHU99-07	113750041	SONDEO ABASTEC.	05.45
AROCHE	AROCHE	CAHU99-18	93730016	MANANTIAL LA SANTA	04.99
ARROYOMOLINOS LEÓN	ARROYOMOLINOS LEÓN	CAHU99-38	113660004	MANANT ABISMO	05.45
AYAMONTE	AYAMONTE	CAHU99-40	84170102	SONDEO FIDEL	04.12
BEAS	FUENTE CORCHA	CAHU99-29	94040007	SONDEO Nº 7	04.99
CALA	CALA	CAHU99-37	113730007	SONDEO ANT. VIÑA	05.45
CAÑAVERAL LEÓN	CAÑAVERAL LEÓN	CAHU99-39	103680001	MANANT PLAZA	05.45
CARTAYA	ROMPIDO, EL	CAHU99-45	94150013	SONDE CARTAYA 5	04.12
CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	CAHU99-27	103760011	SONDEO FÁBRICA	04.99
CASTAÑO ROBLEDO	CASTAÑO ROBLEDO	CAHU99-28	103760005	SONDEO PLAZA ABAJO	04.99
CERRO ANDEVALO	CERRO ANDEVALO	CAHU99-30	93880003	SONDEO Nº 6	04.99
CERRO ANDÉVALO	MONTES S. BENITO	CAHU99-31	93860002	SONDEO COTOLÍA 1	04.99
CORTECONCEPCION	CORTECONC., HIGUERA S., UMBRÍA	CAHU99-10	113750020	SONDEO PUERTO GIL 2	05.45
CORTEGANA	CORTEGANA	CAHU99-02	103750014	SONDEO BERROS 1	04.99
CORTELAZOR	CORTELAZOR	CAHU99-08	103730001	MAN. CHORR. RAMON	05.45
CUMBRES MAYORES	CUMBRES MAYORES	CAHU99-01	103680005	MANANTIAL LA CORTE	05.45
ENCINASOLA	ENCINASOLA	CAHU99-19	103550003	SONDEO CASA SOLÍS	04.99
FUENTEHERIDOS	FUENTEHERIDOS	CAHU99-13	103770005	MANANTIAL PLAZA	04.99
GALAROZA	GALAROZA	CAHU99-26	103760010	MANANTIAL DUQUESA	04.99
GRANADA RIOTINTO	GRANADA RIOTINTO	CAHU99-34	113810004	SONDEO NUEVO	04.99
HINOJALES	HINOJALES	CAHU99-25	103680013	POZO HUERTA ABAD	05.45
HINOJOS	HINOJOS	CAHU99-46	114150106	SONDEO 4	05.51
ISLA CRISTINA	ISLA CRISTINA	CAHU99-41	84170038	SOND. MATACABALLOS	04.12
JABUGO	JABUGO	CAHU99-20	103770007	MANANTIAL MINA	04.99
JABUGO	LOS ROMEROS	CAHU99-22	103760001	MAN. FTE. ROMEROS	04.99
JABUGO	REPILADO, EL	CAHU99-21	103760026	MANANT S.CRISTOBAL	04.99
LEPE	ANTILLA, LA	CAHU99-42	84180122	SONDEO MACÍAS	04.12
LINARES SIERRA	LINARES SIERRA	CAHU99-15	103770050	MANANTIAL HERRERÍA	04.99
MARINES, LOS	MARINES, LOS	CAHU99-04	103770004	POZO BARRANCA	05.45
MOGWER	MAZAGÓN	CAHU99-43	104210062	SONDEO MAZAGÓN 7	04.14
NAVA, LA	NAVA, LA	CAHU99-16	103720005	FUENTE SANTA	04.99
PALMA CONDADO	PALMA CONDADO	CAHU99-49	104080040	SONDEO 1	04.13
PATERNA	PATERNA, ESCACENA	CAHU99-50	114020006	SONDEO Nº 1	05.49
PUERTO MORAL	PUERTO MORAL	CAHU99-03	113750008	SOND. FTE. MACHONA	05.45
ROSAL FRONTERA	ROSAL FRONTERA	CAHU99-17	83740001	POZO BCO. ESTANCO	04.99
SANTA ANA REAL	CORTE, LA	CAHU99-11	103760035	SONDEO ABAST.	04.99
SANTA ANA REAL	SANTA ANA LA REAL	CAHU99-12	103760051	POZO CASARES	04.99
SANTA OLALLA CALA	SANTA OLALLA CALA	CAHU99-36	113770010	SOND NUEV S.PEDRO	05.45
TRIGUEROS	TRIGUEROS	CAHU99-32	104050062	SOND AYO. SEQUILLO	04.13
VALDELARCO	VALDELARCO	CAHU99-09	103720042	SONDEO POZUELO 2	04.99
ZALAMEA REAL	MARIGENTA	CAHU99-33	103940002	SONDEO ABASTEC.	04.99
ZUFRE	ZUFRE	CAHU99-35	113770001	POZO S. SEBASTIÁN	05.45

CAHU99 – 1

Manantial “La Corte”

Abastecimiento Cumbres Mayores



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 | 066

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 5

Fecha de entrega a Laboratorio

5

SEVILLA - 5

08 03 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba								
1033 2 0685	24 02 99	26 04 99	21 22 25	26 27	28 32								
1	9 10 15 16												
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca				
33	34 37 38	42 43	47 48	51	52 54	55 58	59	63 64	67 68	72			
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂				
73	76 77 79	80	85 86	91	92	95 99	100 103	104 107 108 109	110				
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr				
111	115	116	119	120	123	124	127	128 131	132 135	136 139	140 143	144 147	148 151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg					
152	155	158	160	161	164	165	168	169 172	173 176	177 180	181 184	185 189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)							
190	194 195	200 201	207	208	212 213	216	217	221 222	225				
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241	MANT.					
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257	258					
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CATU 99-1

ABASTECIMIENTO CUMBRES MAYOR
MAMANTIAL "La Corte"

CAHU99-01

ABASTECIMIENTO CUMBRES MAYORES


Manantial "La Corte"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103680005 entre 24-02-99 y 06-07-99


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103680005 entre 24-02-99 y 06-07-99



O → Orientador de calidad

O → 103680005 24-02-99



O → 103680005 24-02-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103680005 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 6, 55
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 712625 : 4212252 : 29S Cota: 720.00


ANALISIS QUIMICOS (1)

	Oct-96	Feb-99
FECHA	<u>30</u>	<u>24</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>A</u>	<u>2</u>
FECANA		
DQO	<u>0.3</u>	<u>0.9</u>
CL	<u>18</u>	<u>8</u>
SO4	<u>14</u>	<u>1</u>
HCO3	<u>300</u>	<u>253</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>7</u>	<u>7</u>
NA	<u>6</u>	<u>7</u>
MG	<u>25</u>	<u>14</u>
CA	<u>73</u>	<u>66</u>
K	<u>0</u>	<u>0</u>
PH	<u>7.8</u>	<u>7.6</u>
CONDUC	<u>483</u>	<u>392</u>
NO2	<u>0.00</u>	<u>0.12</u>
NH4	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SIO2	<u>18.5</u>	<u>11.2</u>
TEMPE	<u>14</u>	<u>—</u>


CAHU99-01
ABASTECIMIENTO CUMBRES MAYORES
Manantial "La Corte"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103680005

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 103680005



○ 103680005 30-10-98
 □ 103680005 24-02-99



○ 103680005 30-10-98
 □ 103680005 24-02-99

CAHU99 – 2

Sondeo “Berros 1”

Abastecimiento Cortegana



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99.066.....

Referencia de Laboratorio

6
SEVILLA - 6

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

Fecha de entrega a Laboratorio

08 03 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba						
18311 3 38114	24 02 99	26 04 99	21 22 25	26 27	28 32						
1	9 10 15 16										
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca		
33	34 37 38	42 43	47 48	51 52 54	55 58	59 63	64 67	68 72			
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P,O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F ₂		
73	76 77 79	80 85	86 91	92 95	96 99	100 103	104 107	108 109	110		
B	F	U	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr		
111	115	116	119 120	123 124	127 128	131 132	135 136	139 140	143 144	147 148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg			
152	155	158	160 161	164 165	168 169	172 173	176 177	180 181	184 185		189
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)					
190	194 195	200 201	207	208	212 213	216	217 221	222 225			
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241				
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257				
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.			Vº Bº	Recibido Gabinete Informática						

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2º parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHV 99-2



ABASTECIMIENTO CORTEGANA

Sonda "Berro 1"

CAHU99-02
ABASTECIMIENTO CORTEGANA
Sondeo "Berros 1"
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103750014 entre 24-02-99 y 06-07-99



Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103750014 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 25
Naturaleza: Piezómet. Prof.: 80.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 693015 : 4199640 : 29S Cota: 565.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Feb-99
FECHA	16	24
MUESTRA	1	01
METTOMA	1	2
FECANA	24-03-9726-04-99	
DQO	0.5	0.4
CL	43	32
SO4	43	28
HCO3	245	243
CO3	0	0
NO3	21	21
NA	24	19
MG	21	11
CA	76	87
K	3	2
PH	7.6	7.9
CONDUC	530	520
RESIDUO	383	
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.19
S1O2	60.8	42.7
TEMPE	14	—

ANALISIS QUIMICOS (2)



	Nov-96	Feb-99
FECHA	16	24
FE	0.00	—
MN	0.000	—
CU	0.00	—
ZN	0.00	—
PB	0.000	—
CR	0.000	—
CD	0.0000	—
AS	0.000	—

CAHU99-02
ABASTECIMIENTO CORTEGANA
Sondeo "Berros 1"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103750014

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103750014



○ 103750014 16-11-96
 □ 103750014 24-02-99

CAHU99 – 3

Sondeo “Fuente Machona”

Abastecimiento Puerto Moral



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio N° 1

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 1

Fecha de entrega a Laboratorio 22 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Mín. Inicio prueba					
0138 5 3362	15 04 99	14 06 99	21	26 27	28 32					
1	9 10	15 16	22 25							
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca	
33	34 37	38 42	43 47	48 51	52 54	55 58	59 63	64 67	68 72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F ₂	
73	76 77	79 80	85 86	91 92	95 96	99 100	103 104	107 108	109 110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr	
111	115 116	119 120	123 124	127 128	131 132	135 136	139 140	143 144	147 148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg		
152	155 156	160 161	164 165	168 169	172 173	175 177	180 181	184 185		189
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)				
190	194 195	200 201	207	208 212 213	216	217 221 222	225			
Elemento 1 226 227	228	233	Elemento 2 234 235	236	241					
Elemento 3 242 243	244	249	Elemento 4 250 251	252	257					
RECIBIDO D.A.S.		Vº Bº	Recibido Gabinete Informática							

El Jefe de Laboratorio:

RECEIVED D.A.S.

Vº Bº

Received Computer Cabinet

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (.) Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

25 JUN. 1999

ENTRADA 33 SALIDA

OBSERVACIONES : CAHU 99 - 3

SONDEO "FUENTE MARCHONA"
ABASTECIMIENTO DE PUERTO
MORAL

CAHU99-03


ABASTECIMIENTO PUERTO MORAL

Sondeo "Fuentec Machona"

Análisis campaña 1.999


Diagrama de Piper-Hill-Langlier

Punto: 113750008 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 113750008 15-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.999)
Punto: 113750008 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 113750008 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 07-07-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 113750008 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 59
 Naturaleza: Sondeo Prof.: 50.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
 Coordenadas UTM: 721478 : 4196198 : 29S Cota: 570.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	24	29	22	31	15
MUESTRA	1	1	1	1	01
METTOMA	-	Z	Z	I	Z
FECANA	26-02-8329-06-9122-02-9224-03-9717-06-99				
DQO		0.4	0.6	0.1	0.8
CL	18	8	12	16	14
SO4	12	27	18	20	25
HCO3	366	386	393	285	324
CO3		0	5	0	0
NO3	14	7	5	5	5
NA	7	6	8	5	7
MG	24	26	25	24	21
CA	75	97	99	72	92
K	1	1	1	1	1
PH	8	7.9	8.2	7.8	7.4
CONDUC		514	546	497	576
NO2		0.07	0.00	0.00	0.00
NH4		0.40	0.52	0.00	0.00
P2O5		0.47	0.00	0.00	0.00
SIO2		12.9	9.1	19.4	11.7
TEMPE	-	18	16	15	-

CAHU99-03

ABASTECIMIENTO PUERTO MORAL
Sondeo "Fuente Machona"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113750008





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 113750008



- 113750008 24-02-83
- 113750008 29-05-91
- △ 113750008 22-01-92
- ◊ 113750008 31-10-96
- ▲ 113750008 22-01-92
- ◊ 113750008 31-10-98
- ☆ 113750008 15-04-99

CAHU99 – 4

Pozo “Barranca”

Abastecimiento Los Marines



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 2

Fecha de entrega a Laboratorio

Nº 2
SEVILLA - 2
22 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba
11333 2 2220	15 04 99	14 06 99	16 21 22 25	26 27	28 32
M.T. D.Q.O. Cl SO ₄ HCO ₃ CO ₃ NO ₃ Na Mg Ca	33 34 37 38 42 43 47 48 51 52 54 55 58 59 63 64 67 68 72				
K pH Conductividad 20°C (1) R.S 110°C NO ₂ NH ₃ P ₂ O ₅ SIO ₂ Temp. en campo F ₂	73 76 77 79 80 85 86 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 109				110
B F Li Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr	111 115 116 119 120 123 124 127 128 131 132 135 136 139 140 143 144 147 148 151				
NI Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg	152 155 158 160 161 164 165 168 169 172 173 176 177 180 181 184 185 189				
Fenoles H.A.P. Plaguicidas total Radiactividad ALFA (2) Radiactividad BETA (2)	180 194 195 200 201 207 208 212 213 216 217 221 222 225				
Elemento 1 226 227	228 233	Elemento 2 234 235	236 241		MANT.
Elemento 3 242 243	244 249	Elemento 4 250 251	252 257		258

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (.). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU 99-4

P.D.O. "BARRANCA"

ABASTECIMIENTO DE LOS MARINES

CAHU99-04


ABASTECIMIENTO LOS MARINES

Pozo "Barranca"

Análisis campaña 1.999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103770004 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 103770004 15-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103770004 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 103770004 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103770004 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 48
 Naturaleza: Pozo Prof.: 8.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
 Coordenadas UTM: 709267 : 4197544 : 29S Cota: 740.00



ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	24	29	22	12	15
MUESTRA	1	1	1	1	01
METTOMA	-	2	2	B	2
FECANA	26-02-8329-06-9122-02-9224-03-9717-06-99				
DQO		0.1	0.7	0.4	1.3
CL	23	7	9	13	12
SO4	9	37	4	27	31
HCO3	372	338	316	255	314
CO3		0	15	0	0
NO3	1	5	3	6	3
NA	5	5	8	6	7
MG	26	31	25	29	26
CA	81	75	73	50	79
K	2	3	1	1	1
PH	7	8.2	8.0	8.0	7.4
CONDUC		479	474	433	513
NO2	0	0.07	0.11	0.00	0.00
NH4	0	0.13	0.19	0.00	0.00
P2O5		0.64	0.00	0.00	0.00
SIO2	18	11.1	8.3	18.7	14.0
TEMPE	-	17	9	13	-

CAHU99-04
ABASTECIMIENTO LOS MARINES
Pozo "Barranca"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103770004

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 103770004



CAHU99 – 5

Sondeo “de abastecimiento”

Abastecimiento Castañuelo (Aracena)

INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

Nº 3

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA - 3

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba		
1	1000 0 00002	15	04	99	14	06	99	21	22	25	26 27	28	32	
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca					
33	34	22	25	274	0	82	12	14	64	67	68	69	72	
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO ₂	NH ₄	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo						
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225	
Elemento 1	226	227	228	233	Elemento 2	234	235	236	241					
Elemento 3	242	243	244	249	Elemento 4	250	251	252	257					
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática					

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
 F
- Se indicará si hay datos en la 2º parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
 Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU 99 - 5

SONDOS "DE ABASTECIMIENTO"
ABASTECIMIENTO DE CASTAÑUELO (ARACENA)

CAHU99-05

ABASTECIMIENTO CASTAÑUELO (Aracena)


Sondeo "de abastecimiento"

Análisis campaña 1999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103740002 entre 01-01-99 y 07-07-99


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103740002 entre 01-01-99 y 07-07-99



OC → Orientador de calidad

○ 103740002 15-04-99



Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103740002 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 7
Naturaleza: Sondeo Prof.: 65 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 713090 : 4201650 : 29S Cota: 460.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	05	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	I	Z
FECANA	24-03-9717-06-99	
DQO	0.6	1.0
CL	17	22
SO4	23	25
HCO3	230	224
CO3	0	0
NO3	25	22
NA	10	12
MG	20	17
CA	62	64
K	0	1
PH	7.5	7.4
CONDUC	442	444
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
S1O2	35.2	24.0
TEMPE	13	-

CAHU99-05


ABASTECIMIENTO CASTAÑUELO (Aracena)

Sondeo "de abastecimiento"


Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1037400002



OC → Orientador de calidad
 □ → CONDUC



○ 1037400002 05-11-98
 □ 1037400002 15-04-99

CAHU99 – 6

Fuente “del Castaño”

Abastecimiento Aracena



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

N-6

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEGU-6

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO			Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma			Nº Muestra			Min.inicio prueba		
1037	8	0002	15	04	99	14	06	99	21	22	25	26	27				
1	9		10	15		16			21	22	25	26	27		28		32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg							Ca		
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo						F ₁			
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg									
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)			Radiactividad BETA (2)										
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225				
Elemento 1	226 227		228	233		Elemento 2	234 235		236	241				MANT.			
Elemento 3	242 243		244	249		Elemento 4	250 251		252	257				258			

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	V.P. B°	Recibido Gabinete Informática
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : ...CAHU 99-6...

MANANTIAL "FUENTE CASTAÑO"

ABASTECIMIENTO ARACENA

CAHU99-06

ABASTECIMIENTO ARACENA



Manantial "fuente del Castaño"

Análisis campaña 1999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103780002 entre 01-01-99 y 19-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103780002 entre 01-01-99 y 19-07-99



OC → Orientador de calidad

OC → Orientador de calidad

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103780002 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 7
 Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
 Coordenadas UTM: 712210 : 4198144 : 29S Cota: 660.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	24	27	22	06	15
MUESTRA	1	1	1	1	01
METTOMA	—	2	2	A	2
FECANA	<u>26-02-8327-06-9122-02-9224-03-9717-06-99</u>				
DQO	—	1.0	0.3	0.3	0.7
CL	16	17	14	25	19
SO4	7	9	10	17	23
HCO3	330	313	327	312	292
CO3	—	0	0	0	0
NO3	4	4	3	4	5
NA	5	11	8	7	8
MG	17	14	21	25	19
CA	74	83	78	78	80
K	1	2	2	1	1
PH	8	7.8	7.9	7.7	7.5
CONDUC	—	442	479	508	497
RESIDUO	—	—	—	355	—
NO2	0	0.00	0.01	0.00	0.00
NH4	0.43	0.32	0.28	0.00	0.00
P2O5	—	0.00	0.16	0.00	0.00
SIO2	11.2	9.3	11.1	16.1	10.0
TEMPE	—	14	12	13	—

ANALISIS QUIMICOS (2)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	24	27	22	06	15
FE	—	—	—	0.00	—
MN	—	—	—	0.000	—
CU	—	—	—	0.00	—
ZN	—	—	—	0.00	—
PB	—	—	—	0.000	—
CR	—	—	—	0.000	—
CD	—	—	—	0.0000	—
AS	—	—	—	0.000	—
CN	—	—	—	0.000	—


CAHU99-06

ABASTECIMIENTO ARACENA
Manantial "fuente del Castaño"
Evolución Temporal


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103780002

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103780002



- 103780002 24-02-83
- 103780002 27-05-91
- △ 103780002 22-01-92
- 103780002 06-11-95
- * 103780002 15-04-99
- 103780002 27-05-91
- ▲ 103780002 22-01-92
- 103780002 06-11-95
- * 103780002 15-04-99



CAHU99 – 7

Sondeo “de abastecimiento”

Abastecimiento Jabuguillo (Aracena)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio N° 5

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEGUUA-5

Fecha de entrega a Laboratorio 22 04 99

Nº DE REGISTRO			Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma			Nº Muestra			Min. Inicio prueba		
110902	0	033011	15	04	99	14	06	99	21	22	25	26	27	28	30	32	
1	9	10	15	16	15	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32		
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca								
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₄	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁								
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	109	
110																	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr								
111	115	116	119	120	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	151	
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg									
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)													
180	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225				
Elemento 1	226 227		228	233		Elemento 2	234 235		236	241							
Elemento 3	242 243		244	249		Elemento 4	250 251		252	257							

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO-D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CATU 99 - 7

SONDEO "DE ABASTECIMIENTO"

ABASTECIMIENTO DE

JABUGILLO (ARACENA) -

CAHU99-07


ABASTECIMIENTO JABUGUILLO (Aracena)

Sondeo "de abastecimiento"

Análisis campaña 1999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113750041 entre 01-01-99 y 07-07-99



OC → Orientador de calidad

0113750041 15-04-99



○ 113750041 15-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 113750041 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 7
Naturaleza: Sondeo Prof.: 70 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 718600 : 4193575 : 29S Cota: 620.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	05	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	I	2
FECANA	<u>24-03-9717-06-99</u>	
DQO	0.1	1.3
CL	14	9
SO4	20	15
HCO3	330	310
CO3	0	0
NO3	13	8
NA	5	6
MG	30	28
CA	72	70
K	1	1
PH	7.8	7.4
CONDUC	513	499
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
S1O2	33.5	18.4
TEMPE	18	—

CAH99-07

ABASTECIMIENTO JABUGUILLO (Aracena)
Sondeo "de abastecimiento"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113750041





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 113750041



○ 113750041 05-11-96
□ 113750041 15-04-98
○ 113750041 05-11-96
□ 113750041 15-04-98

CAHU99 – 8

Manantial “Chorrito Ramón”

Abastecimiento Cortelazor



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146.....

Referencia de Laboratorio

Nº 4

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-4

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO			Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma			Nº Muestra			Min. inicio prueba		
1037	3	00001	15	04	99	14	06	99	21	22	25	26	27	28	29	32	
1			9	10		15	16										
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg								Ca	
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo						F ₁			
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108 109	
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144 147 148 151	
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg									
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185 189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)			Radiactividad BETA (2)										
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225				
Elemento 1	226 227		228	233	Elemento 2	234 235		236	241						MANT.		
Elemento 3	242 243		244	249	Elemento 4	250 251		252	257						258		
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática								

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : ...CAHU99-8.....

MANANTIAL "CHORRITO RAMÓN"

A.BASTECIMIENTO CORTE CAZOR

CAHU99-08


ABASTECIMIENTO CORTELAZOR

Manantial "chorrito Ramón"

Análisis campaña 1999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103730001 entre 01-01-99 y 19-07-99



○ → Orientador de calidad

○ → 103730001 15-04-99



○ 103730001 15-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103730001 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 26
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 708233 : 4200725 : 29S Cota: 680.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	<u>29</u>	<u>22</u>	<u>05</u>	<u>15</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
METTOMA	<u>Z</u>	<u>Z</u>	<u>A</u>	<u>A</u>
FECANA	<u>29-06-9122-02-9224-03-9717-06-99</u>			
DQO	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>	<u>1.3</u>	<u>1</u>
CL	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>14</u>	<u>11</u>
SO4	<u>22</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
HCO3	<u>167</u>	<u>178</u>	<u>12</u>	<u>16</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
NA	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
MG	<u>9</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
CA	<u>47</u>	<u>49</u>	<u>9</u>	<u>3</u>
K	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PH	<u>7.6</u>	<u>8.3</u>	<u>7.6</u>	<u>7.1</u>
CONDUC	<u>273</u>	<u>277</u>	<u>61</u>	<u>63</u>
NO2	<u>0.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>
NH4	<u>0.08</u>	<u>0.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>
P2O5	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.06</u>	<u>0</u>
SIO2	<u>19.2</u>	<u>11.6</u>	<u>12.7</u>	<u>9.4</u>
TEMPE	<u>16</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>—</u>

CAHU99-08

ABASTECIMIENTO CORTELAZOR

Manantial "chorrito Ramón"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1037300001





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 1037300001



OC → Orientador de calidad
 ○ 103730001 29-05-91
 □ 103730001 22-01-92
 △ 103730001 05-11-96
 ◇ 103730001 16-04-99
 □ 103730001 15-04-99
 ▲ 103730001 05-11-96
 ◇ 103730001 15-04-99

CAHU99 – 9

Sondeo “Pozuelo 2”

Abastecimiento Valdelarco



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 90 / 146

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SE011A - 7

Nº 4

Fecha de entrega a Laboratorio 22 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba						
0581 2 0502	15 04 99	14 06 99	21 22 25	26 27	28 32						
1	9 10	15 16									
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca		
33	34 37 38	42 43	47 48	51 52 54 55	58 59	60 63 64	67 68	7			
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₄	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂		
73	76 77 78 80	85 86	91 92	95 96	99 100 103	104 107 108	109		110		
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr		
111	115 116	119 120	123 124	127 128	131 132	135 136	139 140	143 144 147	148 15		
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg			
152	155 158	160 161	164 165	168 169	172 173	176 177	180 181	184 185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)							
190	194 195	200 201	207 208	212 213	216 217	221 222	225				
Elemento 1 226 227	228	233	Elemento 2 234 235	236	241						
Elemento 3 242 243	244	249	Elemento 4 250 251	252	257						
El Jefe de Laboratorio:			RECIBIDO D.A.S.			Vº Bº			Recibido Gabinete Informática		

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCV
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHV 99 - 9

S.O.M.D.E.O. "POZUELO 2"

ABASTECIMIENTO DE VALDELARCA

CAHU99-09

ABASTECIMIENTO VALDELARCO

Sondeo "Pozuelo 2"

Análisis campaña 1999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103720042 entre 01-01-99 y 07-07-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103720042 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ → Orientador de calidad
○ 103720042 15-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103720042 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 71
Naturaleza: Sondeo Prof.: 55 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 702775 : 4202675 : 29S Cota: 700.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	12	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	Y	Z
FECANA	24-03-9717-06-99	
DQO	0.5	0.7
CL	9	10
SO4	6	7
HCO3	50	39
CO3	0	0
NO3	1	0
NA	11	10
MG	3	4
CA	7	5
K	0	0
PH	7.3	6.5
CONDUC	101	105
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	38.7	28.8
TEMPE	13	—

CAHU99 – 10

Sondeo “Puerto Gil 2”

Abastecimiento Corteconcepción,

Higuera de la Sierra

y La Umbría (Aracena)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 | 146

Referencia de Laboratorio N.º 8

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 8

Fecha de entrega a Laboratorio 22 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Mín. inicio prueba
11132 2 3328	15 04 99	14 06 99	21 22 25	25 27	28 32
1 M.T. D.Q.O. CI SO ₄ HCO ₃ CO ₂ NO ₃ Na Mg Ca	33 34 37 38 42 43 47 48 51 52 54 55 58 59 63 64 67 68 7	69 24 20 356 3 12 10 24 8k			
K pH Conductividad 20°C (1) R.S 110°C NO ₂ NH ₃ P.O. S.I.O. Temp. en campo F ₂	73 76 77 79 80 85 86 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 109	1 44 601 600 600 600 140 110			110
B F Li Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr	111 115 116 119 120 123 124 127 128 131 132 135 136 139 140 143 144 147 148 15				
NI Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg	152 155 158 160 161 164 165 168 169 172 173 176 177 180 181 184 185 189				
Fenoles H.A.P. Plaguicidas total Radiactividad ALFA (2) Radiactividad BETA (2)	190 194 195 200 201 207 208 212 213 216 217 221 222 225				
Elemento 1 226 227 Elemento 2 234 235 Elemento 3 242 243 Elemento 4 244 249 250 251 252 257	228 233 236 241				MANT. 258
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F.
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S 6 N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CATHU99 - 10

SONDÉO "PUERTO GIL 2"

ABASTECIMIENTO DE CORTE CON-

CEPCIÓN DE HIGUERA DE LA

SIERRA Y DE LA UMBRÍA

(ARACEMA)


CAHU99-10

**ABASTECIMIENTO CORTECONCEPCIÓN, HIGUERA
DE LA SIERRA Y LA UMBRÍA
Sondeo "Puerto Gil 2"
Análisis campaña 1999**


Punto: 113750020 entre 01-01-99 y 07-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113750020 entre 01-01-99 y 07-07-99



O 113750020 16-04-99



O 113750020 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 113750020 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 24
Naturaleza: Sondeo Prof.: 58.50 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 720166 : 4196780 : 29S Cota: 560.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Dic-83	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	27	29	20	31	15
MUESTRA	1	1	1	1	01
METTOMA	—	Z	Z	I	Z
FECANA	<u>27-01-8430-06-9120-02-9224-03-9717-06-99</u>				
DQO	—	0.2	0.5	0.2	0.9
CL	50	20	22	24	24
SO4	41	26	9	17	20
HCO3	354	386	409	368	356
CO3	—	0	0	0	0
NO3	—	11	11	16	12
NA	20	10	27	10	10
MG	34	28	98	27	27
CA	72	97	2	92	86
K	2	4	2	1	1
PH	—	7.8	7.5	7.9	7.4
CONDUC	—	540	603	606	601
RESIDUO	—	—	—	413	—
NO2	—	0.14	0.00	0.00	0.00
NH4	—	0.26	0.59	0.00	0.00
P2O5	—	0.56	0.00	0.00	0.00
SI02	—	13.5	9.1	20.3	14.0
TEMPE	—	18	11	16	—

ANALISIS QUIMICOS (2)



	Dic-83	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	27	29	20	31	15
FE	—	—	—	0.00	—
MN	—	—	—	0.000	—
CU	—	—	—	0.00	—
ZN	—	—	—	0.00	—
PB	—	—	—	0.000	—
CR	—	—	—	0.000	—
CD	—	—	—	0.0000	—
AS	—	—	—	0.000	—
CN	—	—	—	0.000	—

CAHUS9-10
ABASTECIMIENTO CORTECONCEPCIÓN, HIGUERA
DE LA SIERRA Y LA UMBRÍA
Sondeo "Puerto Gil 2"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 113750020

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113750020



Legend for sampling dates:

- 113750020 27-12-83
- 113750020 29-05-91
- △ 113750020 20-01-92
- ◊ 113750020 31-10-96
- ☆ 113750020 15-04-98

CAHU99 – 11

Sondeo “de abastecimiento”

Abastecimiento La Corte

(Santa Ana Real)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

Nº 9

SEVILLA-9

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min.inicio prueba														
RECIP. 0 2333	15 04 99	14 06 99	21 22 25	26 27	28 32														
1	9 10	15 16																	
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P,O	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1 226 227		228	233	Elemento 2 234 235		236	241												
Elemento 3 242 243		244	249	Elemento 4 250 251		252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (.). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros


OBSERVACIONES : CAHU 99 - 11

SDMVIDEO "DE..... ABASTECIMIENTO....."
ABASTECIMIENTO DE.....
LA CORTE (SANTA ANA-REAL).....

CAHU99-11

ABASTECIMIENTO LA CORTE (Santa Ana la Real)
Sondeo "de abastecimiento"
Análisis campaña 1.999


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760035 entre 01-01-99 y 07-07-99



OC → Orientador de calidad
○ 103760035 15-04-99
○ 103760035 15-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760035 entre 01-01-99 y 07-07-99



Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760035 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 67
Naturaleza: Sondeo Prof.: 72 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 699455 : 4192850 : 29S Cota: 500.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	05	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	I	Z
FECANA	24-03-9717-06-99	
DQO	0.2	1.1
CL	18	22
SO4	42	44
HCO3	194	272
CO3	0	0
NO3	3	2
NA	11	13
MG	23	20
CA	42	79
K	1	2
PH	8.1	7.6
CONDUC	402	507
NO2	0.00	0.10
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	80.0	55.6
TEMPE	17	—

CAHU99-11

ABASTECIMIENTO LA CORTE (Santa Ana la Real)



Sondeo "de abastecimiento"

Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.113B/1.990)
Punto: 103760035

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760035



CAHU99 – 12

Pozo “Casares”

Abastecimiento Santa Ana la Real



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

Nº 10

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA - 1C

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO

Fecha de toma

Fecha de análisis

Prof. Toma

Nº Muestra

Mín. inicio prueba

1000 6 0000

15 04 99

11 06 99

.....

.....

.....

1

9

10

15

16

21

22

25

26

27

28

32

M.T.

D.Q.O.

Cl

SO₄

HCO₃

CO₃

NO₃

Na

Mg

Ca

33

34

37

38

42

43

47

48

51

54

55

33

34

37

38

42

43

47

51

54

55

7

K

pH

Conductividad 20°C (1)

R.S 110°C

NO₂

NH₃

P₂O₅

SIO₂

Temp.
en campo

F₁

73

76

77

79

80

85

86

91

92

95

96

99

100

103

104

109

110

B

F

U

Br

Fe

Mn

Cu

Zn

Pb

Cr

111

115

116

119

120

123

124

127

128

131

132

135

136

139

140

143

152

155

156

160

161

164

165

168

169

172

173

176

177

180

181

184

189

190

194

195

200

201

207

208

212

213

216

217

221

222

225

Elemento 1

226 227

Elemento 2

234 235

Elemento 3

236 241

MANT.

242

243

244

249

250

251

252

257

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.

Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

● Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua

● Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N

● El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.

● Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en µS/cm (2) en pCi/l

● Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.

● H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos

Prof. Toma

● Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CATW 99 - 12

POZO Y MANANTIAL "CASA RES"

ABASTECIMIENTO DE

SANTA ANA LA REAL


CAHU99-12

ABASTECIMIENTO SANTA ANA LA REAL

Pozo y manantial "Casares"


Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760051 entre 01-01-99 y 07-07-99



OC → Orientador de calidad

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103760051 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 103760051 15-04-99

○ 103760051 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760051 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 67
Naturaleza: Pozo+tal. Prof.: 6 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 701100 : 4194740 : 29S Cota: 590.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	05	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	1	2
FECANA	24-03-9717-06-99	
DQO	0.1	1.1
CL	8	11
SO4	17	20
HCO3	270	244
CO3	0	0
NO3	1	0
NA	7	8
MG	25	18
CA	52	52
K	1	1
PH	8.0	7.6
CONDUC	409	405
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
S1O2	41.4	28.1
TEMPE	14	—

CAHU99-12

ABASTECIMIENTO SANTA ANA LA REAL

Pozo y manantial "Casares"


Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)


Punto: 103760051

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760051



O 103760051 05-11-96
□ 103760051 15-04-99



O 103760051 05-11-96
□ 103760051 15-04-99

CAHU99 – 13

Manantial "de la plaza"

Abastecimiento Fuenteheridos



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio N: 11

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-11

Fecha de entrega a Laboratorio 27/04/99

Nº DE REGISTRO

Fecha de toma

Fecha de análisis

Prof. Toma

Nº Muestra

Min. inicio prueba

1998 B. R. 99

15 04 99

14 06 99

21 22 25

26 27

28 32

1

9

10

15

16

21

22

25

26

27

28

M.T.

D.Q.O.

Cl

SO₄

HCO₃

CO₃

NO_x

Na

Mg

Ca

33

34

37

38

42

43

47

48

51

52

54

55

58

59

63

64

67

68

K

pH

Conductividad 20°C (1)

R.S 110°C

NO_x

NH₃

P₂O₅

SIO₂

Temp.

en campo

F₁

73

76

77

79

80

85

86

91

92

95

96

99

B

F

Li

Br

Fe

Mn

Cu

Zn

Pb

Cr

111

115

116

119

120

123

124

127

128

131

132

135

Ni

Cd

As

Sb

Se

Al

CN

Detergentes

Hg

152

155

156

160

161

164

165

168

169

172

173

176

Fenoles

H.A.P.

Plaguicidas total

Radiactividad ALFA (2)

Radiactividad BETA (2)

190

194

195

200

201

207

208

212

213

216

217

221

222

226

227

228

233

234

235

236

241

Elemento 3

242

243

244

249

250

251

252

257

MANT.

258

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.

Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua

F

- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N

- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.

- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:

(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l

- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.

- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos

Prof. Toma

- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CATHV99 - 13

MANANTIAL "DE LA PLAZA"

ABASTECIMIENTO DE FUENTE NEGRIDOS


CAHU99-13

ABASTECIMIENTO FUENTE HERIDOS

Manantial "de la plaza"


Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.1138/1.990)
Punto: 103770005 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 103770005 15-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103770005 entre 01-01-99 y 07-07-99



Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103770005 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 33
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Abast+agr.
Coordenadas UTM: 705811 : 4197980 : 29S Cota: 720.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Abr-99
FECHA	24	31	23	15
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	-	Z	Z	Z
FECANA				<u>26-02-8325-06-9123-02-9217-06-99</u>
DQO		1.2	0.8	1.3
CL	18	7	11	12
SO4	12	19	6	18
HCO3	313	293	291	270
CO3		0	10	0
NO3	6	3	3	3
NA	6	5	7	6
MG	22	24	25	20
CA	59	64	63	62
K	1	2	2	2
PH	8	8.1	8.4	7.6
CONDUC		390	405	435
NO2	12.4	0.00	0.01	0.00
NH4	12.4	0.13	0.16	0.00
P2O5		0.47	0.00	0.00
SIO2	12.4	11.2	11.4	11.5
TEMPE		14	14	-

CAHU99-13
ABASTECIMIENTO FUENTEHERIDOS
Manantial "de la plaza"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper - Hill - Langelier
 Punto: 103770005





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103770005



CAHU99 – 14

Manantial “de la Peña”

Abastecimiento Alájar



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146.....

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

N-12

SEVILLA-12

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba		
10000 1 0000		15	04	99	14	06	99	21		26	27	28		32
1	9	10	15	16	21	22	25							
M.T.	D.O.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	NO ₂	Na	Mg			Ca		
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	63	64
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104
K		pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo			F ₁		
76		77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104
B		F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb					
111		115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139
NI		Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg					
152		155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180
Fenoles		H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)								
190		194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225
Elemento 1		226	227	228	233	Elemento 2	234	235	236	241				
Elemento 3		242	243	244	249	Elemento 4	250	251	252	257				
MANT.														
258														

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.

Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CRHU 99-14.....

MANANTIAL "DE LA PEÑA"

ABASTECIMIENTO DE ALAJAR

CAHU99-14


ABASTECIMIENTO ALÁJAR

Manantial "de la Peña"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103770008 entre 01-01-99 y 07-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103770008 entre 01-01-99 y 07-07-99




OC → Orientador de calidad

OC → Orientador de calidad

O 103770008 15-04-99

rCl rCa rNa+K rMg rSO4+Ca rCO3+Ca3 rNO3+K rNH4



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103770008 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 1
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 705199 : 4195065 : 29S Cota: 710.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	24	30	23	08	15
MUESTRA	—	1	1	1	01
METTOMA	—	—	Z	Z	A
FECANA	—	—	—	—	Z
DQO	—	0.1	0.5	0.5	0.7
CL	14	7	8	11	8
SO4	12	22	1	17	12
HCO3	379	344	321	300	293
CO3	—	0	7	0	0
NO3	4	1	1	1	1
NA	3	3	5	3	4
MG	43	35	29	28	29
CA	71	65	61	60	60
K	1	3	1	1	1
PH	8	8.0	8.2	7.8	7.6
CONDUC	—	470	416	459	453
RESIDUO	—	—	—	304	—
NO2	0	0.00	0.01	0.00	0.00
NH4	0	0.07	0.04	0.00	0.00
P2O5	—	0.64	0.00	0.00	0.00
SI02	4	3.4	5.8	10.2	6.1
TEMPE	—	14	10	15	—


ANALISIS QUIMICOS (2)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	24	30	23	08	15
FE	—	—	—	0.00	—
MN	—	—	—	0.000	—
CU	—	—	—	0.00	—
ZN	—	—	—	0.00	—
PB	—	—	—	0.000	—
CR	—	—	—	0.000	—
CD	—	—	—	0.0000	—
AS	—	—	—	0.000	—
CN	—	—	—	0.000	—


CAHU99-14
ABASTECIMIENTO ALÁJAR
Manantial "de la Peña"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103770008

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 103770008



- 103770008 24-02-83
- 103770008 30-05-91
- △ 103770008 23-01-92
- ◊ 103770008 08-11-96
- ☆ 103770008 15-04-99



CAHU99 – 15

Manantial “Herrería”

Abastecimiento Linares de la Sierra



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

Nº 13

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-13

Fecha de entrega a Laboratorio

22 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba				
1	1	8	10	15	16	17	18	21	22	25	26	27	28	32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	NO ₂	Na	Mg	Ca				
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂					
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg						
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225	
Elemento 1 226 227		228	233	Elemento 2 234 235		236	241							
Elemento 3 242 243		244	249	Elemento 4 250 251		252	257							
El Jefe de Laboratorio: 	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática					

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99-15

MANANTIAL "HERRERÍA"

ABASTECIMIENTO DE LÍARES

DE LA SIERRA

CAHU99-15


ABASTECIMIENTO LINARES DE LA SIERRA

Manantial "Herrería"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103770050 entre 01-01-99 y 07-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langeier
Punto: 103770050 entre 01-01-99 y 07-07-99



OC → Orientador de calidad

O 103770050 15-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langeier

Punto: 103770050 entre 01-01-99 y 07-07-99

O 103770050 15-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103770050 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 45
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 709815 : 4196000 : 29S Cota: 510.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	05	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	A	Z
FECANA	<u>24-03-9717-06-99</u>	
DQO	0.5	1.1
CL	10	10
SO4	14	17
HCO3	245	292
CO3	0	0
NO3	1	0
NA	6	8
MG	22	27
CA	47	63
K	1	1
PH	8.1	7.7
CONDUC	391	466
NO2	0	0.00
NH4	0	0.00
P2O5	0	0.00
SIO2	21.9	15.1
TEMPE	14	—


CAHU99-15

ABASTECIMIENTO LINARES DE LA SIERRA

Manantial "Herrería"

Evolución Temporal


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103770050



○ 103770050 05-11-96
□ 103770050 15-04-99

Diagrama de Piper - Hill - Langelier

Punto: 103770050



CAHU99 – 16

Fuente “Santa”

Abastecimiento La Nava



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 | 146

Nº 14

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-14

Fecha de entrega a Laboratorio 22 04 96

Nº DE REGISTRO			Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma			Nº Muestra			Min. inicio prueba		
1	2	3 8285	9	10	15 04 96	15	16	17 06 99	21	22	25	26 27	28	29	30	31	32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	NO _x	P.O ₄	Mg	Ca						
33	34	37 38	42	43	47 48	51	52 54	55	58	63	64	67	68	69	70	71	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P.O ₄	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁								
73	76	77 79	80	85 86	91	92 95	96	99	100	103	104	107	108	109	110		
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr								
111	115	116 119	120	123 124	127	128 131	132 135	136 139	140 143	144	147	148	149	150			
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg									
152	155	158 160	161	164 165	168	169 172	173 176	177 180	181 184	185	186	187	188	189			
Fenceles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)											
190	194	195 200	201	207 208	212 213	216 217	221 222	225									
Elemento 1 226 227		228 233		Elemento 2 234 235		236 241											
Elemento 3 242 243		244 249		Elemento 4 250 251		252 257											
El Jefe de Laboratorio: 	RECIBIDO D.A.S.			Vº Bº			Recibido Gabinete Informática										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F.
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
 - (1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHV99-16

FUENTE "SANTA"

ABASTECIMIENTO DE



LA NAVA

CAHU99-16
ABASTECIMIENTO LA NAVA
Manantial "fuente Santa"
Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103720005 entre 01-01-99 y 07-07-99

Diagrama de Piper–Hill–Langelier

Punto: 103720005 entre 01-01-99 y 07-07-99



○ 103720005 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)


PUNTO: 103720005 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 34
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 700393 : 4200653 : 29S Cota: 550.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	<u>31</u>	<u>22</u>	<u>08</u>	<u>15</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>Z</u>
FECANA	30-06-9122-02-9224-03-9717-06-99			
DQO	<u>0.7</u>	<u>0.2</u>	<u>0.2</u>	<u>0.9</u>
CL	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>17</u>	<u>7</u>
SO4	<u>25</u>	<u>12</u>	<u>20</u>	<u>22</u>
HCO3	<u>272</u>	<u>278</u>	<u>272</u>	<u>250</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
NA	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
MG	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>9</u>
CA	<u>88</u>	<u>90</u>	<u>76</u>	<u>86</u>
K	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
PH	<u>7.8</u>	<u>8.0</u>	<u>7.5</u>	<u>7.5</u>
CONDUC	<u>370</u>	<u>426</u>	<u>450</u>	<u>446</u>
NO2	<u>0.49</u>	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0.14</u>	<u>0.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P205	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SiO2	<u>18.3</u>	<u>18.1</u>	<u>27.1</u>	<u>18.0</u>
TEMPE	<u>23</u>	<u>9</u>	<u>12</u>	<u>-</u>


CAHU99-16
ABASTECIMIENTO LA NAVA
Manantial "fuente Santa"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 103720005



\circ 103720005 31-05-91
 \square 103720005 22-01-92
 Δ 103720005 08-11-98
 \diamond 103720005 15-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103720005



\circ 103720005 31-05-91
 \square 103720005 22-01-92
 Δ 103720005 08-11-98
 \diamond 103720005 15-04-99

CAHU99 – 17

Pozo “Barranco Estanco”

Abastecimiento Rosal de la Frontera



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Busta de envio n° 99 / 146.

Referencia de Laboratorio

N:15

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEUIL 4-15

Fecha de entrega a Laboratorio

22 24 00

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
 - Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
 - El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
 - Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
 - Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
 - H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclnicos

OBSERVACIONES : CAHU 99-17

Pozo "BARRANCO ESTANCO

ABASTECIMIENTO ROSAL TE UN

FRONTERA

CAHU99-17


ABASTECIMIENTO ROSAL DE LA FRONTERA

Pozo "Barranco del Estanco"

Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 83740001 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad
— → Límite de potabilidad
○ → 83740001 16-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 83740001 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 62
Naturaleza: Pozo Prof.: 11 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 656000 : 4204150 : 29S Cota: 217.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Jun-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	03	24	13	16
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	2	2	8	2
FECANA	03-07-9124-02-9224-03-9717-06-99			
DQO	0.5	0.4	0.3	0.7
CL	50	44	46	43
SO4	37	12	31	28
HCO3	392	420	258	348
CO3	0	5	0	0
NO3	16	16	18	19
NA	31	26	25	21
MG	33	33	27	34
CA	97	98	58	89
K	2	1	1	1
PH	7.3	8.0	7.8	7.4
CONDUC	690	640	542	707
NO2	0.14	0.01	0.00	0.05
NH4	0.43	0.46	0.00	0.00
P2O5	0.64	0.00	0.00	0.00
SIO2	16.8	14.6	20.4	14.9
TEMPE	19	14	17	-

CAHU99-17


ABASTECIMIENTO ROSSAL DE LA FRONTERA

Pozo "Barranco del Estanco"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier


Punto: 83740001



\circ 83740001 03-06-91
 \square 83740001 24-01-92
 \triangle 83740001 13-11-96
 \diamond 83740001 16-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 83740001



\circ 83740001 03-06-91
 \square 83740001 24-01-92
 \triangle 83740001 13-11-96
 \diamond 83740001 16-04-99

CAHU99 – 18

Manantial “la Santa”

Abastecimiento Aroche



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/146

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 16

Fecha de entrega a Laboratorio 22 04 99

Nº 16

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba
6033	0 3513	16	04	99	17	06	99			
1		9	10	15	16			21	22 25	26 27
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₂		Na	Mg	Ca
33		34 37 38	42 43	47 48	51 52 54	55 58 59		63 64	67 68	72
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁	
73	76 77 78	80	85 86	91 92	95 96	99 100	103 104	107 108 109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr	
111	115 116	119 120	124 127	128 131	132 135	136 139	140 143	144 147	148 151	
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg		
152	155 156	160 161	164 165	168 169	172 173	176 177	180 181	184 185	189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)						
190	194 195	200 201	207 208	212 213	216 217	221 222	225			
Elemento 1 226 227		228 233	Elemento 2 234 235		236 241					
Elemento 3 242 243		244 249	Elemento 4 250 251		252 257					
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.			Vº Bº	Recibido Gabinete Informática					

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S 6 N
- El punto decimal está representado por (.). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en µS/cm (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU.99- 18

MANANTIAL "LA SANTA"

ABASTECIMIENTO AROCHE

CAHU99-18
ABASTECIMIENTO AROCHE
Manantial "la Santa"
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 93730016 entre 01-01-99 y 08-07-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 93730016 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad

O 93730016 16-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 93730016 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 8
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 679600 : 4201420 : 29S Cota: 390.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	15	16
MUESTRA	1	01
METTOMA	A	Z
FECANA	24-03-9717-06-99	
DQO	0.4	1.1
CL	18	17
SO4	31	29
HCO3	290	338
CO3	0	0
NO3	13	12
NA	18	16
MG	26	17
CA	68	93
K	2	1
PH	7.8	7.7
CONDUC	508	589
NO2	0.00	0.06
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SI02	65.0	46.3
TEMPE	15	-

CAHU99-18

ABASTECIMIENTO AROCHE

Manantial "la Santa"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 93730016





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.13B/1.990)
Punto: 93730016



○ 93730016 15-11-96
□ 93730016 16-04-99

CAHU99 – 19

Sondeo “Casa Solís”

Abastecimiento Encinasola



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 (146)

Referencia de Laboratorio N: 17

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-1

Fecha de entrega a Laboratorio 22/04/98

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Mín. inicio prueba
16028 8 00000	16 04 99	17 06 99	21 22 25 26 27	28 29 30 31 32	
1 M.T. D.Q.O. Cl SO ₄ HCO ₃ CO ₂ NO ₃ Na Mg Ca	34 37 38 42 43 47 48 51 52 54 55 58 59 63 64 67 68	48 13 248 0 5 24 20 5k			
K pH Conductividad 20°C (1) R.S 110°C NO ₂ NH ₃ P ₂ O ₅ SiO ₂ Temp. en campo F ₁	73 76 77 79 80 85 86 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 109	25 513 0000 000 000 225 110			
B F Li Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr	111 115 116 119 120 123 124 127 128 131 132 135 138 139 140 143 144 147 148 15				
Ni Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg	152 155 158 160 161 164 165 168 169 172 173 176 177 180 181 184 185 189				
Fenoles H.A.P. Plaguicidas total Radiactividad ALFA (2) Radiactividad BETA (2)	190 194 195 200 201 207 208 212 213 216 217 221 222 225				
Elemento 1 226 227 Elemento 2 234 235 Elemento 3 242 243 Elemento 4 250 251	228 233 244 249	235 241 252 257	MANT. 258		
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática		
	□ □ □		□ □ □		

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CASA 11199 - 19

SOMBEO "CASA SOLÍS"

ABASTECIMIENTO ENCIMASOLA

CAHU99-19

ABASTECIMIENTO ENCINASOLA

Sondeo "Casa Solís"

Análisis campaña 1.999

Punto: 103550003 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103550003 entre 01-01-99 y 08-07-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.13B/1.990)
Punto: 103550003 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad

O 103550003 16-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103550003 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 6, 70
Naturaleza: Sondeo Prof.: 80 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 689875 : 4228375 : 29S Cota: 535.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>30</u>	<u>16</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>1</u>	<u>2</u>
FECANA		
DQO	<u>1.1</u>	<u>1.1</u>
CL	<u>49</u>	<u>48</u>
SO4	<u>20</u>	<u>13</u>
HCO3	<u>275</u>	<u>248</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>4</u>	<u>3</u>
NA	<u>26</u>	<u>24</u>
MG	<u>26</u>	<u>20</u>
CA	<u>55</u>	<u>54</u>
K	<u>1</u>	<u>1</u>
PH	<u>7.4</u>	<u>7.5</u>
CONDUC	<u>523</u>	<u>513</u>
NO2	<u>0</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0</u>	<u>0.00</u>
SIO2	<u>33.1</u>	<u>22.5</u>
TEMPE	<u>18</u>	<u>-</u>

CAHU99-19

**ABASTECIMIENTO ENCINASOLA
Sondeo "Casa Solís"
Evolución Temporal**

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103550003





Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103550003



○ 103550003 30-10-96
□ 103550003 16-04-99

CAHU99 – 20

Manantial “la Mina”

Abastecimiento Jabugo



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 1

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA - 1

Fecha de entrega a Laboratorio

23 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba							
1088	8 8888	19	04	99	18	06	99	21	22	25	26 27	28	32						
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg		Ca									
33	34	37	38	42	43	47	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72		
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109		
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)													
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1	226 227		228	233		Elemento 2	234 235		236	241									
Elemento 3	242 243		244	249		Elemento 4	250 251		252	257									

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.


Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES:



CATU99- 20

MANANTIAL "LA MINA"

ABASTECIMIENTO JABUGO


CAHU99 - 20

ABASTECIMIENTO JABUGO

Manantial "la Mina"


Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103770007 entre 01-01-99 y 08-07-99



O → 103770007 19-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103770007 entre 01-01-99 y 08-07-99



103770007 19-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103770007 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 22
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 703607 : 4197154 : 29S Cota: 750.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	30	24	13	19
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	Z	Z	A	Z
FECANA	30-06-9124-02-9224-03-9718-06-99			
DQO	0.1	1.1	0.4	1.2
CL	7	9	51	8
SO4	7	7	9	15
HCO3	235	286	225	217
CO3	0	0	0	0
NO3	1	1	0	0
NA	4	6	5	5
MG	17	25	28	20
CA	52	55	50	47
K	3	3	4	2
PH	8.0	8.1	7.8	7.7
CONDUC	340	397	357	354
RESIDUO			245	
NO2	0.21	0.01	0.00	0.00
NH4	0.02	0.11	0.00	0.00
P2O5	0.31	0.16	0.00	0.00
SIO2	12.1	12.3	18.0	13.3
TEMPE	15	14	12	—

ANALISIS QUIMICOS (2)

	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	30	24	13	19
FE	—	—	0.00	—
MN	—	—	0.000	—
CU	—	—	0.00	—
ZN	—	—	0.00	—
PB	—	—	0.000	—
CR	—	—	0.000	—
CD	—	—	0.0000	—
AS	—	—	0.000	—

CAHU99 - 20
ABASTECIMIENTO JABUGO
Manantial "la Mina"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 103770007






DIAGRAMA DE POTABILIDAD (RD. 1.138/1.990)
 Punto: 103770007



CAHU99 – 21

Manantial “San Cristóbal”

Abastecimiento El Repilado (Jabugo)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 / 162

Referencia de Laboratorio

Nº 2

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA 2

Fecha de entrega a Laboratorio

23 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba																						
0032 6 5222	19	04	99	18	06	99	21	22	25	26 27	28	32																			
1	9	10	15	16	21	25	28	32	33	34	37	38																			
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca	33	34	37	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72				
		14	6	15	156	6	0	8	12	34																					
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P,O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂	73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110			
		16	242	000	000	000	424																								
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr	111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151		
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg		152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189				
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)				190	194	185	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225								
Elemento 1				Elemento 2						226 227	228	233	234 235	236	241																
Elemento 3				Elemento 4						242 243	244	249	250 251	252	257																
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática																						
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S/cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU 99 - 21

MANANTIAL "SAN CRISTOBAL"

ABAESTIMIENTO EL REPIALDO
(JABUGO)

CAHU99 - 21

ABASTECIMIENTO EL REPILADO (Jabugo)


Manantial "San Cristóbal"

Análisis campaña 1.999


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.1138/1.990)
Punto: 103760026 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760026 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad
○ 103760026 19-04-99



○ 103760026 19-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760026 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 4
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 696550 : 4195975 : 29S Cota: 600.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	<u>30</u>	<u>24</u>	<u>13</u>	<u>19</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>Z</u>	<u>Z</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>
FECANA	<u>30-06-9124-02-9224-03-9718-06-99</u>			
DQO	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	<u>0.3</u>	<u>1.4</u>
CL	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>6</u>
SO4	<u>14</u>	<u>3</u>	<u>20</u>	<u>15</u>
HCO3	<u>163</u>	<u>173</u>	<u>170</u>	<u>156</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
NA	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
MG	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>17</u>	<u>12</u>
CA	<u>41</u>	<u>38</u>	<u>31</u>	<u>37</u>
K	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
PH	<u>7.6</u>	<u>9</u>	<u>7.8</u>	<u>7.6</u>
CONDUC	<u>262</u>	<u>257</u>	<u>282</u>	<u>272</u>
NO2	<u>0.10</u>	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0.04</u>	<u>0.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SIO2	<u>45.2</u>	<u>41.1</u>	<u>59.2</u>	<u>42.7</u>
TEMPE	<u>15</u>	<u>9</u>	<u>12</u>	<u>-</u>

CAHU99 - 21

ABASTECIMIENTO EL REPILADO (Jabugo)
Manantial "San Cristóbal"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 103760026





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103760026



OC → Orientador de calidad
 ○ 103760026 30-05-91
 □ 103760026 24-01-92
 △ 103760026 13-11-96
 ◊ 103760026 19-04-99

CAHU99 – 22

Manantial “Fuente Romeros”

Abastecimiento Los Romeros (Jabugo)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 3

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-3

Fecha de entrega a Laboratorio

23 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma		Nº Muestra		Min.inicio prueba				
10281	8 56311	19	04	99	18	06	99	21	22	25	26 27	28	32	
1		9	10		15	16		21	22	25		28		
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x		Na	Mg		Ca			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 259	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 82				
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	72	
K		pH	Conductividad 20°C (1)		R.S 110°C	NO _x		NH ₃	P,O	SIO ₂	Temp. en campo		F ₁	
<input type="checkbox"/> 1		85	<input type="checkbox"/> 694		<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 000		<input type="checkbox"/> 005	<input type="checkbox"/> 000	<input type="checkbox"/> 444	<input type="checkbox"/> 110		<input type="checkbox"/>	
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	
B		F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr				
<input type="checkbox"/> 111		<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 119	<input type="checkbox"/> 120	<input type="checkbox"/> 123	<input type="checkbox"/> 124	<input type="checkbox"/> 127	<input type="checkbox"/> 128	<input type="checkbox"/> 131	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 136	
												<input type="checkbox"/> 140	<input type="checkbox"/> 143	
												<input type="checkbox"/> 144	<input type="checkbox"/> 147	
												<input type="checkbox"/> 148	<input type="checkbox"/> 151	
Ni		Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg					
<input type="checkbox"/> 152		<input type="checkbox"/> 155	<input type="checkbox"/> 158	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> 161	<input type="checkbox"/> 164	<input type="checkbox"/> 165	<input type="checkbox"/> 168	<input type="checkbox"/> 169	<input type="checkbox"/> 172	<input type="checkbox"/> 173	<input type="checkbox"/> 176	<input type="checkbox"/> 177	
												<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 181	
												<input type="checkbox"/> 184	<input type="checkbox"/> 185	
												<input type="checkbox"/> 189		
Fenoles		H.A.P.		Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)						
<input type="checkbox"/> 180		<input type="checkbox"/> 194	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 207	<input type="checkbox"/> 208	<input type="checkbox"/> 212	<input type="checkbox"/> 213	<input type="checkbox"/> 216	<input type="checkbox"/> 217	<input type="checkbox"/> 221	<input type="checkbox"/> 222	
												<input type="checkbox"/> 225		
Elemento 1		<input type="checkbox"/> 226	<input type="checkbox"/> 227	<input type="checkbox"/> 228	<input type="checkbox"/> 233	Elemento 2	<input type="checkbox"/> 234	<input type="checkbox"/> 235	<input type="checkbox"/> 236	<input type="checkbox"/> 241				
Elemento 3		<input type="checkbox"/> 242	<input type="checkbox"/> 243	<input type="checkbox"/> 244	<input type="checkbox"/> 249	Elemento 4	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 251	<input type="checkbox"/> 252	<input type="checkbox"/> 257				
El Jefe de Laboratorio:		RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
 - (1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU 99 - 22

MANANTIAL "FUENTE LOS ROMEROS"

ABASTECIMIENTO LOS ROMEROS

(LABUGO)


CAHU99 - 22

ABASTECIMIENTO LOS ROMEROS (Jabugo)

Manantial "Fuente Los Romeros"


Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760001 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad
OC —— OC 103760001 19-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103760001 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC 103760001 19-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760001 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 43
Naturaleza: Pozo Prof.: 2.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 697708 : 4196485 : 29S Cota: 520.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	Nov-96	Abr-99
FECHA	<u>24</u>	<u>13</u>	<u>19</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA		<u>A</u>	<u>Z</u>
FECANA			
DQO			
CL		<u>0.4</u>	<u>1.1</u>
SO4	<u>82</u>	<u>95</u>	<u>81</u>
HCO3	<u>23</u>	<u>37</u>	<u>40</u>
CO3	<u>304</u>	<u>204</u>	<u>259</u>
NO3		<u>0</u>	<u>0</u>
NA	<u>41</u>	<u>22</u>	<u>22</u>
MG	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
CA	<u>19</u>	<u>35</u>	<u>31</u>
K	<u>93</u>	<u>60</u>	<u>82</u>
PH	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
CONDUC	<u>7</u>	<u>8.0</u>	<u>7.5</u>
NO2		<u>629</u>	<u>694</u>
NH4	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.05</u>
SiO2		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TEMPE	<u>53</u>	<u>59.2</u>	<u>44.4</u>
		<u>14</u>	<u>—</u>

CAHU99 - 22

ABASTECIMIENTO LOS ROMEROS (Jabugo)

Manantial "fuentे Los Romeros"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760001





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760001



○ 103760001 24-02-83
□ 103760001 13-11-96
△ 103760001 19-04-99

CAHU99 – 23

Manantial “los Pollos”

Abastecimiento Almonaster la Real



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162.....

Referencia de Laboratorio

Nº 4

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-4

Fecha de entrega a Laboratorio

23 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba						
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca									
1	33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	63	64	67	68	72

K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁
73	76	77	79	80	85	86	91	92	110

B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131

NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg
152	155	156	160	161	164	165	168	169

Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)
190	194	195	200	201

Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241
------------	---------	-----	-----	------------	---------	-----	-----

Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257
------------	---------	-----	-----	------------	---------	-----	-----

El Jefe de Laboratorio:	RECBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : (AH/V99-23)

MANANTIAL "LOS POLLOS"

ABASTECIMIENTO ALMOMASTER

CAHU99 - 23

ABASTECIMIENTO ALMONASTER LA REAL


Manantial "los Pollos"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 1037500028 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1037500028 entre 01-01-99 y 08-07-99




OC → Orientador de calidad

OC → Orientador de calidad

O 1037500028 19-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1037500028 entre 01-01-99 y 08-07-99



Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103750028 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 4
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 695800 : 4195100 : 29S Cota: 700.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Jun-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	03	23	14	19
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	Z	Z	A	Z
FECANA	03-07-9123-02-9224-03-9718-06-99			
DQO	0.2	0.4	0.3	1.1
CL	10	12	11	8
SO4	7	14	29	23
HCO3	222	222	176	182
CO3	0	0	15	0
NO3	2	1	1	1
NA	8	9	9	9
MG	10	15	17	12
CA	61	52	45	50
K	3	1	1	1
PH	7.9	8.1	8.4	7.4
CONDUC	348	342	339	360
NO2	0.21	0.01	0.00	0.00
NH4	0.10	0.00	0.00	0.00
P2O5	0.47	0.00	0.00	0.00
SIO2	48.7	43.8	61.8	44.3
TEMPE	16	14	14	—

CAHU99 - 23

ABASTECIMIENTO ALMONASTER LA REAL


Manantial "los Pollos"

Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103750028

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103750028

Punto: 103750028



○ 103750028 03-06-91
□ 103750028 23-01-92
△ 103750028 14-11-96
■ 103750028 19-04-99
* 103750028 19-04-99

○ 103750028 03-06-91
□ 103750028 23-01-92
△ 103750028 14-11-96
■ 103750028 19-04-99
* 103750028 19-04-99

CAHU99 – 24

Sondeo “de abastecimiento”

Abastecimiento Calabazares

(Almonaster la Real)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío n° 99/162.....

Referencia de Laboratorio

N:5

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-5

Fecha de entrega a Laboratorio

28 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba											
1638	6 3852	19 04 99	10	15	18 06 99	21	22 25	26 27	28	32									
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
<input checked="" type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 58	<input type="checkbox"/> 59	<input type="checkbox"/> 63	<input type="checkbox"/> 64	<input type="checkbox"/> 67	<input type="checkbox"/> 68	<input type="checkbox"/> 72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂										
<input type="checkbox"/> 73	<input type="checkbox"/> 76	<input type="checkbox"/> 77	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 86	<input type="checkbox"/> 91	<input type="checkbox"/> 92	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 96	<input type="checkbox"/> 99	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 103	<input type="checkbox"/> 104	<input type="checkbox"/> 107	<input type="checkbox"/> 108	<input type="checkbox"/> 109	<input type="checkbox"/> 110	
B	F	U	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
<input type="checkbox"/> 111	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 119	<input type="checkbox"/> 120	<input type="checkbox"/> 123	<input type="checkbox"/> 124	<input type="checkbox"/> 127	<input type="checkbox"/> 128	<input type="checkbox"/> 131	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 136	<input type="checkbox"/> 139	<input type="checkbox"/> 140	<input type="checkbox"/> 143	<input type="checkbox"/> 144	<input type="checkbox"/> 147	<input type="checkbox"/> 148	<input type="checkbox"/> 151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
<input type="checkbox"/> 152	<input type="checkbox"/> 155	<input type="checkbox"/> 158	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> 161	<input type="checkbox"/> 164	<input type="checkbox"/> 165	<input type="checkbox"/> 168	<input type="checkbox"/> 169	<input type="checkbox"/> 172	<input type="checkbox"/> 173	<input type="checkbox"/> 176	<input type="checkbox"/> 177	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 181	<input type="checkbox"/> 184	<input type="checkbox"/> 185	<input type="checkbox"/> 189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 194	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 207	<input type="checkbox"/> 208	<input type="checkbox"/> 212	<input type="checkbox"/> 213	<input type="checkbox"/> 216	<input type="checkbox"/> 217	<input type="checkbox"/> 221	<input type="checkbox"/> 222	<input type="checkbox"/> 225						
Elemento 1 226 227		228	233	Elemento 2 234 235		236	241												
Elemento 3 242 243		244	249	Elemento 4 250 251		252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática																
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2º parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99-24.....

SONDEO.....D.E.....ABASTECIMIENTO.....
ABASTECIMIENTO.....CALABAZARES.....
(ALMONASTER).....

CAHU99 - 24


ABASTECIMIENTO CALABAZARES (Almonaster)

Sondeo "de abastecimiento"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760052 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103760052 entre 01-01-99 y 08-07-99



O 103760052 19-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103760052 entre 01-01-99 y 08-07-99

O 103760052 19-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760052 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 4
Naturaleza: Sondeo Prof.: 100 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 697800 : 4193000 : 29S Cota: 430.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	14	19
MUESTRA	1	01
NETTOMA	1	2
FECANA		
DQO	0.5	1.2
CL	43	24
SO4	59	66
HCO3	198	164
CO3	0	0
NO3	44	26
NA	23	35
MG	25	16
CA	67	47
K	0	0
PH	8	7.3
CONDUC	528	460
NO2	0	0.06
NH4	0	0.00
P2O5	0	0.00
SiO2	56.4	41.8
TEMPE	17	-

CAHU99 - 24

ABASTECIMIENTO CALABAZARES (Almonaster)
Sondeo "de abastecimiento"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 103760052






DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.13B/1.990)
Punto: 103760052



CAHU99 – 25

Pozo “Huerta Abad”

Abastecimiento Hinojales



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío n° 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 6

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-6

Fecha de entrega a Laboratorio

29 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba														
10022 9 00000	20 04 99	18 06 99	21 22 25	26 27	28 32														
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P,O	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1 226 227	228	233	Elemento 2 234 235	236	241														
Elemento 3 242 243	244	249	Elemento 4 250 251	252	257														
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº-Bº	Recibido Gabinete Informática																

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHV99 - 25

POR S. "HUERTA ABAD."


ABASTECIMIENTO HINO SALES

CAHU99-25
ABASTECIMIENTO HINOJALES
Pozo "Huerta Abad"


Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103680013 entre 01-01-99 y 08-07-99



O → Orientador de calidad
 O → 103680013 20-04-99



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103680013 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 39
Naturaleza: Pozo+tal. Prof.: 7.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 711500 : 4211550 : 29S Cota: 700.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>29</u>	<u>22</u>	<u>30</u>	<u>20</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
FECANA				<u>30-06-9122-02-9224-03-9718-06-99</u>
PROF	<u>3</u>	<u>5</u>		
DQO	<u>0.4</u>	<u>0.6</u>	<u>0.2</u>	<u>0.8</u>
CL	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>19</u>	<u>15</u>
SO4	<u>19</u>	<u>8</u>	<u>12</u>	<u>15</u>
HCO3	<u>25</u>	<u>293</u>	<u>260</u>	<u>247</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>14</u>	<u>12</u>	<u>19</u>	<u>22</u>
NA	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>6</u>	<u>9</u>
MG	<u>16</u>	<u>19</u>	<u>18</u>	<u>20</u>
CA	<u>73</u>	<u>71</u>	<u>73</u>	<u>68</u>
K	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PH	<u>7.9</u>	<u>8.2</u>	<u>7.9</u>	<u>7.6</u>
CONDUC	<u>389</u>	<u>371</u>	<u>451</u>	<u>454</u>
NO2	<u>0.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0.31</u>	<u>0.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.08</u>
P2O5	<u>0.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SIO2	<u>12.5</u>	<u>12.3</u>	<u>18.9</u>	<u>11.7</u>
TEMPE	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>-</u>

CAHU99-25

ABASTECIMIENTO HINOJALES
Pozo "Huerta Abad"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103680013





Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103680013



CAHU99 – 26

Manantial “la Duquesa”

Abastecimiento Galaroza



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 / 162

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

N: 4

SEVILLA - 4

Fecha de entrega a Laboratorio

27 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba							
11321	3	83	96	20	04	99	18	06	99	21	22	25	26	27	28	32			
M.T.	D.Q.O.	Cl		SO ₄	HCO ₃		CO ₂		NO _x		Na		Mg		Ca				
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C													Temp. en campo	F ₂		
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	188	189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)			Radiactividad BETA (2)												
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1 226 227		228	233	Elemento 2 234 235		236	241												
Elemento 3 242 243		244	249	Elemento 4 250 251		252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº-Bº				Recibido Gabinete Informática										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en $\mu\text{Ci/l}$
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : ...CAHU 99 - 26.....

MANANTIAL "LA DUQUESA"

ABASTECIMIENTO GALAROZA

CAHU99-26

ABASTECIMIENTO GALARROZA


Manantial "La Duquesa"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760010 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760010 entre 01-01-99 y 08-07-99



○ 103760010 20-04-99
○ 103760010 20-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760010 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 34
Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Abast+agr.
Coordenadas UTM: 703350 : 4198800 : 29S Cota: 630.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	08	20
MUESTRA	1	01
METTOMA	A	2
FECANA	24-03-9718-06-99	
DQO	0.5	1.2
CL	10	6
SO4	17	20
HCO3	209	276
CO3	0	0
NO3	0	0
NA	4	5
MG	23	25
CA	41	62
K	1	1
PH	8.1	7.7
CONDUC	353	440
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SiO2	17.8	10.6
TEMPE	15	-


CAHU99-26
ABASTECIMIENTO GALAROZA
Manantial "La Duquesa"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760010

Punto: 103760010

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103760010




OC → Orientador de calidad
 OC → Orientador de calidad
 OC → Orientador de calidad

○ 103760010 08-11-96

□ 103760010 20-04-98

○ 103760010 08-11-96

□ 103760010 20-04-98



CAHU99 – 27

Sondeo “la fábrica”

Abastecimiento Castaño del Robledo



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 8

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-8

Fecha de entrega a Laboratorio

28 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba		
1		9	10	15	16	18	19	21	22	25	26	27	28	32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca					
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	59	63	72
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	104	109
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P _o	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂					
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg						
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	189
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)										
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225	
Elemento 1						Elemento 2								
226 227	228	233	234 235	236	241									
Elemento 3				Elemento 4										
242 243	244	249	250 251	252	257									
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática					

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (.) Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos

Prof. Toma

Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHV 99-27

SONDEO "LA FÁBRICA"

ABASTECIMIENTO CASTAÑO DEL ROBLEDO

CAHU99-27

ABASTECIMIENTO CASTAÑO DEL ROBLEDO


Sondeo "La Fábrica"

Análisis campaña 1.999


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103760011 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760011



O 103760011 20-04-99



O 103760011 20-04-99

CAHU99 – 28

Sondeo “plaza de abajo”

Abastecimiento Castaño del Robledo



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 9

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-9

Fecha de entrega a Laboratorio

24 64 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba		
1	2	9	10	15	16	18	19	21	22	25	26	27	28	32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca					
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	72

K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂									
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110

B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151

NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg									
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189

Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)									
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225

Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257

MANT.
258

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclícos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 28


SONDEO PLAZA DE ABALO
ABASTECIMIENTO CASTAÑO DEL ROBLEDO

CAHU99-28
ABASTECIMIENTO CASTAÑO DEL ROBLEDO
Sondeo "Plaza de Abajo"

Análisis campaña 1.999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760005 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad

○ 103760005 20-04-99



○ 103760005 20-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103760005 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 22
Naturaleza: Sondeo Prof.: 50.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 701976 : 4196899 : 29S Cota: 730.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Nov-96	Abr-99
FECHA	30	23	06	20
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	2	2	Y	2
FECANA	30-06-9123-02-9224-03-9718-06-99			
DQO	0.3	0.7	0.5	1.1
CL	13	14	19	12
SO4	11	16	25	25
HCO3	155	175	180	158
CO3	0	0	0	0
NO3	4	8	13	11
NA	11	12	14	12
MG	11	8	16	10
CA	41	50	50	49
K	4	3	2	2
PH	7.3	8.2	7.8	7.3
CONDUC	278	326	370	328
NO2	13.0	0.01	0.00	0.00
NH4	0.31	0.11	0.00	0.00
P2O5	0.14	0.00	0.00	0.00
SIO2	24.7	30.3	41.4	28.7
TENPE	15	9	13	—

CAHU99-28

ABASTECIMIENTO CASTAÑO DEL ROBLEDO

Sondeo "Plaza de abajo"

Evolución temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 103760005





Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103760005



- 103760005 30-05-91
- 103760005 23-01-92
- ▲ 103760005 08-11-96
- ◊ 103760005 20-04-99

CAHU99 – 29

Sondeo “nº 7”

Abastecimiento Fuente de la Corcha

(Beas)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío n° 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 10

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEULLA-10

Fecha de entrega a Laboratorio

24 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba			
1	33	15	04	99	18	06	99	21	22	25	26 27	28	32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca				
33	34	09	49	65	188	0	10	23	42	47	51	52	54
33	34	37	38	42	43	47	48	57	58	59	63	64	67

K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂									
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110

B	F	U	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151

NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg									
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189

Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)									
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4
226 227	228 233	234 235	236 241
242 243	244 249	250 251	252 257

MANT.
258

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 29

SONDEO..... N.º 7

ABASTECIMIENTO FUENTE DE
LA CORCHA (BEAS)

CAHU99-29

ABASTECIMIENTO FUENTE DE LA CORCHA (BEAS)


Sondeo "Nº 7"

Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 94040007 entre 01-01-99 y 08-07-99


Punto: 94040007 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad

○ 94040007 15-04-99

○ 94040007 15-04-99



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 94040007 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 11
Naturaleza: Sondeo Prof.: 110 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 689225 : 4150825 : 29S Cota: 176.50

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	<u>13</u>	<u>15</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>I</u>	<u>2</u>
FECANA	07-04-9718-06-99	
DQO	0.5	0.9
CL	82	49
SO4	27	65
HCO3	132	188
CO3	0	0
NO3	1	1
NA	41	40
MG	15	23
CA	41	47
K	0	0
PH	7.5	8.1
CONDUC	493	521
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	33.3	18.0
TEMPE	18	—

CAHU99-29

ABASTECIMIENTO FUENTE DE LA CORTCHA (BEAS)

Sondeo "Nº 7"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 940400007





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 940400007



— OC → Orientador de calidad
 ○ 940400007 13-11-98
 □ 940400007 15-04-99

CAHU99 – 30

Sondeo “nº 6”

Abastecimiento El Cerro del Andévalo



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 11

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-11

Fecha de entrega a Laboratorio

23 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma		Nº Muestra		Min. Inicio prueba									
1		15	04	99	18	06	99	21	22	25	26 27	28	32						
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg		Ca									
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	60	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁										
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	187	189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)			Radiactividad BETA (2)												
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241												
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
 F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CANU 99 - 30

SONDEO N° 6

ABASTECIMIENTO EL CERRO
DEL ANDÉVALO

CAHU99-30


ABASTECIMIENTO EL CERRO DEL ANDÉVALO

Sondeo "Nº 6"

Análisis campaña 1.999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 93880003 entre 01-01-99 y 08-07-99



O → Orientador de calidad

O 93880003 15-04-99



O 93880003 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 93880003 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 23
Naturaleza: Sondeo Prof.: 65.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 685600 : 4177730 : 29S Cota: 200.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Mar-97	Abr-99
FECHA	14	15
MUESTRA	1	01
METTOMA	1	2
FECANA	07-04-9718-06-99	
DQO	0.4	0.8
CL	32	28
SO4	85	69
HCO3	99	133
CO3	0	5
NO3	0	0
NA	25	33
MG	13	9
CA	39	44
K	0	0
PH	7.6	8.5
CONDUC	401	401
NO2	0	0.00
NH4	0	0.00
P2O5	0	0.06
SIO2	35.8	29.4
TEMPE	18	-

CAHU99-30


ABASTECIMIENTO EL CERRO DEL ANDÉVALO

Sondeo "Nº 6"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier


Punto: 93880003



○ 93880003 14-03-97
 □ 93880003 15-04-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 93880003



○ 93880003 14-03-97
 □ 93880003 15-04-99

CAHU99 – 31

Sondeo “Cotolía 1”

Abastecimiento Montes San Benito

(Cerro del Andévalo)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio N:12

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-12

Fecha de entrega a Laboratorio 25 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32			
M.T. D.Q.O. Cl SO ₄ HCO ₃ CO ₂ NO ₃ Na Mg Ca	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72				
K pH Conductividad 20°C (1) R.S 110°C NO ₂ NH ₄ P ₂ O ₅ SIO ₂ Temp. en campo F ₁	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109				110
B F Li Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr	111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151				
NI Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg	152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189				
Fenoles H.A.P. Plaguicidas total Radiactividad ALFA (2) Radiactividad BETA (2)	190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225				
Elemento 1 226 227 228 233 Elemento 2 234 235 236 241 MANT.	242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257				258
El Jefe de Laboratorio: <i>[Signature]</i>	RECBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática		

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES: CAHU99-31

SONDÉO "COTOLÍA" 1"

ABASTECIMIENTO DE


MONTES DE SAN BENITO

(EL CERRO DEL ANDÉVALO)

CAH99-31
ABASTECIMIENTO MONTES DE SAN BENITO
(EL CERRO DEL ANDÉVALO)


Sondeo "Cotolia 1"
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 93860002 entre 01-01-99 y 08-07-99



○ 93860002 15-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.113B/1.990)
Punto: 93860002 entre 01-01-99 y 08-07-99



○ 93860002 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 93860002 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 23
Naturaleza: Sondeo Prof.: 47 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 669200 : 4172750 : 29S Cota: 237.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	<u>14</u>	<u>15</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>I</u>	<u>Z</u>
FECANA	07-04-9718-06-99	
DQO	<u>0.3</u>	<u>0.9</u>
CL	<u>188</u>	<u>179</u>
SO4	<u>62</u>	<u>79</u>
HCO3	<u>313</u>	<u>271</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>1</u>	<u>1</u>
NA	<u>92</u>	<u>100</u>
MG	<u>58</u>	<u>54</u>
CA	<u>73</u>	<u>60</u>
K	<u>0</u>	<u>1</u>
PH	<u>7.2</u>	<u>7.5</u>
CONDUC	<u>1024</u>	<u>1035</u>
NO2	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SIO2	<u>29.1</u>	<u>22.6</u>
TEMPE	<u>18</u>	<u>-</u>

CAHUGG-31

**ABASTECIMIENTO MONTES DE SAN BENITO
(EL CERRO DEL ANDÉVALO)**

Scandea "Catalia" 1"

Evolución Temporal

Diagramma de Piper-Hill-Langelier

Punto: 93860002

○ 93860002 14-11-86
□ 93860002 15-04-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 938600012



— O 9386002 14-11-86
— O 9386002 15-04-86

CAHU99 – 32

Sondeo "Arroyo Sequillo"

Abastecimiento Trigueros



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162
 Referencia de Laboratorio N° 13
 Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-3
 Fecha de entrega a Laboratorio 24/04/99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma	Nº Muestra	Min. Inicio prueba					
115916	3	04/04/99	15	04/04/99	18	06/04/99	21	22	25	26	27	28	32
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca				
33	34	37	38	42	43	47	51	52	54	55	58	59	72
109	49	49	58	239	4	24	40	18					48
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P.O _x	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂				
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103
2	28	615		000	000	000	290						
110													
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr				
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139
140	143	144	147	148	151								
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg					
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180
181	184	185	189										
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)									
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241						
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257						
MANT.	258												

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Prof. Toma

Profundidad de la toma de muestras en metros


OBSERVACIONES: CAHU99 - 32

ABASTECIMIENTO DE TRIGUEROS
Sondeo "AVVOYO" Seguillo


CAHU99-32
ABASTECIMIENTO TRIGUEROS
Sondeo "Arroyo Sequillo"
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1040500062 entre 01-01-99 y 08-07-99



O 1040500062 15-04-99



O 1040500062 15-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 104050062 S. Acuífero: 26- Prov., Muni.: 21, 70
Naturaleza: Sondeo Prof.: 55.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 690944 : 4140905 : 29S Cota: 50.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Jun-91	Ene-92	Mar-97	Abr-99
FECHA	04	29	13	15
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	2	2	1	2
FECANA				
PROF		19		
DQO	0.4	0.1	0.4	0.9
CL	65	46	62	49
SO4	26	26	29	58
HC03	262	292	223	239
CO3	0	0	0	4
NO3	14	14	16	24
NA	41	39	34	40
MG	12	13	20	18
CA	81	79	68	78
K	2	3	0	2
PH	7.4	7.2	7.5	8.3
CONDUC	552	572	566	615
NO2	0.56	0.01	0.00	0.00
NH4	0.10	0.07	0.00	0.00
P205	0.64	0.47	0.05	0.00
SI02	29.7	29.3	37.6	29.0
TEMPE	17	21	18	-

CAHU99-32
ABASTECIMIENTO TRIGUEROS
Sondeo "Arroyo Sequillo"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 104050062





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 104050062



G —— O 104050062 04-06-91
□ □ 104050062 29-01-92
△ △ 104050062 13-03-97
◊ ◊ 104050062 15-04-99

OC → Orientador de calidad

CAHU99 – 33

Sondeo “de abastecimiento”

Abastecimiento Marigenta

(Zalamea la Real)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99 / 162

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-14

N:14

Fecha de entrega a Laboratorio

23 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba												
1	1633 0 6032	9	10	15	16	18 06 99	21	22 25	26 27	28	32									
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca											
33	34	37	38	42	43	47	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72			
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO ₂	NH ₃	P,O	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁											
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109			
110	111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg												
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	186	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)														
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225							
Elemento 1 226 227		228 233		Elemento 2 234 235		236 241														
Elemento 3 242 243		244 249		Elemento 4 250 251		252 257														
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática											

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU.99 - 33

SONDAGE "DE ABASTECIMIENTO"
ABASTECIMIENTO DE MARIJENJA
(ZALAMEA LA REAL)

CAH99-33

ABASTECIMIENTO MARIGENTA (ZALAMEA LA REAL)

Sondeo "De Abastecimiento"

Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103940002 entre 01-01-99 y 08-07-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 103940002 entre 01-01-99 y 08-07-99



O → Orientador de calidad
OC → Óptimo

O 103940002 16-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 103940002 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 78
Naturaleza: Sondeo Prof.: 43.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 713350 : 4167100 : 29S Cota: 300.00

ANALISIS QUIMICOS (1)


	Nov-96	Abr-99
FECHA	07	16
MUESTRA	1	01
METTOMA	1	2
FECANA	24-03-9718-06-99	
DQO	0.5	0.8
CL	53	52
SO4	42	64
HCO3	152	140
CO3	0	0
NO3	17	23
NA	18	18
MG	19	23
CA	53	51
K	0	0
PH	7.3	7.4
CONDUC	448	488
NO2	0.00	0.17
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	36.3	25.2
TEMPE	17	—

CAHU99-33

ABASTECIMIENTO MARIGENTA (ZALAMEA LA REAL)
Sondeo "De Abastecimiento"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1039400002




○ 1039400002 07-11-98
□ 1039400002 16-04-99

○ → Orientador de calidad
□ → Orientador de calidad

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1039400002



○ 1039400002 07-11-98
□ 1039400002 16-04-99

CAHU99 – 34

Sondeo “nuevo”

Abastecimiento La Granada de Riotinto



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

N° 15

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-15

Fecha de entrega a Laboratorio

29 04 99

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma	Nº Muestra	Min. Inicio prueba			
11158	11158	16	04	99	18	06	99	11	25	26	27	28	32
1	9	10	15	16	21	22	25	26	27	28			
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca				
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	72
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂				
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139
Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr							
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180
As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg							
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)									
Elemento 1 226 227	228	233	Elemento 2 234 235	236	241								
Elemento 3 242 243	244	249	Elemento 4 250 251	252	257								
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (.) Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en µS/cm (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclnicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU.99 - 34

SONDEO "NUEVO"

ABASTECIMIENTO DE LA
GRANADA DE RIO TINTO

CAHU99-34

ABASTECIMIENTO LA GRANADA DE RIOTINTO


Sondeo "Nuevo"

Análisis campaña 1.999


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 113810004 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113810004 entre 01-01-99 y 08-07-99



QC → Orientador de calidad
○ 113810004 16-04-99



○ 113810004 16-04-99

Listado de la red de control 01-01-01 a 30-09-99 Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 113810004 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 36
Naturaleza: Sondeo Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 719450 : 4183570 : 29S Cota: 425.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Nov-96	Abr-99
FECHA	07	16
MUESTRA	1	01
METTOMA	I	Z
FECANA		
DQO	24-03-97 18-06-99	
CL	0.5	0.7
SO4	42	29
HCO3	52	64
CO3	205	192
NO3	0	0
NA	6	11
MG	23	20
CA	23	24
K	53	50
PH	0	0
CONDUC	8.1	7.5
NO2	484	475
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	0.00	0.00
TEMPE	54.6	40.7
	18	-

CAHU99-34

ABASTECIMIENTO LA GRANADA DE RIOTINTO


Sondeo "Nuevo"

Evolución Temporal


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 113810004

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113810004



OC → Orientador de calidad
 O 113810004 07-11-96
 □ 113810004 16-04-98



O 113810004 07-11-96
 □ 113810004 16-04-98

CAHU99 – 35

Pozo “San Sebastián”

Abastecimiento Zufre



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/16.2.....

Referencia de Laboratorio

Nº 16

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-16

Fecha de entrega a Laboratorio

24 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba														
TIERRA 8 3330	16 04 99	18 06 99	16	22 25	26 27														
1	9 10 15	16	21	28	32														
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P,Q	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁										
73	76	77	78	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detengentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
180	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241												
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257												
MANT.	258																		

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S 6 N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAMV99 - 35

POZO "SAN SEBASTIÁN"

ABASTECIMIENTO DE ZUFRE

CAHU99-35

ABASTECIMIENTO ZUFRE


Pozo "San Sebastián"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 1113770001 entre 01-01-99 y 08-07-99


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1113770001 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad

● 1113770001 16-04-99



○ 1113770001 16-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.99 (Unidades aisladas)

PUNTO: 113770001 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 79
Naturaleza: Pozo Prof.: 15 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 734212 : 4191246 : 29S Cota: 440.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>24</u>	<u>27</u>	<u>20</u>	<u>31</u>	<u>16</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>A</u>	<u>2</u>
FECANA					
PROF			<u>12</u>		
DQO		<u>0.4</u>	<u>0.3</u>	<u>0.3</u>	<u>1.0</u>
CL	<u>16</u>	<u>10</u>	<u>13</u>	<u>16</u>	<u>9</u>
SO4	<u>30</u>	<u>39</u>	<u>7</u>	<u>24</u>	<u>32</u>
HCO3	<u>421</u>	<u>410</u>	<u>403</u>	<u>404</u>	<u>381</u>
C03					
NO3	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>5</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
NA	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
MG	<u>33</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>37</u>	<u>40</u>
CA	<u>87</u>	<u>102</u>	<u>86</u>	<u>84</u>	<u>82</u>
K	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
PH	<u>7</u>	<u>7.6</u>	<u>8.3</u>	<u>7.9</u>	<u>7.8</u>
CONDUC		<u>599</u>	<u>552</u>	<u>614</u>	<u>610</u>
RESIDUO				<u>431</u>	
NO2		<u>0.62</u>	<u>0.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4		<u>0.14</u>	<u>0.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P205		<u>0.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SiO2		<u>12.1</u>	<u>14.0</u>	<u>19.5</u>	<u>14.7</u>
TEMPE		<u>20</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>-</u>

ANALISIS QUIMICOS (2)

	Feb-83	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>24</u>	<u>27</u>	<u>20</u>	<u>31</u>	<u>16</u>
FE				<u>0.00</u>	
MN				<u>0.000</u>	
CU				<u>0.00</u>	
ZN				<u>0.00</u>	
PB				<u>0.000</u>	
CR				<u>0.000</u>	
CD				<u>0.0000</u>	
AS				<u>0.000</u>	
CN				<u>0.000</u>	

CAHU99-35


ABASTECIMIENTO ZUFRE

Pozo "San Sebastián"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier


Punto: 113770001



○ 113770001 24-02-83
 □ 113770001 27-05-91
 △ 113770001 20-01-92
 ♦ 113770001 31-10-96
 ♣ 113770001 16-04-99
 * 113770001 16-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 113770001



○ 113770001 24-02-83
 □ 113770001 27-05-91
 △ 113770001 20-01-92
 ♦ 113770001 31-10-96
 ♣ 113770001 16-04-99
 * 113770001 16-04-99

CAHU99 – 36

Sondeo “nuevo San Pedro”

Abastecimiento Santa Olalla del Cala



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

N.º 17

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-17

Fecha de entrega a Laboratorio

28 34 55

Nº DE REGISTRO

Fecha de toma

Fecha de análisis

Prof. Toma

Nº Muestra

Min. Inicio prueba

1988 11 06

19 34 99

18 08 99

.....

.....

.....

1

9

10

15

16

21

22

25

26

27

28

32

M.T.

D.Q.O.

Cl

SO₄

HCO₃

CO₃

NO₃

Na

Mg

Ca

.....

168

.....

.....

34

358

.....

5

.....

.....

18

164

33

34

37

38

42

43

47

48

51

52

54

55

58

59

63

64

72

K

pH

Conductividad 20°C (1)

R.S. 110°C

NO₂

NH₃

P₂O₅

SIO₂

Temp.
en campo

F₁

73

76

77

79

80

85

86

91

92

95

96

99

100

103

104

107

109

B

F

Li

Br

Fe

Mn

Cu

Zn

Pb

Cr

111

115

116

119

120

123

124

127

128

131

132

135

136

139

140

143

151

Ni

Cd

As

Sb

Se

Al

CN

Detergentes

Hg

152

155

158

160

161

164

165

168

169

172

173

176

177

180

181

184

189

Fenoles

H.A.P.

Plaguicidas total

Radiactividad ALFA (2)

Radiactividad BETA (2)

190

194

185

200

201

207

208

212

213

216

217

221

222

225

Elemento 1
226 227

Elemento 2
228 233

Elemento 3
234 235

Elemento 4
236 241

MANT.
258

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.

.....

Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

.....

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua

F

- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N

- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.

- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:

(1) en µS/cm (2) en pCi/l

- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.

- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos

Prof. Toma

- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99-36

SONDEO "SAN PEDRO NUEVO"

ABASTECIMIENTO DE SANTA

OLALLA DEL CALA

CAH99-36

ABASTECIMIENTO SANTA OLALLA DEL CALA


Sondeo "San Pedro Nuevo"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 113770010 entre 01-01-99 y 08-07-99


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113770010 entre 01-01-99 y 08-07-99



OC → Orientador de calidad

0113770010 19-04-99



0113770010 19-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 113770010 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 69
Naturaleza: Sondeo Prof.: 167.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 739200 : 4199320 : 29S Cota: 590.00

ANALISIS QUIMICOS (1)



	Oct-96	Abr-99
FECHA	29	19
MUESTRA	1	01
METTOMA	1	2
FECANA	24-03-9718-06-99	
DQO	0.2	0.8
CL	20	11
SO4	26	37
HCO3	342	358
CO3	0	0
NO3	4	5
NA	8	9
MG	23	18
CA	94	104
K	1	1
PH	7.4	7.3
CONDUC	548	620
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	24.9	16.2
TEMPE	17	-

CAHU99-36
ABASTECIMIENTO SANTA OLALLA DEL CALA
Sondeo "San Pedro Nuevo"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 113770010

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113770010



CAHU99 – 37

Sondeo “antiguo la Viña”

Abastecimiento Cala



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99.162

Referencia de Laboratorio

N.º 18

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-18

Fecha de entrega a Laboratorio

28 04 89

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba			
1	1993. 2. 02. 00.00	19	04	99	18	06	99	21	22	25	26 27	28	30	32	
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca						
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO ₂	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁						
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	98	100	103	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr						
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	151	
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg							
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)									
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225		
Elemento 1	226 227		228	233		Elemento 2	234 235		236	241					
Elemento 3	242 243		244	249		Elemento 4	250 251		252	257					
El Jefe de Laboratorio:				RECIBIDO D.A.S.				V.B.				Recibido Gabinete Informática			

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99-37

Sondeo "La Viña antiguo"

ABASTECIMIENTO DE C.R.L.A.

CAHU99-37


ABASTECIMIENTO DE CALA

Sondeo "La Viña Antiguo"


Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1137300007 entre 01-01-99 y 08-07-99



O 1137300007 19-04-99



O 1137300007 19-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 113730007 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 16
 Naturaleza: Sondeo Prof.: 80 m Uso agua: Ab.nú.urb.
 Coordenadas UTM: 735450 : 4205850 : 29S Cota: 614.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>29</u>	<u>19</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>2</u>	<u>2</u>
FECANA		
DQO	0.4	0.8
CL	11	10
SO4	25	23
HCO3	238	224
CO3	0	0
NO3	13	15
NA	7	9
MG	21	20
CA	58	57
K	1	1
PH	7.7	7.6
CONDUC	410	412
RESIDUO	256	
NO2	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00
SIO2	24.1	15.9
TEMPE	<u>16</u>	—

ANALISIS QUIMICOS (2)

	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>29</u>	<u>19</u>
FE	<u>0.00</u>	
MN	<u>0.000</u>	
CU	<u>0.00</u>	
ZN	<u>0.00</u>	
PB	<u>0.000</u>	
CR	<u>0.000</u>	
CD	<u>0.0000</u>	
AS	<u>0.000</u>	
CN	<u>0.000</u>	

CAHU99-37


ABASTECIMIENTO DE CALA

Sondeo "La Viña Antiguo"

Evolución Temporal


Diagrama de Piper-Hill-Langlier

Punto: 1137300007



○ 1137300007 29-10-96
 □ 1137300007 19-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 1137300007



○ 1137300007 29-10-96
 □ 1137300007 19-04-99

CAHU99 – 38

Manantial “el abismo”

Abastecimiento Arroyomolinos de León



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162

Referencia de Laboratorio

Nº 19

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-19

Fecha de entrega a Laboratorio

24 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba														
1169 2 0339	19 04 99	18 06 99	21 22 25	26 27	28 32														
1	9 10 15 16																		
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P _O	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂										
73	76	77	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110		
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
180	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241												
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257												

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.

Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclnicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES: CAHU99 - 38

MANANTIAL "EL ABIERTO"

ABASTECIMIENTO DE

ARROYO MOLINOS DE LEÓN

CAHU99-38

ABASTECIMIENTO ARROYOMOLINOS DE LEÓN


Manantial "El Abismo"

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 113660004 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langlier

Punto: 113660004 entre 01-01-99 y 08-07-99




OC → Orientador de calidad

OC → Orientador de calidad

○ 113660004 19-04-99

○ 113660004 19-04-99



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 113660004 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 9
 Naturaleza: Manantial Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
 Coordenadas UTM: 726550 : 4213600 : 29S Cota: 650.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	28	20	29	19
MUESTRA	1	1	1	01
METTOMA	Z	Z	A	Z
FECANA				28-06-9120-02-9224-03-9718-06-99
DQO	0.6	0.2	0.4	0.7
CL	10	11	16	10
SO4	1	2	6	18
HCO3	325	331	312	320
CO3	0	10	0	0
NO3	4	4	3	3
NA	8	10	8	10
MG	27	29	28	31
CA	62	67	64	66
K	1	1	0	0
PH	7.6	8.1	7.9	7.7
CONDUC	459	473	486	507
RESIDUO				331
NO2	0.21	0.01	0	0.00
NH4	0.22	0.37	0	0.00
P2O5	0.47	0.00	0	0.00
SI02	12.5	13.1	20.9	13.9
TEMPE	15	14	14	-

ANALISIS QUIMICOS (2)

	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	28	20	29	19
FE			0	
MN			0	
CU			0	
ZN			0	
PB			0	
CD			0	
AS			0	
CN			0	

CAHU99-38

ABASTECIMIENTO ARROYOMOLINOS DE LEÓN

Manantial "El Abismo"



Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 113660004

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 113660004



CAHU99 – 39

Manantial “de la plaza”

Abastecimiento Cañaveral de León



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 99/162.

Referencia de Laboratorio

N: 20

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-20

Fecha de entrega a Laboratorio

29 04 99

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba		
111122 33 000000	19 04 99	18 06 99	15 16 21 22 25 26 27	28	32		
M.T. D.Q.O. CI SO, HCO ₃ , CO ₂ , NO, Na Mg Ca	33 34 37 38 42 43 47 48 51 52 54 55 58 59 63 64 67 68 72						
K pH Conductividad 20°C (1) R.S. 110°C NO, NH ₃ , P ₂ O ₅ , SIO ₂ , Temp. en campo F ₁	73 76 77 78 80 85 86 89 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 109	415	100	100	100	99	110
B F Li Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr	111 115 116 119 120 123 124 127 128 131 132 135 136 139 140 143 144 147 148 151						
NI Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg	152 155 158 160 161 164 165 168 169 172 173 176 177 180 181 184 185 189						
Fenoles H.A.P. Plaguicidas total Radiactividad ALFA (2) Radiactividad BETA (2)	190 194 185 200 201 207 208 212 213 216 217 221 222 225						
Elemento 1 226 227 Elemento 2 234 235 Elemento 3 242 243 Elemento 4 250 251	228 233 244 249	236 241					
MANT. 258							

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº-Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua.
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 39

MANANTIAL "DE LA PLAZA"

ABASTECIMIENTO DE

CAÑAVERAL DE LEÓN

CAHU99-39
ABASTECIMIENTO CAÑAVERAL DE LEÓN


Manantial "De la Plaza"

Análisis campaña 1.999


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 103680001 entre 01-01-99 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 103680001 entre 01-01-99 y 08-07-99



O 103680001 19-04-99



O 103680001 19-04-99

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.45 (Sierra Morena)

PUNTO: 103680001 S. Acuífero: 00- Prov., Muni.: 21, 20
Naturaleza: Pozo Prof.: 2 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 717150 : 4210625 : 29S Cota: 545.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	May-91	Ene-92	Oct-96	Abr-99
FECHA	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>19</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>01</u>
NETTOMA	<u>z</u>	<u>z</u>	<u>A</u>	<u>z</u>
FECANA				
DQO	<u>0.5</u>	<u>0.3</u>	<u>0.8</u>	<u>0.7</u>
CL	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>19</u>	<u>9</u>
SO4	<u>23</u>	<u>1</u>	<u>17</u>	<u>13</u>
HCO3	<u>378</u>	<u>402</u>	<u>302</u>	<u>242</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NO3	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>5</u>
NA	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>7</u>
MG	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>24</u>	<u>22</u>
CA	<u>99</u>	<u>97</u>	<u>72</u>	<u>54</u>
K	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PH	<u>7.9</u>	<u>7.3</u>	<u>7.7</u>	<u>7.9</u>
CONDUC	<u>483</u>	<u>522</u>	<u>490</u>	<u>415</u>
NO2	<u>0.87</u>	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0.23</u>	<u>0.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SiO2	<u>8.9</u>	<u>5.1</u>	<u>15.6</u>	<u>9.9</u>
TEMPE	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>16</u>	<u>-</u>

CAHU99-39


ABASTECIMIENTO CAÑAVERAL DE LEÓN

Manantial "De la Plaza"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier


Punto: 1036800001



○ 1036800001 28-05-91
 □ 1036800001 20-01-92
 △ 1036800001 30-10-96
 ◊ 1036800001 19-04-99

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 1036800001



CAHU99 – 40

Sondeo “Fidel”

Abastecimiento Ayamonte



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98 / 465

Nº: *

Referencia de Laboratorio

SEVILLA - *

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

26 10 98

Fecha de entrega a Laboratorio

Nº DE REGISTRO			Fecha de toma			Fecha de análisis			Prof. Toma			Nº Muestra			Min. inicio prueba		
0841	+	0102	13	10	98	16	02	99	21	22	25	26	27	28	30	32	
1			9	10		15			21								
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg									

<input checked="" type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/> 266	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 104	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 30							
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67
																7:

K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F:							
<input type="checkbox"/> 6	58	<input type="checkbox"/> 918	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 86	<input type="checkbox"/> 91	<input type="checkbox"/> 92	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 96	<input type="checkbox"/> 99	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 103	<input type="checkbox"/> 104	<input type="checkbox"/> 107	<input type="checkbox"/> 108	<input type="checkbox"/> 109	110
73	76	77	79	80												

B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
<input type="checkbox"/> 111	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 119	<input type="checkbox"/> 120	<input type="checkbox"/> 123	<input type="checkbox"/> 124	<input type="checkbox"/> 127	<input type="checkbox"/> 128	<input type="checkbox"/> 131	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 136	<input type="checkbox"/> 139	<input type="checkbox"/> 140	<input type="checkbox"/> 143	<input type="checkbox"/> 144	<input type="checkbox"/> 147	<input type="checkbox"/> 148	<input type="checkbox"/> 151

NI	Cd	As	Sb	Se	Al ³⁺	CN	Detergentes	Hg											
<input type="checkbox"/> 152	<input type="checkbox"/> 155	<input type="checkbox"/> 156	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> 161	<input type="checkbox"/> 164	<input type="checkbox"/> 165	<input type="checkbox"/> 168	<input type="checkbox"/> 169	<input type="checkbox"/> 172	<input type="checkbox"/> 173	<input type="checkbox"/> 176	<input type="checkbox"/> 177	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 181	<input type="checkbox"/> 184	<input type="checkbox"/> 185	<input type="checkbox"/> 189		

Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 194	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 207	<input type="checkbox"/> 208	<input type="checkbox"/> 212	<input type="checkbox"/> 213	<input type="checkbox"/> 216	<input type="checkbox"/> 217	<input type="checkbox"/> 221	<input type="checkbox"/> 222	<input type="checkbox"/> 225						

Elemento 1	<input type="checkbox"/> 226	<input type="checkbox"/> 227	<input type="checkbox"/> 228	<input type="checkbox"/> 233	Elemento 2	<input type="checkbox"/> 234	<input type="checkbox"/> 235	<input type="checkbox"/> 236	<input type="checkbox"/> 241	MANT.									
										<input type="checkbox"/> 258									

Elemento 3	<input type="checkbox"/> 242	<input type="checkbox"/> 243	<input type="checkbox"/> 244	<input type="checkbox"/> 249	Elemento 4	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 251	<input type="checkbox"/> 252	<input type="checkbox"/> 257										

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
 F
- Se indicará si hay datos en la 2º parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 40


SOMDEO "FIDEL"

ABASTECIMIENTO DE AYAMONTE

CAHU99-40
ABASTECIMIENTO AYAMONTE
Sondeo "Fidel"
Análisis campaña 1.999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Punto: 84170102 entre 01-10-98 y 08-07-99

Punto: 84170102 entre 01-10-98 y 08-07-99



○ 84170102 13-10-98

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 84170102 entre 01-10-98 y 08-07-99



○ 84170102 13-10-98

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.12 (Ayamonte- Huelva)

PUNTO: 84170102 S. Acuífero: 25- Prov., Muni.: 21, 10
Naturaleza: Sondeo Prof.: 100.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 647904 : 4121980 : 29S Cota: 18.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	Abr-96	Oct-96	Abr-97	Oct-97	Abr-98	Oct-98
FECHA	20	15	15	28	20	13	26	30	19	20	21	13
MUESTRA	1	1	35	1	01	01	01	01	01	01	01	01
METTOMA	1	1	1	2	2	2	U	U	U	Z	Z	Z
FECANA	31-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9512-06-9630-06-9713-10-9717-02-9805-08-9816-02-99											
DQO	1.7	1.5	0.7	0.3	0.5	0.0	0.6	1.1	1.3	0.9	1.3	0.9
CL	450	640	112	110	125	101	147	250	187	226	237	266
SO4	22	20	14	11	19	9	10	25	4	8	11	23
HCO3	32	22	33	41	11	98	14	24	30	16	25	30
CO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO3	11	13	17	18	18	19	22	13	31	31	36	38
NA	130	158	60	57	64	62	64	101	85	75	90	104
MG	68	96	8	8	4	14	15	32	23	29	26	35
CA	66	99	24	17	28	13	16	31	21	37	42	39
K	3	8	3	3	3	4	3	5	4	5	5	6
PH	6.9	7.7	7.3	7.3	6.2	5.8	6.5	6.5	6.5	6.1	6.3	5.8
CONDUC	1485	2392	425	415	485	425	534	835	661	771	789	918
NO2	0	0.0	0	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NH4	0	0.0	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2O5	0	0.0	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
S1O2	49.2	48.5	46.2	46.3	46.0	22.0	45.2	34.8	34.0	34.5	33.1	34.9

ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-40
ABASTECIMIENTO AYAMONTE
Sondeo "Fidel"
Evolución Temporal





Diagrama de Piper-Hill-Langelier
Evolución Temporal

Punto: 84170102



CAHU99 – 41

Sondeo “Matacaballos”

Abastecimiento Isla Cristina

(en desuso; se mantiene operativo)

Bono de envío nº 97/133
Referencia de Laboratorio 97/133 - 02
Referencia de envío (Ident. de la muestra) Señilla - 02
Fecha de entrega a Laboratorio 30 04 97

De Laboratorio Aqua a División de Aguas Subterráneas

INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Mín. inicio prueba
0841 7 0038	19 04 97	13 10 97	15 16	21 22 25 26 27	28 32
1	9 10				
M.T. D.Q.O. Cl SO ₄ HCO ₃ CO ₃ NO ₃ Na Mg Ca	33 34 37 38 42 43 47 48 51 52 54 55 58 59 63 64 67 68 72				
K pH Conductividad 20°C (1) R.S. 110°C NO ₂ NH ₃ P ₂ O ₅ SiO ₂ Temp. en campo F ₂	73 76 77 79 80 85 86 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 109				
B F Li Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr	111 115 116 119 120 123 124 127 128 131 132 135 136 139 140 143 144 147 148 151				
Ni Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg	152 155 156 160 161 164 165 168 169 172 173 176 177 180 181 184 185 189				
Fenoles H.A.P. Plaguicidas total Radiactividad ALFA (2) Radiactividad BETA (2)	190 194 195 200 201 207 208 212 213 216 217 221 222 225				
Elemento 1 226 227 228 233	Elemento 2 234 235 236 241				
Elemento 3 242 243 244 249	Elemento 4 250 251 252 257				
MANT. 258					

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática
<u>H. Gómez</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
 - (1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - (2) en $\mu\text{Ci/l}$
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 41
POZO "MATA CABALLO"
ABASTECIMIENTO DE ISLA CRISTINA

CAHU99-41
ABASTECIMIENTO ISLA CRISTINA
Pozo "Matacaballos"
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 84170038 entre 19-04-97 y 19-04-97





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 84170038 entre 19-04-97 y 19-04-97



—○— 84170038 19-04-97

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.12 (Ayamonte- Huelva)

PUNTO: 84170038 S. Acuífero: 25- Prov., Muni.: 21, 42
Naturaleza: Sondeo Prof.: 96.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 650098 : 4122162 : 29S Cota: 34.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Dic-84	Ene-88	Jun-91	Ene-92	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Abr-96	Oct-96	Abr-97
FECHA	28	28	06	30	20	15	15	28	20	28	30	19
MUESTRA	1	1	1	1	1	1	31	1	01	01	01	01
METTOMA	J	J	Z	Z	1	J	J	Z	Z	U	U	U
FECANA 17-01-8520-03-8806-07-9128-02-9231-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9512-06-9630-06-9713-10-97												
PROF			20									
DQO	0.9	0.3	0.5	0.1	0.8	0.9	1.0	0.7	0.8	6.0	1.7	1.9
CL	58	56	59	61	70	154	148	220	310	1270	1180	655
SO4	14	15	19	4	11	13	13	8	38	120	100	23
HCO3	177	25	36	44	34	29	36	39	54	21	20	15
CO3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO3	20	19	13	12	14	13	15	15	14	13	9	19
NA	39	45	44	43	38	57	64	78	94	257	275	148
MG	9	4	7	5	8	16	12	26	35	140	150	89
CA	56	7	6	8	11	27	29	41	72	277	229	137
K	2	2	2	2	1	3	2	3	3	8	8	5
PH	7.1	6.9	6.1	6.7	6.3	7.7	7.5	6.7	6.2	6.3	6.0	7.0
CONDUC	488	289	264	330	307	556	542	771	1010	4052	3871	2171
NO2		0.00	0.21	0.01	0	0.06	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
NH4	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
P2O5	0.29	0.38	0.23	0.75	0.28	0.15	0.25	0.11	0.16	0.45	0.00	0.08
SiO2	51.0	37.8	43.9	47.2	58.4	572	62.2	62.4	63.0	55.0	42.3	45.5
TEMPE	—	—	21	20	—	—	—	—	—	—	—	—

ANALISIS QUIMICOS (2)

	Dic-84	Ene-88	Jun-91	Ene-92	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Abr-96	Oct-96	Abr-97
FECHA	28	28	06	30	20	15	15	28	20	28	30	19
CU	—	0.00	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ZN	—	0.00	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

CAHU99-41
ABASTECIMIENTO ISLA CRISTINA
Pozo "Matacaballo"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 84170102





Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 84170038 entre 01-01-01 y 07-07-99



CAHU99 – 42

Sondeo “Macías”

Abastecimiento La Antilla (Lepe)

(en desuso; se mantiene operativo)

De Laboratorio *Aguas* a División de Aguas Subterráneas

INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 97/133
 Referencia de Laboratorio 97/133 - 09
 Referencia de envío (Ident. de la muestra) Serilla - 09
 Fecha de entrega a Laboratorio 30 04 97

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba														
08411 8 0122	19 04 97	13 10 97	21 22 25 26 27	28	32														
1	9 10 15 16																		
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F ₂										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241												
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática																
<i>[Firma]</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
F
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 42

POZO "MACIAS"

ABASTECIMIENTO DE
LA ANTILLA (LEPE)

CAHU99-42

ABASTECIMIENTO LA ANTILLA (LEPE)

Pozo "Macías"


Análisis campaña 1.999

Punto: 84180122 entre 19-04-97 y 19-04-97


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 84180122 entre 19-04-97 y 19-04-97

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 84180122 entre 19-04-97 y 19-04-97



O 84180122 19-04-97



O 84180122 19-04-97

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.12 (Ayamonte- Huelva)

PUNTO: 84180122 **S. Acuífero:** 25- **Prov., Muni.:** 21, 44
Naturaleza: Sondeo **Prof.:** 87.00 m **Uso agua:** Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 656309 : 4122973 : 29S **Cota:** 53.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	Abr-96	Oct-96	Abr-97
FECHA	<u>21</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>13</u>	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>19</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>38</u>	<u>1</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
FECANA	<u>31-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9512-06-9630-06-9713-10-97</u>								
DQO	<u>0.6</u>	<u>0.6</u>	<u>0.5</u>	<u>1.0</u>	<u>0.4</u>	<u>0.2</u>	<u>0.6</u>	<u>0.9</u>	<u>0.7</u>
CL	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>68</u>	<u>76</u>	<u>97</u>	<u>73</u>	<u>73</u>	<u>90</u>	<u>98</u>
SO4	<u>23</u>	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>17</u>	<u>31</u>	<u>21</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>17</u>
HCO3	<u>174</u>	<u>195</u>	<u>228</u>	<u>227</u>	<u>197</u>	<u>233</u>	<u>182</u>	<u>195</u>	<u>192</u>
CO3	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>—</u>
NO3	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>16</u>
NA	<u>46</u>	<u>44</u>	<u>49</u>	<u>45</u>	<u>44</u>	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>52</u>	<u>55</u>
MG	<u>14</u>	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
CA	<u>54</u>	<u>58</u>	<u>64</u>	<u>70</u>	<u>76</u>	<u>68</u>	<u>70</u>	<u>73</u>	<u>75</u>
K	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
PH	<u>7.5</u>	<u>8.4</u>	<u>8.2</u>	<u>7.4</u>	<u>7.6</u>	<u>7.3</u>	<u>7.9</u>	<u>7.5</u>	<u>7.9</u>
CONDUC	<u>524</u>	<u>531</u>	<u>536</u>	<u>551</u>	<u>583</u>	<u>510</u>	<u>600</u>	<u>596</u>	<u>594</u>
NO2	<u>0</u>	<u>0.06</u>	<u>0</u>	<u>0.09</u>	<u>0.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P2O5	<u>0.06</u>	<u>0.08</u>	<u>0.11</u>	<u>0.09</u>	<u>0.13</u>	<u>0.00</u>	<u>0.13</u>	<u>0.00</u>	<u>0.08</u>
SiO2	<u>48.9</u>	<u>49.7</u>	<u>49.6</u>	<u>49.2</u>	<u>50.4</u>	<u>31.0</u>	<u>48.8</u>	<u>36.2</u>	<u>36.6</u>

ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-42



ABASTECIMIENTO LA ANTILLA (LEPE)

Pozo "Macías"

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 84180122 entre 01-01-01 y 19-04-97



CAHU99 – 43

Sondeo “Mazagón 7”

Abastecimiento Mazagón



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98/465

Referencia de Laboratorio

Nº 10

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-1C

Fecha de entrega a Laboratorio

26 10 98

Nº DE REGISTRO

Fecha de toma

Fecha de análisis

Prof. Toma

Nº Muestra

Min. inicio prueba

1042 1 0062

13 10 98

16 02 99

21

26 27

28 32

M.T.

D.Q.O.

Cl

SO₄

HCO₃

CO₃

NO_x

Na

Mg

Ca

33 34 37 38 42 43 47 48 51 52 54 55 58 59 63 64 67 68 7

K

pH

Conductividad 20°C (1)

R.S.

110°C

NO_x

NH₃

P_o

SiO₂

Temp.
en campo

F:

73 76 77 79 80 85 86 91 92 95 96 99 100 103 104 107 108 109

110

B

F

Li

Br

Fe

Mn

Cu

Zn

Pb

Cr

111 115 116 119 120 123 124 127 128 131 132 135 136 139 140 143 144 147 148 151

NI

Cd

As

Sb

Se

Al³⁺

CN

Detergentes

Hg

152 155 156 160 161 164 165 168 169 172 173 176 177 180 181 184 185 189

Fenoles

H.A.P.

Plaguicidas total

Radiactividad ALFA (2)

Radiactividad BETA (2)

190 194 195 200 201 207 208 212 213 216 217 221 222 225

Elemento 1
226 227

228 233

Elemento 2
234 235

236 241

MANT.
258

Elemento 3
242 243

244 249

Elemento 4
250 251

252 257

El Jefe de Laboratorio:

RECIBIDO D.A.S.

Vº Bº

Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua

F

- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N

- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.

- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en µS/cm (2) en pCi/l

- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.

- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos

Prof. Toma

- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 43

SONDAGE "MARAGÓN 7"

ABASTECIMIENTO DE MARAGÓN

CAHU99-43
ABASTECIMIENTO MAZAGÓN
Sondeo "Mazagón 7"
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 104210062 entre 13-10-98 y 13-10-98





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 104210062 entre 13-10-98 y 13-10-98



G —— O 104210062 13-10-98

ix

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.51 (Almonte - Marismas)

PUNTO: 104210062 S. Acuífero: 27- Prov., Muni.: 21, 50
Naturaleza: Sondeo Prof.: m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 697271 : 4114462 : 29S Cota: 57.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Oct-94	Abr-95	Nov-95	Abr-96	Oct-96	Abr-97	Oct-97	Oct-98
FECHA	20	18	13	28	30	19	19	13
MUESTRA	1	01	01	01	01	01	01	01
METTOMA	z	z	z	U	U	U	z	z
FECANA	31-01-9518-09-9514-12-9512-06-9630-06-9713-10-9717-02-9816-02-99							
DQO	0.3	0.5	0.0	0.4	0.8	1.0	1.0	0.6
CL	39	30	36	44	26	43	47	41
SO4	2	19	7	6	5	1	14	14
HC03	30	2	40	17	27	18	29	28
CO3	0	0	0	0	0	—	0	0
NO3	5	5	5	4	3	4	4	4
NA	21	17	25	22	19	25	23	27
MG	4	3	4	4	3	4	6	4
CA	6	4	6	7	4	4	12	6
K	3	2	3	2	3	2	3	3
PH	7.4	6.4	6.5	6.7	6.7	7.2	7.1	7.8
CONDUC	156	138	150	178	131	161	180	174
NO2	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NH4	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P205	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SI02	25.0	20.8	18.0	25.9	18.8	18.1	20.7	19.9

CAHU99-43
ABASTECIMIENTO MAZAGÓN

Sondeo "Mazagón 7"
Evolución Temporal

Punto: 104210062 entre 01-01-01 y 07-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langlier





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.13B/1.990)
Punto: 104210062 entre 01-01-01 y 07-07-99



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.51 (Almonte - Marismas)

PUNTO: 104220009 S. Acuífero: 27- Prov., Muni.: 21, 50
Naturaleza: Sondeo Prof.: 86.00 m Uso agua: Industria
Coordenadas UTM: 698920 : 4112790 : 29S Cota: 64.00


ANALISIS QUIMICOS (1)

	Abr-97	Oct-97	Oct-98
FECHA	19	19	13
MUESTRA	01	01	01
METTOMA	U	Z	Z
FECANA			
DQO	0.7	0.7	0.6
CL	28	43	40
SO4	1	12	18
HCO3	20	21	22
CO3		0	0
NO3	3	3	4
NA	18	20	21
MG	3	5	6
CA	3	11	7
K	3	2	3
PH	7.4	6.2	7.7
CONDUC	123	154	180
NO2	0.00	0.00	0.00
NH4	0.00	0.00	0.00
P2O5	0.00	0.00	0.00
SIO2	18.1	16.5	15.5


ABASTECIMIENTO MAZAGÓN
Sondeo "Cristalería 1"
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 1042200009



- Legendas para el orientador de calidad:
- O 1042200009 19-04-97
 - 1042200009 19-10-97
 - △ 1042200009 13-10-98



- Legendas para el orientador de calidad:
- O 1042200009 19-04-97
 - 1042200009 19-10-97
 - △ 1042200009 13-10-98

CAHU99 – 44

Sondeo “nº 10 / 12”

Abastecimiento Matalascañas

(Almonte)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98/212

Referencia de Laboratorio N: 4

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 4

Fecha de entrega a Laboratorio 18 05 98

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba						
1042 8 0058	11 05 98	02 08 98	21 22 25 26 27	28	32						
1 9	10 15	16									
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca		
33 34	37 38	42 43	47 48	51 52	54 55	58 59	63 64	67 68	72		
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₃	P.O ₄	SiO ₂	Temp. en campo	F:		
73 76	77 79	80 85	86 91	92 95	96 99	100 103	104 107	108 109	110		
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr		
111 115	116 119	120 123	124 127	128 131	132 135	136 139	140 143	144 147	148 151		
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg			
152 155	156 160	161 164	165 168	169 172	173 176	177 180	181 184	185 189			
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)							
190 194	195 200	201 207	208 212 213	216 217	221 222	225					
Elemento 1 226 227	228 233	Elemento 2 234 235	236 241							MANT. 258	
Elemento 3 242 243	244 249	Elemento 4 250 251	252 257								
El Jefe de Laboratorio:			RECBIDO D.A.S.			Vº Bº			Recibido Gabinete Informática		

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
 - (1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Polícíclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHV99 - 44

SONDÉO "Nº 10 / 12"

ABASTECIMIENTO DE MATA LAS CAÑAS (ALMONTÉ)

CAHU99-44

ABASTECIMIENTO MATALESCÁÑAS (ALMONTE)



Sondeo "Nº 10/12"

Análisis campaña 1.990

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.1138/1.990)
Punto: 104280058 entre 01-05-98 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 104280058 entre 01-05-98 y 08-07-99



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.51 (Almonte - Marismas)

PUNTO: 104280058 S. Acuífero: 27- Prov., Muni.: 21, 5
Naturaleza: Sondeo Prof.: 130.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 719627 : 4097587 : 29S Cota: 22.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	May-96	Oct-96	Abr-97	Oct-97	May-98	Oct-98
FECHA	14	15	12	20	18	13	02	10	28	22	11	28
MUESTRA	1	1	50	1	01	01	01	01	01	01	01	01
METTOMA	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FECANA	31-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9512-06-9623-05-9724-10-9717-02-9807-08-9826-02-99											
DQO	0.8	1.2	0.7	0.3	0.4	0.1	0.6	0.5	0.7	0.7	1.8	
CL	26	27	23	30	24	25	26	26	31	32	29	
SO4	3	4	7	3	4	5	8	10	8	10	2	
HCO3	26	18	12	31	14	58	25	24	36	28	33	
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N03	2	2	8	3	3	3	1	2	3	3	2	
NA	17	13	14	18	17	20	17	21	25	16	21	
MG	1	3	3	3	2	3	2	4	2	4	3	
CA	7	6	6	7	3	12	7	1	6	10	5	
K	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	
PH	7.3	8.1	7.6	7.5	7.7	7.2	6.9	7.2	7.6	6.6	6.5	
CONDUC	122	131	113	130	132	135	126	126	138	132	143	
NO2	0	0.00	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NH4	0	0.00	0	0.05	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P205	0	0.00	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SiO2	38.5	37.4	26.9	36.6	37.1	18.0	38.8	27.9	31.3	29.0	31.3	


ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-44
ABASTECIMIENTO MATALASCAÑAS (ALMONTE)
Sondeo "Nº 10/12"
Evolución Temporal

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
 Punto: 104280058 entre 01-01-01 y 07-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier
 Punto: 104280058 entre 01-01-01 y 07-07-99

Punto: 104280058 entre 01-01-01 y 07-07-99



○ 104280058 14-04-93	○ 104280058 14-04-93
□ 104280058 15-10-93	□ 104280058 15-10-93
△ 104280058 11-05-98	△ 104280058 12-04-94
◊ 104280058 12-04-94	◊ 104280058 20-10-94
◊ 104280058 20-10-94	* 104280058 18-04-95
★ 104280058 18-04-95	+ 104280058 13-11-95
+ 104280058 13-11-95	× 104280058 02-05-96
×	* 104280058 10-10-96
*	* 104280058 28-04-97
★ 104280058 28-04-97	◆ 104280058 22-10-97
◆ 104280058 11-05-98	○ 104280058 28-10-98

CAHU99 – 45

Sondeo “Cartaya 5”

Abastecimiento El Rompido

(Cartaya)



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98/465

Referencia de Laboratorio N: 9

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 9

Fecha de entrega a Laboratorio 26/10/98

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min.inicio prueba														
0991 5 0013	13 10 98	16 02 99	21 22 25	26 27	28 32														
1	9 10	15 16																	
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	7	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F:										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	218	219	221	222	224	225			
Elemento 1 226 227	228	233	Elemento 2 234 235	236	241														
Elemento 3 242 243	244	249	Elemento 4 250 251	252	257														
El Jefe de Laboratorio: 	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto: (1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CRHU99 - 45

Sondeo "Cartaya 5"

ABASTECIMIENTO DE EL ROMPIDO (CARTAYA)

PERTENECE A LA RED DE CALIDAD DE LA VH 04.12

CAHU99-45
ABASTECIMIENTO EL ROMPIDO (CARTAYA)
Sondeo "Cartaya 5"
RED DE CALIDAD U.H. 04.12
Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 94150013 entre 01-10-98 y 08-07-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 94150013 entre 01-10-98 y 08-07-99



○ → Orientador de calidad

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.12 (Ayamonte- Huelva)

PUNTO: 94150013 **S. Acuífero:** 25- **Prov., Muni.:** 21, 21
Naturaleza: Sondeo **Prof.:** 72.00 m **Uso agua:** No se usa
Coordenadas UTM: 667906 : 4123022 : 29S **Cota:** 19.14

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Ene-88	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	Abr-96	Abr-97	Oct-97	Oct-98
FECHA	<u>28</u>	<u>21</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>27</u>	<u>20</u>	<u>13</u>	<u>28</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>13</u>
MUESTRA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>41</u>	<u>1</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>
METTOMA	<u>J</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>J</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>U</u>	<u>I</u>	<u>Z</u>	<u>Z</u>
FECANA	20-03-8831-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9512-06-9613-10-9717-02-9816-02-99										
DQO	<u>0.3</u>	<u>0.5</u>	<u>1.5</u>	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	<u>0.5</u>	<u>0.1</u>	<u>0.5</u>	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	<u>0.6</u>
CL	<u>82</u>	<u>92</u>	<u>78</u>	<u>76</u>	<u>72</u>	<u>78</u>	<u>77</u>	<u>89</u>	<u>86</u>	<u>93</u>	<u>93</u>
SO4	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>8</u>	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>17</u>	<u>25</u>
HCO3	<u>74</u>	<u>84</u>	<u>72</u>	<u>78</u>	<u>51</u>	<u>35</u>	<u>111</u>	<u>76</u>	<u>73</u>	<u>93</u>	<u>118</u>
CO3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>0</u>						
NO3	<u>3</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
NA	<u>59</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>54</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>57</u>	<u>54</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>76</u>
MG	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>8</u>
CA	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>15</u>	<u>19</u>	<u>11</u>	<u>14</u>	<u>19</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
K	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
PH	<u>7.6</u>	<u>6.7</u>	<u>8.3</u>	<u>8.2</u>	<u>6.2</u>	<u>7.3</u>	<u>6.5</u>	<u>6.9</u>	<u>7.3</u>	<u>6.7</u>	<u>8.1</u>
CONDUC	<u>408</u>	<u>432</u>	<u>362</u>	<u>355</u>	<u>302</u>	<u>342</u>	<u>370</u>	<u>406</u>	<u>357</u>	<u>427</u>	<u>435</u>
NO2	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
NH4	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
P205	<u>0.15</u>	<u>0.16</u>	<u>0.00</u>	<u>0.14</u>	<u>0.05</u>	<u>0.09</u>	<u>0.00</u>	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>	<u>0.17</u>	<u>0.26</u>
SiO2	<u>49.8</u>	<u>740</u>	<u>64.0</u>	<u>73.4</u>	<u>83.2</u>	<u>76.8</u>	<u>36.0</u>	<u>73.4</u>	<u>57.1</u>	<u>55.8</u>	<u>59.2</u>

ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-45

ABASTECIMIENTO EL ROMPIDO (CARTAYA)

Sondeo "Cartaya 5"

RED DE CALIDAD U.H. 04.12

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 941500013





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 941500013



○	—	941500013 28-01-97
□	—	941500013 21-04-93
△	—	941500013 15-10-93
◊	—	941500013 15-04-94
★	—	941500013 27-10-94
◇	—	941500013 19-10-97
+	—	941500013 20-04-95
×	—	941500013 13-11-95
*	—	941500013 13-10-98
•	—	04-11-98

CAHU99 – 46

Sondeo “nº 4”

Abastecimiento Hinojos



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98/523.....

Referencia de Laboratorio

Nº 5

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-5

Fecha de entrega a Laboratorio

24 11 98

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba					
111 5 0058	28 10 98	26 02 99	21 22 25	26 27	28 32					
1	9 10 15	16								
M.T.	D.O.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO ₃	Na	Mg	Ca	
33	34 37 38	42 43	47 48	49 51	52 54	55 58	59 63	64 67	68 72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO ₂	NH ₄	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁	
73	76 77 79	80	85 86	91 92	95 96	99 100	103 104	107 108	109 110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr	
111	115 116	119 120	123 124	127 128	131 132	135 136	139 140	143 144	147 148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg		
152	155 158	160 161	164 165	168 169	172 173	176 177	180 181	184 185		189
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)				
190	194 195	200 201	207	208 212 213	216 217	221 222	225			
Elemento 1	225 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241			
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257			
Elemento 1	225 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241			
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257			
Elemento 1	225 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241			
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257			
Elemento 1	225 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241			
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257			
Elemento 1	225 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241			
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257			

El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos

Prof. Toma

Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CATU 99 - 46

ABASTECIMIENTO DE NIÑOS

Se denomina actualmente 114150106,
SOMDEO N: 4

PERTENECE A LA RED DE

CALIDAD ITGE DE U.H. OS.51

CAHU99-46

ABASTECIMIENTO HINOJOS

Sondeo "Nº 4"

Red de Calidad



U.H. 05.51

Análisis campaña 1.999

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 114150050 entre 01-10-98 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 114150050 entre 01-10-98 y 08-07-99



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.51 (Almonte - Marismas)

PUNTO: 114150050 S. Acuífero: 27- Prov., Muni.: 21, 40
Naturaleza: Sondeo Prof.: 38.00 m Uso agua: No se usa
Coordenadas UTM: 727188 : 4119141 : 29S Cota: 18.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	May-96	Oct-96	Abr-97	Oct-97	May-98	Oct-98
FECHA	14	15	12	20	18	13	02	10	23	22	11	28
MUESTRA	1	1	45	1	01	01	01	01	01	01	01	01
METTOMA	1	1	1	2	2	2	U	U	U	2	2	2
FECANA	31-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9512-06-9623-05-9724-10-9717-02-9807-08-9826-02-99											
DQO	0.8	0.8	0.7	0.3	0.4	0.0	0.7	0.7	0.5	1.2	1.4	1.0
CL	88	87	89	91	100	118	120	86	68	153	68	85
SO4	26	27	31	28	38	48	51	18	15	82	20	50
HCO3	65	71	78	105	61	89	83	76	74	116	107	92
CO3	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO3	3	4	4	4	3	3	3	3	5	5	6	4
NA	41	39	47	50	46	54	57	47	42	71	52	53
MG	8	10	14	9	8	14	14	11	6	23	7	10
CA	30	28	30	39	41	40	43	24	23	68	30	39
K	2	3	3	4	4	4	3	3	2	5	4	3
PH	6.8	7.6	7.9	6.4	7.0	7.9	7.3	7.4	7.4	6.9	6.8	6.7
CONDUC	403	410	428	441	467	490	595	408	326	777	432	446
NO2	0	—	—	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NH4	0	—	—	0.05	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2O5	0	—	—	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SiO2	31.3	32.1	32.8	32.0	31.6	20.0	29.9	23.5	24.0	22.0	22.1	23.0

ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-46

ABASTECIMIENTO HINOJOS

Sondeo "Nº 4"

Red de Calidad

U.H. 05.51

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 114150050





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 114150050



CAHU99 – 47

Sondeo "la Higuera"

Abastecimiento Almonte,

Bollullos del Condado

y Rociana



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98/523

Referencia de Laboratorio

Nº 6

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA-6

Fecha de entrega a Laboratorio

24/11/98

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma		Nº Muestra		Min. inicio prueba		
1	1111 3 00.000	28	10 98	26	02 99	21		22	25	26 27	28 32	
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x		Na	Mg		Ca	
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55 68	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SIO ₂	Temp. en campo	F ₂			
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99 109	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr			
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135 151	
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg				
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176 189	
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)								
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221 222	
Elemento 1 226 227		228	233	Elemento 2 234 235		235	241				MANT. 258	
Elemento 3 242 243		244	249	Elemento 4 250 251		252	257					
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática			

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua
- Se indicará si hay datos en la 2ª parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (.). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos

Prof. Toma

- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAMU99 - 47

ABASTECIMIENTO DE ALMONTÉ,
BOLLULLOS Y ROCIANA
Sondeo "La Higuera"
PERTENECE A LA RED DE
CALIDAD DEL IGE DE LA
U.H. OS.51

CAHU99-47

ABASTECIMIENTO ALMONTE, BOLLULOS Y ROCIANA

Sondeo "La Higuera"

Red de Calidad U.H. 05.51

Análisis campaña 1.999

Diagrama de Piper-Hill-Langlier

Punto: 114150061 entre 28-10-98 y 08-07-99





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 114150061 entre 01-10-98 y 08-07-99



G —— O 114150061 28-10-98

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.51 (Almonte - Marismas)

PUNTO: 114150061 S. Acuífero: 27- Prov., Muni.: 21, 5
Naturaleza: Sondeo Prof.: 61.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 722727 : 4117552 : 29S Cota: 25.00



ANALISIS QUIMICOS (1)

ABASTECIMIENTO ALMONTE, BOLLULLOS Y ROCIANA

Sondeo "La Higuera"
Red de Calidad
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 114150061



CAHU99 – 48

Sondeo “Estación eléctrica”

**Abastecimiento El Rocío
(Almonte)**



INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 98/523.....

Referencia de Laboratorio

Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA-9

N-9

Fecha de entrega a Laboratorio 24 11 98

Nº DE REGISTRO		Fecha de toma		Fecha de análisis		Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba											
1		28	10	98	26	02	99	26 27	28	32									
M.T.	D.Q.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	7.	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P.O.	SIO ₂	Temp. en campo	F ₁										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	U	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
NI	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	158	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total		Radiactividad ALFA (2)		Radiactividad BETA (2)													
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1 226 227			228	233		Elemento 2 234 235			236	241									
Elemento 3 242 243			244	249		Elemento 4 250 251			252	257									
El Jefe de Laboratorio:	RECBIDO D.A.S.				Vº Bº				Recibido Gabinete Informática										

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2º parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU99 - 48

ABASTECIMIENTO EL ROCÓ
(ALMONTE) Sondeo "Estación eléct.
PERTENECE A LA RED ETGE
DE CALIDAD DE LA U.H. 05.5

CAHU99-48

ABASTECIMIENTO EL ROCÍO (ALMONTE)

Sondeo "Estación Eléctrica"

Red de Calidad


U.H. 05.51

Análisis campaña 1.990


DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 114210049 entre 01-10-98 y 08-07-99

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 114210049 entre 01-10-98 y 08-07-99



○ 114210049 28-10-98



○ 114210049 28-10-98

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 05.51 (Almonte - Marismas)

PUNTO: 114210049 S. Acuífero: 27- Prov., Muni.: 21, 5
Naturaleza: Sondeo Prof.: 101.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 722470 : 4113821 : 29S Cota: 17.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	May-96	Oct-96	Abr-97	Oct-97	Abr-98	May-98	Oct-98
FECHA	15	12	20	18	13	02	10	28	22	21	11	28
MUESTRA	1	48	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01
METTOMA	1	1	2	2	2	2	U	U	2	2	2	2
FECANA	<u>05-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9512-06-9623-05-9724-10-9717-02-9805-08-9807-08-9826-02-99</u>											
DQO	0.6	0.7	0.7	0.4	0.1	0.8	0.5	0.5	0.8	1.2	1.1	0.5
CL	46	38	51	54	46	55	47	51	52	54	57	55
SO4	9	8	9	19	12	13	15	6	19	11	2	31
HCO3	52	100	65	29	53	44	40	45	58	41	45	50
CO3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO3	18	9	17	26	20	18	12	13	17	17	26	28
NA	24	21	28	33	30	29	28	26	22	29	30	32
MG	7	11	7	5	7	5	9	5	10	7	7	8
CA	16	25	19	21	19	18	10	17	25	15	18	25
K	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3
PH	7.5	8.4	7.3	6.9	7.4	6.8	7.6	7.0	6.8	6.8	6.5	7.7
CONDUC	256	280	287	318	255	284	253	240	268	261	295	303
NO2	0.00	0	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NH4	0.00	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2O5	0.00	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05
SiO2	321	35.1	30.2	27.5	19.0	28.5	23.0	24.0	23.1	22.2	20.1	20.2

CAHU99-48

ABASTECIMIENTO EL ROCÍO (ALMONTÉ)

Sondeo "Estación Eléctrica"


Red de Calidad

U.H. 05.51

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier


Punto: 114210049



- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| ○ 114210049 14-04-93 | ◊ 114210049 22-10-97 | — □ 114210049 15-10-93 |
| □ 114210049 15-10-93 | ◊ 114210049 21-04-98 | △ 114210049 12-04-94 |
| △ 114210049 12-04-94 | ○ 114210049 11-05-98 | ◊ 114210049 20-10-94 |
| ◊ 114210049 20-10-94 | □ 114210049 28-10-99 | ◊ 114210049 18-04-95 |
| ◊ 114210049 18-04-95 | * | + 114210049 13-11-95 |
| + | * | × 114210049 02-05-96 |
| × | * | * 114210049 10-10-96 |
| * | * | * 114210049 28-04-97 |
| * | * | ◊ 114210049 22-10-97 |
| * | * | ○ 114210049 11-05-96 |

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 114210049



- | | |
|----------------------|------------------------|
| ○ 114210049 14-04-93 | — □ 114210049 28-10-98 |
| □ 114210049 15-10-93 | △ 114210049 12-04-94 |
| △ 114210049 12-04-94 | ◊ 114210049 20-10-94 |
| ◊ 114210049 20-10-94 | ◊ 114210049 18-04-95 |
| ◊ 114210049 18-04-95 | + 114210049 13-11-95 |
| + | × 114210049 02-05-96 |
| × | * 114210049 10-10-96 |
| * | * 114210049 28-04-97 |
| * | ◊ 114210049 22-10-97 |
| * | ○ 114210049 11-05-96 |

CAHU99 – 49

Sondeo "nº 1"

Abastecimiento La Palma del Condado

(en desuso; se mantiene operativo)

De Laboratorio 12/12 a División de Aguas Subterráneas
INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío nº 97/145
Referencia de Laboratorio 97/145 - 02
Referencia de envío (Ident. de la muestra) SEVILLA - 02
Fecha de entrega a Laboratorio 12/05/97

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba														
1040 80040	25 04 97	24 10 97	21 22 25 26 27	11	28 32														
1 9	10 15	16																	
M.T.	D.O.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S. 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F ₂										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radicactividad ALFA (2)	Radicactividad SETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1	226 227	228	233	Elemento 2	234 235	236	241												
Elemento 3	242 243	244	249	Elemento 4	250 251	252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática																

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S o N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en pCi/l
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU 99 - 49
ABASTECIMIENTO LA PALMA DEL
CONTADO
Sondeo "n: 1"
PERTENECIE RED ITGE DE
CALIDAD U.H. 04 14


CAHU99-49

ABASTECIMIENTO LA PALMA DEL CONDADO

**Sondeo "Nº 1"
Red de Calidad
U.H. 04.14
Análisis campaña 1.999**


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 104080040 entre 01-04-97 y 08-07-99



O 104080040 25-04-97

DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)
Punto: 104080040 entre 01-04-97 y 08-07-99



O 104080040 25-04-97

Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.13 (Niebla- Posadas (Guadalq. 05.49))

PUNTO: 104080040 S. Acuífero: 26- Prov., Muni.: 21, 54
Naturaleza: Sondeo Prof.: 145.00 m Uso agua: Ab.nú.urb.
Coordenadas UTM: 716794 : 4143358 : 29S Cota: 55.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-49
ABASTECIMIENTO LA PALMA DEL CONDADO

Sondeo "Nº 1"
Red de Calidad
Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 104080040





DIAGRAMA DE POTABILIDAD (R.D. 1.138/1.990)

Punto: 104080040



CAHU99 – 50

Sondeo “nº 1”

Abastecimiento Paterna del Campo

Y Escacena

De Laboratorio AQUA (✓) a División de Aguas Subterráneas

INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

Bono de envío n°

97/145

Referencia de Laboratorio

97/145 - 0+

Referencia de envío (Ident. de la muestra)

SEVILLA - 07

Fecha de entrega a Laboratorio

12 05 97

Nº DE REGISTRO	Fecha de toma	Fecha de análisis	Prof. Toma	Nº Muestra	Min. inicio prueba														
11140 2 0006	25 04 97	24 10 97	21	22 25 26 27	28 32														
1 M.T.	D.O.O.	Cl	SO ₄	HCO ₃	CO ₂	NO _x	Na	Mg	Ca										
33	34	37	38	42	43	47	48	51	52	54	55	58	59	63	64	67	68	72	
K	pH	Conductividad 20°C (1)	R.S 110°C	NO _x	NH ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Temp. en campo	F ₁										
73	76	77	79	80	85	86	91	92	95	96	99	100	103	104	107	108	109	110	
B	F	Li	Br	Fe	Mn	Cu	Zn	Pb	Cr										
111	115	116	119	120	123	124	127	128	131	132	135	136	139	140	143	144	147	148	151
Ni	Cd	As	Sb	Se	Al	CN	Detergentes	Hg											
152	155	156	160	161	164	165	168	169	172	173	176	177	180	181	184	185	189		
Fenoles	H.A.P.	Plaguicidas total	Radiactividad ALFA (2)	Radiactividad BETA (2)															
190	194	195	200	201	207	208	212	213	216	217	221	222	225						
Elemento 1 226 227		228	233	Elemento 2 234 235		236	241												
Elemento 3 242 243		244	249	Elemento 4 250 251		252	257												
El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.	Vº Bº	Recibido Gabinete Informática																

INDICACIONES

- Cualquier modificación en los datos de base, comunicarlo en ficha de punto de agua F
- Se indicará si hay datos en la 2^a parte de la ficha con S ó N
- El punto decimal está representado por (▲). Las demás determinaciones serán redondeadas a número entero, ajustándose a la última casilla de la derecha de cada campo.
- Las determinaciones serán expresadas en mg/l, excepto:
(1) en $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2) en μCi
- Eventualmente, el contenido específico de cada plaguicida será expresado en OBSERVACIONES.
- H.A.P. = Hidrocarburos Aromáticos Políciclicos
- Prof. Toma
- Profundidad de la toma de muestras en metros

OBSERVACIONES : CAHU 99 - 50

Sondeo n: 1 (114020038)

ABASTECIMIENTO DE PATERNIA
Y ESCACENA

PERTENECE A RED ITGE

DE CALIDAD VH. OS 49

CAHU99-50

ABASTECIMIENTO PATENA Y ESCACENA


Sondeo "Nº 1"

Red de Calidad

Análisis campaña 1.999


Diagrama de Piper-Hill-Langelier

Punto: 114020006 entre 01-04-97 y 08-07-99



○ 114020006 25-04-97

○ 114020006 25-04-97



Listado de la red de control

01-01-01 a 30-09-99

Hoja 1

Unidad hidrogeológica: 04.13 (Niebla- Posadas (Guadalq. 05.49))

PUNTO: 114020006 S. Acuífero: 26- Prov., Muni.: 21, 56
Naturaleza: Sondeo Prof.: 90.00 m Uso agua: No se usa
Coordenadas UTM: 729356 : 4148321 : 29S Cota: 84.00

ANALISIS QUIMICOS (1)

	Oct-82	Oct-82	Nov-82	Abr-93	Oct-93	Abr-94	Oct-94	Abr-95	Nov-95	Abr-96	Oct-96	Abr-97
FECHA	20	20	10	20	15	18	17	24	13	22	11	25
MUESTRA	1	1	1	1	1	1	1	01	01	01	01	01
METTOMA	-	-	-	-	E	S	Z	Z	Z	U	U	U
FECANA	22-10-8225-10-8210-12-8231-05-9305-05-9414-10-9431-01-9518-09-9514-12-9530-05-9607-03-9724-10-97											
DQO				0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.1	0.7	0.5	0.6
CL	36	37	36	28	28	28	33	41	31	45	40	47
SO4	29	20	19	23	21	23	23	29	20	28	26	29
HCO3	171	183	183	259	184	240	302	169	293	260	264	257
CO3	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO3	29	42	42	31	31	29	25	23	17	18	18	28
NA	23	33	22	20	18	20	21	22	24	25	26	28
MG	30	14	14	13	50	7	9	7	8	8	8	9
CA	40	48	48	79	59	76	93	70	91	90	94	100
K	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
PH	8	8	7.9	8.0	7.8	7.6	7.4	7.3	7.7	7.8	7.6	7.6
CONDUC	412	416	416	512	445	488	533	511	475	557	550	571
NO2	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
NH4	0.34	0.34	0.36	0	0	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
P205	0	0		0	0	0	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
SiO2				20.5	21.2	20.9	21.9	21.3	7.0	21.9	22.0	16.5

ANALISIS QUIMICOS (2)

CAHU99-50

ABASTECIMIENTO PATERNA Y ESCACENA

**Sondeo "Nº 1"
Red de Calidad
U.H. 05.49**

Evolución Temporal

Diagrama de Piper-Hill-Langlier

Punto: 114020006

