

**INFORME DE LA INVESTIGACION  
DEL SONDEO PALLARUELO - 1**

**ANEXO - II**

**PERFORACION Y PARTES DE SONDEO**

**COMPañA GENERAL DE SONDEOS, S.A.**

Madrid, Mayo de 1991

**GEOL-120**

**A N E X O - II**

**PERFORACION Y PARTES DE SONDEO**

---

La perforación se desarrolló según el siguiente diario de operaciones:

- 8 a 14/Enero/1991: Montaje del equipo.
- 15 de Enero: Continuación montaje campo. Perforación con tricono de 12" ¼ de 0 a 6 m. Metros perforados 6.
- 16 de Enero: Perforación con tricono de 12" ¼ de 6 a 11 m. Perforación con corona sacatestigos de widia (132 mm. diam. ) de 11 a 20 m. Metros perforados: 14.
- 17 de Enero: Cambiar manguera de inyección. Perforación a testigo de 20 a 30 m. Metros perforados: 10.
- 18 de Enero: Perforación normal a testigo de 30 a 47 m. Metros perforados: 17.
- 19 y 20 de Enero: Descanso fin de semana.
- 21 de Enero: Perforación normal a testigo de 47 a 71,50 m. Metros perforados: 24,50.
- 22 de Enero: Reparación embrague y mando de rotación. Esperando material y mecánico.
- 23 de Enero: Continuación reparación de embrague de rotación. Perforación normal a testigo de 71,50 a 99,70. Metros perforados: 28,20 (con corona de diamante).
- 24 de Enero: Perforación normal a testigo de 99,70 a 136,60 m. Metros perforados: 36,90 (con corona de diamante).
- 25 de Enero: Reparación motor GM nº 1. Acondicionar canaleta para sacada horizontal de testigo. Perforación normal a testigo con corona de diamante (132 mm) de 136,60 a 156,80. Metros perforados: 20,20.
- 16 y 27 de Enero: Descanso fin de semana
- 28 de Enero: Bajar con tricono de 5" 1/8 a 156,80 m. Circulación y acondicionamiento de pozo. Registros eléctricos (testificación a cargo de C.G.S. Bajar con tricono de 12" ¼ y ensanchar de 11 a 58 m.
- 29 de Enero: Ensanchado a 12" ¼ de 58 a 137 m.

- 30 de Enero: Ensanchando a 12"  $\frac{1}{4}$  de 137 a 156,80 m. Perforación normal con testigo (corona de widia de 132 mm) de 156,80 a 173,80 m. Metros perforados: 17
- 31 de Enero: Perforación normal con testigo continuo de 173,80 a 205 m. Metros perforados: 31,2
- 1 de Febrero: Perforación normal a testigo de 205 a 219,60 m. Metros perforados: 14,60.
- 2 y 3 de Febrero: Descanso fin de semana.
- 4 de Febrero: Mantenimiento de equipo. Bajar maniobra para limpiar y acondicionar el pozo, repasando con rotación y circulación de 164,50 a 219,60. Perforación normal a testigo con corona de widia de 132 mm. de 219,60 a 241,35 m. Metros perforados: 21,75 m.
- 5 de Febrero: Perforación a testigo con corona de widia de 241,35 a 159,25 m. Metros perforados: 17,90
- 6 de Febrero: Perforación a testigo continuo con corona de diamante de 132 mm. de 259,25 a 279,80. Metros perforados: 20,55.
- 7 de Febrero: Perforación a testigo continuo de 279,80 a 302 m. Bajar con tricono de 12"  $\frac{1}{4}$ , repasando desde 63 m. hasta 130 m. Metros perforados: 22,20.
- 8 de Febrero: Continuar repasando con tricono 12"  $\frac{1}{4}$  de 130 a 156,80 m. Ensanchando con 12"  $\frac{1}{4}$  de 156,80 a 221 m.
- 9 y 10 de Febrero: Descanso fin de semana
- 11 de Febrero: Registros eléctricos a cargo de C.G.S. no pasando la herramienta de 221 m (final del diámetro a 12"  $\frac{1}{4}$ . Bajando maniobra con tricono de 5"  $\frac{1}{8}$  para limpiar y reparar desde 221 m a 302 m. Circulación al fondo y acondicionamiento pozo. Testificación C.G.S. Bajar con tricono de 8"  $\frac{1}{2}$  para ensanchar desde 221 m. a 264 m.
- 12 de Febrero: Se continúa ensanchando con 8"  $\frac{1}{2}$  de 264 m. hasta 302 m. Circulación de fondo. Lodo nuevo desplazando al lado del pozo. Bajando con corona de diamante de 132 mm y perforar a testigo continuo de 302 a 307,85 m. Metros perforados: 5,85.
- 13 de Febrero: Perforación a testigo continuo con corona de diamante de 307,85 a 330 m. Metros perforados: 22,15.

- 14 de Febrero: Cambiar tubo de escape del motor, cambiar cable al malacate. Perforar con testigo continuo de 330 a 348,80 m. Metros perforados: 18,80.
- 15 de Febrero: Reparando convertidor del motor n° 1. perforación con testigo continuo de 348,80 a 363,30 m. Metros perforados: 14,50.
- 16 y 17 de Febrero: Descanso fin de semana
- 18 de Febrero: Mantenimiento del equipo. Bajar maniobra con tricono de 8" ½. Repasar de 250 a 302 m. Ensanchando de 302 a 363,30 m. Circulación de fondo y acondicionamiento del pozo. Bajando corona de diamante de 132 mm. para perforar 363,30 a 367,50 m. Metros perforados: 4,20
- 19 de Febrero: Perforación con testigo continuo de 367,50 a 382,20. Metros perforados 14,70.
- 20 de Febrero: Perforación con testigo continuo (132 mm) de 382,20 a 397,80 m. Metros perforados: 15,60.
- 21 de Febrero: Perforación normal con testigo de 397,80 a 414,55 m. Metros perforados: 16,75.
- 22 de Febrero: Perforación a testigo continuo de 414,55 a 426,55 m. Metros perforados: 12.
- 23 y 24 de Febrero: Fin de semana
- 25 de Febrero: Mantenimiento del equipo. Bajar con tricono de 5" 1/8 a fondo (426,55 m), circulación y acondicionamiento del pozo. Testificación a cargo de CGS. Bajar con tricono de 12" ¼, repasando de 82 a 221 m. Ensanchando desde 221 m 244,50 m.
- 26 de Febrero: Ensanchando con tricono de 12" ¼ de 244,50 a 370,50 m. Descargar casing 9" 5/8. Descargar camión trailer con caseta oficina.
- 27 de Febrero: Ensanchar con tricono de 12" ¼ hasta 391,50. Maniobra cambio de tricono. Bajando maniobra, repasando varias zonas con circulación y rotación. Ensanchando con 12" ¼ de 391,5 a 400,50 m.
- 28 de Febrero: Se termina de ensanchar con tricono de 12" ¼ hasta la profundidad final de 422 m. Se saca maniobra, con arrastre de 3/4 tn en varias zonas. Se monta escariador y tricono de 12" ¼, y escariar de 4 a 50 m. con rotación y circulación.

- 1 de Marzo: Se continúa escariando con 12" ¼ hasta 311 m. Circulación y se saca maniobra por fin de semana.
- 2 y 3 de Marzo: Fin de semana
- 4 de Marzo: Continuación de operación con el escariador de 12" ½ desde 311 m. a 422 m. Circulación de fondo. Se saca maniobra con agarres de 9 tn en zonas. Preparar accesorios para entubar. Soldar zapata. Quitar tubo fuente. Entubación con 9" 5/8 hasta 60 m.
- 5 de Marzo: Continuar entubando CSG de 9" 5/8 hasta 422 m. Cementación, fabricando 10.000 lts de lechada de densidad 1,75 g/cc, y desplazamiento de la misma con 16.700 lts. de lodo. Fraguado de cemento.
- 6 de Marzo: Fraguado de cemento.
- 7 de Marzo: Fraguado de cemento hasta las 12 h. Colocar tubo fuente. Se fabrican 40 m<sup>3</sup> de lodo de bentonita. Bajar maniobra con tricono de 8" ½. Perforar zapata de flotación (9" 5/8), ensanchando con 8" ½ de 422 a 426,55. perforación con tricono de 8" ½ hasta 453 m. Metros perforados: 26,45
- 8 de Marzo: Perforación a tricono de 8" ½ hasta 508 m. Se saca maniobra hasta la zapata por fin de semana. Metros perforados: 55.
- 9 y 10 de Marzo: Fin de semana
- 11 de Marzo: Bajar maniobra desde la zapata de 9" 5/8 hasta el fondo. Perforación con tricono de 8" ½ hasta 554. Metros perforados: 46.
- 12 de Marzo: Perforación con tricono de 8"½ hasta 595 m. Metros perforados: 41. Sacar maniobra para cambio de tricono.
- 13 de Marzo: Reparación de la transmisión y cojinete oscilante de la rotación. Bajar maniobra al fondo. perforación con 8" ½ hasta 617 m. Metros perforados: 22.
- 14 de Marzo: Perforación con 8" ½ hasta 646 m. Metros perforados: 29.
- 15 de Marzo: Perforación con 8" ½ hasta 670,5 m. Se saca maniobra para cambio de tricono. Metros perforados: 24,50
- 16 de Marzo: Perforación con 8" ½ hasta 682 m. Sacar maniobra a la zapata. Recoger campo por fin de semana.

- 17 de Marzo: Descanso fin de semana (domingo)
- 18 de Marzo: Perforación hasta 707,50 m.
- 19 de Marzo: Perforación con tricono hasta 715 m. Sacar maniobra para cambio de tricono. Perforación con tricono hasta 733 m.
- 20 de Marzo: Perforación hasta 739 m. Rotura y reparación del cable principal del aparejo de la maniobra. Se sigue perforando con 8" ½ hasta 752 m.
- 21 de Marzo: Perforando con 8" ½ hasta 752 m. Se circula para limpiar el pozo. Se saca maniobra. Testificación geofísica. Se concluye el pozo con una profundidad final de 752 m. Preparación de tapones de cemento para abandono de pozo.

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Estación de

Sondeo N.º 2442-2060

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MAGNA - 2800

Localidad YALLAQUIBAY

Fecha 15 de Julio de 19 91

ENCARGADO DE EQUIPO A. P. J.

SONDA MAYHEW 2500

CLIENTE C. G. S.

Mod. 38. 300 (56x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	0.00						Perforación	4-					
Profundidad final	6-						Maniobras de perforación	1					
Avance	6-						Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje	7-					
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras						
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras						
Metros perforados							Entubación						
Metros recuperados							Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior							Fraguado						
Final							Colmatación						
Metros ensanchados							Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación						
<u>Tubo</u>			<u>1 1/2</u>	<u>0.00</u>	<u>6-</u>	<u>6-</u>	Espera de agua						
							PERSONAL						
De mts.	A mts.	TERRENOS											
<u>0.00</u>	<u>6-</u>	<u>Marcas</u>											
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
						Gas-oil	Lts.						
						Bentonita	Sacos						

Observaciones: Montaje de tubería y ensanche  
de tubería con diámetro de 1 1/2" de 0.00 a 6.00

El Jefe de Equipo <u>A. P. J.</u>	El Cliente
--------------------------------------	------------

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Estación de agua

Sondeo N.º 1 PALLARUELO

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MAGNA - 1320 - 1

Localidad PALLARUELO

Fecha 11 de Enero de 19 81

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

CLIENTE C.G.S.

SONDA MAGNA - 1320

Mod. SR. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior ..... 6,-							Perforación ..... 6,-						
Profundidad final ..... 20,-							Maniobras de perforación ..... 3,-						
Avance ..... 14,-							Traslado .....						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje.....						
Profundidad inicial ..... 11,-							Ensanche y maniobras .....						
Profundidad alcanzada ..... 20,-							Limpiezas y maniobras .....						
Metros perforados ..... 9,-							Entubación .....						
Metros recuperados ..... 9,-							Extracción de tuberías .....						
Batería Tipo, Long. y Diam. <u>K3 132" 15"</u>							Fabricación de lodos .....						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación.....						
Anterior .....							Fraguado.....						
Final.....							Colmatación.....						
Metros ensanchados.....							Instrumentación.....						
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones ..... 2,-						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación .....						
<u>Trico</u>			<u>1 1/4"</u>	<u>6,</u>	<u>11,-</u>	<u>5,-</u>	Espera de agua.....						
<u>Conita</u>	<u>W. 10 A</u>		<u>1 3/4"</u>	<u>11,-</u>	<u>20,-</u>	<u>9,-</u>							
De mts.		A mts.	TERRENOS				PERSONAL						
<u>6,</u>		<u>20,</u>	<u>1.º MARRAS</u>				<u>Santiago Vicens</u> 5 11 13						
							<u>Manuel Vicens</u> " " "						
							<u>Manuel Vicens</u> " " "						
							<u>Manuel Vicens</u> " " "						
							<u>Manuel Vicens</u> " " "						
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
						<u>Gas-oil</u>	<u>Lts.</u>						
						<u>Bentonita</u>	<u>Sacos</u>						

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<b>El Jefe de Equipo</b> <u>A. Pico</u>	<b>El Cliente</b> _____
--	----------------------------

PARA EL CLIENTE \_\_\_\_\_

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

Fecha 17 de Enero de 19 91

SONDA MAYHEX 2500

CLIENTE C.G.S.

Mod. SR. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	20.-						Perforación	4.-				
Profundidad final	30.-						Maniobras de perforación	3.-				
Avance	10						Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial	20.-						Ensanche y maniobras					
Profundidad alcanzada	30						Limpiezas y maniobras					
Metros perforados	10.-						Entubación					
Metros recuperados	10.-						Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3 9, mts Ø 132 <sup>m</sup>						Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIÁMETRO							Cementación					
Anterior							Fraguado					
Final							Colmatación					
Metros ensanchados							Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones	5.-				
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación					
<u>Cosma</u>	<u>K3</u>		<u>132<sup>m</sup></u>	<u>20.-</u>	<u>30.-</u>	<u>10</u>	Espera de agua					
De mts.	A mts.	TERRENOS					PERSONAL					
<u>20</u>	<u>30</u>	<u>Mareas mansas y fuertes</u>					<u>Santiago Sanchez</u>	<u>8.-</u>	<u>4.-</u>	<u>12</u>		
							<u>Mamuel Sando</u>					
							<u>José R. Gómez</u>					
							<u>Ramon Morales</u>					
							<u>José Morales</u>					
							<u>Don</u>					
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro	Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
					Gas-oil	Lts.						
					Bentonita	Sacos						

Observaciones: Cambian manera de insalación fuyendo a me  
fabricar acastamientos  
Perforación normal a testigo.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pico</u>	

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Estadística

Sondeo N.° 1 PALLARUELO

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MAGENA - BRPB-1

Localidad PALLARUELO

Fecha 18 de Enero de 1991

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

SONDA MAYHEW-2500

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 700 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO						TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	30-					Perforación	8-				
Profundidad final	47-					Mantobras de perforación	3-				
Avance	17-					Traslado	1-				
TOMA DE TESTIGOS						Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial	30-					Ensanche y mantobras					
Profundidad alcanzada	47-					Limpiezas y mantobras					
Metros perforados	17-					Entubación					
Metros recuperados	17-					Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3		9. Mts.		132 mm	Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO						Cementación					
Anterior						Fraguado					
Final						Colmatación					
Metros ensanchados						Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION						Averías y reparaciones					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación				
<u>Corona</u>	<u>K3</u>		<u>132 mm</u>	<u>30-</u>	<u>17-</u>	<u>17-</u>	Espera de agua				
TERRENOS						<u>Trabajo campo</u>	<u>1-</u>				
De mts.	A mts.					PERSONAL					
<u>30-</u>	<u>47-</u>	<u>Marcas marrones y grises.</u>				<u>Santiago Sanchez</u>	<u>8-</u>	<u>4-</u>	<u>12-</u>		
						<u>Manuel Saude</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>		
						<u>José R. Morales</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>		
						<u>Ramón Morales</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>		
						<u>José R. Gómez</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>		
						<u>Domingo</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>	<u>1-</u>		
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Díámetro	Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
						Gas-oil	Lts.				
						Bentonita	Sacos				

Observaciones: Perforación normal a testigo

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pico</u>	

PARA EL CLIENTE

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW 2500

CLIENTE C. G. S.

Fecha 19/12/80 Enro de 19 81

Mod. 38. 700 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior .....	<u>117-</u>						Perforación .....					
Profundidad final .....							Mantobras de perforación .....					
Avance .....							Traslado .....					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje .....					
Profundidad inicial .....							Ensanche y maniobras .....					
Profundidad alcanzada .....							Limpiezas y maniobras .....					
Metros perforados .....							Entubación .....					
Metros recuperados .....							Extracción de tuberías .....					
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos .....					
ENSANCHE DIÁMETRO							Cementación .....					
Anterior .....							Fraguado .....					
Final .....							Colmatación .....					
Metros ensanchados .....							Instrumentación .....					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones .....					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación .....					
							Espera de agua .....					
De mts.	A mts.	TERRENOS										
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
						Gas-oll	Lts.					
						Bentonita	Sacos					

Observaciones: Descanso fin de semana

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MARINA - 1

Localidad PALLARUELO

Fecha 21 de Enero de 1991

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

SONDA MAYHEW - 2500

CLIENTE C. G. S.

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS									
Profundidad anterior	47						Perforación	15								
Profundidad final	71,50						Mantobras de perforación	8								
Avance	24,50						Traslado									
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje									
Profundidad inicial	47						Ensanche y manobras									
Profundidad alcanzada	71,50						Limpiezas y manobras									
Metros perforados	24,50						Entubación									
Metros recuperados	24,50						Extracción de tuberías									
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos									
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación									
Anterior							Fraguado									
Final							Colmatación									
Metros ensanchados							Instrumentación									
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones									
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación									
Comun			132	47	71,50	24,50	Espera de agua									
							Para equipo en 1:									
							PERSONAL									
							Pablo Rojo	8	11	12						
							Manuel Sante	"	"	"						
							Ramón Morales	"	"	"						
							Jose R.	"	"	"						
							Santiago Sanchez	8	11	12						
							Jose R. Gomez	"	"	"						
							Domingo	"	"	"						
EN EL SONDEO			TUBERIAS				EXIST.				EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro				Mts.				Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
											Gas-oil	Lts.				
											Bentonita	Sacos				

Observaciones: Perforación normal a testigo.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO

*A. Pico*

SONDA

*MAYHEW - 2500*

CLIENTE

*C.G.S.*

Mod. 38. 700 (5x9) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS								
Profundidad anterior	<i>7,50</i>						Perforación								
Profundidad final							Mantobras de perforación								
Avance							Traslado								
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje								
Profundidad inicial							Ensanche y mantobras								
Profundidad alcanzada							Limpiezas y mantobras								
Metros perforados							Entubación								
Metros recuperados							Extracción de tuberías								
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos								
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación								
Anterior							Fraguado								
Final							Colmatación								
Metros ensanchados							Instrumentación								
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones	<i>24</i>							
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación								
							Espera de agua								
TERRENOS							PERSONAL								
De mts.	A mts.						<i>Pedro Polo</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>12</i>					
							<i>Manuel Saunde</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>					
							<i>Raúl Morales</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>					
							<i>Jose R.</i>	<i>"</i>	<i>Enfermo</i>	<i>"</i>					
							<i>Santiago Sanchez</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>					
							<i>Jose R. Gomez</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>					
							<i>Domènec Robiner</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>					
							<i>Miguel Robiner</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>					
EN EL SONDEO							EXISTENCIAS Y CONSUMOS								
De	A	Total	TUBERIAS				EXIST.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
			Diámetro				Mts.	Gas-oil	Lts.						
							Bentonita	Sacos							

Observaciones: *Reparación embrague y mando de rotación (Se usó material y mecánico de MADRID)*

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO *A. Pico*  
 SONDA *MAYHEW 2500*

CLIENTE *C. I. S.*

Fecha *23* de *Enero* de 19 *97*

Mod. 38. 300 (56x31) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	<i>71.50</i>		<i>83.30</i>				Perforación	<i>7</i>	<i>9</i>			
Profundidad final	<i>83.30</i>		<i>99.70</i>				Mantobras de perforación	<i>2</i>	<i>3</i>			
Avance	<i>11.80</i>		<i>16.40</i>				Traslado <i>para sacar testigos</i>					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje	<i>1</i>				
Profundidad inicial	<i>71.50</i>		<i>83.30</i>				Ensanche y mantobras					
Profundidad alcanzada	<i>83.30</i>		<i>99.70</i>				Limpiezas y mantobras					
Metros perforados	<i>11.80</i>		<i>16.40</i>				Entubación					
Metros recuperados	<i>11.80</i>		<i>16.40</i>				Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	<i>K-3</i>		<i>9.15</i>		<i>132.7</i>		Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	<i>12 1/4"</i>						Fraguado					
Final	<i>11"</i>						Colmatación					
Metros ensanchados							Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones	<i>3</i>				
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación					
<i>Corona</i>	<i>K-3</i>	<i>862</i>	<i>132"</i>	<i>71.50</i>	<i>99.70</i>	<i>28.30</i>	Espera de agua					
<i>DIAMANTE</i>												
De mts.	A mts.	TERRENOS										
<i>71.50</i>	<i>99.70</i>	<i>Marcos y arandelas perforantes.</i>										
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
							Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: *Reparación manote en bronce de rotación*  
*Perforación manual a todo  $\phi$  132.7"*

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra *MAYANA FEBRO. 1*

Localidad *PALLARUELO*

Fecha *24* de *ENERO* de 19 *91*

ENCARGADO DE EQUIPO *A. Pico*

SONDA *MAYHEW-2500*

CLIENTE *C.G.S.*

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	99.70	121.20					Perforación	7.30	6.30	14.-		
Profundidad final	121.20	136.60					Mantobras de perforación	2.30	3.30	6.-		
Avance	21.50	15.40					Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial	99.70	121.20					Ensanche y mantobras					
Profundidad alcanzada	121.20	136.60					Limpiezas y mantobras					
Metros perforados	21.50	15.40					Entubación					
Metros recuperados	21.50	15.40					Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9. Mts	Ø 132.7				Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	11.-						Fraguado					
Final							Colmatación					
Metros ensanchados							Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación					
<i>Comun.</i>	<i>K3</i>	<i>F.862</i>	<i>132"</i>	<i>99.70</i>	<i>136.60</i>	<i>369.0</i>	Espera de agua					
<i>DIAMANTE</i>							<i>Reparar testigo horizontal v. cdu tramo</i>	<i>2.-</i>	<i>2.-</i>	<i>4.-</i>		
TERRENOS							PERSONAL					
De mts.	A mts.						<i>Pedro Rojas</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>12</i>		
<i>99.70</i>	<i>136.60</i>	<i>Marcas marcadas con (infiltraciones) arenas.</i>					<i>Manuel Sante</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>		
							<i>Ramon Morales</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>		
							<i>José R.</i>	<i>11</i>	<i>EMFERMO</i>			
							<i>Santiago Sanchez</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>		
							<i>José R. López</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>		
							<i>Damián Patrino</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>		
							<i>Michél Rapado</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>		
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
							Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: *Perforación normal a testigo*

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW-2500

CLIENTE C.G.S.

Fecha 25 de Enero de 1991

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO						TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	136.60	149.75				Perforación	5	5	10		
Profundidad final	13.15	7.05				Maniobras de perforación	2	3	5		
Avance	149.75	156.80				Traslado					
TOMA DE TESTIGOS						Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial	136.60	149.75				Ensanche y maniobras					
Profundidad alcanzada	149.75	156.80				Limpiezas y maniobras					
Metros perforados	13.15	7.05				Entubación					
Metros recuperados	13.15	7.05				Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9 Mts	132 mm			Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO						Cementación					
Anterior	12 1/4					Fraguado					
Final	11					Colmatación					
Metros ensanchados						Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION						Averías y reparaciones G.M.	3		3		
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación				
Corona	K3	F. 862	132 mm	136.60	156.80	20.20	Espera de agua		2	2	
DIAMANTE							Pon buena testigo con bomba	1	2	3	
TERRENOS						PERSONAL					
De mts.	A mts.						Pedro Lopez	8	4	12	
136.60	156.80	Arcillas y margas con intercalación de arenas					Manuel Sante	"	"	"	
							Raúl Morales	"	"	"	
							José R.				INTERMO
							Santiago Sanchez	8	4	12	
							José R. Gomez	"	"	"	
							Dominico Pacheco	"	"	"	
							María del Popo	"	"	"	
EN EL SONDEO						EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	TUBERIAS		EXIST.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
			Diámetro		Mts.	Gas-oil	Lts.				
						Bentonita	Sacos				

Observaciones: Reparar motor G.M. N.º 1 (junta colector y otros)  
Perforación normal a testigo  
Mejor condición salida para colocar batería y testigo

El Jefe de Equipo A. Pico El Cliente

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Investigación Geotécnica  
Obra MARINA EBRO-1  
Localidad PALLARUELO

Sondeo N.º 1 PALLARUELO

Fecha 26/27 Enero de 19 91

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
SONDA MAYHEW 2500

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior							Perforación						
Profundidad final		15680					Mantobras de perforación						
Avance							Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras						
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras						
Metros perforados							Entubación						
Metros recuperados							Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior							Fraguado						
Final							Colmatación						
Metros ensanchados							Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación						
							Espera de agua						
De mts.	A mts.	TERRENOS											
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
							Gas-oll	Lts.					
							Bentonita	Sacos					

Observaciones: Descanso fin de semana, sábado y domingo

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

SONDA MAYHEW 2500

Mod. 38. 500 (50x3) 11/86

Investigación Geología  
 Obra MAGNA ZONA  
 Localidad PALLARUELO

Sondeo N.° J-PALLARUELO

Fecha 28 de Enero de 19 94

CLIENTE C.I.S.

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior		<u>156.80</u>					Perforación						
Profundidad final							Maniobras de perforación		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>		
Avance							Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras		<u>4</u>	<u>9</u>	<u>13</u>		
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras		<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>		
Metros perforados							Entubación						
Metros recuperados							Éxtracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
Cementación							Cementación						
ENSANCHE DIAMETRO							Fraguado						
Anterior		<u>12 1/4</u>					Colmatación						
Final		<u>11 - 28.50</u>					Instrumentación						
Metros ensanchados		<u>17.50 - 29.50</u>					Averías y reparaciones		<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>		
UTIL DE PERFORACION							Testificación		<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>		
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Espera de agua						
<u>Tricono</u>	<u>S-33</u>	<u>920733</u>	<u>12 1/4</u>	<u>11</u>	<u>58</u>	<u>17</u>							
De mts.	A mts.	TERRENOS					PERSONAL						
							<u>Santiago Sanchez</u>		<u>8</u>	<u>4</u>	<u>12</u>		
							<u>Mandel Sante</u>		<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		
							<u>Ramon Morales</u>		<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		
							<u>Jose R.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		
							<u>Santiago Sanchez</u>		<u>8</u>	<u>4</u>	<u>12</u>		
							<u>Jose R. Gomez</u>		<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		
							<u>Dominico Rodriguez</u>		<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		
							<u>Miguel Pabayo</u>		<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
						Gas-oll	Lts.						
						Bentonita	Sacos						

Observaciones: Bajar maniobra con tricono de 5 1/8" lim. lim y circular al fondo 156.80 mps. y sacar muestra.  
Testificación por C.I.S.  
Bajar maniobra con tricono de 12 1/4" y ensanchar sondeo de 11 a 58. mps.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pico</u>	

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Geología  
 Obra MAGNA 5000 1  
 Localidad PALLARUELO

Sondeo N.º J-PALLARUELO

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pijo

Fecha 29 de Enero de 19 91

SONDA MAYHEW-2500

CLIENTE C.G.S

Mod. 38. 300 (56x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	156,80						Perforación					
Profundidad final							Maniobras de perforación					
Avance							Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras	12	12	24-		
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras					
Metros perforados							Entubación					
Metros recuperados							Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIÁMETRO							Cementación					
Anterior	12 1/4						Fraguado					
Final	58 91,50						Colmatación					
Metros ensanchados	91,50 127,-						Instrumentación					
	33,50 115,50						Averías y reparaciones					
UTIL DE PERFORACION							Testificación					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Espera de agua					
Unicom	S33	920452	12 1/4	58,	137,50	79.						
De mts.	A mts.	TERRENOS										
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Und.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
						Gas-oll	Lts.					
						Bentonita	Sacos					

Observaciones:

Ensanche con 12 1/4" normal.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pijo</u>	

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Geología  
 Obra MADINA CERRA  
 Localidad PALLARUELO

Sondeo N.º 1 PALLARUELO

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW - 2500

Fecha 30 de Enero de 19 91

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 700 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS							
Profundidad anterior				156.80			Perforación				8,- 8,-			
Profundidad final				173.80			Mantobras de perforación		1,-		3,- 3,-			
Avance				17,-			Traslado							
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje							
Profundidad inicial				156.80			Ensanche y mantobras		8.30		8.30			
Profundidad alcanzada				173.80			Limpiezas y mantobras							
Metros perforados				17,-			Entubación							
Metros recuperados							Extracción de tuberías							
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de todos		1,-		1,-			
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación							
Anterior				12 1/4			Fraguado							
Final				137,-			Colmatación							
Metros ensanchados				156.80			Instrumentación							
				19.80			Averías y reparaciones		compromiso 1,-		1,-			
UTIL DE PERFORACION							Testificación							
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Espera de agua							
Coronado	S-33	920753	12 1/4	137,-	156.80	19.80	Circulación al fondo		0.30		0.30			
Corona	K3	Wulco	132 1/2	156.80	173.80	17,-	Recuperar testigo				2,- 2,-			
TERRENOS							PERSONAL							
De mts.	A mts.						Joaquín Sánchez		8		11		12	
156.80	173.80	Margarita amiladas y arenas					Manuel Sante		"		"		"	
							Domingo Requena		"		"		"	
							Miguel Rappo		1		"		"	
							Pablo Lajo		"		"		"	
							Ramón Morales		"		"		"	
							José R. Morales		"		"		"	
							Manuel Rodriáez		"		"		"	
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
							Gas-oil	Lts.						
							Bentonita	Sacos						

Observaciones:  
 Ensanche con trípode de 12 1/4" hasta 156.80 mts.  
 Circular al fondo y acondicionar lodos, sacar manillas.  
 Perforación normal a testigo a 173.80 mts.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>[Signature]</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW - 2520

Mod. SR. 300 (50x31) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	173.80		188.80				Perforación	4	6	12			
Profundidad final	188.80		205				Mantobras de perforación	3	4	7			
Avance	15		16.20				Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	173.80		188.80				Ensanche y mantobras						
Profundidad alcanzada	188.80		205				Limpiezas y mantobras						
Metros perforados	15		16.10				Entubación						
Metros recuperados	15		16				Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3		9.40		132		Fabricación de lodos						
							Cementación						
ENSANCHE DIAMETRO							Fraguado						
Anterior							Colmatación						
Final							Instrumentación						
Metros ensanchados							Averías y reparaciones						
							Testificación						
							Espera de agua						
UTIL DE PERFORACION							Reemplazar testigo	2	2	4			
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	horizontal esp. bomba						
Corona	K3	F 962	132"	173.80	205	31.20							
DIAMANTE													
De mts.	A mts.	TERRENOS											
173.80	205	Masas arcillosas con alta humedad arenosas y caliza											
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.								
De	A	Total	Diámetro		Mts.								
						EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
Concepto		Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia							
Gas-oil		Lts.											
Bentonita		Sacos											

Observaciones: Perforación normal a testigo

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pico</u>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

Fecha 1 de Febrero de 19 81

SONDA M.V.H.E.W. - 2500

CLIENTE C.F.S.

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS				
Profundidad anterior	205.-						Perforación	5.-			
Profundidad final	219,60						Maniobras de perforación	5.-			
Avance	14,60						Traslado				
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje				
Profundidad inicial	205.-						Ensanche y maniobras				
Profundidad alcanzada	219,60						Limpiezas y maniobras				
Metros perforados	14,60						Entubación				
Metros recuperados	14,60						Extracción de tuberías				
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos				
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación				
Anterior	1 1/4						Fraguado				
Final	156,80						Colmatación				
Metros ensanchados							Instrumentación				
Averías y reparaciones							Testificación				
Espera de agua							Profundidad testeo	2.-			
UTIL DE PERFORACION							PERSONAL				
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Santiago Sanchez	8	4	12	
Corona	K3	Medida	132,4	205	219,60	14,60	Manuel Sando	1	"	"	
							Dominico Pacheco	"	"	"	
							Miguel Lopez	1	"	"	
							Pablo Pico	8	4	12	
							Luis Morales	"	"	"	
							Jose R.	"	"	"	
							Manuel Rodriguez	1	"	"	
De mts.	A mts.	TERRENOS				EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
205.-	219,60	Mangas acilladas con alternancias de limas arenadas				Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
						Gas-oil	Lts.				
						Bentonita	Sacos				
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.							
De	A	Total	Díámetro	Mts.							

Observaciones: Perforación normal a testigo Ø 132 mm.  
El turno de noche recoge cambios y se traslada a MADRID para asistir al funeral de "Jose Morán".

El jefe de Equipo	El Cliente
<i>(Firma)</i>	

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Geología  
 Obra MAYHEW (E320-1)  
 Localidad PALLARUELO

Sondeo N.° 1 PALLARUELO

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW - 2500

Fecha 24 de Febrero de 19 91

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 700 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS									
Profundidad anterior .....							Perforación .....									
Profundidad final .....							Maniobras de perforación .....									
Avance .....							Traslado .....									
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje .....									
Profundidad inicial .....							Ensanche y maniobras .....									
Profundidad alcanzada .....							Limpiezas y maniobras .....									
Metros perforados .....							Entubación .....									
Metros recuperados .....							Extracción de tuberías .....									
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos .....									
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación .....									
Anterior .....							Fraguado .....									
Final .....							Colmatación .....									
Metros ensanchados .....							Instrumentación .....									
Averías y reparaciones .....							Testificación .....									
Testificación .....							Espera de agua .....									
UTIL DE PERFORACION							PERSONAL									
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Santiago Sánchez Manuel Sante Demetrio Pacheco Miguel Lopez Julio Lopez									
De mts.	A mts.	TERRENOS					EXISTENCIAS Y CONSUMOS									
							EN EL SONDEO		TUBERIAS	EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia					
						Gas-oil	Lts.									
						Bentonita	Sacos									

Observaciones: Descanso fin de semana, sábado y domingo

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW 2500

Fecha 11 de Febrero de 19 91

CLIENTE C. G. S.

Mod. SR. 380 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO						TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	219,60	227,75				Perforación	4,-	9,-	13,-			
Profundidad final	227,75	241,35				Maniobras de perforación	2,-	2,-	4,-			
Avance	8,15	13,60				Traslado						
TOMA DE TESTIGOS						Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	219,60	227,75				Ensanche y maniobras						
Profundidad alcanzada	227,75	241,35				Limpiezas y maniobras	4,-		4			
Metros perforados	8,15	13,60				Entubación						
Metros recuperados	8,15	13,60				Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9,475	132 <sup>m</sup>			Fabricación de lodos	0,30		0,30			
ENSANCHE DIAMETRO						Cementación						
Anterior	12 <sup>1/4</sup>					Fraguado						
Final	156,80					Colmatación						
Metros ensanchados						Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION						Averías y reparaciones						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación					
Corom	K3	Widex	132 <sup>m</sup>	219,60	241,35	21,75	Espera de agua					
							Poner equipo en marcha	1,-		1,-		
							Reubicar la tapa	0,30	1,-	1,30		
TERRENOS						PERSONAL						
De mts.	A mts.											
219,60	241,35	Margas con alteraciones de limo arcillosas.				Fuhs Pajo	8	4	12			
						Ramón Morales	11	11	11			
						José R. Morales	11	11	11			
						Manuel Pacheco	11	11	11			
						Santiago Sanchez	11	11	11			
						Manuel Sando	11	11	11			
						Domino Pacheco	11	11	11			
						Miguel Robust	11	11	11			
EN EL SONDEO						EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	TUBERIAS			EXIST.						
			Diámetro			Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
						Gas-oil	Lts.					
						Bentonita	Sacos					

Observaciones: Poner equipo en marcha, ensanche y niveles.  
Bajar maniobras para limpiar y acondicionar sondeo  
pequeña con rotación y circulación de 164,50 a 219,60  
y bajar maniobra (no se testifica)  
Perforación normal con 132<sup>m</sup>. (testigo continuo)

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

SONDA MAYHEW - 250

CLIENTE C.F.S

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	241,35		252,-				Perforación	5,-		6,30		11,30	
Profundidad final	252,-		259,25				Mantobras de perforación	4		4,-		8,-	
Avance	10,65		7,25				Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	241,35		252				Ensanche y mantobras						
Profundidad alcanzada	252,-		259,25				Limpiezas y mantobras						
Metros perforados	10,65		7,25				Entubación						
Metros recuperados	10,65		7,25				Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior	12 1/4		156,80				Fraguado <u>Recuperar testigo</u>	1,-		1,30		2,30	
Final							Colmatación						
Metros ensanchados							Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación						
<u>Corona</u>	<u>K3</u>	<u>Widura</u>	<u>132</u>	<u>241,35</u>	<u>259,25</u>	<u>17,90</u>	Espera de agua						
TERRENOS							<u>Para lomas al</u>	<u>2,-</u>		<u>2</u>			
De mts.	A mts.						<u>balcon de la torre</u>						
<u>241,35</u>	<u>259,25</u>		<u>Marcas millosas y canchales</u>										
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
							Gas-oil	Lts.					
							Bentonita	Sacos					

Observaciones: Por presión e testigo bajaron 132 m con dificultades, e me llamaron testigo al fondo, por perdida de diametro del mismo.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pico</u>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW - 2500

CLIENTE C.G.S.

Fecha 6 de Febrero de 19 91

Mod. 38. 300 (56x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS							
Profundidad anterior	259,25	268,65					Perforación	6-	9-	15				
Profundidad final	268,65	279,80					Maniobras de perforación	4	2-	6				
Avance	9,40	11,15					Traslado							
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje							
Profundidad inicial	259,25						Ensanche y maniobras							
Profundidad alcanzada	268,65						Limpiezas y maniobras							
Metros perforados	9,40						Entubación							
Metros recuperados	9,40						Extracción de tuberías							
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9,40	132				Fabricación de lodos							
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación							
Anterior	12 1/4						Fraguado							
Final	156,80						Colmatación							
Metros ensanchados							Instrumentación							
Averías y reparaciones							Testificación							
ESPERA DE AGUA							Espera de agua							
UTIL DE PERFORACION							Quilación y morase	0,30		0,30				
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Reconstrucción testigo	1,30	1-	2,30				
Corom	K	F 862	132	259,25	279,80	20,55	PERSONAL							
DIAMANTE							Pablo Pato	8	4	12				
							Ramón Morales	"	"	"				
							José R. Morales	"	"	"				
							Manuel Rodríguez	"	"	"				
							Santiago Sánchez	"	"	"				
							Manuel Jante	"	"	"				
							Domingo Rodríguez	"	"	"				
							Miguel Pato	"	"	"				
							EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Gas-oil	Lts.						
							Bentonita	Sacos						

Observaciones: Perforación normal a testigo continuo Ø 132 mm

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MAGNA CEBRO-1

Localidad PALLARUELO

Fecha 7 de Febrero de 199

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

SONDA MAYHEW - 2.500

CLIENTE C.G.S.

Mod. 58. 700 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS								
Profundidad anterior	279,80	293,85					Perforación	9-	4-	12-					
Profundidad final	293,85	302-					Mantobras de perforación	2,	3,	7,					
Avance	14,05	8,15					Traslado								
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje								
Profundidad inicial	279,80	293,85					Ensanche y mantobras								
Profundidad alcanzada	293,85	302-					Limpiezas y mantobras con 12 1/4"		2,30	2,30					
Metros perforados	14,05	8,15					Entubación								
Metros recuperados	14,-	8,60					Extracción de tuberías								
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos								
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación								
Anterior	12 1/4	156,80					Fraguado								
Final							Colmatación								
Metros ensanchados							Instrumentación								
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones								
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación								
Corona	K3	F.862	132 1/2"	279,80	302	22,20	Espera de agua								
DIAMANTE							Preparar testigos	1,-	0,30	2,30					
De mts.	A mts.	TERRENOS					PERSONAL								
279,80	302,-	Masas con altas presiones de calizas molidas.					Pedro Razo	8	4	12					
							Ramón Morales	"	"	"					
							José R.	"	"	"					
							Manuel Rodríguez	"	"	"					
							Santiago Sánchez	"	"	"					
							Manuel Sante	"	"	"					
							Dominica Rodríguez	"	"	"					
EN EL SONDEO							EXISTENCIAS Y CONSUMOS								
De	A	Total	TUBERIAS		EXIST.										
			Diámetro		Mts.	Concepto	Und.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia				
						Gas-oil	Lts.								
						Bentonita	Sacos								

Observaciones: Perforación normal con testigo continuo a 302 1/4. Decisiones ensanchar el sondeo con 12 1/2" por encontrar zonas en las que la batería cierra la bajada. Bajar mantobras con trípode de 12 1/4" 7mmts que se pasaron desde los 63 mts. debido que hay zonas cerradas con apoyo total hasta 130 mts.

El jefe de Equipo	El Cliente
<i>(Firma)</i>	

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A Pico  
 SONDA MAYHEW-2500

Fecha 8 de Febrero de 19 81

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO						TRABAJOS EJECUTADOS								
Profundidad anterior		302,-				Perforación								
Profundidad final						Maniobras de perforación		1,30		1,30				
Avance						Traslado								
TOMA DE TESTIGOS						Montaje y desmontaje								
Profundidad inicial						Ensanche y maniobras		10,-		9,30				
Profundidad alcanzada						Limpiezas y maniobras		2,-		2,-				
Metros perforados						Entubación								
Metros recuperados						Extracción de tuberías								
Batería Tipo, Long. y Diam.						Fabricación de lodos								
ENSANCHE DIAMETRO						Cementación								
Anterior		12 1/4" 15680 184,-				Fraguado								
Final		184- 221,-				Colmatación								
Metros ensanchados		2720 37,-				Instrumentación								
UTIL DE PERFORACION						Averías y reparaciones								
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación							
Caricorp	S-33	920/35	12 1/4"	15680	221,-	64,20	Espera de agua							
						Circulación al fondo		0,30		0,30				
						Super cambio		0,30		0,30				
						PERSONAL								
						Pablo Rolo		8		12				
						Ramón Morales		"		"				
						Jale R		"		"				
						Manuel Pacheco		"		1				
						Santiago Sanchez		"		"				
						Mandel Sante		"		"				
						Domingo Pacheco		"		"				
						Miguel Roberto		"		1				
						EXISTENCIAS Y CONSUMOS								
EN EL SONDEO			TUBERIAS			EXIST.								
De	A	Total	Diámetro			Mts.			Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
									Gas-oil	Lts.				
									Bentonita	Sacos				

Observaciones: Continuar bajando manobra con 12 1/4" y Testigos que rebasaran de 130/ a 156,80 mts.  
Ensanche con 12 1/4" de 156,80 a 221 mts  
Sacar manobra y recoger campo por fin de semana.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>[Signature]</i>	

PARA EL CLIENTE

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

Obra MAYHEM-2500

Localidad EL ARRULLO

Fecha 9.11.10 de Enero de 19 91

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO

CLIENTE C.I.S.

SONDA MAYHEM-2500

Mod. SR. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	312						Perforación					
Profundidad final							Maniobras de perforación					
Avance							Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras					
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras					
Metros perforados							Entubación					
Metros recuperados							Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIÁMETRO							Cementación					
Anterior							Fraguado					
Final							Colmatación					
Metros ensanchados							Instrumentación					
Averías y reparaciones							Testificación					
Espera de agua												
UTIL DE PERFORACION							PERSONAL					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL						
De mts.	A mts.	TERRENOS										
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
						Gas-oil	Lts.					
						Bentonita	Sacos					

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Durante fin de semana, sábado y domingo*

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW - 2500

CLIENTE C.G.S.

Fecha 11 de Febrero de 19 91

Mod. 38. 300 (56x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	302,-						Perforación					
Profundidad final							Mantobras de perforación					
Avance							Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial							Ensanche y mantobras	3,-	12,	12,-		
Profundidad alcanzada							Limpiezas y mantobras					
Metros perforados							Entubación					
Metros recuperados							Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	12 1/4	8 1/2"					Fraguado					
Final	221	221-					Colmatación					
Metros ensanchados	43,-						Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación y espera	7,-				
Tricoma	61	193	8 1/2"	221-	264	43,-	Espera de agua					
							Poner equipo en marcha	1				
							Circulación al fondo	1-				
FERRENOS							PERSONAL					
De mts.	A mts.						Santiago Sánchez	8	4	12		
							Manuel Suñer	"	"	"		
							Dominico Rodríguez	"	"	"		
							Miguel Rosend	"	"	"		
							Pedro Rob	"	"	"		
							Ramón Morales	"	"	"		
							José R.	"	"	"		
							Manuel Rodríguez	8	-	8		
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
							Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: Poner equipo en marcha, revisión niveles y ensanche  
Testificación y prueba por C.G.S. no pasado de 221; metros.  
Bajar manobra con tricoma de 5 1/8" y repasar sondeo in-  
cluyendo de 221- a 302; mts  
Circulación al fondo arrastrando columna de lodos.  
Sacar manobra de tricoma  
Testificación por C.G.S.  
Ensanche con 8 1/2" de 221; a 264; mts.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

Fecha 12 de Febrero de 1941

SONDA M. I. G. N. A. F. N. - 2500

CLIENTE C. G. S.

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	302-						Perforación	4				
Profundidad final	307,85						Mantobras de perforación	5				
Avance	5,85						Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial	302-						Ensanche y mantobras	9				
Profundidad alcanzada	307,85						Limpiezas y mantobras					
Metros perforados	5,85						Entubación					
Metros recuperados	5,85						Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3		9. 21/2		132. 27/2		Fabricación de lodos	1, 1, 2				
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	264,						Fraguado					
Final	302-						Colmatación					
Metros ensanchados	38-						Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones	circuitos 1,-				
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación	de aire 1,-				
Tricorno	GL	193	8 1/2	264-	302	38,-	Espera de agua	Recomponer testigos 1,-				
Corona	K3	1863	132	302-	307,85	5,85	Circulaciones y cambio	columna lodos 2,-				
DIAMANTE							PERSONAL					
De mts.	A mts.	TERRENOS					Sanjiao Susana	8	4	12		
302-	307,85	Mareas con iniección de calientes 2.00					Mamuel Sante	"	"	"		
							Domingo Rodriguez	"	"	"		
							Miguel Lopez	"	"	"		
							Pablo Pao	"	"	"		
							Ramón Morales	"	"	"		
							José R.	"	"	"		
							Mamuel Rodriguez	1	"	11		
							Miguel A. Puyo	8	-	8		
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
							Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: Ensanche con tricorno de 8 1/2"  
Circulacion al fondo, entre tanto se fabricaron 20 M<sup>3</sup> de lodos de bentonita y se inyectaron en el sondeo  
Sacas mantobras de tricorno de 8 1/2"  
Fabricar 10 M<sup>3</sup> de lodos y tirar lodos al Buque  
Bajar mantobras de testigo y perforar

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Geología  
 Obra ME. GMA. SEBRO  
 Localidad PALLARUELLO

Sondeo N.º 1 PALLARUELLO  
 Fecha 13 de Setiembre de 1941

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW 2500

CLIENTE P.G.S.

Mod. 38. 500 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	307,85	317,15					Perforación	4,30	8,30	13,-			
Profundidad final	317,15	330,00					Maniobras de perforación	4	2,30	6,30			
Avance	9,30	12,85					Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	307,85	317,15					Ensanche y maniobras						
Profundidad alcanzada	317,15	330,00					Limpiezas y maniobras						
Metros perforados	9,30	12,85					Entubación						
Metros recuperados	9,30	12,85					Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.	K.3	9-M/6	Ø 132				Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior	3 1/2						Fraguado						
Final	302,-						Colmatación						
Metros ensanchados							Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones motor	3,-		3,-			
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación G.M. 4/41						
Corona	K	F.862	132	307,85	330	22,15	Testificación						
DIAMANTE							Espera de agua						
De mts.	A mts.	TERRENOS					Preparación testigo	0,30	1,-	1,30			
307,85	330,-	Masas con inia calaciones de valise.					PERSONAL						
							Santiago Sánchez	8	4	12			
							Manuel Sando	11	"	"			
							Dominica Padriano	11	"	"			
							Miguel Lopez	1	1	"			
							Pedro Rolo	"	"	"			
							Ramón M. Sando	"	1	"			
							José R.	1	"	"			
							Manuel Padriano	1	"	"			
							Miguel A. Ruy	8	-	8			
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
							Gas-oil	Lts.					
							Bentonita	Sacos					

Observaciones: Perforación normal a testigo continuo

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO  
 SONDA MAYHEW-2500

CLIENTE C.G.S

Mod. SA. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS								
Profundidad anterior		330-		340,30			Perforación		7,30		6,-		13,30		
Profundidad final		340,30		348,80			Maniobras de perforación		2,30		4,30		7,-		
Avance		10,30		8,50			Traslado								
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje								
Profundidad inicial		330-		340,30			Ensanche y maniobras								
Profundidad alcanzada		340,30		348,50			Limpiezas y maniobras								
Metros perforados		10,30		8,50			Entubación								
Metros recuperados		10,30		8,50			Extracción de tuberías								
Batería Tipo, Long. y Diam.		K2		9,40		132 mm		Fabricación de lodos							
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación								
Anterior		303					Fraguado								
Final							Colmatación								
Metros ensanchados							Instrumentación								
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones		1,30		1,30				
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación								
Carono	K2	87121	132	330-	348,80	18,80	Espera de agua		0,30		1,30		2,-		
DIAMANTE							Reemplazar testigo								
FERRENOS							PERSONAL								
De mts.	A mts.						Santiago Sánchez		8		4		12		
330	348,80	Almendra 20,25 y cañizo 1					Manuel Sainza		"		1		"		
							Dominico Rubiano?		"		"		"		
							Michael Rubio		"		"		"		
							Carlos Rob		"		"		"		
							Ramiro Juanes		"		"		"		
							Jose R.		"		"		11		
							Manuel Rodriguez		"		"		"		
							Manuel A. Pardo		8		-		8		
EN EL SONDEO							EXISTENCIAS Y CONSUMOS								
De	A	Total	TUBERIAS		EXIST.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia			
			Diámetro		Mts.		Gas-oil	Lts.							
							Bentonita	Sacos							

Observaciones: Perforación normal a testigo  
Caution tubo caído con 4/8, llevar cable al aparejo.

El Jefe de Equipo	El Cliente
	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA M. XVIII G - 2500

Fecha 15 de Febrero de 19 91

CLIENTE C. G. S.

Mod. 38. 700 (50x31) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS							
Profundidad anterior		348,80		356,80			Perforación		5,30		4,30 1,0-			
Profundidad final		356,80		363,30			Mantobras de perforación		1,-		5,- 6,-			
Avance		8,-		6,50			Traslado							
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje							
Profundidad inicial		348,80		356,80			Ensanche y mantobras							
Profundidad alcanzada		356,80		363,30			Limpiezas y mantobras							
Metros perforados		8,-		6,50			Entubación							
Metros recuperados		5,-		6,50			Extracción de tuberías							
Batería Tipo, Long. y Diam.		K.3		9,15		132mm		Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación							
Anterior		302					Fraguado							
Final							Colmatación							
Metros ensanchados							Instrumentación							
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones convu		5,30		5,30			
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación T. de G. M.							
Corona	K.3	87121	132mm	348,80	363,30	14,50	Espera de agua							
DIAMANTE							Pendientes Testigos		1,30		1,30			
							Puedo en campo y manual		1,-		1,-			
TERRENOS							PERSONAL							
De mts.	A mts.	TERRENOS					Santiago Sánchez		8,-		4,- 12,-			
348,80	363,30	Módulo con terreno y arena					Miguel Sando		"		"			
							Domingo Ramírez		"		"			
							Miguel Lopez		"		"			
							Pablo Polo		"		"			
							Luis María		"		"			
							José R.		"		"			
							Maxim Rodríguez		"		"			
							Miguel A. Pardo		8		-			
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
							Gas-oil	Lts.						
							Bentonita	Sacos						

Observaciones: Reparación convertidor del motor J M 44 N-1 por guarda de aceite.  
Extracción normal e intenso continuo de 132mm.  
Puro en campo y de agujeros mantos y asientos.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW-2500

Fecha 21 de Febrero de 19 91

Mod. 38. 500 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	397.80	406.05					Perforación	5.30	7	12.30			
Profundidad final	406.05	414.55					Mantobras de perforación	6.=-	4.30	10.30			
Avance	8.25	8.50					Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	397.80	406.05					Ensanche y mantobras						
Profundidad alcanzada	406.05	414.55					Limpiezas y mantobras						
Metros perforados	8.25	8.50					Entubación						
Metros recuperados	8.25	8.50					Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior	8 1/2						Fraguado						
Final	363.20						Colmatación						
Metros ensanchados							Instrumentación						
Averías y reparaciones							Testificación						
UTIL DE PERFORACION							Espera de agua						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Pumpas tipo	1.30	0.30	2			
Corona	K3	87121	132	397.80	414.55	16.75							
DIAMANTE													
TERRENOS							PERSONAL						
De mts.	A mts.	TERRENOS					Pedro Pajo	8.=-	4.=-	12.=-			
397.80	414.55	Cal. 2.2. con intercolaciones de agua 223					Ramón Morales	"	"	"			
							Manuel Rodríguez	"	"	"			
							José R. Mojales	"	"	"			
							Santiago Sánchez	"	"	"			
							Manuel Sando	"	"	"			
							Dominico Rodríguez	"	"	"			
							Michael P. Puelo	"	"	"			
							Michael A. Puelo	8	-	8			
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
							Gas-oil	Lts.					
							Bentonita	Sacos					

Observaciones: Perforación normal a testigos continuo a 132 mm.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

Obra Edificio N.º 5000-1

Localidad PALLARUELO

Fecha 18 de Febrero de 19 97

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

CLIENTE C.G.S.

SONDA MAXI-M = 2520

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	363,30	363,30					Perforación		3,45	3,45		
Profundidad final		367,50					Maniobras de perforación	1,30	7	8,30		
Avance		4,20					Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial		363,30					Ensanche y maniobras	9,-		9,-		
Profundidad alcanzada		367,50					Limpiezas y maniobras					
Metros perforados		4,20					Entubación					
Metros recuperados		4,20					Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9,415	132 mm				Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	302						Fraguado					
Final	363,30						Colmatación					
Metros ensanchados	61,30						Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación <u>Recuperar testigo</u>	0,45	0,45			
Tricono	K3	193	8 1/2"	302	363,30	61,30	Espera de agua					
Corona	87121	132 mm	132 mm	363,30	367,50	4,20	<u>Para campo en marcha</u>	1,30	1,30			
DIAMANTE							<u>Circulación y acondicionamiento</u>	1,80	1,80			
TERRENOS							PERSONAL					
De mts.	A mts.	TERRENOS					Pedro Pajo	8	4	12		
363,30	367,50	Mando a machos					Mamuel Sando	"	"	"		
							José R. Morán	"	"	"		
							Mamuel Rodríguez	"	"	"		
							Santiago Sánchez	"	"	"		
							Ramón Morales	"	"	"		
							Demario Rodríguez	"	"	"		
							Miguel Robero	"	"	"		
							Miguel A. Pujos	8	-	8		
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
							Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: Para campo en marcha, ensanche y niveles.  
Pa en manobra con tricono de 8 1/2", libas hasta 2520 mts  
retiraron de 250 a 302 metros con rotación y circulación  
Ensanche con tricono de 8 1/2" de 302 a 363,30 metros.  
Circulación al fondo acondicionando lodos.  
Sacar manobra de tricono de 8 1/2"  
Perforación a testigo continuo

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>[Signature]</i>	

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO H. Pineda  
 SONDA M. Y. H. No. 2520

Fecha 10 de Febrero de 19 61

CLIENTE C.E.S.

Mod. 36. 300 (56x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS			
Profundidad anterior	36,50	37,20					Perforación	8	12	20,-
Profundidad final	37,20	38,20					Mantobras de perforación	2,30		2,30
Avance	7,70	7,-					Traslado			
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje			
Profundidad inicial	36,50	37,20					Ensanche y mantobras			
Profundidad alcanzada	37,20	38,20					Limpiezas y mantobras			
Metros perforados	7,70	7,-					Entubación			
Metros recuperados	7,70	7,-					Extracción de tuberías			
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9,11	132"				Fabricación de lodos			
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación			
Anterior	8 1/2						Fraguado			
Final	36,30						Colmatación			
Metros ensanchados							Instrumentación			
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones			
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación			
Corona	K3	87121	132"	36,50	38,20	14,70	Espera de agua			
	DIAMANTE						<u>Rombador</u>	1,30		1,30
De mts.	A mts.	TERRENOS								
36,50	38,20	Materiales de calizas.								
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.						
De	A	Total	Diámetro	Mts.						
EXISTENCIAS Y CONSUMOS										
Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia					
Gas-oil	Lts.									
Bentonita	Sacos									

Observaciones: Perforación a testigo continuo de 132"

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>H. Pineda</u>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra M.F. 47 5220-1

Localidad PARRULLO

Fecha 20 de Febrero de 19 81

ENCARGADO DE EQUIPO A. Piro

CLIENTE P. O. S.

SONDA MAXIMUN - 2500

Mod. 3A. 800 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO						TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	382,20	390,55				Perforación	11,30	6,15	11,15			
Profundidad final	390,55	397,80				Mantobras de perforación	5,45	4,15	10,-			
Avance	8,35	7,25				Traslado						
TOMA DE TESTIGOS						Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	382,20					Ensanche y mantobras						
Profundidad alcanzada	390,55					Limpiezas y mantobras						
Metros perforados	8,35					Entubación						
Metros recuperados	5,35					Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.	K3	9.Mts	132mm			Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO						Cementación						
Anterior	5 1/2"					Fraguado						
Final	363,30					Colmatación						
Metros ensanchados						Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION						Averías y reparaciones	Bomba	1,-		1,-		
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación	omise. COM. RUM.				
Casaca	K3	F. 862	132mm	382,20	397,80	15,60	Espera de agua					
DINAMANTE						Perforación testigo	0,45	1,-		1,45		
TERRENOS						PERSONAL						
De mts.	A mts.					Pedro Piro	8,	4,	12			
382,20	397,80	Materia aluminada con localizaf.				Damián M. Sandoval	"	"	"			
						Manuel Rodríguez	"	"	"			
						Foto P. Sandoval	"	"	14			
						Santiago Sánchez	"	"	"			
						Manuel Sandoval	"	"	"			
						Damián Rodríguez	"	"	"			
						Miguel Robalo	"	"	"			
						Manuel A. Piro	8	-	8			
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
							Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: Perforación a testigo continuo a 132mm

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>(Signature)</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO  
 SONDA MAYHEW - 2500

CLIENTE C. U. S.

Fecha 22 de Febrero de 19 91

Mod. 38. 300 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	414,55	418,05					Perforación	7,-	8,-	15,-			
Profundidad final	418,05	426,55					Mantobras de perforación	4,-	2	6,			
Avance	5,45	6,55					Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial	414,55	418,05					Ensanche y mantobras						
Profundidad alcanzada	418,05	426,55					Limpiezas y mantobras						
Metros perforados	5,45	6,55					Entubación						
Metros recuperados	5,45	6,55					Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior	8 1/2						Fraguado						
Final	363,60						Colmatación						
Metros ensanchados							Instrumentación						
Averías y reparaciones							Testificación						
UTIL DE PERFORACION							Espera de agua						
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Pruebas testeo	1,-	1,-	2,-			
<u>Carbor</u>	<u>K3</u>	<u>57121</u>	<u>132</u>	<u>3978</u>	<u>426,55</u>	<u>12,-</u>	<u>Poco a cambio y cepas</u>						
<u>DIAMANTE</u>				<u>414,55</u>									
De mts.	A mts.	TERRENOS											
<u>414,55</u>	<u>426,55</u>	<u>Calizas</u>											
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
						Gas-oll	Lts.						
						Bentonita	Sacos						

Observaciones: Perforación a testeo continuo a 132%.  
Recejo campo por fin de semana

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>[Signature]</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

SONDA MAYHEM - 2500

CLIENTE C. G. S.

Mod. 38. 500 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	1126,55						Perforación					
Profundidad final							Maniobras de perforación					
Avance							Traslado Repasar sondeo	11	11			
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras	6,30	6,30			
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras	2,32	2,32			
Metros perforados							Entubación					
Metros recuperados							Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	12 1/4						Fraguado					
Final	221						Calmatación Circulatoria	1	1			
Metros ensanchados	23,50						Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones					
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL	Testificación	7,30	1,30	9,-		
Tricoma	S 33	92075	12 1/4	221	244,50	23,50	Espera de agua					
							Para trabajo en mar	1	1,-			
							che. mazaca y muelle					
TERRENOS							PERSONAL					
De mts.	A mts.						Pedro Rojo	8	11	19		
							Ramon Morales	"	"	"		
							Mamuel Rodriguez	"	"	"		
							José R. Morales	"	"	"		
							Juan Carlos Sanchez	"	"	"		
							Mandel Sante	"	"	"		
							Domingo Rodriguez	"	"	"		
							Michael Rappo	"	"	"		
							Miguel M. Paez	8	-	8		
EN EL SONDEO							EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	TUBERIAS		EXIST.							
			Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
						Gas-oil	Lts.					
						Bentonita	Sacos					

Observaciones: Para trabajo en marcha, control de manoseo y niveles  
Bajar maniobras al punto 1126,55 mts con tubos de 5 1/8"  
Circulación al punto y acondicionar lodos, sacar manilla.  
Testificación por C. G. S.  
Bajar maniobra con tubería de 12 1/4" hasta 82 mts  
Del 82 a 221 mts bajar reparando  
por rotar el sondeo cubado en zonas.  
Ensanche de 221 a 224,50 mts

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

*Cobrasco*  
Obra *MAYANA 620-1*  
Localidad *PALLARUELO*

Fecha *26* de *Febrero* de 19*91*

ENCARGADO DE EQUIPO *A. Pico*  
SONDA *MAYAN-2500*

CLIENTE *C.G.S.*

Mod. 38. 300 (5x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO						TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior		<i>126,50</i>				Perforación					
Profundidad final						Maniobras de perforación					
Avance						Traslado					
TOMA DE TESTIGOS						Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial						Ensanche y maniobras					
Profundidad alcanzada						Limpiezas y maniobras					
Metros perforados						Entubación					
Metros recuperados						Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.						Fabricación de lodos					
Cementación						Fraguado					
ENSANCHE DIAMETRO						Colmatación					
Anterior		<i>12 1/4</i>		<i>12 1/4</i>		Instrumentación					
Final		<i>244,50</i>		<i>309,50</i>		Averías y reparaciones					
Metros ensanchados		<i>6,5</i>		<i>6,1</i>		Testificación					
		<i>6,5</i>		<i>6,1</i>		Espera de agua					
UTIL DE PERFORACION											
Clase	Tipo	Núm.	Diam.	De	A	TOTAL					
<i>Oricon</i>	<i>S 33</i>	<i>920,753</i>	<i>12 1/4</i>	<i>244,50</i>	<i>309,50</i>	<i>126,-</i>					
De mts.		A mts.		TERRENOS							
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
						Gas-oil	Lts.				
						Bentonita	Sacos				

Observaciones: *Ensanche con trípode de 12 1/4" de 244,50 a 309,50 mts.*  
*Desmontar camión trailer con 14 tubos de 9 5/8"*  
*uf " " " con resaca glicina.*

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>[Signature]</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW - 2500

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 500 (5x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior	426,55						Perforación						
Profundidad final							Maniobras de perforación						
Avance							Traslado						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje						
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras	11,-	9,-	20,-			
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras	Reparación		2,-	2,-		
Metros perforados							Entubación						
Metros recuperados							Extracción de tuberías						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación						
Anterior	12 1/4	12 1/4					Fraguado						
Final	370,50	391,50					Colmatación						
Metros ensanchados	21,-	9,-					Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones	Sombra		1,-	1,-		
Clase	Tipo	Núm.	Díam.	De	A	TOTAL	Testificación	"IDECO"					
Tricomas	533	92075	12 1/4	370,50	391,50	21,-	Espera de agua						
"		919287	"	391,50	400,50	9,-	Cimentación	1,-			1,-		
TERRENOS							PERSONAL						
De mts.	A mts.						Santiago Sánchez	8	4	12			
							Manuel Sante	"	"	"			
							Dominos Rodríguez	"	"	"			
							Miguel Poblete	"	"	"			
							Pablo Pó	"	"	"			
							Fernando Murrin	"	"	"			
							Manuel Rodríguez	"	"	"			
							Jose R. Morales	"	"	"			
							Miguel H. Pardo	8	-	8			
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
							Gas-oil	Lts.					
							Bentonita	Sacos					

Observaciones: Ensanche con tricomas de 12 1/4" hasta 391,50 mts.  
Sacan maniobras para revisión y cambio de tricoma  
Bajan maniobras con tricomas nuevos de 12 1/4" teniendo  
que reparar en varias zonas con rotación y circulación  
Ensanche con 12 1/4" a 400,50 mts, avances lentos a  
causa de la dureza del terreno

El Jefe de Equipo	El Cliente
<i>A. Pico</i>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEM - 2500

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38. 500 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS					
Profundidad anterior	<u>426,55</u>						Perforación					
Profundidad final							Maniobras de perforación					
Avance							Traslado					
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje					
Profundidad inicial							Ensanche y maniobras	<u>12</u>	<u>8,30</u>	<u>12,-</u>		
Profundidad alcanzada							Limpiezas y maniobras	<u>locación</u>	<u>5,-</u>	<u>5,-</u>		
Metros perforados							Entubación					
Metros recuperados							Extracción de tuberías					
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos					
ENSANCHE DIAMETRO							Cementación					
Anterior	<u>12 1/4</u>	<u>12 1/4</u>					Fraguado					
Final	<u>419,50</u>	<u>419,50</u>					Colmatación					
Metros ensanchados	<u>18,50</u>	<u>3,-</u>					Instrumentación					
UTIL DE PERFORACION							Averías y reparaciones					
Clase	Tipo	Núm.	Díam.	De	A	TOTAL	Testificación					
<u>Union</u>		<u>219287</u>	<u>12 1/4</u>	<u>419,50</u>	<u>422,-</u>	<u>21,50</u>	Espera de agua					
							<u>Circulación</u>	<u>0,30,-</u>	<u>0,30</u>			
TERRENOS							PERSONAL					
De mts.	A mts.						<u>Santiago Sanchez</u>	<u>8,-</u>	<u>4,-</u>	<u>12</u>		
							<u>Manuel Saunde</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Dominico Padriano</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Miguel Lopez</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Pedro Ruiz</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Ramon Morally</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Manuel Padriano</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Jose R. Morally</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>		
							<u>Miguel A. Pico</u>	<u>8,-</u>	<u>4,-</u>	<u>12</u>		
EN EL SONDEO							EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	TUBERIAS		EXIST.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
			Díametro		Mts.		Gas-oil	Lts.				
							Bentonita	Sacos				

Observaciones: Ensanche con trípode de 12 1/4" hasta 422, mts con avance lento a causa de la dureza del terreno.  
Se sacó maniobra con asstas de 3/4 Bon. en varias cosas.  
Montar escariador y trípode de 12 1/4" y locación de H: a 50, mts con rotación y circulación en todo el sondeo.

El Jefe de Equipo	El Cliente
<u>A. Pico</u>	

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
 SONDA MAYHEW 2500

CLIENTE C. G. S.

Fecha 1 de Marzo de 19 81

Mod. 38. 500 (50x3) 11/86

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS						
Profundidad anterior .....							Perforación .....						
Profundidad final .....							Maniobras de perforación .....						
Avance .....							Traslado .....						
TOMA DE TESTIGOS							Montaje y desmontaje .....						
Profundidad inicial .....							Ensanche y maniobras .....						
Profundidad alcanzada .....							Limpiezas y maniobras .....						
Metros perforados .....							Entubación .....						
Metros recuperados .....							Extracción de tuberías .....						
Batería Tipo, Long. y Diam.							Fabricación de lodos .....						
Cementación .....							Fraguado .....						
ENSANCHE DIAMETRO							Colmatación .....						
Anterior .....							Instrumentación .....						
Final .....							Averías y reparaciones .....						
Metros ensanchados .....							Testificación .....						
Espera de agua .....							Espera de agua .....						
UTIL DE PERFORACIÓN							PERSONAL						
Clase	Tipo	Núm.	Díam.	De	A	TOTAL	Santiago Sanchez 8, 4, 12						
							Mamuel Saunde " " "						
							Domingo Rodríguez " " "						
							Miguel Robert " " "						
							Pablo Rojas " " "						
							Raimon Morales " " "						
							Mamuel Rodríguez " " "						
							Jose R. Morales " " "						
							Miguel Pico " " "						
TERRENOS							EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De mts.	A mts.	TERRENOS					Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia	
							Gas-oll	Lts.					
							Bentonita	Sacos					
EN EL SONDEO							TUBERIAS		EXIST.				
De	A	Total	Diámetro		EXIST.		Mts.						

Observaciones: Continuar accionando con 12 1/4' hasta 175, mts con fuertes golpes y retrocesos en la estacion.  
 Reparación del tubo y empuje de transmisión de la rotación por rotura de la misma.  
 Se continúan accionando varilla por varilla hasta 311 metros, circulación de fondo y sacos.  
 Operación por fin de semana.  
 Pico por campo y desarmar circuitos.

El Jefe de Equipo A. Pico  
 El Cliente

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pineda

CLIENTE C. P. S.

Mod. 38 MAYHEW - 2500

<b>ESTADO DEL SONDEO</b>						1.er Rvo.	2.º Rvo.	<b>TRABAJOS EJECUTADOS</b>						1 Rev.	2 Rev.	Total
Profundidad al principio del relevo .....								Perforación .....								
Avance durante el relevo .....								Mantobras de perforación .....								
Profundidad al final del relevo .....								Traslado .....								
<b>TOMA DE TESTIGOS</b>						1.er Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje .....								
Profundidad a la que se introduce .....								Ensanche y maniobras .....								
Profundidad alcanzada .....								Limpiezas y maniobras .....								
Metros perforados .....								Entubación .....								
Metros recuperados .....								Extracción de tuberías .....								
Batería tipo	Long. y Diam.							Fabricación de lodos .....								
								Cementación .....								
<b>ENSANCHE DIAMETRO</b>						1.er Rvo.	2.º Rvo.	Fraguado .....								
Ya ensanchado al principio relevo .....								Coimatación .....								
Metros ensanchados .....								Instrumentación .....								
Total ensanchado al final del relevo .....								Averías y reparaciones .....								
Total ensanchado al final del relevo .....								Testificación .....								
Total ensanchado al final del relevo .....								Espera de agua .....								
<b>UTIL DE PERFORACION</b>												<b>PERSONAL</b>			1.er Rvo.	2.º Rvo.
Clase	Tipo	Núm.	Díam.	De	A	TOTAL										
De mts.	A mts.	<b>TERRENOS</b>														
<b>EN EL SONDEO</b>			<b>TUBERIAS</b>			<b>EXIST.</b>		<b>EXISTENCIAS Y CONSUMOS</b>								
De	A	Total	Diámetro			Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia			
								Gas-oil	Lts.							
								Bentonita	Sacos							

Observaciones: Durante la semana se usó y se usará

El Sondista 1.º Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
MAYHEW-2500

CLIENTE C.G.S.

Fecha 4 de Marzo de 19 91

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO							1.º Rvo.			2.º Rvo.			TRABAJOS EJECUTADOS						1 Rev.		2 Rev.		Total	
Profundidad al principio del relevo							426.55						Perforación											
Avance durante el relevo													Mantobras de perforación											
Profundidad al final del relevo													Traslado											
TOMA DE TESTIGOS							1.º Rvo.			2.º Rvo.			Montaje y desmontaje											
Profundidad a la que se introduce													Ensanche y mantobras											
Profundidad alcanzada													Limpiezas y mantobras <u>relación</u>						11,-	6,-			17,-	
Metros perforados													Entubación <u>y preparación</u>							5,-			5	
Metros recuperados													Extracción de tuberías											
Batería tipo		Long. y Diam.											Fabricación de lodos											
ENSANCHE DIAMETRO <u>12 1/4"</u>							1.º Rvo.			2.º Rvo.			Cementación											
Ya ensanchado al principio relevo							422						Fraguado											
Metros ensanchados													Colmatación											
Total ensanchado al final del relevo													Instrumentación											
UTIL DE PERFORACION													Averías y reparaciones											
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL							Testificación											
													Espera de agua											
													<u>Circulación al fondo</u>						1,-	1,-			2,-	
TERRENOS													PERSONAL						1.º Rvo.		2.º Rvo.			
De mts.	A mts.												<u>Pecho Razo</u>						874	874				
													<u>Ramón Morales</u>						"	"				
													<u>Manuel Rodríguez</u>						"	"				
													<u>José R. Morales</u>						"	"				
													<u>Santiago Sánchez</u>						"	"				
													<u>Manuel Sandoz</u>						"	"				
													<u>Domingo Rodríguez</u>						"	"				
													<u>Michel Robbro</u>						"	"				
													<u>Michel A. Puyo</u>						8					
EN EL SONDEO							TUBERIAS			EXIST.			EXISTENCIAS Y CONSUMOS											
De	A		Total		Diámetro		Mts.			Concepto		Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia								
										Gas-oil		Lts.												
										Bentonita		Sacos												

Observaciones: Perforación en marcha, ensaca y mide.  
Bajar manobra con escariador a 211-mts libre.  
Circular con 12 1/2" pasta 422-mts con difi-  
cultades por la irregularidad de las paredes del sondeo.  
Circulación al fondo, sacar manobra con agarre  
de 9 ton. en zonas.  
Preparar accesorios para entubar, soldar  
zapata, quitar tubo fuente, entubación con  
1 1/8" en curso TOTAL - 60-mts.

El Jefe de Equipo A. Pico  
 El Cliente

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO  
MAYHEW - 2500

Fecha 5 de Marzo de 1991

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO						1.º Rvo.		2.º Rvo.		TRABAJOS EJECUTADOS						1 Rev.		2 Rev.		Total	
Profundidad al principio del relevo						426.55				Perforación											
Avance durante el relevo										Mantobras de perforación											
Profundidad al final del relevo										Traslado											
TOMA DE TESTIGOS						1.º Rvo.		2.º Rvo.		Montaje y desmontaje											
Profundidad a la que se introduce										Ensanche y manobras											
Profundidad alcanzada										Limpiezas y manobras											
Metros perforados										Entubación con 9 5/8"						11-				11-	
Metros recuperados										Extracción de tuberías											
Batería tipo		Long. y Diam.								Fabricación de lodos								3-		3-	
Cementación										Fraguado								8-		8-	
ENSANCHE DIAMETRO						1.º Rvo.		2.º Rvo.		Colmatación											
Ya ensanchado al principio relevo										Instrumentación											
Metros ensanchados										Averías y reparaciones											
Total ensanchado al final del relevo										Testificación											
UTIL DE PERFORACION										Espera de agua											
Clase	Tipo	Núm.	Diám. De	De	A	TOTAL	Preparar para cementar y limpiar balce.						1-		1-		2-				
							PERSONAL						1.º Rvo.		2.º Rvo.						
							Pedro Polo						12.2								
							Ramón Morales						"								
							Manuel Rodríguez						"								
							José R. Morales						"								
							Santiago Sánchez								12						
							Diamante Sante								"						
							Domingo Rodríguez								"						
							Miguel Raposo								"						
							Miguel A. Pico								8						
EN EL SONDEO						TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS											
De	A	Total	Diámetro			Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia									
000	420	420	9 5/8"				Gas-oil	Lts.													
							Bentonita	Sacos													

Observaciones: Continuar entubando con tubería (CARINA) de 9 5/8" teniendo que irccionar en la bajada en varias zonas por ruido en el tubo. (TOTAL 422 mts.)  
 Preparar para cementar y limpiar balces de lodos para recoger los mismos en su desplazamiento.  
 Cementar, fabricando 10.000 litros de lechada con densidad 1.75 a depth 20 mts la misma con 16.700 litros de lodo.  
 Fraguado de cemento.

El Sondaista 1.º Rvo. \_\_\_\_\_  
 El Sondaista 2.º Rvo. \_\_\_\_\_  
 El jefe de Equipo A. Pico  
 El Cliente \_\_\_\_\_

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
MAYHEW - 2500

CLIENTE C.G.S.

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO				1.º Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS				1 Rev.	2 Rev.	Total	
Profundidad al principio del relevo				426.55		Perforación							
Avance durante el relevo						Mantobras de perforación							
Profundidad al final del relevo						Traslado							
TOMA DE TESTIGOS				1.º Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje							
Profundidad a la que se introduce						Ensanche y maniobras							
Profundidad alcanzada						Limpiezas y maniobras							
Metros perforados						Entubación							
Metros recuperados						Extracción de tuberías							
Batería tipo		Long. y Diam.				Fabricación de lodos							
ENSANCHE DIAMETRO				1.º Rvo.	2.º Rvo.	Cementación							
Ya ensanchado al principio relevo						Fraguado		12	12	24			
Metros ensanchados						Colmatación							
Total ensanchado al final del relevo						Instrumentación							
Averías y reparaciones						Testificación							
Total ensanchado al final del relevo						Espera de agua							
UTIL DE PERFORACION													
Clase	Tipo	Núm.	Díam.	De	A	TOTAL							
De mts.	A mts.	TERRENOS											
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	PERSONAL							
De	A	Total	Diámetro		Mts.					1.º Rvo.	2.º Rvo.		
						Pablo Pico				12			
						Ramón Morales				"			
						Manuel Rodríguez				"			
						José R. Magaña				"			
						Santiago Sánchez					12		
						Manuel Simic					"		
						Domingo Rodríguez					"		
						Miguel Roberto					"		
						Miguel A. Pineda					8		
						EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
Concepto		Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia							
Gas-oil		Lts.											
Bentonita		Sacos											

Observaciones: Fraguado de cemento.

El Sondista 1.º Rvo. \_\_\_\_\_

El Sondista 2.º Rvo. \_\_\_\_\_

El Jefe de Equipo A. Pico El Cliente \_\_\_\_\_

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO. A. Pico

CLIENTE

C.G.S

MAYHEW - 2500

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO				1.º Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS						1 Rev.	2 Rev.	Total	
Profundidad al principio del relevo . . . . .				426,55	426,55	Perforación . . . . .							6,-		
Avance durante el relevo . . . . .					453,-	Maniobras de perforación . . . . .				1		2			
Profundidad al final del relevo . . . . .					26,45	Traslado . . . . .									
TOMA DE TESTIGOS				1.º Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje . . . . .				5,-					
Profundidad a la que se introduce . . . . .						Ensanche y maniobras . . . . .						1,-			
Profundidad alcanzada . . . . .						Limpiezas y maniobras . . . . .						1,-			
Metros perforados . . . . .						Entubación . . . . .									
Metros recuperados . . . . .						Extracción de tuberías . . . . .									
Batería tipo		Long. y Diam.				Fabricación de lodos . . . . .				2					
ENSANCHE DIAMETRO 8 1/2				1.º Rvo.	2.º Rvo.	Cementación . . . . .									
Ya ensanchado al principio relevo . . . . .					422,-	Fraguado . . . . .				4,-					
Metros ensanchados . . . . .					426,55	Colmatación . . . . .									
Total ensanchado al final del relevo . . . . .					455	Instrumentación . . . . .									
UTIL DE PERFORACION						Averías y reparaciones . . . . .									
Clase	Tipo	Núm.	Diám. De	A	TOTAL	Testificación . . . . .									
Tricono	FL		8 1/2	426,55	453,-	26,45									
TERRENOS						Espera de agua . . . . .									
De mts.	A mts.					2									
426,55	453,-														
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.	EXISTENCIAS X CONSUMOS										
De	A	Total	Diámetro	Mts.	Concepto	Und.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia					
000	420,-	420	9 5/8"		Gas-oil	Lts.									
					Bentonita	Sacos									

Cimentación y cambio lodos

PERSONAL		1.º Rvo.	2.º Rvo.
Pedro Polo		12	
Ramón Morales		"	
Manuel Rodríguez		"	
José R. Morales		"	
Santiago Sánchez			12
Manuel Sant			"
Domingo Rodríguez			"
Miguel Rodríguez			"
Miguel A. Paez			8-

Observaciones: Gracioso de cemento hasta 12 horas  
 Quitar equipo de entubación correa tubo de 9 5/8 y colocar  
 tubo junto salida del vibratorio.  
 Colocar Geologica para control de perforación  
 Fabricar Adm<sup>o</sup> de lodos de sustento.  
 Bajar maniobra con tricone de 8 1/2"  
 reparar zapata de flotación 9 5/8" ensan-  
 con 8 1/2" de 422 a 426,55 y perforación.

El Sondista 1.º Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

A. Pico

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MADINA (ERR)-1

Localidad PALLARUELO

Fecha 8 de AGOSTO de 1991

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

CLIENTE C.G.S.

MAYHEW-2500

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO		1.er Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS			1 Rev.	2 Rev.	Total		
Profundidad al principio del relevo ..		<u>453.</u>	<u>483.</u>	Perforación .....			<u>11.-</u>	<u>X9</u>	<u>20.-</u>		
Avance durante el relevo .....		<u>30.-</u>	<u>25.-</u>	Mantobras de perforación .....				<u>1</u>	<u>1</u>		
Profundidad al final del relevo.....		<u>483.</u>	<u>508.-</u>	Traslado .....							
TOMA DE TESTIGOS		1.er Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje .....							
Profundidad a la que se introduce ..				Ensanche y mantobras .....							
Profundidad alcanzada .....				Limpiezas y maniobras .....							
Metros perforados .....				Entubación .....							
Metros recuperados .....				Extracción de tuberías .....							
Batería tipo	Long. y Diam.			Fabricación de lodos .....							
ENSANCHE DIAMETRO		1.er Rvo.	2.º Rvo.	Cementación.....							
Ya ensanchado al principio relevo ..				Fraguado .....							
Metros ensanchados .....				Colmatación.....							
Total ensanchado al final del relevo				Instrumentación .....							
				Averías y reparaciones .....							
UTIL DE PERFORACION						Testificación .....					
Clase	Tipo	Núm.	Diám. De	A	TOTAL	Espera de agua .....					
<u>Ensamblado</u>	<u>FL</u>		<u>8 1/2</u>	<u>453.</u>	<u>508.</u>	<u>Circulación y conexión 1.-</u>		<u>1.30</u>	<u>2.30</u>		
						<u>Rueda campo</u>		<u>0.30</u>	<u>0.30</u>		
TERRENOS						PERSONAL		1.er Rvo.	2.º Rvo.		
De mts.	A mts.					<u>Pecho Lolo</u>		<u>12</u>			
<u>453.</u>	<u>508</u>	<u>M. m. 22 y 23 mts. 200</u>				<u>Luisin Morales</u>		<u>"</u>			
		<u>al 200 mts.</u>				<u>Manuel Rodri. Perez</u>		<u>"</u>			
						<u>José R. Morales</u>		<u>"</u>			
						<u>Santiago Sanchez</u>			<u>12</u>		
						<u>Manuel Sanja</u>			<u>"</u>		
						<u>Domingo Rodriguez</u>			<u>"</u>		
						<u>Miguel Roberto</u>			<u>"</u>		
						<u>Miguel M. Pardo</u>			<u>8</u>		
EN EL SONDEO		TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro	Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
<u>OTD</u>	<u>420.</u>	<u>420.</u>	<u>9 5/8"</u>			Gas-oil	Lts.				
						Bentonita	Sacos				

Observaciones:

Perforación normal a trípode de 8 1/2" hasta 508. mts.  
Sabon manobra 200 fm de semana a la  
2.ª parte de la tubería

El Sondista 1.er Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

A. Pico

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

Fecha 9 y 10 de Mayo de 19 91

CLIENTE C. G. S.

MAYHEW - 2500

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO						1.er Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS				1 Rev.	2 Rev.	Total	
Profundidad al principio del relevo .....						<u>528</u>		Perforación .....							
Avance durante el relevo .....								Mantobras de perforación .....							
Profundidad al final del relevo .....								Traslado .....							
TOMA DE TESTIGOS						1.er Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje .....							
Profundidad a la que se introduce .....								Ensanche y mantobras .....							
Profundidad alcanzada .....								Limpiezas y mantobras .....							
Metros perforados .....								Entubación .....							
Metros recuperados .....								Extracción de tuberías .....							
Batería tipo		Long. y Diam.						Fabricación de lodos .....							
								Cementación .....							
ENSANCHE DIAMETRO						1.er Rvo.	2.º Rvo.	Fraguado .....							
Ya ensanchado al principio relevo .....								Colmatación .....							
Metros ensanchados .....								Instrumentación .....							
Total ensanchado al final del relevo .....								Averías y reparaciones .....							
Testificación .....								Espera de agua .....							
UTIL DE PERFORACION						PERSONAL						1.er Rvo.	2.º Rvo.		
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL	/								
De mts.	A mts.	TERRENOS				/									
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS									
De	A	Total	Diámetro		Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia				
						Gas-oil	Lts.								
						Bentonita	Sacos								

Observaciones: Demando fin de semana sábado y domingo

El Sondista 1.er Rvo. \_\_\_\_\_  
 El Sondista 2.º Rvo. \_\_\_\_\_

El jefe de Equipo A. Pico El Cliente \_\_\_\_\_

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico  
MAYHEW - 2500

Investigación Geologica  
 Obra MADINA FEBRO-1  
 Localidad PALLARUELO  
 CLIENTE C. G. S.

Sondeo N.º 1 PALLARUELO  
 Fecha 11 de Marzo de 19 91

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO						1.º Rvo.		2.º Rvo.		TRABAJOS EJECUTADOS						1 Rev.		2 Rev.		Total	
Profundidad al principio del relevo . . . . .						528-		529-		Perforación . . . . .						930		11-		2030	
Avance durante el relevo . . . . .						21-		25		Mantobras de perforación . . . . .						0.30				0.30	
Profundidad al final del relevo . . . . .						529-		554-		Tratado <u>Circulación y control de inyección</u> . . . . .						1-		1-		2-	
TOMA DE TESTIGOS						1.º Rvo.		2.º Rvo.		Montaje y desmontaje . . . . .											
Profundidad a la que se introduce . . . . .										Ensanche y maniobras . . . . .											
Profundidad alcanzada . . . . .										Limpiezas y maniobras . . . . .											
Metros perforados . . . . .										Entubación . . . . .											
Metros recuperados . . . . .										Extracción de tuberías . . . . .											
Batería tipo		Long. y Diam.								Fabricación de lodos . . . . .											
										Cementación . . . . .											
										Fraguado . . . . .											
ENSANCHE DIAMETRO						1.º Rvo.		2.º Rvo.		Colmatación . . . . .											
Ya ensanchado al principio relevo . . . . .										Instrumentación . . . . .											
Metros ensanchados . . . . .										Averías y reparaciones . . . . .											
Total ensanchado al final del relevo										Testificación . . . . .											
UTIL DE PERFORACION							Espera de agua . . . . .														
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL	Poner campo en marcha y control de inyección . . . . .						1-		1-						
Tricoma	FL		8 1/2	508	554	46-															
De mts.	A mts.	TERRENOS					PERSONAL						1.º Rvo.		2.º Rvo.						
508-	554-	Mareas y arillas con intercalaciones de arena.					Santiago Sanchez						12								
							Manuel Sante						"								
							Domingo Rodriguez						"								
							Miguel Lopez						"								
							Pedro Rizo						"								
							Ramón Morales														
							Manuel Portuñal														
							Jose R. Morales														
							Miguel A. Pucyo								8						
EN EL SONDEO			TUBERIAS			EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS													
De	A	Total	Diámetro			Mts.		Concepto		Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia							
070	420	420	9 5/8"					Gas-oil		Lts.											
								Bentonita		Sacos											

Observaciones: Salon maniobra al fondo normal desde la zapata tuberia de 9 5/8" (420 mts.) Perforación normal con tricono de 8 1/2" a 554 metros.

El Sondista 1.º Rvo.  
 El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo A. Pico  
 El Cliente

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO  
MAYHEW - 2500

CLIENTE C. G. S.

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO		1.º Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS			1 Rev.	2 Rev.	Total	
Profundidad al principio del relevo ..		554-	580-	Perforación .....			11,30-	8,-	19,30	
Avance durante el relevo .....		26-	15-	Mantobras de perforación .....				3,-	3,-	
Profundidad al final del relevo .....		580-	595-	Traslado <u>circulación y conexión</u> .....			0,30	1,-	1,30	
TOMA DE TESTIGOS		1.º Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje .....						
Profundidad a la que se introduce ..				Ensanche y mantobras .....						
Profundidad alcanzada .....				Limpiezas y mantobras .....						
Metros perforados .....				Entubación .....						
Metros recuperados .....				Extracción de tuberías .....						
Batería tipo		Long. y Diam.		Fabricación de lodos .....						
				Cementación .....						
ENSANCHE DIAMETRO		1.º Rvo.	2.º Rvo.	Fraguado .....						
Ya ensanchado al principio relevo ..				Colmatación .....						
Metros ensanchados .....				Instrumentación .....						
Total ensanchado al final del relevo				Averías y reparaciones .....						
				Testificación .....						
				Espera de agua .....						
UTIL DE PERFORACION										
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL				
<u>Quinn</u>	<u>FL</u>		<u>8 1/2</u>	<u>554</u>	<u>595</u>	<u>41-</u>				
De mts.	A mts.	TERRENOS								
<u>554-</u>	<u>595-</u>	<u>Manos onillotas</u>								
		<u>con intercalaciones</u>								
		<u>de calize</u>								
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro	Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
<u>000</u>	<u>420-</u>	<u>420</u>	<u>9 5/8"</u>		Gas-oil	Lts.				
					Bentonita	Sacos				

PERSONAL		1.º Rvo.	2.º Rvo.
<u>Santiago Sanchez</u>		<u>12</u>	
<u>Manuel Saude</u>		<u>"</u>	
<u>Santiago Rodriguez</u>		<u>"</u>	
<u>Jose R. Morales</u>		<u>"</u>	
<u>Pedro Pajo</u>			<u>12</u>
<u>Ramon Morales</u>			<u>"</u>
<u>Manuel Rodriguez</u>			<u>"</u>
<u>Jose R. Morales</u>			<u>"</u>
<u>Miguel A. Pico</u>			<u>8</u>

Observaciones: Perforación normal a trazo 8 1/2" hasta 595-mts.  
Sacar maniobra para cambio de trazo

El Sondista 1.º Rvo. \_\_\_\_\_  
 El Sondista 2.º Rvo. \_\_\_\_\_  
 El jefe de Equipo \_\_\_\_\_ El Cliente \_\_\_\_\_

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO

CLIENTE C.G.S.

MAYHEW - 2500

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO						1.º Rvo.		2.º Rvo.		TRABAJOS EJECUTADOS				1 Rev.		2 Rev.		Total		
Profundidad al principio del relevo						595.		595.		Perforación				10,45		10,45				
Avance durante el relevo								22-		Mantobras de perforación										
Profundidad al final del relevo								617-		Frasado <u>calculacion y cementacion</u>				0,30		0,30				
TOMA DE TESTIGOS						1.º Rvo.		2.º Rvo.		Montaje y desmontaje										
Profundidad a la que se introduce										Ensanche y mantobras										
Profundidad alcanzada										Limpiezas y mantobras										
Metros perforados										Entubación										
Metros recuperados										Extracción de tuberías										
Batería tipo		Long. y Diam.								Fabricación de lodos										
										Cementación										
ENSANCHE DIAMETRO						1.º Rvo.		2.º Rvo.		Fraguado										
Ya ensanchado al principio relevo										Colmatación										
Metros ensanchados										Instrumentación										
Total ensanchado al final del relevo										Averías y reparaciones <u>transmision 13</u>				0,45		12,45				
Testificación										Espera de agua										
UTIL DE PERFORACION						1.º Rvo.		2.º Rvo.												
Clase	Tipo	Núm.	Diám. De	A	TOTAL															
<u>Conilans</u>	<u>FL-</u>		<u>8 1/2</u>	<u>595;</u>	<u>617</u>	<u>22</u>														
De mts.	A mts.	TERRENOS																		
<u>595;</u>	<u>617;</u>	<u>Margas y arcillas con intercalaciones de calize</u>																		
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.		EXISTENCIAS Y CONSUMOS						1.º Rvo.		2.º Rvo.					
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia								
<u>070</u>	<u>420;</u>	<u>420;</u>	<u>9 5/8"</u>				<u>Gas-oll</u>	<u>Lts.</u>												
							<u>Bentonita</u>	<u>Sacos</u>												

Observaciones: Reparación de la transmisión y cojinete oscilante de la rotación.  
Bajar manobra al fondo normal.  
Perforación con 8 1/2" a 617 metros.

El Sondista 1.º Rvo.
El Sondista 2.º Rvo.
El Jefe de Equipo
El Cliente

A. Pico

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra *MARINA EBRD-1*

Localidad *PALLARUELO*

Fecha *14* de *Marzo* de *1991*

ENCARGADO DE EQUIPO *A. Picó*

CLIENTE *C.G.S.*

*MAYHEW-2500*

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO							1.er Rvo.			2.º Rvo.			TRABAJOS EJECUTADOS						1 Rev.		2 Rev.		Total	
Profundidad al principio del relevo ..							<i>617.</i>			<i>634.</i>			Perforación .....						<i>11.30</i>		<i>11.30</i>		<i>23.-</i>	
Avance durante el relevo .....							<i>17.</i>			<i>12</i>			Mantobras de perforación .....											
Profundidad al final del relevo .....							<i>634</i>			<i>646.</i>			Frestado <i>documentación y cementado 0.30</i>						<i>0.30</i>		<i>0.30</i>		<i>1.-</i>	
TOMA DE TESTIGOS							1.er Rvo.			2.º Rvo.			Montaje y desmontaje .....											
Profundidad a la que se introduce ..													Ensanche y mantobras .....											
Profundidad alcanzada .....													Limpiezas y mantobras .....											
Metros perforados .....													Entubación .....											
Metros recuperados .....													Extracción de tuberías .....											
Batería tipo		Long. y Diam.											Fabricación de lodos .....											
ENSANCHE DIAMETRO							1.er Rvo.			2.º Rvo.			Cementación .....											
Ya ensanchado al principio relevo ..													Fraguado .....											
Metros ensanchados .....													Colmatación .....											
Total ensanchado al final del relevo													Instrumentación .....											
Total ensanchado al final del relevo													Averías y reparaciones .....											
Total ensanchado al final del relevo													Testificación .....											
Total ensanchado al final del relevo													Espera de agua .....											
UTIL DE PERFORACION							1.er Rvo.			2.º Rvo.														
Clase	Tipo	Núm.	Díam.	De	A	TOTAL																		
<i>Carson</i>	<i>FL</i>	<i>366HL</i>	<i>8 1/2</i>	<i>617</i>	<i>646</i>	<i>29</i>																		
De mts.	A mts.	TERRENOS																						
<i>617.</i>	<i>646.</i>	<i>LIMITAS y calizas</i>																						
EN EL SONDEO			TUBERIAS			EXIST.																		
De	A	Total	Díámetro			Mts.																		
<i>000</i>	<i>H20</i>	<i>H20</i>	<i>9 5/8"</i>																					
EXISTENCIAS Y CONSUMOS							Concepto		Unid.		E. Ant.		Entrada		Consum.		Existencia							
							Gas-oil		Lts.															
							Bentonita		Sacos															

Observaciones:

*Perforación normal con 8 1/2" con avance lento por dureza del terreno.*

El Sondista 1.er Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

*A. Picó*

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra MAGNA CERR-1

Localidad PALLARUELO

Fecha 15 de Marzo de 19 91

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

CLIENTE C.G.S.

MAYHEW-2500

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO		1.er Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS		1 Rev.	2 Rev.	Total		
Profundidad al principio del relevo		646,-	660,50	Perforación		11,45	815	20,-		
Avance durante el relevo		14,50	11,-	Mantobras de perforación			3	3,-		
Profundidad al final del relevo		660,50	670,50	Traslado <u>circulación y conexión</u>		015	045	1,-		
TOMA DE TESTIGOS				Montaje y desmontaje						
Profundidad a la que se introduce				Ensanche y maniobras						
Profundidad alcanzada				Limpiezas y maniobras						
Metros perforados				Entubación						
Metros recuperados				Extracción de tuberías						
Batería tipo				Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO		1.er Rvo.	2.º Rvo.	Cementación						
Ya ensanchado al principio relevo				Fraguado						
Metros ensanchados				Colmatación						
Total ensanchado al final del relevo				Instrumentación						
UTIL DE PERFORACION				Averías y reparaciones						
Clase	Tipo	Núm.	Diám. De	A	TOTAL					
<u>Cilindro</u>	<u>FL</u>	<u>366HL</u>	<u>8 1/2</u>	<u>646</u>	<u>670,50</u>	<u>24,50</u>				
TERRENOS				PERSONAL		1.er Rvo.	2.º Rvo.			
De mts.	A mts.			<u>Santiago Sanchez</u>		<u>12</u>				
<u>646,-</u>	<u>670,50</u>	<u>LIMOLITAS duras con</u>		<u>Martín Sando</u>		<u>"</u>				
		<u>intercalaciones de arena</u>		<u>Domingo Rodriguez</u>		<u>"</u>				
		<u>y silice.</u>		<u>José R. Rodriguez</u>		<u>"</u>				
				<u>Pedro Peña</u>			<u>12</u>			
				<u>Ramón Morales</u>			<u>"</u>			
				<u>Miguel Lopez</u>			<u>"</u>			
				<u>Martín Rodriguez</u>			<u>"</u>			
				<u>Miguel A. Pico</u>			<u>8</u>			
EN EL SONDEO				EXISTENCIAS Y CONSUMOS						
De	A	Total	TUBERIAS	EXIST.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
			Diámetro	Mts.	Gas-oil	Lts.				
<u>070</u>	<u>1120,-</u>	<u>1120,-</u>	<u>9 5/8"</u>		Bentonita	Sacos				

Observaciones:

Perforación a trípode de 8 1/2" hasta 670,50  
Suden maniobra para cambio de trípode por  
falta de avance.

El Sondista 1.er Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

A. Pico

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra *MADINA EBRD*

Localidad *PALLARUELO*

Fecha *16* de *Marzo* de 19 *91*

ENCARGADO DE EQUIPO *A. Pico*

CLIENTE *C.G.S.*

Mod. 38

*MAYHEW-2500*

ESTADO DEL SONDEO							1.º Rvo.			2.º Rvo.			TRABAJOS EJECUTADOS				1 Rev.		2 Rev.		Total	
Profundidad al principio del relevo .							<i>670.50</i>						Perforación .				<i>6.30</i>				<i>6.30</i>	
Avance durante el relevo .							<i>11.50</i>						Mantobras de perforación .				<i>3.30</i>				<i>3.30</i>	
Profundidad al final del relevo .							<i>682-</i>						Testeado <i>Cimentación y conexión</i>				<i>2.30</i>				<i>2.30</i>	
TOMA DE TESTIGOS							1.º Rvo.			2.º Rvo.			Montaje y desmontaje .									
Profundidad a la que se introduce .													Ensanche y mantobras .									
Profundidad alcanzada .													Limpiezas y mantobras .									
Metros perforados .													Entubación .									
Metros recuperados .													Extracción de tuberías .									
Batería tipo		Long. y Diam.											Fabricación de lodos .									
ENSANCHE DIAMETRO							1.º Rvo.			2.º Rvo.			Cementación .									
Ya ensanchado al principio relevo .													Fraguado .									
Metros ensanchados .													Colmatación .									
Total ensanchado al final del relevo													Instrumentación .									
Averías y reparaciones .													Testificación .									
UTIL DE PERFORACION													Espera de agua <i>Perforar campo</i>				<i>1-</i>				<i>1-</i>	
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL							<i>Control de fugas</i>				<i>0.30</i>				<i>0.30</i>	
<i>Corriente</i>	<i>GL</i>	<i>195</i>	<i>8 1/2</i>	<i>670.50</i>	<i>682-</i>	<i>11.50</i>							<i>y mirales</i>									
De mts.	A mts.	TERRENOS											PERSONAL				1.º Rvo.		2.º Rvo.			
<i>670.50</i>	<i>682-</i>	<i>LIMOLITA con intera</i>											<i>Santiago Sanchez</i>				<i>12</i>					
		<i>laciones de yesos</i>											<i>Mamuel Sando</i>				<i>"</i>					
													<i>Dominico Rodriguez</i>				<i>"</i>					
													<i>Miguel Lopez</i>				<i>"</i>					
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.								EXISTENCIAS Y CONSUMOS									
De	A	Total	Diámetro		Mts.		Concepto	Und.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia										
<i>0.00</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>9 5/8"</i>				<i>Gas-oil</i>	<i>Lts.</i>														
							<i>Bentonita</i>	<i>Sacos</i>														

Observaciones: *Sacar manobra con 8 1/2" al fondo normal*  
*Perforación con trazo de 8 1/2" hasta 682- mts.*  
*Sacar manobra a la zapata de la tubería de*  
*9 5/8"*  
*Recefer campo por fin de semana*

El Sondista 1.º Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

*(Signature)*

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

Investigación Geología  
 Obra MAGNA EUBRO-1  
 Localidad PALLARUELO

Sondeo N.º 1 PALLARUELO

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. Pico

Fecha 17 de Marzo de 19 91

CLIENTE C.G.S.

MAYHEW-2500

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO		1.º Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS			1 Rev.	2 Rev.	Total	
Profundidad al principio del relevo		682		Perforación						
Avance durante el relevo				Mantobras de perforación						
Profundidad al final del relevo				Traslado						
TOMA DE TESTIGOS		1.º Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje						
Profundidad a la que se introduce				Ensanche y mantobras						
Profundidad alcanzada				Limpiezas y mantobras						
Metros perforados				Entubación						
Metros recuperados				Extracción de tuberías						
Batería tipo		Long. y Diam.		Fabricación de lodos						
ENSANCHE DIAMETRO		1.º Rvo.	2.º Rvo.	Cementación						
Ya ensanchado al principio relevo				Fraguado						
Metros ensanchados				Colmatación						
Total ensanchado al final del relevo				Instrumentación						
Averías y reparaciones				Testificación						
TESTIFICACIÓN				Espera de agua						
UTIL DE PERFORACION						PERSONAL		1.º Rvo.	2.º Rvo.	
Clase	Tipo	Núm.	Diám. De	A	TOTAL	<u>Santiago Sanchez</u>		-	-	
De mts.	A mts.	TERRENOS								
EN EL SONDEO			TUBERIAS	EXIST.	EXISTENCIAS Y CONSUMOS					
De	A	Total	Diámetro	Mts.	Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia
					Gas-oil	Lts.				
					Bentonita	Sacos				

Observaciones: Desembarse fin de semana (Domingo)

El Sondista 1.º Rvo.  
 El Sondista 2.º Rvo.  
 El Cliente

El jefe de Equipo  
A. Pico

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra *MADINA EBRD-1*

Localidad *PALLARNELO*

Fecha *18* de *Marzo* de 19 *91*

ENCARGADO DE EQUIPO *A. Pico*

CLIENTE *C.G.S.*

*MAYHEW-2500*

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO						1.º Rvo.	2.º Rvo.	TRABAJOS EJECUTADOS				1 Rev.	2 Rev.	Total	
Profundidad al principio del relevo						<i>682,-</i>	<i>693,-</i>	Perforación				<i>9,-</i>	<i>10,30</i>	<i>20,30</i>	
Avance durante el relevo						<i>11,-</i>	<i>1050</i>	Mantobras de perforación				<i>1</i>		<i>1,-</i>	
Profundidad al final del relevo						<i>693,-</i>	<i>707,50</i>	<del>Trabajo</del> <i>Circunstancia y conexión</i>				<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>1,-</i>	
TOMA DE TESTIGOS						1.º Rvo.	2.º Rvo.	Montaje y desmontaje							
Profundidad a la que se introduce								Ensanche y maniobras							
Profundidad alcanzada								Limpiezas y maniobras							
Metros perforados								Entubación							
Metros recuperados								Extracción de tuberías							
Batería tipo								Fabricación de lodos							
								Cementación							
ENSANCHE DIAMETRO						1.º Rvo.	2.º Rvo.	Fraguado							
Ya ensanchado al principio relevo								Colmatación							
Metros ensanchados								Instrumentación							
Total ensanchado al final del relevo								Averías y reparaciones	<i>10,00</i>						
UTIL DE PERFORACION									Testificación	<i>Empaquetados 0,30</i>				<i>0,30</i>	
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL			Espera de agua						
<i>Carrión</i>	<i>6L</i>	<i>196</i>	<i>8 1/2</i>	<i>682,-</i>	<i>707,50</i>	<i>25,50</i>			<i>Por un equipo en marcha 1,-</i>						<i>1,-</i>
TERRENOS								PERSONAL				1.º Rvo.	2.º Rvo.		
De mts.	A mts.							<i>Pablo Rojo</i>				<i>12</i>			
<i>682,-</i>	<i>707,50</i>	<i>LIMOLITAS con intercalaciones de arenas y calizas.</i>						<i>Ramón Morales</i>				<i>"</i>			
								<i>José R.</i>				<i>"</i>			
								<i>Mamél Rodríguez</i>				<i>"</i>			
								<i>Santiago Sánchez</i>					<i>12</i>		
								<i>Mamél Sando</i>					<i>"</i>		
								<i>Guillermo Rodríguez</i>					<i>"</i>		
								<i>Michael Lopez</i>					<i>"</i>		
								<i>Michael M. Pico</i>					<i>8</i>		
EN EL SONDEO						TUBERIAS		EXISTENCIAS Y CONSUMOS							
De	A	Total	Diámetro		EXIST.	Mts.		Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia		
<i>000</i>	<i>420</i>	<i>420,-</i>	<i>9 5/8"</i>					Gas-oil	Lts.						
								Bentonita	Sacos						

Observaciones: *Por un equipo en marcha y bajar manómetro al fondo.*  
*Perforación con 8 1/2" a 707,50 mts. (perforación lenta por ausencia de cemento)*

El Sondista 1.º Rvo.  
 El Sondista 2.º Rvo.  
 El Jefe de Equipo *A. Pico*  
 El Cliente

PARA EL CLIENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Obra *MAGNA FEBRO-1*

Localidad *PALLARUELO*

Fecha *19* de *Marzo* de 19 *91*

ENCARGADO DE EQUIPO *A. PICO*

CLIENTE *C.G.S.*

*MAYHEW-2500*

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO						1.er Rvo.		2.º Rvo.		TRABAJOS EJECUTADOS						1 Rev.		2 Rev.		Total		
Profundidad al principio del relevo						<i>707,50</i>		<i>715,-</i>		Perforación						<i>8,-</i>		<i>9,-</i>		<i>17,-</i>		
Avance durante el relevo						<i>7,50</i>		<i>18,-</i>		Mantobras de perforación						<i>3,30</i>		<i>3,30</i>		<i>6,-</i>		
Profundidad al final del relevo						<i>715,-</i>		<i>733,-</i>		Traslado <i>Cimentación y ensanche</i>						<i>0,30</i>		<i>0,30</i>		<i>1,-</i>		
TOMA DE TESTIGOS						1.er Rvo.		2.º Rvo.		Montaje y desmontaje												
Profundidad a la que se introduce										Ensanche y mantobras												
Profundidad alcanzada										Limpiezas y maniobras												
Metros perforados										Entubación												
Metros recuperados										Extracción de tuberías												
Batería tipo		Long. y Diam.								Fabricación de lodos												
										Cementación												
										Fraguado												
										Colmatación												
ENSANCHE DIAMETRO						1.er Rvo.		2.º Rvo.		Instrumentación												
Ya ensanchado al principio relevo										Averías y reparaciones												
Metros ensanchados										Testificación												
Total ensanchado al final del relevo										Espera de agua												
UTIL DE PERFORACION							1.er Rvo.		2.º Rvo.													
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL																
<i>Compu</i>	<i>DL</i>	<i>196-</i>	<i>8 1/2"</i>	<i>707,50</i>	<i>715,-</i>	<i>7,50</i>																
<i>"</i>	<i>HL</i>	<i>364</i>	<i>"</i>	<i>715,-</i>	<i>733,-</i>	<i>18,-</i>																
De mts.	A mts.	TERRENOS																				
<i>707,50</i>	<i>733,-</i>	<i>Limolitas y calizas</i>																				
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.																	
De	A	Total	Diámetro		Mts.																	
<i>170</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>9 5/8"</i>																			
EXISTENCIAS Y CONSUMOS						1.er Rvo.		2.º Rvo.														
Concepto	Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia																	
Gas-oll	Lts.																					
Bentonita	Sacos																					

Observaciones: *Perforación a tricono de 8 1/2" hasta 715 mts. El Sondista 1.er Rvo.*  
*↑ Seccion maniobra para cambio de tricono por falta de arame*  
*↓ Bajar maniobra al fondo (715 mts) normal El Sondista 2.º Rvo.*  
*Perforación con tricono de 8 1/2" a 733 mts.*

El Jefe de Equipo *A. Pico* El Cliente

PARA EL CLIENTE

IBERICA DE SONDEOS, S. A.

PARTE DIARIO DE TRABAJO

ENCARGADO DE EQUIPO A. PICO  
MAYHEW-2500

Investigación Geología  
 Obra MAGNA ELBRO-1  
 Localidad PALLARUELO  
 CLIENTE C.G.S.

Sondeo N.º 1 PALLARUELO

Fecha 20 de Marzo de 1964

Mod. 38

ESTADO DEL SONDEO							TRABAJOS EJECUTADOS		
							1.º Rvo.	2.º Rvo.	Total
Profundidad al principio del relevo							733-	739.50	
Avance durante el relevo							6.50	10.50	
Profundidad al final del relevo							739.50	750-	
TOMA DE TESTIGOS							1.º Rvo.	2.º Rvo.	
Profundidad a la que se introduce									
Profundidad alcanzada									
Metros perforados									
Metros recuperados									
Batería tipo		Long. y Diam.							
ENSANCHE DIAMETRO							1.º Rvo.	2.º Rvo.	
Ya ensanchado al principio relevo									
Metros ensanchados									
Total ensanchado al final del relevo									
UTIL DE PERFORACION									
Clase	Tipo	Núm.	Diám.	De	A	TOTAL			
Oricamp	H2	364	8 1/2"	733-	750	17			
De mts.		A mts.		TERRENOS					
733-		750-		LIMLITAS con intercalaciones de caliza y sílex.					
EN EL SONDEO			TUBERIAS		EXIST.				
De	A	Total	Diámetro		Mts.				
MD	H20	H20	9 5/8"						
PERSONAL							1.º Rvo.	2.º Rvo.	
Gudra Pajo							12		
Ramón Masadé							Permis		
José R "							12		
Mammel Riquelme							"		
Santiago Sanjaez							"	12	
Manuel Sando							"		
Damián Riquelme							"		
Miguel Pajo							"		
Miguel A. Pajo							8		
EXISTENCIAS Y CONSUMOS									
Concepto		Unid.	E. Ant.	Entrada	Consum.	Existencia			
Gas-oil		Lts.							
Bentonita		Sacos							

Observaciones:

Perforación con 8 1/2" hasta 739 mts. a esta profundidad se rompe el cable principal de el apoyo de la manivela, teniendo que preparar otro buero en su totalidad con toda la manivela apoyada sobre el trípode.  
 Seguir perforación con 8 1/2" hasta 750

El Sondista 1.º Rvo.

El Sondista 2.º Rvo.

El Jefe de Equipo

El Cliente

*(Signature)*

PARA EL CLIENTE