



Foto nº 20.- Panorámica de la curva de la carretera con situación de falla, litología y punto de agua.







Foto nº 55.- Panorámica del desplome reciente, que se prolonga hacia el Norte.





Foto nº 56.- Zona Suroccidental del escarpe.





Foto nº 58.- Panorámica de Chinchilla desde el Este, con la zona del Paseo y Casa de los Camilleros.