

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 201**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0126028
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Arena](#)**Uso** Áridos naturales**Estado** Activa intermitente**Nombre** LA PIEDRA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	211.182	Provincia	León
H 50.000	126	UTMY	4.744.623	Municipio	PARAMO DE SIL
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Suspensión de labores

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 202**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0126030
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Pizarra**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Activa intermitente**Nombre** JOLA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	701.210	Provincia	León
H 50.000	126	UTMY	4.743.479	Municipio	PARAMO DE SIL
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

ESTA EN SUSPENSIÓN DE LABORES.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 203

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0126024
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	702.274	Provincia	León
H 50.000	126	UTMY	4.729.465	Municipio	Toreno
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud	725	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad		Unidad	Terciario indiferenciado	
Buzam.	Coloración	Rosa-rojizo	Edad	CENOZOICO	
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Vegetación y suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Facies de arcillas rojas. Tramo de arcillas y arcillas limosas con...

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	130	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	20.800
Bancos	2			Área afectada	5.200

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	23/05/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

No parece que la arcillera no tenga mucha calidad por la cantidad de arena y limo disperso.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 204

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0126014
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre GRAVERAS DE PÁRAMO

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	703.975	Provincia	León
H 50.000	126	UTMY	4.743.850	Municipio	Páramo del Sil
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud	800	Paraje	Cta. Paramo de Sil

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terrazas medias
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.		

Descripción (“de visu”)

Gravas y arenas de naturaleza cuarcítica

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	12	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	36.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	VC
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 205**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0127028
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	LA CAVADA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	212.498	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.746.739	Municipio	PARAMO DE SIL
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 206

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127029
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza
Uso Cementos
Estado Activa continua
Nombre EL CALERO

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	238.061	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.743.573	Municipio	MURIAS DE PAREDES
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 207

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127020
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre Gravera de Anillares

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	704.110	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.744.004	Municipio	Páramo del Sil
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud	810	Paraje	Carretera Cediel a Páramo del Sil

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad		Unidad	Sedimentos recientes	
Buzam.	Coloración		Edad	HOLOCENO	
Potencia	0	Morfología	Irregular	Recubrimiento	Suelo vegetal y arbolado
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Depósitos mixtos entre fluviales y coluvianenses(tipo abanico aluviales).(Raña)Con organización interna(caótica) con granulometrías muy diversas que van de bloques hasta arenas y limos.Y naturaleza silícea (cuarcitas y areniscas)

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	2			Área afectada	40.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	12/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Existe una criba para seleccionar el material de tamaño arena y grava,que se transporta hasta la planta de tratamiento árido en Anillares

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 208**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0127022
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Pizarra](#)**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Abandonada**Nombre** El Mirador

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	704.820	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.745.550	Municipio	Palacios del Sil
H 25.000		Huso	29	Población	Corbán del Sil
		Altitud	902	Paraje	Valdemuria

GEOLOGÍA

Dirección	N135	Potencialidad		Unidad	Pizarras de Luarca
Buzam.		Coloración	Gris muy osc	Edad	ORDOVICICO MEDIO
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Cantos silicios con matriz arenolimoso tonalidad rojiza y materiales tipo raña
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Pizarras algo granudas(ligeramente cuarzosas) con presencia de cristales de pirita dispersos. En general el borde sur-este de la cantera,aparece muy fracturado.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	40	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	3			Área afectada	43.100

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	12/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Esta explotación estuvo abierta hasta el año 2005, manteniendo en la actualidad una nave de transformación(foto nº56)

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 209

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127021
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa continua
Nombre Asunción y Manola 2 Frac

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	705.486	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.745.226	Municipio	Páramo del Sil
H 25.000		Huso	29	Población	Páramo del Sil
		Altitud	900	Paraje	La Chana Cimera

GEOLOGÍA

Dirección	N145	Potencialidad		Unidad	Pizarras de Luarca
Buzam.	70NE	Coloración	Negra	Edad	ORDOVICICO MEDIO
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Pizarras algo rugosa(réstica)(algo granulada), con presencia de cristales de sulfuros(piritas)dispersos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	4			Área afectada	

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	12/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El nuevo explotador ha adquirido el conjunto de concesiones de la zona,correspondientes a las estaciones nº9 y nº10

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 210**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es BDMIN 0127030
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa intermitente
Nombre ASUNCIÓN Y MANOLA 1^a FR.

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	705.731	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.744.354	Municipio	PARAMO DE SIL
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Paralizada temporalmente

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 211

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127016
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Cuarcita

Uso Áridos de machaqueo

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	708.914	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.733.527	Municipio	Noceda
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud	1030	Paraje	Pandiel

GEOLOGÍA

Dirección	N80	Potencialidad		Unidad	Cuarcita de Vega
Buzam.	50NO	Coloración	Blanquecina	Edad	ORDOVICICO SUPERIOR
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal y vegetación
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Cuarcitas blancas en capas de...con transiciones alteradas por fracturación y plegamiento.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	1			Área afectada	17.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	12/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El laboreo se centra principalmente sobre la zona donde la cuarcita se encuentra más...

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 212

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127015
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Cuarcita
Uso Áridos de machaqueo
Estado Activa intermitente
Nombre Colombrilla y Rozaliebre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	709.750	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.733.170	Municipio	Noceda
H 25.000		Huso	29	Población	Robledo
		Altitud	1073	Paraje	Carballón

GEOLOGÍA

Dirección	N110	Potencialidad		Unidad	Cuarcita de Vega
Buzam.	60NE	Coloración	Blanca	Edad	ORDOVICICO SUPERIOR
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Cuarcitas blancas muy recristalizadas y muy alteradas. Se presenta en capas de hasta 1 metro.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	80	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	40	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	1			Área afectada	111.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	12/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Durante la visita no me acuerdo de actividad alguna, aunque si la presencia de una pala y un camión.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 213

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127018
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre Noceda

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	711.805	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.729.766	Municipio	Noceda
H 25.000		Huso	29	Población	Noceda
		Altitud	830	Paraje	Sorbera

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terciario indiferenciado
Buzam.	Coloración	Edad	CENOZOICO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	Vegetación y arbolado
Corrida	Espesor recub.		

Descripción (“de visu”)

Arcillas limosas con arenas y gravas dispersas y niveles de arena con gravas.

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	1			Área afectada	70.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Labor extensa, ya que se busca las zonas con niveles arenosos, dando al conjunto de la explotación un aspecto un tanto...

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 214

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0127017
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	713.263	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.732.897	Municipio	Noceda
H 25.000		Huso	29	Población	Noceda
		Altitud	920	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad		Unidad	Depósitos de gravedad
Buzam.	Coloración		Edad	HOLOCENO
Potencia	0	Morfología	Irregular	Recubrimiento Suelo vegetal y vegetación
Corrida	0	Espesor recub.	0	

Descripción (“de visu”)

Cantos y gravas de naturaleza pizarrosa, limosa, areniscosa, en una matriz alvero-limosa. Sin ningún tipo de organización interna. Los cantos heterométricos y... rodados

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Dada su situación actual de uso, esta estación(127-005)se recomienda catalogar como indicio minero.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 215**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0127014
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Marmol**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	726.240	Provincia	León
H 50.000	127	UTMY	4.742.800	Municipio	Murias de Paredes
H 25.000		Huso	29	Población	
		Altitud	1560	Paraje	El Estarazón

GEOLOGÍA

Dirección	ENE-O	Potencialidad		Unidad	Formación Vegadeo
Buzam.	60NE	Coloración	Gris,blanco,a	Edad	CAMBRICO MEDIO
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción ("de visu")

Caliza grises marmolizadas, calizas mármoleas (mármoles) y calizas dolomitizadas (amarillentas) todo ello muy fracturado

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	25	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	6	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	150

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	26/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Explotación abierta durante 2 o 3 años al final de la década de 1960, utilizada como roca ornamental (artesanalmente)

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 216

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0128009
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Arcilla común
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre La Cerca

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	263.050	Provincia	León
H 50.000	128	UTMY	4.740.467	Municipio	Soto y Amío
H 25.000		Huso	30	Población	Soto y Amío
		Altitud	1050	Paraje	Alto del Patero

GEOLOGÍA

Dirección	ESE-O	Potencialidad		Unidad	F. Voz. Nuevo aproximadamente For
Buzam.	40SE	Coloración	Amarillo	Edad	MESOZOICO
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas en una matriz más o menos abundante arcillosa con coalinitas, en bancos métricos con niveles métricos de arcillas limosas-y arenosas con tonos amarillos

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	20	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	0			Área afectada	69.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	27/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El 2º frente (foto 25, se situa en las proximidades de la planta)

IDENTIFICACIÓN

N° Explotación 217

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0128018
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre Sierra

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	264.084	Provincia	León
H 50.000	128	UTMY	4.734.331	Municipio	Soto y Amío
H 25.000		Huso	30	Población	Irián
		Altitud	1110	Paraje	Alto Siero

GEOLOGÍA

Dirección	N110	Potencialidad		Unidad	F. Voz Nuevo aproximadamente For
Buzam.	40SO	Coloración	Blanquecina	Edad	MESOZOICO
Potencia	0	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo tipo coluvionar
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas con matriz arcillosa con caolinita más o menos abundante con niveles arcillosas limosas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	0			Área afectada	179.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	27/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La explotación está en vías de agotamiento en el frente afloran materiales paleozoicos(empiezan). Tienen previsto en fechas próximas un nuevo lugar en la proximidad

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 218

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0128010
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre El Ganzedo

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	264.750	Provincia	León
H 50.000	128	UTMY	4.729.210	Municipio	Omañas, Las
H 25.000		Huso	30	Población	Las Omañas
		Altitud	950	Paraje	Las Bozas

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad		Unidad	Depósitos de estériles
Buzam.	Coloración	Gris	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Irregular	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	Espesor recub. 0			

Descripción (“de visu”)

Gravas y cantos cuarcíticos sin ningún tipo de organización interna heterométricos de hasta 0,45 m, subangulosos con abundante matriz de arenas y limos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	0			Área afectada	210.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	26/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

11 tamaños diferentes de áridos. Antiguas escombreras romanas

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 219**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0128019
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	ADRADOS

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	265.158	Provincia	León
H 50.000	128	UTMY	4.733.921	Municipio	SANTA MARIA DE ORDAS
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 220

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0128017
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre Adelina y ampliación adelina

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	9	UTMX	265.848	Provincia	León
H 50.000	128	UTMY	4.740.350	Municipio	Soto y Amío
H 25.000		Huso	30	Población	Bobia
		Altitud	1090	Paraje	El Queijo

GEOLOGÍA

Dirección	ENE-O	Potencialidad	Unidad	F Voz Nuevo aproximadamente Form
Buzam.	43SO	Coloración	Edad	MESOZOICO
Potencia	0	Morfología	Recubrimiento	Segundo Frente (Raña)
Corrida	0	Espesor recub.		

Descripción (“de visu”)

Arenas medio-gruesas con gravillas dispersas...

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	120	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	0			Área afectada	113.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	Desconocido
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	27/06/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

En el 2º frente se observa un contacto mecánico (falla directa) que pone en contacto el cretácico con el estefaniense (Foto nº30)

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 221

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129032
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	267.794	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.729.516	Municipio	Omañas, Las
H 25.000	III	Huso	30	Población	Mataluenga
		Altitud	940	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Facies Tierra de Campos
Buzam.	Coloración	Anaranjada	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Grava con cantos cuarcíticos de hasta 50 cm diámetro

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	180	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	100	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	26.000
Bancos	1			Área afectada	20.300

Descripción de labores

Parcela de extracción de gravas de 180 x 100 x 4 que incluye un socavón de 25 x 12 x 4

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	16/09/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Parcela de extracción de gravas de 180 x 100 x 4 que incluye un socavón de 25 x 12 x 4

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 222

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129115
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza
Uso Rocas de Construcción
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	267.925	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.746.085	Municipio	Barrios de Luna, Los
H 25.000	I	Huso	30	Población	Mora de Luna
		Altitud	1100	Paraje	La Pandilla

GEOLOGÍA

Dirección	130	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Láncara
Buzam.	90	Coloración	Roja	Edad	CAMBRICO MEDIO
Potencia	15	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	300	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza roja nodulosa.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	900
Bancos	1			Área afectada	10.800

Descripción de labores

1 corta de 30 x 15 x 5 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La más destacable es la escombrera anexa de caliza procedente del túnel que lleva el agua del pantano a la central de Mora.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 223

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	129116
www.siempresa.com	MGYM CyL	2800

Sustancias Caliza

Uso Áridos de machaqueo

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	268.125	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.745.760	Municipio	Barrios de Luna, Los
H 25.000	I	Huso	30	Población	Mora de Luna
		Altitud	1100	Paraje	La Barca

GEOLOGÍA

Dirección	130	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Láncara
Buzam.	85N	Coloración	Crema	Edad	CAMBRICO MEDIO
Potencia	100	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza roja nodulosa, caliza gris y dolomía crema.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	115	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	12	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	18.400
Bancos	1			Área afectada	6.100

Descripción de labores

2 cortas, 1 de 65 x 23 x 10 m en caliza / dolomía y otra de 50 x 15 x 5 m en griotte.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera mayor se abrió para la construcción de la presa de Barrios de Luna. Explotación de los años 20.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 224

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129114
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arenisca

Uso Rocas de Construcción

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	268.510	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.455	Municipio	Barrios de Luna, Los
H 25.000	I	Huso	30	Población	Vega de Caballeros
		Altitud	1010	Paraje	Junto al puente

GEOLOGÍA

Dirección	120	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Herrería
Buzam.	50S	Coloración	Marrón	Edad	CAMBRICO INFERIOR
Potencia	15	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Areniscas y pizarras marrones

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.000
Bancos	1			Área afectada	770

Descripción de labores

1 corta de 40 x 20 x 15 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se empleó el material en las obras de canalización del río Luna.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 225**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0129041
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	VALMAYOR

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	268.570	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.736.500	Municipio	SANTA MARIA DE ORDAS
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 226

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	129101
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2801

Sustancias Arena**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	268.600	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.734.035	Municipio	Santa María de Ordás
H 25.000	III	Huso	30	Población	Santa María de Ordás
		Altitud	960	Paraje	El Palenque

GEOLOGÍA

Dirección	100	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	25S	Coloración	Crema	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	10	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	2000	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Arena con algo de grava, de tonos blancos y ocres alternantes, grano medio predominante.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	200	Acopios	<input checked="" type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	30.000
Bancos	2			Área afectada	19.500

Descripción de labores

Corta de 200 x 30 x 10 m, con un banco superior que en parte es acceso (acarcavado) y en parte explotación.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Explotado en los años 80 por Excavaciones Yugueros, S.L., a un ritmo de 48.000 t/año (en 1984). En 1986 las extracciones eran muy esporádicas. Se trataba la arena obteniéndose un concentrado de 96% de sílice que se vendía para construcción.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 227

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0129038
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre EL SARDONAL

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	268.698	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.736.276	Municipio	SANTA MARIA DE ORDAS
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 228**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129029
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2802

Sustancias	Bauxita
Uso	Industria química
Estado	Abandonada
Nombre	Portilla de Luna

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	270.876	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.746.254	Municipio	Barrios de Luna, Los
H 25.000	I	Huso	30	Población	Portilla de Luna
		Altitud	1240	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N122E	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. La Vid
Buzam.	52N	Coloración	Parda	Edad	DEVONICO INFERIOR
Potencia		Morfología	Irregular	Recubrimiento	No se observa
Corrida	200	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Lateritas que se concentran en cavidades kársticas.

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Mixta
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Otros
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Finalizada
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	70
Bancos			Área afectada	20

Descripción de labores

Labores de investigación no reconocibles en campo: Una galería (17 m), un socavón y varias calicatas. Posiblemente ocupadas por vegetación.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	20/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Concentración de lateritas en cavidades kársticas o según fracturas. Estudio detallado de la mineralización y yacimiento por J. Closas y M. Font-Altaba "Estudio de un yacimiento de bauxita en el Paleozoico de León" Estudios geológicos. Vol XVL 1964. Intento de explotación que se paraliza dado el carácter irregular de la mineralización.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 229

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	129106
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2809

Sustancias	Arcilla común, Arena Silícea
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	273.370	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.741.925	Municipio	Carrocera
H 25.000	I	Huso	30	Población	Viñayo
		Altitud	1040	Paraje	Los Barriales

GEOLOGÍA

Dirección	110	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	15N	Coloración	Roja	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	11	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Arenas pardas (eluvial)
Corrida	300	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Arcillas rojas, talud con mala exposición.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	95	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	5.500
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

1 corta de 95 x 20 x 6 m, y otras 2 menores unos 200 m al NO apenas reconocibles.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Arcilla para tejera, de la cual no quedan restos. Aprovechamiento de arena para uso local.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 230**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0129037
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Cementos**Estado** Activa continua**Nombre** CALIZAS DE VIÑAYO

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	273.950	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.632	Municipio	CARROCERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Planta fuera del dominio

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 231

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129201
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre Tapia

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	274.272	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.737.396	Municipio	Rioseco de Tapia
H 25.000	III	Huso	30	Población	Tapia de la Ribera
		Altitud	1060	Paraje	Paraje Trinchero

GEOLOGÍA

Dirección	N70	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	35S	Coloración	Amarillento-ro	Edad	CRETACICO, CRETACICO INFERIO
Potencia	50	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	500	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arena blanca caolinifera con intercalaciones de arcilla.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	300	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	130	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	40	Maquinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input checked="" type="checkbox"/>	Vol. hueco	750.000
Bancos	4			Área afectada	220.000

Descripción de labores

1 corta de unos 300 x 140 x 40 m de altura máxima.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	18/11/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Arena para fabricación de hormigón y solera. Planta y balsas a pié de cantera.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 232**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129104
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2811

Sustancias Arena**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	275.175	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.739.155	Municipio	Carrocera
H 25.000	I	Huso	30	Población	Benllera
		Altitud	950	Paraje	Las Pedrosas

GEOLOGÍA

Dirección	60	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	45S	Coloración	Crema	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	70	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Gravas terciarias
Corrida	1000	Espesor recub.	2		

Descripción (“de visu”)

Arena crema y arcilla rosada (corte con mala exposición).

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	7.000
Bancos	1			Área afectada	2.800

Descripción de labores

1 corta de 100 x 30 x 5 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Extracciones pequeñas esporádicas para uso doméstico. Corta muy tomada por la maleza.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 233

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	129206
www.siempresa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Caliza
Uso	Áridos de machaqueo
Estado	Activa continua
Nombre	Calizas de Carrocera

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	275.235	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.135	Municipio	Carrocera
H 25.000	I	Huso	30	Población	Carrocera
		Altitud	1200	Paraje	Entrepeñas

GEOLOGÍA

Dirección	115	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Santa Lucía
Buzam.	50NE	Coloración	Gris	Edad	DEVONICO INFERIOR
Potencia	150	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	500	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	100	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	60	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	300.000
Bancos	1			Área afectada	90.000

Descripción de labores

1 corta de 100 x 100 x 60 m máx.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	21/04/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Producen un 60% para áridos (hormigón) y 40% de carbonato cálcico para piensos. Planta a pie de cantera.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 234**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0129044
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Agrícolas**Estado** Activa continua**Nombre** CARBONATOS CALCICOS CARRO**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	275.624	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.195	Municipio	CARROCERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha 19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>	

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 235

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129202
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre María Victoria II

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	276.553	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.740.746	Municipio	Carrocera
H 25.000	I	Huso	30	Población	Benllera
		Altitud	1120	Paraje	Al sur de Carrocera

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	Coloración	Blanca	Edad	CRETACICO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida 1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arena blanca, grava, arena y arcilla amarillento-rojizas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	60	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input checked="" type="checkbox"/>	Vol. hueco	7.000
Bancos	2			Área afectada	190.000

Descripción de labores

Cantera con varios frentes, en parte abandonados, con actividad actual sobre 60 m con 60 de avance y 4 de altura.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	18/11/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Arena para fabricación de hormigón.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 236**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0129036
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Caliza**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Activa continua**Nombre** LA GUALTA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	279.885	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.742.734	Municipio	LA ROBLA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 237**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129203
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Caliza**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Activa continua**Nombre** La Gualta**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	280.325	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.358	Municipio	Robla, La
H 25.000	I	Huso	30	Población	Olleros de Alba
		Altitud	1120	Paraje	La Gualta

GEOLOGÍA

Dirección	90	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Barcaliente
Buzam.	90	Coloración	Negros	Edad	CARBONIFERO
Potencia	100	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	300	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Calizas tableadas, negras

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	100	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	100	Maquinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	750.000
Bancos	4			Área afectada	82.500

Descripción de labores

1 corta de unos 150 x 100 x 100 m de altura total

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/05/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Árido calcáreo para hormigón y subbases. Planta a pié de cantera. No tiene coordenadas de la Planta.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 238**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129108
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2817

Sustancias [Arena](#)**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	281.650	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.742.385	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Sorribos de Alba
		Altitud	1040	Paraje	Rotonda O de Sorribos

GEOLOGÍA

Dirección	80	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	30N	Coloración	Blanca	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	13	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arena y grava blanca.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.000
Bancos	1			Área afectada	1.050

Descripción de labores

1 arenero de 50 x 20 x 4 m de altura media, y quizá otro al N de hasta 20 m de altura, aunque parte puede ser acarcavamiento natural (junto a un arroyo). El del N está ocupado por vegetación.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	11/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Arenas silíceas para construcción, explotadas intermitentemente. Posible aprovechamiento de niveles arcillosos para la fábrica de ladrillos de Sorribas.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 239

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129013
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2818

Sustancias Caliza
Uso Áridos de machaqueo
Estado Abandonada
Nombre Industrias del Alba

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	281.687	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.456	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Robla
		Altitud	1200	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	E-W	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	40-70N	Coloración	Grisácea	Edad	NAMURIENSE
Potencia	200	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza grisácea tableada con venas calcíticas centímetricas en ocasiones cubiertas por óxidos de Fe.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	325	Acopios	<input checked="" type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	50	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	65	Maquinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	30	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	487.500
Bancos	2			Área afectada	84.000

Descripción de labores

Cantera con 5 frentes de: 120 x 100 x 65 (con talud invertido) 90 x 70 x 50, 50 x 30 x 50, 30 x 25 x 15, y 35 x 30 x 15, estando éstos tres últimos situados 70 m al Norte.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	14/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Los tres frentes más al Norte se encuentran más oxidados. El material extraído se muele obteniéndose varias granulometrías vendidas como áridos. Acopios de material en la zona.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 240

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129204
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza
Uso Áridos de machaqueo
Estado Activa continua
Nombre Cantera El Calero

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.250	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.600	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	1200	Paraje	Peña del Cura

GEOLOGÍA

Dirección	90	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Barcaliente
Buzam.	90	Coloración	Gris	Edad	CARBONIFERO
Potencia	200	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Calizas oscuras tableadas.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	1000	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	150	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	60	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.750.000
Bancos	4			Área afectada	340.000

Descripción de labores

Frente de 680 m (probablemente inactivo), y otro de 320 x 120 x 60 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/05/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La caliza extraída se destina a la fabricación de hormigón, aglomerados asfálticos y subbases. Tratamiento en planta a pie de cantera. En explotación desde 1967.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 241**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129012
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2822

Sustancias**Caliza****Uso**

Rocas Ornamentales

Estado

Abandonada

Nombre

Piedra Lajosa

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.292	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.060	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	1050	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N75E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Alba
Buzam.	Variabl	Coloración	Ocre, rojizo	Edad	TOURNAISENSE, VISEENSE
Potencia	40	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1500	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza Griotte en tonos ocres a rojizos muy tableada y plegada.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	55	Acopios	<input checked="" type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.600
Bancos	1			Área afectada	2.670

Descripción de labores

Cantera de 55 x 30 x 10

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	14/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se utiliza como almacén de áridos de la cantera superior (nº 2824)

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 242**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129205
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	Rebordillo

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.355	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.741.200	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Robla
		Altitud	1030	Paraje	Rebordillo

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Abanico de Candanedo
Buzam.	Coloración	Rojo	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1000	Espesor recub.	0	

Descripción (“de visu”)

Conglomerado poligénico, con cantos heterométricos de cuarcitas, areniscas y conglomerados y matriz de arcilla (25%) y arena.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	25	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input checked="" type="checkbox"/>	Vol. hueco	40.000
Bancos	2			Área afectada	130.000

Descripción de labores

1 corta de 80 x 30 x 25 m de altura máxima.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/05/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La producción se destina principalmente a la fabricación de hormigón.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 243

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129110
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2823

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.675	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.742.835	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	990	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	0	Coloración	Blanca	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	4	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	500	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas con gravas, blancas con niveles amarillentos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	12.000
Bancos	1			Área afectada	6.000

Descripción de labores

1 corta de forma irregular, de 4 m de altura media.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	11/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Parcialmente afectada por un circuito de motocross.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 244

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129022
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2825

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre La Seca 2

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.812	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.734.985	Municipio	Cuadros
H 25.000	IV	Huso	30	Población	La Seca
		Altitud	930	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Horizon	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza
Buzam.		Coloración	Rojiza	Edad	PLEISTOCENO
Potencia		Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas rojizas con cantos cuarcíticos homogéneos de 5-10 cm de diámetro.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	90	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	35	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	22.050
Bancos	10			Área afectada	9.220

Descripción de labores

Corta con dos frentes circulares de 60 x 40 x 10 y 30 x 25 x 7

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El hueco que ha dejado la explotación ha sido revegetado naturalmente.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 245

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129025
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Áridos de machaqueo
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.865	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.745.438	Municipio	Pola de Gordón, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Peredilla
		Altitud	990	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	Coloración	Oscura	Edad	NAMURIENSE
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Pizarras negras con intercalación de cuarcitas marrones.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.800
Bancos	1			Área afectada	350

Descripción de labores

Frente circular de 30 x 10 x 10

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	20/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El hueco está siendo utilizado como almacén de todo tipo de material para las obras que se están realizando por la zona.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 246**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129023
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2828

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.900	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.733.500	Municipio	Cuadros
H 25.000	IV	Huso	30	Población	Cuadros
		Altitud	910	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Horizon	Potencialidad	Baja	Unidad	Terraza
Buzam.		Coloración	Anaranjada	Edad	PLEISTOCENO
Potencia		Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas anaranjadas con cantos de diferentes tamaños.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.250
Bancos	50			Área afectada	4.310

Descripción de labores

Corta de 50 x 15 x 3

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera realizada para el desdoblamiento de la línea férrea en el tramo La Robla - León. Vertido de todo tipo de residuos en la zona.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 247

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129021
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2827

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre La Seca

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.900	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.736.050	Municipio	Cuadros
H 25.000	IV	Huso	30	Población	La Seca
		Altitud	930	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Horizon	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza
Buzam.		Coloración	Anaranjada	Edad	PLEISTOCENO
Potencia		Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas rojizas-anaranjadas con niveles de cantos cuarcíticos de hasta 30 cm

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	60	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	10.800
Bancos	1			Área afectada	10.300

Descripción de labores

Corta de 60 x 30 x 10

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Hueco revegetado naturalmente. Se realizó la extracción para el desdoblamiento de la línea férrea en el tramo de La Robla- León.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 248**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129014
www.siempresa.com	MGYM CyL	2826

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	Barrio Debes

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	283.935	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.742.338	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	970	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N80E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Vegaquemada
Buzam.	Subvert	Coloración	Anaranjada	Edad	PALEOGENO
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arena de color anaranjado con cantos cuarcíticos heterogéneos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	90	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	14.400
Bancos	1			Área afectada	4.720

Descripción de labores

Gravera de 90 x 40 x 8

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	14/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Gravera de 90 x 40 x 8

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 249

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	129009
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2829

Sustancias	Caliza
Uso	Rocas Ornamentales
Estado	Abandonada
Nombre	Llanos de Alba 3

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	284.083	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.472	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	1060	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N80E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Alba
Buzam.	80S	Coloración	Grisácea	Edad	TOURNAISENSE, VISEENSE
Potencia	30	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1500	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza Griotte grisácea a rojiza muy tableada. Capas abudinadas

MINERÍA

Nº Frentes	4	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	220	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	7	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	9.240
Bancos	2			Área afectada	5.400

Descripción de labores

Conjunto de dos canteras, una de ellas con dos frentes de dimensiones totales 90 x 10 x 15 y la otra formada por otros dos frentes mal conservados y escarbadoras.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Actualmente la zona presenta bastante vegetación y parte de los frentes se han erosionado quedando cubiertos por escombros.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 250

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129008
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2830

Sustancias Caliza
Uso Rocas de Construcción
Estado Activa continua
Nombre La Parra

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	284.330	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.390	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	1020	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N30E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Alba
Buzam.	85N	Coloración	Rojiza	Edad	TOURNAISENSE, VISEENSE
Potencia	30	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1500	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza Griotte rojiza tableada.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	15	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	12.000
Bancos	1			Área afectada	8.440

Descripción de labores

Cantera con dos frentes de explotación de 60 x 15 x 15 y 20 x 10 m de altura

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Calizas abudinadas que se van aclarando hacia el Sur.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 251

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129024
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	284.632	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.728.405	Municipio	Cuadros
H 25.000	IV	Huso	30	Población	Lorenzana
		Altitud	860	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Horizon	Potencialidad	Alta	Unidad	Terraza
Buzam.		Coloración	Anaranjada	Edad	PLEISTOCENO
Potencia		Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arcillas anaranjadas con cantos cuarcíticos.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	18	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.050
Bancos	1			Área afectada	11.000

Descripción de labores

2 zonas de extracción de arcillas donde se ha rebajado el nivel del suelo.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	20/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Zona de extracción de arcillas próxima a la antigua tejera de la que sólo quedan restos y una chimenea.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 252

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129001
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2831

Sustancias Arenisca
Uso Rocas Ornamentales
Estado Abandonada
Nombre Peredilla

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	284.693	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.528	Municipio	Pola de Gordón, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Peredilla
		Altitud	980	Paraje	Los Flechos

GEOLOGÍA

Dirección	N82E	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	40N	Coloración	Anaranjada	Edad	NAMURIENSE
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenisca anaranjada

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	380

Descripción de labores

Cantera de 30 x 10 x 6

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera abandonada hace tiempo cuyo hueco ha sido remodelado para hacer camino de acceso.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 253**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129010
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2832

Sustancias Caliza**Uso** Rocas de Construcción**Estado** Abandonada**Nombre** Llanos de Alba 2**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	284.800	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.700	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	1000	Paraje	Llana Fornillos

GEOLOGÍA

Dirección	N90E	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Alba
Buzam.	80N	Coloración	Rojiza	Edad	TOURNAISENSE, VISEENSE
Potencia	30	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1500	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza Griotte rojiza tableada

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	8	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	900

Descripción de labores

3 pequeñas cortas de 20 x 10 x 5 la mayor.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se explotó para uso local en construcción. Área plegada, se extrajo material de los dos flancos.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 254**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129011
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2833

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Rocas de Construcción**Estado** Abandonada**Nombre** Puente Alba**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	285.140	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.934	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Llanos de Alba
		Altitud	980	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N72-75	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Alba
Buzam.	Variabl	Coloración	Rojiza gris	Edad	TOURNAISENSE, VISEENSE
Potencia	25	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1500	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza nodulosa rojiza y grisácea.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	9.000
Bancos	1			Área afectada	4.050

Descripción de labores

Cantera de 60 x 25 x 6

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	13/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Capas muy plegadas. Tableado de 10-20 cm de grosor.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 255**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129017
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2835

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	Depósito de agua

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	285.200	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.740.950	Municipio	Robla, La
H 25.000	IV	Huso	30	Población	La Robla
		Altitud	1000	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	subhori	Potencialidad	Media	Unidad	Abanico de Candaleno
Buzam.		Coloración	Anaranjada	Edad	MIOCENO
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas anaranjadas con cantos cuarcíticos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	170	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	81.000
Bancos	1			Área afectada	15.000

Descripción de labores

Frente de 270 x 30 x 15

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	14/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La antigua planta presentaba todas las instalaciones (tolva, almacén..) así como varias escombreras. Actualmente la zona que ocupaba la planta se ha convertido en un polígono industrial, quedando visible exclusivamente el frente de explotación.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 256**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129002
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2836

Sustancias Caliza**Uso** Rocas de Construcción**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	285.471	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.499	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Alcedo de Alba
		Altitud	960	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N80E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	75N	Coloración	Gris rojiza	Edad	NAMURIENSE
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza nodulosa rojiza a grisácea muy tableada

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	15	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.800
Bancos	1			Área afectada	1.325

Descripción de labores

Cantera con frente semicircular de dimensiones
20 x 15 x 10

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera se encuentra dentro de un recinto vallado.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 257**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129003
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2838

Sustancias	Caliza
Uso	Cementos
Estado	Abandonada
Nombre	Alcedo de Alba

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	285.685	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.146	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Alcedo de Alba
		Altitud	1040	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N95E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	70N	Coloración	Ocre	Edad	NAMURIENSE
Potencia	40	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza tableada con algunos nódulos que presenta color ocre

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	20	Maquinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	12	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	14.400
Bancos	1			Área afectada	4.000

Descripción de labores

Cantera de 40 x 30 x 20 junto a zona de escombrera

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Restos de tolva y tromer. Gran volumen de escombrera.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 258

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129015
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2837

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Cementera

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	285.738	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.741.528	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Robla
		Altitud	1000	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N85E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Vegaquemada
Buzam.	45S	Coloración	Anaranjada	Edad	PALEOGENO
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas anaranjadas con cantos cuarcíticos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	70	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	12	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	84.000
Bancos	6			Área afectada	27.100

Descripción de labores

Cantera de 150 x 70 x 12 formada por una explanada y un frente explotado en 5-6 bancos. Pequeñas escarbadoras adyacentes.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	14/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Acceso a la cantera cerrado mediante portera.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 259**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0129040
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	EL MANZANAL

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	285.741	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.741.120	Municipio	LA ROBLA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 260

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129004
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2839

Sustancias Caliza
Uso Cementos
Estado Activa continua
Nombre Peña del Asno

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	286.067	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.430	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Robla
		Altitud	1400	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N80E	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	Variabl	Coloración	Grisácea	Edad	NAMURIENSE
Potencia	150	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza grisácea tableada con vetas calcíticas junto con intercalaciones de areniscas.

MINERÍA

Nº Frentes	4	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	540	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	40	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	30	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	648.000
Bancos	1			Área afectada	64.600

Descripción de labores

Conjunto de cuatro cortas de dimensiones:
190 x 40 x 30; 100 x 40 x 40; 80 x 35 x 30 y
170 x 35 x 25

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Reservas de la cantera de El Calero Nº 625.
Utilización para la fábrica de cemento de La Robla.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 261**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129019
www.siempresa.com	MGYM CyL	2840

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	Km 338

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	286.172	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.731.196	Municipio	Cuadros
H 25.000	IV	Huso	30	Población	Riosequino de Torío
		Altitud	1060	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Horizon	Potencialidad	Media	Unidad	Abanico de Barrillos
Buzam.		Coloración	Anaranjada	Edad	MIOCENO SUPERIOR
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas con cantos cuarcíticos de tamaños comprendidos entre 2-15 cm

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	80	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	30	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	24.000
Bancos	1			Área afectada	11.200

Descripción de labores

Gravera con forma circular de dimensiones
100 x 80 x 4

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Improvisado circuito de motos.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 262

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129005
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2842

Sustancias Caliza, Arenisca
Uso Cementos
Estado Abandonada
Nombre Peña del Asno 2

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	286.803	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.259	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Alcedo de Alba
		Altitud	1153	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N110E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	60N	Coloración	Grisácea y oc	Edad	NAMURIENSE
Potencia	100	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza gris oscura con vetas calcíticas muy tableada y arenisca de color ocre.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	30	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	18.000
Bancos	2			Área afectada	11.500

Descripción de labores

Cantera con dos frentes de explotación, uno para caliza y otro para arenisca.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Otra dirección y buzamiento: N85E 60N

El hueco está siendo rellenado con escombros y todo tipo de residuos, llegando a alcanzar el frente de areniscas.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 263**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129006
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Caliza**Uso** Rocas de Construcción**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	287.191	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.052	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Alcedo de Alba
		Altitud	1050	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	Coloración	Gris oscura	Edad	NAMURIENSE
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.		

Descripción (“de visu”)

Caliza bituminosa muy oscura y tableada con intercalaciones de capas de arenisca.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	10.000
Bancos	1			Área afectada	2.936

Descripción de labores

Cantera semicircular de 50 x 20 x 15.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera situada cerca de escombrera de carbón por lo que es probable que el material extraído se haya utilizado para la escollera de la balsa de lodos.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 264**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129111
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2844

Sustancias Arena**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	288.565	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.742.965	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Brugos de Fenar
		Altitud	1090	Paraje	Brugos NW

GEOLOGÍA

Dirección	80	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	60N	Coloración	Blanca	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	30	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Coluvión
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción ("de visu")

Arenas blancas y amarillas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	45	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	35	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.700
Bancos	1			Área afectada	1.400

Descripción de labores

1 corta de 45 x 35 x 6 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	11/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Extracciones intermitentes de la arena en la base de una cárcava.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 265**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	129007
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2841

Sustancias	Caliza
Uso	Cementos
Estado	Activa continua
Nombre	Los Riveros

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	288.983	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.743.990	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Alcedo de Alba
		Altitud	1000	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N105E	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	Variabl	Coloración	Grisácea y oc	Edad	NAMURIENSE
Potencia	60	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	100	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza grisácea muy tableada y arenisca ocre.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	220	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	27	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	30	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	89.100
Bancos	2			Área afectada	18.500

Descripción de labores

Cantera con dos niveles: inferior 120 x 35 x 30 y superior 100 x 20 x 15.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Uso para la Fábrica de cemento de La Robla.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 266

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129020
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza
Uso Rocas de Construcción
Estado Abandonada
Nombre Ercinosa

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	288.997	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.744.002	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Rabanal de Fenar
		Altitud	1150	Paraje	La arcinosa

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Cuevas
Buzam.	Coloración	Grisácea	Edad	NAMURIENSE
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza gris tableada

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	70	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	12	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	126.000
Bancos	1			Área afectada	27.500

Descripción de labores

Cantera de 150 x 70 x 20 .Aspecto de explotación en bancos. La explotación afecta a formaciones adyacentes ya que en el frente se observan areniscas y lutitas.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Piedra para escollera de la balsa de la Hullera Vasco Leonesa. Aparece calcopirita, fluorita, aragonito y cobres grises.

Zona de fracturas y grietas rellenas por calcita y algunas concreciones de Aragonito.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 267

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 129112
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2845

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	291.800	Provincia	León
H 50.000	129	UTMY	4.745.050	Municipio	Robla, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	Solana de Fenar
		Altitud	970	Paraje	Solana NW

GEOLOGÍA

Dirección	80	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	60S	Coloración	Rosada	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	55	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas rosadas, rojas y amarillas en bancos <4 m. Arcillas rojizas y moradas en bancos <3 m.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	170	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	665	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	40.000
Bancos	1			Área afectada	12.000

Descripción de labores

1 corta de 170 x 65 m, bastante acarcavado.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	11/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

En el entorno se ven más zonas acarcavadas que quizá hayan sido objeto también de extracciones.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 268**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es BDMIN 0130016
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arenisca
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa intermitente
Nombre MATALOSA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	294.911	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.743.853	Municipio	MATALLANA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 269

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130010
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2848

Sustancias Grava, Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Barrillos de Curueño 1

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	302.950	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.732.500	Municipio	Santa Coloma de Curueño
H 25.000	III	Huso	30	Población	Barrillos de Curueño
		Altitud	920	Paraje	Vallevilla

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Facies Tierra de Campos
Buzam.	Coloración	Rojiza	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Gravas y arenas rojizas

MINERÍA

Nº Frentes	4	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.200
Bancos	1			Área afectada	4.087

Descripción de labores

Conjunto de pequeñas cortas y escombreras. La corta mayor de tamaño: 40 x 10 x 15

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Extracciones esporádicas y eventuales para uso local en construcción.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 270

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130106
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	302.965	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.742.785	Municipio	Vegaquemada
H 25.000	I	Huso	30	Población	Sopeña de Curueño
		Altitud	1000	Paraje	Desvío a Sopeña

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Abanico de Candanedo	
Buzam.	Coloración	Ocre	Edad	NEOGENO	
Potencia	15	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	1500	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Grava y arena ocre.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	9.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

1 corta de 100 x 30x 6 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/08/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Actualmente cerrada con un muro, está previsto construir un taller dentro.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 271

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130007
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2849

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Cándana de Curueño

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	303.106	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.743.737	Municipio	Vecilla, La
H 25.000	I	Huso	30	Población	Cándana de Curueño
		Altitud	970	Paraje	Vega Sopeña

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Aluvial
Buzam.	Coloración	Tierra	Edad	HOLOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Gravas de cantos heterogéneos con matriz arenosa.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	1	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.500
Bancos	1			Área afectada	2.590

Descripción de labores

Zona de extracción de 50 x 30

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Zona de extracción de 50 x 30

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 272**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	130009
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2851

Sustancias Grava**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre** Santa Coloma de Curueño

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	303.480	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.736.236	Municipio	Santa Coloma de Curueño
H 25.000	I	Huso	30	Población	Santa Coloma de Curueño
		Altitud	930	Paraje	La Serna

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Aluvial
Buzam.	Coloración	Rojiza	Edad	HOLOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Gravas aluviales con matriz arenosa rojiza.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.500
Bancos	1			Área afectada	1.290

Descripción de labores

Gravera de 50 x 20 x 3

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Posibles zonas de extracción puntual en los alrededores.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 273

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130013
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	305.653	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.732.514	Municipio	Santa Coloma de Curueño
H 25.000	III	Huso	30	Población	Ambas aguas de Curueño
		Altitud	920	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Facies Tierra de Campos
Buzam.	Coloración	Anaranjado	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Grava de cantos cuarcíticos y arenas anaranjadas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	120	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	18.000
Bancos	1			Área afectada	20.000

Descripción de labores

Gravera de dimensiones 150 x 120 x 20

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	15/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Extracción de grava en finca particular para circunvalación y arreglo de las calles del pueblo.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 274

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130011
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2852

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Ambasaguas

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	305.898	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.732.645	Municipio	Santa Coloma de Curueño
H 25.000	III	Huso	30	Población	Ambasaguas de Curueño
		Altitud	910	Paraje	Los Vallinos

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Facies Tierra de Campos
Buzam.	Coloración	Rojiza	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Gravas y arena rojizas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	335	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	700
Bancos	1			Área afectada	2.535

Descripción de labores

Gravera de dimensiones 35 x 10 x 3

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Extracción en los últimos años para arreglos del camino y carreteras

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 275

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	130006
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2853

Sustancias	Grava, Arena Silícea
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	La Ercina 2

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	308.890	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.742.867	Municipio	Vegaquemada
H 25.000	II	Huso	30	Población	Vegaquemada
		Altitud	940	Paraje	Las Lagunas

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Aluvial
Buzam.	Coloración	Anaranjada	Edad	HOLOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas de color anaranjado con cantos cuarcíticos heterogéneos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	25	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.250
Bancos	1			Área afectada	1.130

Descripción de labores

Gravera situada al lado de la carretera de dimensiones 25 x 25 x 6

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	09/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Hubo otras dos zonas de extracción en las proximidades que actualmente se encuentran totalmente restauradas.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 276**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0130015
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Caliza**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Activa continua**Nombre** LAS ARRIMADAS

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	314.938	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.742.551	Municipio	LA ENCINA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación **277**

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130103
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2862

Sustancias [Arcilla común, Arena Silícea](#)
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre Tejera de La Ercina

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	318.535	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.742.625	Municipio	Ercina, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Ercina
		Altitud	1100	Paraje	El Campiello

GEOLOGÍA

Dirección	90	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	55S	Coloración	Roja	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	70	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	150	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arcillas blanca, morada y roja con niveles de arena blanca intercalados.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	75	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	9.000
Bancos	3			Área afectada	9.150

Descripción de labores

Corta irregular de unos 75 m de longitud por 40 m de anchura media.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Propiedad de Germán Pablos, estuvo en activo hasta 1982. Fabricaban teja, ladrillo macizo y ladrillo de muro. Cocción a unos 1100°C. Ruinas del edificio de la cerámica. Acceso vallado y cerrado con candado. Inicialmente se trajeron arenas para construcción.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 278

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130101
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2863

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	318.965	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.742.580	Municipio	Ercina, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Ercina
		Altitud	1105	Paraje	La Ercina

GEOLOGÍA

Dirección	95	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	80S	Coloración	Blanca	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	25	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	400	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas con gravas (más a muro) de tonos blancos y amarillentos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	110	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	9.000
Bancos	1			Área afectada	2.550

Descripción de labores

1 corta de 110 x 25 x 4 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Es el techo de la Fm. Utrillas.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 279

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 130001
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2865

Sustancias Caliza
Uso Cales
Estado Abandonada
Nombre La Ercina

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	319.307	Provincia	León
H 50.000	130	UTMY	4.742.474	Municipio	Ercina, La
H 25.000	II	Huso	30	Población	La Ercina
		Altitud	1100	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N80E	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Boñar
Buzam.	80S	Coloración	Crema	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	250	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza fosilífera de color crema con aspecto grisáceo en superficie

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	15	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	600
Bancos	1			Área afectada	405

Descripción de labores

Corta de 15 x 10 x 8

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	09/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Caliza para horno de cal.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 280

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131107
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2867

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	322.030	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.742.545	Municipio	Ercina, La
H 25.000	I	Huso	30	Población	Yugueros
		Altitud	1100	Paraje	Fuente La Rana

GEOLOGÍA

Dirección	100	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	45N	Coloración	Crema	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	70	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	2000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas de color blanco-amarillento, con niveles decimétricos de arcilla/lutita gris y roja. Niveles de hasta 1 m ricos en cantos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.500
Bancos	1			Área afectada	700

Descripción de labores

1 corta de 50 x 15 x 5 m, y otros puntos de extracción menores en la zona.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	13/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Arenas silíceas para construcción local. La corta no se diferencia demasiado de las pequeñas cárcavas sobre arena que hay en la zona y fue explotada de forma muy esporádica.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 281

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131008
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2869

Sustancias Arcilla común, Arena Silícea
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre Quintanilla de Rueda

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	323.399	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.728.319	Municipio	Cubillas de Rueda
H 25.000	III	Huso	30	Población	Quintanilla de Rueda
		Altitud	930	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	horizon	Potencialidad	Media	Unidad	Facies Tierra de Campos
Buzam.		Coloración	Anaranjadas	Edad	MIOCENO
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas amarillentas a anaranjadas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	1.270

Descripción de labores

Corta de 20 x 15 x 10

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	25/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Inaccesible por estar rodeada por el canal

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 282

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131006
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2871

Sustancias Caliza
Uso Áridos de machaqueo
Estado Abandonada
Nombre Rio Esla

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	325.850	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.742.900	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Cistierna
		Altitud	950	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N95E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Portilla
Buzam.	70N	Coloración	Rojiza	Edad	DEVONICO SUPERIOR
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida		Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Calizas rojizas tableadas

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	30	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	26	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	15.600
Bancos	1			Área afectada	12.492

Descripción de labores

Conjunto de 3 canteras de 10 x 5 x 5, 20 x 5 x 20 y
30 x 20 x 30

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	24/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Dos canteras en Portilla y una en Alba.
El material extraído se trasladaba a Sorriba donde había planta de tratamiento.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 283

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131007
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2872

Sustancias Arcilla común, Arena Silícea
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre Tejera de Cisterna

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	326.557	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.741.052	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Cistierna
		Altitud	980	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	Coloración	Amarillentas	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arenas blanquecinas a amarillentas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	12.000
Bancos	1			Área afectada	3.360

Descripción de labores

Cantera de unos 50 x 30 x 15

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	25/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El hueco está parcialmente revegetado por arbustos y árboles

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 284

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131202
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza
Uso Áridos de machaqueo
Estado Activa continua
Nombre Cantera Valdegrijas

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	327.292	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.744.237	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Cistierna
		Altitud	1100	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N120	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Santa Lucía
Buzam.		Coloración	Gris	Edad	DEVONICO, DEVONICO INFERIOR
Potencia	100	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	500	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	275	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	70	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	50	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	500.000
Bancos	5			Área afectada	38.500

Descripción de labores

1 corta de 275 x 70 x 50 m de altura máxima.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	09/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La producción se destina a fabricación de hormigón, escollera, balasto, todo uno, zahorra artificial y piedra de mampostería. Planta a pie de cantera.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 285

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131009
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2876

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	327.684	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.740.311	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Valmartino
		Altitud	1050	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N120E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	45-80E	Coloración	Blanquecinas	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	120	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Coluvión
Corrida	2500	Espesor recub.	2		

Descripción (“de visu”)

Arenas blanquecinas de grano medio

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.250
Bancos	1			Área afectada	2.382

Descripción de labores

Conjunto de 3 frentes areneros de 30 x 15 x 10 el mayor.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El arenero mayor es del pueblo, de donde se sacaba material de manera esporádica, mientras que el pequeño fue abierto por un particular y se cerró al poco tiempo.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 286

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131010
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2876

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	327.945	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.740.100	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Valmartino
		Altitud	1050	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	130	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	65N	Coloración	Grisácea	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	35	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	300	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arcillas grisáceas a rojizas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Interior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cámaras y pilares
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.750
Bancos	1			Área afectada	2.717

Descripción de labores

Zona de extracción de arcillas de dimensiones:
70 x 25 x 4 donde aparecen pasadas de lutitas carbonosas con algo de yesos

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La arcillera comenzó a explotarse en 1920 y cerró en 1976. Tenía dos hornos.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 287**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	131002
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2877

Sustancias**Caliza****Uso**

Áridos de machaqueo

Estado

Abandonada

Nombre

Valmartino

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	328.330	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.739.593	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Valmartino
		Altitud	1050	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	N80E	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Boñar
Buzam.	45N	Coloración	Gris blanquec	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	20	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	100	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Caliza gris blanquecina

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.500
Bancos	1			Área afectada	2.080

Descripción de labores

Explotación de caliza en un área de 60 x 45 con una altura máxima de 7m

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	11/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Explotación de caliza en un área de 60 x 45 con una altura máxima de 7m

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 288**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	131011
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2878

Sustancias	Arcilla común
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	Corcos

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	329.627	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.729.323	Municipio	Cebanico
H 25.000	III	Huso	30	Población	Corcos
		Altitud	1035	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Abanico de Vidanes
Buzam.	Coloración	Rojiza amarill	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arcilla de color amarillenta a rojiza

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	2.050

Descripción de labores

Zona de explotación de arcilla de dimensiones
40 x 30 x 2

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Arcilla para tejera y adobes.
La zona de extracción tiene forma circular y está atravesada por el camino. El nivel freático se encuentra próximo ya que aparece vegetación característica.
Posibles zonas de extracción en alrededores.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 289

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	131105
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2879

Sustancias Caliza

Uso Rocas de Construcción

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	329.690	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.739.765	Municipio	Cistierna
H 25.000	I	Huso	30	Población	Quintana de la Peña
		Altitud	1130	Paraje	Cementerio

GEOLOGÍA

Dirección	120	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Boñar
Buzam.	45N	Coloración	Crema	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	8	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	3000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza crem. 1 banco de 2.5 m (a muro), 2 de 1-1.5 m (a techo) y los demás decimétricos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.000
Bancos	1			Área afectada	1.000

Descripción de labores

1 corta de 50 x 15 x 5 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Probablemente la explotación se haya centrado en los bancos potentes. Se ven marcas de barrenado. Buzamiento inverso. Abandonada a mediados del siglo XX. Uso local en construcción.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 290

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131014
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2866

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Mondreganes

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	333.510	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.727.853	Municipio	Cebanico
H 25.000	III	Huso	30	Población	Mondreganes
		Altitud	940	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Aluvial
Buzam.	Coloración	Anaranjada	Edad	HOLOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arcilla anaranjada y cantos cuarcíticos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.800
Bancos	1			Área afectada	3.422

Descripción de labores

Zona de extracción de grava de 60 x 30 x 2-3

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Acarcavamiento de la zona por aguas de escorrentía

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 291

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131013
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	333.810	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.728.700	Municipio	Cebanico
H 25.000	III	Huso	30	Población	Mondreganes
		Altitud	930	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Aluvial
Buzam.	Coloración	Anaranjada	Edad	HOLOCENO
Potencia	Morfología	Irregular	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Arcilla anaranjada y cantos cuarcíticos heterogéneos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.000
Bancos	1			Área afectada	1.680

Descripción de labores

Corta de dimensiones 50 x 30 x 4

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Possible extracción en zonas adyacentes.
Acarcavamiento de zonas en los alrededores.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 292

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131015
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza

Uso Rocas de Construcción

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	334.162	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.739.190	Municipio	Prado de la Guzpeña
H 25.000	II	Huso	30	Población	Prado de Guzpeña
		Altitud	1080	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Boñar	
Buzam.	Coloración	Gris	Edad	CRETACICO SUPERIOR	
Potencia	5	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	Espesor recub.				

Descripción (“de visu”)

Caliza grisácea

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.000
Bancos	1			Área afectada	784

Descripción de labores

Corta de dimensiones: 30 x 10 x 20

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Frente muy vertical que causó la muerte de un lugareño.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 293

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131104
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza

Uso Rocas de Construcción

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	334.750	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.738.750	Municipio	Prado de la Guzpeña
H 25.000	I	Huso	30	Población	Prado de la Guzpeña
		Altitud	1050	Paraje	Cementerio

GEOLOGÍA

Dirección	140	Potencialidad	Baja	Unidad	Fm. Boñar
Buzam.	60N	Coloración	Crema	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	10	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	4000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza crema en estratos decimétricos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	125	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	12	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	7.500
Bancos	1			Área afectada	2.000

Descripción de labores

1 corta con avance discontinuo de 125 x 12 x 10 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Justo encima del cementerio. Buzamiento inverso.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 294**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	131201
www.siempresa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa intermitente
Nombre	Tomillar

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	334.860	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.726.085	Municipio	Almanza
H 25.000	IV	Huso	30	Población	Almanza
		Altitud	914	Paraje	Canalejas

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza
Buzam.	Coloración	Gris	Edad	PLEISTOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	No hay
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción ("de visu")

Arenas y gravas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	400	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	200	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media		Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	160.000
Bancos				Área afectada	97.000

Descripción de labores

1 corta de 400 x 200 x 2 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. I. García de los Ríos
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	23/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se está montando una planta fija a pie de cantera.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 295

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131103
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	336.000	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.738.550	Municipio	Prado de la Guzpeña
H 25.000	II	Huso	30	Población	Cerezal
		Altitud	1020	Paraje	Estación

GEOLOGÍA

Dirección	90	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Utrillas
Buzam.	8N	Coloración	Crema	Edad	ALBIENSE, CENOMANIENSE
Potencia	7	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	4000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arena y grava de tonos blanco, crema, amarillo y rojizo.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	85	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	5.100
Bancos	2			Área afectada	4.500

Descripción de labores

1 corta de 50 x 30 x 5 m, con una prolongación al E de 35 x 25 x 2 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Está justo delante del apeadero. Se usó como relleno en la explanación del desvío de la carretera y del FFCC. Otros puntos de extracción menores en los alrededores.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 296**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	131001
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2880

Sustancias**Caliza****Uso**

Áridos de machaqueo

Estado

Abandonada

Nombre

Puente Almuhey

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	337.250	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.738.750	Municipio	Prado de la Guzpeña
H 25.000	II	Huso	30	Población	Puente Almuhey
		Altitud	1000	Paraje	Paramillo

GEOLOGÍA

Dirección	N150	Potencialidad	Alta	Unidad	Fm. Boñar
Buzam.	45E	Coloración	Beige y rojiza	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	25	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Calizas beiges y rojizas

MINERÍA

Nº Frentes	5	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	225	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	27.000
Bancos	1			Área afectada	10.410

Descripción de labores

Una cantera de 60 x 30 x 15 (oriental), otra occidental de 60 x 20 x 3 separada 200m de la anterior, una pequeña zona de extracción intermedia de 25 x 4 x 2 y dos más al oeste de 30 x 10 x 2 (dolomía rojiza) y 50 x 12 x 2

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	11/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La occidental ocupada en parte por estériles de escombrera de lavadero de carbón. Hueco cercado y aprovechado como corral. Canteras occidentales restauradas naturalmente.

Las pequeñas tuvieron explotación esporádica.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 297

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 131012
www.siemcalsa.com MGYM CyL 2881

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre Canalejas

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	337.613	Provincia	León
H 50.000	131	UTMY	4.726.376	Municipio	Almanza
H 25.000	IV	Huso	30	Población	Canalejas
		Altitud	1000	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	horizon	Potencialidad	Alta	Unidad	Abanico de Guardo
Buzam.		Coloración	Rojiza	Edad	MIOCENO
Potencia		Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No se observa
Corrida	1000	Espesor recub.			

Descripción (“de visu”)

Grava de cantos heterogéneos con matriz arcillosa rojiza

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input checked="" type="checkbox"/>	Vol. hueco	18.750
Bancos	2			Área afectada	9.213

Descripción de labores

2 zonas de extracción de 120 x 30 x 8 y 30 x 20 x 3

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	S. Sendín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	08/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Laboreo eventual muy esporádico. Mediante cribado se obtenían las diferentes fracciones, utilizándose la más fina para hacer adobes y tejas.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 298

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	131101
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	2882

Sustancias	Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	345.800	Provincia	Palencia
H 50.000	131	UTMY	4.737.340	Municipio	Mantinos
H 25.000	I	Huso	30	Población	Guardo
		Altitud	1160	Paraje	Valleja de la Cal

GEOLOGÍA

Dirección	80	Potencialidad	Media	Unidad	Abanico de Guardo
Buzam.	15N	Coloración	Ocre	Edad	MIOCENO
Potencia	16	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	1500	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas silíceas y conglomerados silíceos amarillo-ocres.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input checked="" type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	110	Acopios	<input checked="" type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	11.000
Bancos	1			Área afectada	6.330

Descripción de labores

1 corta de 110 x 50 x 2 m.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	24/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera explotada intermitentemente en los años 70 y 80.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 299**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	131102
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arcilla común
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	347.925	Provincia	Palencia
H 50.000	131	UTMY	4.738.265	Municipio	Guardo
H 25.000	II	Huso	30	Población	Guardo
		Altitud	1190	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Abanico de Guardo
Buzam.	Coloración	Roja	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	No hay
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arcilla limosa rojiza.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.000
Bancos	1			Área afectada	1.670

Descripción de labores

1 corta de 50 x 30 x 5 m de altura media.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	24/06/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

1 corta de 50 x 30 x 5 m de altura media.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 300

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 132110
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Cuarcita
Uso Áridos de machaqueo
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	10	UTMX	348.980	Provincia	Palencia
H 50.000	132	UTMY	4.741.595	Municipio	Velilla del Río Carrión
H 25.000	I	Huso	30	Población	Velilla del Río Carrión
		Altitud	1140	Paraje	Ermita del Cristo de la Cinta

GEOLOGÍA

Dirección	135	Potencialidad	Media	Unidad	Fm. Camporredondo
Buzam.	50N	Coloración	Crema	Edad	DEVONICO SUPERIOR
Potencia	50	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo en alguna zona
Corrida	1000	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Cuarcitas crema fracturadas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Finalizada
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.000
Bancos	1			Área afectada	1.950

Descripción de labores

1 corta junto a la carretera, de 80 x 15 x 5 m

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	R. Cabrera
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/07/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Valla protectora en taludes con mayor caída.