

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1001

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275059
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena

Uso Áridos naturales

Estado Activa intermitente

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	406.934	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.654.778	Municipio	Tabanera de Cerrato
H 25.000		Huso	30	Población	Tabanera de Cerrato
		Altitud	816	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad		Unidad	Unidad detrítica de Aranda
Buzam.	Coloración	Ocre	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0			

Descripción (“de visu”)

Arenas fina, con óxidos de hierro que le da una tonalidad ocre

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	400

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Aunque parece que la apertura de esta pequeña explotación debe tener ya unos años, se observan huellas de tractor recientes, lo que hace suponer que se extrae arena de forma esporádica

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1002

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275062
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común, Arena
Uso Cementos
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	407.059	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.661.340	Municipio	Palenzuela
H 25.000		Huso	30	Población	Palenzuela
		Altitud	807	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Tierra de Campos
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Arcillas arenosas y fangos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	3	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	2			Área afectada	300

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Está en la salida del pueblo

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1003

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0275040
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arcilla común
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	407.502	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.653.528	Municipio	Tabanera de Cerrato
H 25.000		Huso	30	Población	Tabanera de Cerrato
		Altitud	840	Paraje	Santo Tomé

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Calizas "Intracuestas" Y Calizas de A
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.		

Descripción ("de visu")

Arcillas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.500
Bancos	1			Área afectada	500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	28/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Existe una ladrillera abandonada, con la que se está construyendo una nave

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1004

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275055
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	407.622	Provincia	Burgos
H 50.000	275	UTMY	4.666.231	Municipio	Revilla del Campo
H 25.000		Huso	30	Población	Vallegera
		Altitud	767	Paraje	La Hondonada

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terraza baja
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Grava

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

En algunas zonas la explotación está ocupada por escombreras y basura, sin embargo hay una zona (ver foto) donde parece que está limpia y tal vez pueda estar sacándose arena de una forma esporádica y/o pirata

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1005**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0275064
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	3688

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	407.793	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.659.015	Municipio	Palenzuela
H 25.000		Huso	30	Población	Palenzuela
		Altitud	800	Paraje	Canta el Gallo

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Dueñas? o un tramo de Cuest
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Calizas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	12.000
Bancos	1			Área afectada	2.500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1006**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0275057
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Yeso
Uso	Yesos
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	408.221	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.654.178	Municipio	Tabanera de Cerrato
H 25.000		Huso	30	Población	Santo Tome
		Altitud	890	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Cuestas
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO MEDIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Yesos

MINERÍA

Nº Frentes 0	Escombreras <input type="checkbox"/>	Minería	Interior
Longitud	Acopios <input type="checkbox"/>	Explotación	
Anchura	Construcciones <input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	Maquinaria <input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media 0	Aguas y lodos <input type="checkbox"/>	Vol. hueco	
Bancos 0		Área afectada	

Descripción de labores

No ha sido posible calcular area, ni a través de su ortofoto.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto <input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía <input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías <input type="checkbox"/>	Granulometría <input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema <input type="checkbox"/>	An. químico <input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis <input type="checkbox"/>	An. mineralógico <input type="checkbox"/>		

Observaciones

Corresponde a la 3687 del mapa de la Junta de Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1007

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275060
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Yeso
Uso Yesos
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	408.333	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.655.226	Municipio	Tabanera de Cerrato
H 25.000		Huso	30	Población	Tabanera de Cerrato
		Altitud	870	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Cuestas
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO MEDIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Yesos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Interior
Longitud	35	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cámaras y pilares
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	1	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	700
Bancos	1			Área afectada	700

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Están (pues he visto un par de ellas) las galerías y las bocas de las minas totalmente arrumbadas. Estas explotaciones debieron iniciarse hace unos 60 o 70 años. Podrían perfectamente darse de baja pero como no estaban reconocidas por eso las inventarió.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1008

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275054
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	408.866	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.666.589	Municipio	Villodrigo
H 25.000		Huso	30	Población	Villodrigo
		Altitud	764	Paraje	Piedra de Lagar

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terraza
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Gravas

MINERÍA

Nº Frentes	0	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud		Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura		Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx		Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	0			Área afectada	61.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Está parcialmente reforestado de Olmos

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1009

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275038
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Hermanos Herrero

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	410.090	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.665.773	Municipio	Villodrigo
H 25.000		Huso	30	Población	Villodrigo
		Altitud	760	Paraje	Camino de Villaverde

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terraza
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Gravas

MINERÍA

Nº Frentes	0	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud		Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura		Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx		Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media		Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos				Área afectada	9.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	28/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1010

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275027
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	410.443	Provincia	Burgos
H 50.000	275	UTMY	4.659.166	Municipio	Peral de Arlanza
H 25.000		Huso	30	Población	Peral de Arlanza
		Altitud	768	Paraje	Soto Bajero

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terraza
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Gravas y arenas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	200	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	120	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	48.000
Bancos	1			Área afectada	24.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	10/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Situada en los materiales de la Vega de Arlanzón

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1011

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275063
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza

Uso Áridos de machaqueo

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	411.309	Provincia	Burgos
H 50.000	275	UTMY	4.658.058	Municipio	Peral de Arlanza
H 25.000		Huso	30	Población	Peral de Arlanza
		Altitud	782	Paraje	Pico Rabote

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Dueñas
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Calizas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura		Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	1	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Existen varios bloques cortados pero son muy antiguos

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1012

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275050
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	411.378	Provincia	Palencia
H 50.000	275	UTMY	4.666.855	Municipio	Villodrigo
H 25.000		Huso	30	Población	Villodrigo
		Altitud	768	Paraje	Media Vega

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terraza
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Gravas

MINERÍA

Nº Frentes 0	Escombreras <input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios <input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	Construcciones <input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	Maquinaria <input type="checkbox"/>	Restauración	Finalizada
Alt. media 0	Aguas y lodos <input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos 0		Área afectada	2.500

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto <input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía <input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías <input type="checkbox"/>	Granulometría <input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema <input type="checkbox"/>	An. químico <input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis <input type="checkbox"/>	An. mineralógico <input type="checkbox"/>		

Observaciones

Esta restaurada de forma natural y se ha hecho un pozo que se utiliza para el riego. Está próxima a la 0275043

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN**Nº Explotación 1013****Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0275058
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	413.188	Provincia	Burgos
H 50.000	275	UTMY	4.663.222	Municipio	Valles de Palenzuela
H 25.000		Huso	30	Población	Valles de Palenzuela
		Altitud	910	Paraje	Estación de telefónica

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Terraza colgada
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.		0

Descripción (“de visu”)

Cantos cuarcíticos subredondeados, 2cm de diámetro de moda y niveles intercalados arenosos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.600
Bancos	0			Área afectada	10.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Supongo que estos materiales se explotan, dada su ubicación cuando se construyó el repetidor y subestación de telefónica

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1014**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0275047
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	418.573	Provincia	Burgos
H 50.000	275	UTMY	4.660.100	Municipio	Santa María del Campo
H 25.000		Huso	30	Población	Escuderos
		Altitud	860	Paraje	Ermita de Escuderos

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Cuestas
Buzam.	Coloración	Edad	MIOCENO
Potencia 5	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Caliza brechoide con un nivel basal (1,5m) más compacto

MINERÍA

Nº Frentes 1	Escombreras <input type="checkbox"/>	Minería Exterior
Longitud 20	Acopios <input type="checkbox"/>	Explotación Cielo abierto (ladera)
Anchura	Construcciones <input type="checkbox"/>	Arranque Explosivos
Altura máx	Maquinaria <input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media 4	Aguas y lodos <input type="checkbox"/>	Vol. hueco 4.000
Bancos 1		Área afectada 1.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto <input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía <input type="checkbox"/>	Autor J. M. Baltuille
Fotografías <input type="checkbox"/>	Granulometría <input type="checkbox"/>	Empresa IGME
Esquema <input type="checkbox"/>	An. químico <input type="checkbox"/>	Fecha 01/06/2001
Otros análisis <input type="checkbox"/>	An. mineralógico <input type="checkbox"/>	

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1015

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0275048
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava, Caliza
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	420.827	Provincia	Burgos
H 50.000	275	UTMY	4.667.731	Municipio	Santa María del Campo
H 25.000		Huso	30	Población	Santa María del Campo
		Altitud	840	Paraje	Los Caños

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Coluvión
Buzam.	Coloración	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub. 0		

Descripción (“de visu”)

Arenas y cantos poso evolucionados. Hacia la base aparecen carbonatos y ¿podomorfos?

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	6	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.800
Bancos	1			Área afectada	300

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J. M. Baltuille
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/06/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1016**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276037
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	431.900	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.655.075	Municipio	Lerma
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	820	Paraje	El Soto

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Llanura aluvial
Buzam.	0	Coloración		Edad	HOLOCENO
Potencia	1	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Acumulación de gravas y arenas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	1	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	5.000
Bancos	1			Área afectada	5.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Terraza que ha sido explotada y se ha rellenado posteriormente con tierra y escombros, y en parte ha sido repoblada por árboles.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1017**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276046
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Arena](#)**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	433.600	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.653.950	Municipio	Lerma
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	830	Paraje	Santa Columba

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Unidad detrítica de Aranda
Buzam.	0	Coloración	Ocre	Edad	MIOCENO
Potencia	10	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas arcillosas de tonos ocres.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.800
Bancos	1			Área afectada	450

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera abandonada de arenas arcillosas con tonos ocres.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1018

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276079
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre CANTERUELA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	437.916	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.666.331	Municipio	Madrigalejo del Monte
H 25.000		Huso	30	Población	MADRIGALEJO DEL MONTE
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	04/02/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1019

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0276041
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	Paulacion

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	438.100	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.654.300	Municipio	Lerma
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	820	Paraje	Plantío de Arriba

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza inferior
Buzam.	0	Coloración		Edad	PLEISTOCENO
Potencia	1	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas y cantos polimíticos y arenas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	80	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	24.000
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Los materiales se emplean principalmente para hormigón. Las excavaciones se rellenan con tierras y escombros.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1020**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276033
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Grava**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	438.850	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.666.325	Municipio	Madrigal del Monte
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	910	Paraje	Las Cabezadas

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Alta	Unidad	Abanico aluvial
Buzam.	0	Coloración		Edad	CUATERNARIO
Potencia	2	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Conglomerados poliníticos con cantos metamórficos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Es una amplia explotación de la que se ha extraído la capa superior de 2m. de potencia.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1021**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276077
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Grava**Uso** Áridos naturales**Estado** Activa continua**Nombre** LA PRESA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	439.010	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.652.736	Municipio	Lerma
H 25.000		Huso	30	Población	LERMA
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	04/02/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1022

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276059
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	439.300	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.659.100	Municipio	Villalmanzo
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	920	Paraje	Fuente de Valdesendero

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Unidad detrítica de Aranda
Buzam.	0	Coloración		Edad	MIOCENO
Potencia	10	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Limos, arcillas con glóbulos carbonatados.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.000
Bancos	1			Área afectada	400

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Son arcillas limosas de color rojo. La cantera está abandonada y en parte rellena por escombros.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1023

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276076
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Activa intermitente
Nombre LOS CARRILES

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	439.425	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.659.040	Municipio	LERMA
H 25.000		Huso	30	Población	Villalmanzo
		Altitud	910	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad	Facies Tordomar
Buzam.	Coloración	Edad	
Potencia	Morfología	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.		
<u>Descripción (“de visu”)</u>			

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos			Área afectada	13.350

Descripción de labores

Cantera irregular, con dos cortas a distinto nivel y unos 100m de distancia máxima.

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/05/2014
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Facies Tordomar (equivalente a Tierra de Campos)

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1024

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276054
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias [Arcilla común, Arena, Grava](#)
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	439.928	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.654.725	Municipio	Villalmanzo
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	840	Paraje	Cañada

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza media
Buzam.	0	Coloración		Edad	CUATERNARIO
Potencia	1	Morfología		Recubrimiento	Gravas y arenas cuaternarias.
Corrida	0	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Limos arcillosos y gravas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	1	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.500
Bancos	1			Área afectada	1.500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Es una explotación de arcillas limosas. Recubierta por terrazas cuaternarias. Está abandonada y rellena en parte por escombros.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1025**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276067
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arcilla común
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	440.300	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.654.725	Municipio	Lerma
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	850	Paraje	Arroyo del Valle

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Terraza media
Buzam.	0	Coloración		Edad	PLEISTOCENO
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	Arenas y gravas cuaternarias
Corrida	0	Espesor recub.	2		

Descripción (“de visu”)

Arcillas de color rojo

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.000
Bancos	1			Área afectada	400

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera está en parte recubierta por escombros

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1026

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276068
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	440.420	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.654.850	Municipio	Lerma
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	850	Paraje	Arroyo del Valle

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Media	Unidad	Terrazas inferiores del río
Buzam.	0	Coloración		Edad	PLEISTOCENO
Potencia	2	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Cantos, arenas y gravas cuarcíticas, arenas y limos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.800
Bancos	1			Área afectada	1.400

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La explotación está en parte rellena por escombros.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1027

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276053
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arcilla común
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	443.800	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.666.000	Municipio	Madrigal del Monte
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	950	Paraje	Pasadera

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Abanico aluvial
Buzam.	0	Coloración		Edad	CUATERNARIO
Potencia	1	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Conglomerado polimíticos con cantos metamorficos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	1	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	1	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	5.000
Bancos	1			Área afectada	5.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se trata de una excavación que ha aprovechado un nivel de gravas hasta 0'5m. de profundidad. Está rellena por escombro y tierra.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1028**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276074
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Grava**Uso** Áridos naturales**Estado** Activa continua**Nombre** LAS MAZAS**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	444.469	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.667.834	Municipio	LERMA
H 25.000		Huso	30	Población	Madrigal del Monte
		Altitud	961	Paraje	Fuente de los Caños

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos			Área afectada	1.000

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2014
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1029

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0276063
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Conglomerado, Grava, Arena
Uso	Áridos de machaqueo
Estado	Abandonada
Nombre	Valdemoral

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	447.250	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.655.000	Municipio	Burgos
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	920	Paraje	Viñas

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Media	Unidad	Terrazas inferiores del río
Buzam.	0	Coloración		Edad	PLEISTOCENO
Potencia	2	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Cantos y gravas de cuarcitas y calizas, arenas y limos.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Son explotaciones que se están rellenando con escombros y tierra.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1030**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276062
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Conglomerado, Grava, Arena
Uso	Áridos de machaqueo
Estado	Abandonada
Nombre	Monte de Quintanilla

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	447.950	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.654.950	Municipio	Burgos
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	920	Paraje	Viñas

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Media	Unidad	Terrazas inferiores del río
Buzam.	0	Coloración		Edad	PLEISTOCENO
Potencia	2	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Cantos y gravas cuarcíticos y de caliza, arenas y limos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	60	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	9.600
Bancos	1			Área afectada	4.800

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera que está abandonada se está rellenando con escombros y tierra.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1031**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276073
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Grava**Uso** Áridos naturales**Estado** Activa intermitente**Nombre** VILLA JULIA

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	448.070	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.654.820	Municipio	LERMA
H 25.000		Huso	30	Población	Quintanilla del Agua
		Altitud	900	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos			Área afectada	4.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	05/08/2014
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN**Nº Explotación 1032****Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276047
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena Silícea, Arcilla común
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	450.230	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.668.575	Municipio	Cubillo del Campo
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1000	Paraje	Valdemilanos

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas silíceas, conglomerados y arcillas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	30.000
Bancos	1			Área afectada	7.500

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La explotación está totalmente rellena por escombros. La explotación era pequeña.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1033

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0276064
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa intermitente
Nombre	La Dehesa

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	451.482	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.668.636	Municipio	Cubillo del Campo
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1010	Paraje	Alto del Cerro

GEOLOGÍA

Dirección	20NE	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	20NE	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	50	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas, conglomerados y arcillas

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	170	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	100	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	136.000
Bancos	3			Área afectada	17.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Los materiales de la explotación se emplean principalmente para la fabricación de hormigón.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1034

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0276029
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	451.850	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.666.050	Municipio	Cubillo del Campo
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1050	Paraje	La Carrasquilla

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	2050	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	40	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas y conglomerados silíceos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	18.000
Bancos	1			Área afectada	1.800

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera está abandonada, hace años. Habiéndose formado cárcavas en el frente de la explotación. El uso posible es el hormigón.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1035**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276049
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Caliza**Uso** Rocas de Construcción**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	452.850	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.664.350	Municipio	Cuevas de San Clemente
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1020	Paraje	Cantera

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Media	Unidad	Formación Muñecas y Hortezelas
Buzam.	20	Coloración		Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	20	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Alternancia de calizas arenosas nodulosas con margocalizas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	80	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	7	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.920
Bancos	1			Área afectada	560

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1036

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276078
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre RISCO DE LOBOS

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	453.553	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.665.269	Municipio	Cuevas de San Clemente
H 25.000		Huso	30	Población	CUEVAS DE SAN CLEMENTE
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	04/02/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1037**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0276072
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	453.625	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.664.800	Municipio	Cuevas de San Clemente
H 25.000		Huso	30	Población	Cuevas de San Clemente
		Altitud	1040	Paraje	Los Caños

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	25SO	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	60	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Conglomerado y arenas silíceas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	112.500
Bancos	1			Área afectada	7.500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se ha empleado la explotación principalmente para la fabricación de hormigón. Hay restos de maquinaria abandonada.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1038

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0276032
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa intermitente
Nombre	Vallejo del Alcalde

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	453.934	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.664.663	Municipio	Cuevas de San Clemente
H 25.000		Huso	30	Población	Cuevas de San Clemente
		Altitud	1040	Paraje	Los Areneros

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	25SO	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	60	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas, arenas silíceas y arcillas caoliníferas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	12.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se emplean las arenas y gravas para hacer hormigón. La maquinaria se compone de una retroexcavadora, pala cargadora, dumpers, maquinaria de lavado y clasificación de áridos.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1039

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0276030
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre Mazariegos

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	457.100	Provincia	Burgos
H 50.000	276	UTMY	4.662.750	Municipio	Mecerreyes
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	990	Paraje	Mazariegos

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	15NE	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	40	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas y conglomerados silíceos, arcillas caoliníferas.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	12	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	30.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	J.M. Baltuille y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2001
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Son arenas y gravas silíceas de cuarzo y cuarcita. Formando cuerpos de potencia de 0'5 a algunos metros. La explotación tiene una pala excavadora, una retroexcavadora y una clasificadora pequeña. No hay trabajo diario, hay días que no se extrae.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1040

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277045
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	457.880	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.661.581	Municipio	Burgos
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1081	Paraje	Ladera del Castillejo

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	16SW	Coloración	Blanco	Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	70	Morfología		Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas silíceas blancas con caolín y cantos de cuarcita.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	35	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.150
Bancos	1			Área afectada	525

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera parece algo abandonada. La fracción arenosa es importante.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1041

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277029
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre San José

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	458.018	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.662.097	Municipio	Mecerreyes
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1063	Paraje	Alto de Mazariegos

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	16SW	Coloración	Blanco y rojo	Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	60	Morfología		Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas y gravas silíceas de colores blancos y rojizas. Abunda el caolín.

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.800
Bancos	1			Área afectada	600

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Posee plan de labores, Sección C. De los 3 frentes hay 2 más importantes, separados unos 200m. hacia el NW. Uno tiene las coordenadas citadas anteriormente y el otro está en el paraje de Zurramujeres cuyas coordenadas aproximadas son: X:457825, Y:466251*

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1042

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277042
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	459.090	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.654.170	Municipio	Retuerta
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	900	Paraje	Valle de las Pozas

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Alta	Unidad	Terraza baja
Buzam.	0	Coloración		Edad	CUATERNARIO
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Conglomerado formado por cantos de gravas de cuarcitas y caliza.

MINERÍA

Nº Frentes	0	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos	0			Área afectada 2.500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Meandro del río Arlanza.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1043

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277046
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre María del Juncal

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	459.581	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.660.987	Municipio	Burgos
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1076	Paraje	El Juncal

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	16SW	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	40	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

capas de gravas de cuarcita que contienen arena silícea y caolín. Color blanco.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.000
Bancos	1			Área afectada	1.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/03/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Posee plan de labores Sección A. Hay una pequeña clasificadora, con 2 cintas transportadoras y una pala cargadora de ruedas marca Carterpiller. Los materiales se emplean para hacer hormigón.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN**Nº Explotación 1044****Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0277053
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arcilla común, Caolín
Uso	Refractarios
Estado	Activa continua
Nombre	Virgen de Valpeñoso

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	463.571	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.662.783	Municipio	Campolara
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1005	Paraje	Los Corralillos y otros

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	16NE	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arcillas caoliníferas con colores blancos, rojos y grises. Son arenosas y contienen cuarzo.

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	6	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	7.000
Bancos	2			Área afectada	1.400

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Tiene plan de labores Sección C. Se trata de un conjunto de excavaciones dispersas donde hay una principal que es la más grande. Los acopios se los han llevado a 500m. de la cantera. Tiene aspecto abandonado.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1045**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0277054
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arcilla común
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa intermitente
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	463.741	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.663.248	Municipio	Jurisdicción de Lara
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1026	Paraje	Lara de los Infantes

GEOLOGÍA

Dirección	150	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	16SW	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	50	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas y gravas con estratificaciones y gran cantidad de caolín.

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	15	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	7	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	420
Bancos	1			Área afectada	105

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El frente principal es mayor, el segundo es de dimensiones más pequeñas.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1046

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277052
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	468.437	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.653.089	Municipio	Contreras
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1074	Paraje	Tenada de Valdecilla

GEOLOGÍA

Dirección	120	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	50NE	Coloración		Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas silíceas alternándose con paquetes de gravas.

MINERÍA

Nº Frentes	0	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos	0			Área afectada 30.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Possiblemente haya sido explotado. Se encuentra muy acarcavado.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1047**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0277059
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Arenisca](#)**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Activa intermitente**Nombre** ARENISCAS DE LARA**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	468.546	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.662.627	Municipio	SALAS DE LOS INFANTES
H 25.000		Huso	30	Población	Villaespasa
		Altitud	1034	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	EDAD CRETACICO, APTIENSE
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	
Descripción (“de visu”)		

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Rozadora de brazo
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos			Área afectada	800

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/08/2014
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1048

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277050
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común, Arena Silícea
Uso Refractarios
Estado Abandonada
Nombre Los Llanillos

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	468.874	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.655.864	Municipio	Cascajares de la Sierra
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	978	Paraje	Los Llanillos

GEOLOGÍA

Dirección	120	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	25SW	Coloración	Roja, blanca y	Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	40	Morfología		Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arcillas arenosas muy finas silíceas, de colores rojos, blancos y negros.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	7	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	17	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	8.330
Bancos	1			Área afectada	490

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Posee Plan de Labores Sección A. La planta de elaboración se encuentra a unos 200m. de la cantera. Utiliza materiales de otras canteras.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1049**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0277060
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena Silícea, Caolín
Uso	Refractarios
Estado	Activa intermitente
Nombre	IGNACIO

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	469.590	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.652.584	Municipio	Barbadillo del Mercado
H 25.000		Huso	30	Población	COMUNIDAD DE BARBADILLO DEL
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	
<u>Descripción (“de visu”)</u>		

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos			Área afectada	0

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	04/02/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1050

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277051
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	469.851	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.655.115	Municipio	Barbadillo del Mercado
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	943	Paraje	El Soto

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Alta	Unidad	Terraza baja
Buzam.	0	Coloración		Edad	CUATERNARIO
Potencia	2	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas cuarcíticas y de caliza y arenas silíceas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	38	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	13	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.482
Bancos	1			Área afectada	494

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Actualmente es utilizada como planta de hormigón, los materiales los traen de Membrillas de Lara, por eso la damos de baja.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1051

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277037
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Puertas de Mahoma

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	470.101	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.652.435	Municipio	Burgos
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	994	Paraje	Puertas de Mahoma

GEOLOGÍA

Dirección	120	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	55NE	Coloración	Blanca	Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Alternancia de arenas silíceas blancas muy finas con gravas de

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.000
Bancos	1			Área afectada	200

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera se encuentra abandonada y se han producido acarcavamientos.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1052

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277057
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	472.290	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.651.997	Municipio	Revilla y Ahedo, La
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	960	Paraje	Apeadero de la Revilla

GEOLOGÍA

Dirección	140	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	20NE	Coloración	Blancas y roja	Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas silíceas blancas y rojas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	5	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	15.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Está cubierto por 2m de terrazas.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1053

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277058
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena Silícea
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	472.521	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.651.832	Municipio	Revilla y Ahedo, La
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	966	Paraje	La Revilla

GEOLOGÍA

Dirección	140	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Utrillas
Buzam.	20NE	Coloración	Blanca y roja	Edad	CRETACICO INFERIOR
Potencia	60	Morfología		Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arenas silíceas blancas y rojas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	18.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La parte superior de la cantera se ha aplanado con intención de regenerarlo.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1054

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es	BDMIN	0277024
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Caliza

Uso Áridos de machaqueo

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	477.955	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.655.638	Municipio	Castrovido
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	988	Paraje	Cruce de Carreteras

GEOLOGÍA

Dirección	090	Potencialidad	Alta	Unidad	Dogger
Buzam.	10S	Coloración	Oscura	Edad	JURASICO MEDIO
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Calizas oscuras organógenas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	14	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	19.600
Bancos	1			Área afectada	1.400

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera tiene muchos bloques inestables.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1055

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277025
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza
Uso Áridos de machaqueo
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	478.200	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.655.950	Municipio	Salas de los Infantes
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1020	Paraje	Cruce de carreteras

GEOLOGÍA

Dirección	090	Potencialidad	Alta	Unidad	Dogger
Buzam.	020S	Coloración		Edad	JURASICO MEDIO
Potencia	20	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Calizas oscuras fosilíferas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	25	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	20	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	24.000
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera tiene muchos bloques inestables y presenta deslizamientos importantes.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1056

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0277034
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Caliza

Uso Áridos de machaqueo

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	20	UTMX	481.204	Provincia	Burgos
H 50.000	277	UTMY	4.661.754	Municipio	Barbadillo del Pez
H 25.000		Huso	30	Población	Burgos
		Altitud	1056	Paraje	la Cantera

GEOLOGÍA

Dirección	94	Potencialidad	Media	Unidad	Formación Domeño
Buzam.	20SE	Coloración		Edad	JURASICO MEDIO
Potencia	0	Morfología		Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Caliza de color oscuro, cristalina y fosilífera.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	50	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	10.000
Bancos	1			Área afectada	1.250

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Vivar y A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Caliza cristalina, de color oscuro con fósiles.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1057**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0278031
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Pizarra**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Abandonada**Nombre****LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)**

H 200.000	21	UTMX	494.800	Provincia	Burgos
H 50.000	278	UTMY	4.660.915	Municipio	Huerta de Arriba
H 25.000		Huso	30	Población	Huerta de Arriba
		Altitud	1300	Paraje	El Pizarral

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Pizarras de Ríocabado
Buzam.	Coloración	Oscura	Edad	CAMBRICO INFERIOR
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Pizarras arenosas

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	20	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.750
Bancos	1			Área afectada	450

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	09/11/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1058**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0278021
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Abandonada**Nombre****LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	21	UTMX	499.555	Provincia	Burgos
H 50.000	278	UTMY	4.654.010	Municipio	Quintanar de la Sierra
H 25.000		Huso	30	Población	Quintanar de la Sierra
		Altitud	1300	Paraje	San Salvador

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Formación Domeño
Buzam.	Coloración	Gris - blanca	Edad	JURASICO MEDIO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Calizas algo arenosas de color gris oscuro

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	10	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	12	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.400
Bancos	1			Área afectada	200

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	09/11/2009
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La cantera se empleó como fuente de áridos de machaqueo, para la construcción de carreteras. La dirección de buzamiento es 180º

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1059**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0279010
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Caliza](#)**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Abandonada**Nombre** Montenegro de Cameros

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	21	UTMX	518.242	Provincia	Soria
H 50.000	279	UTMY	4.658.049	Municipio	Montenegro de Cameros
H 25.000		Huso	30	Población	Montenegro de Cameros
		Altitud	1390	Paraje	Ctra. Vinuesa-Montenegro K.23

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad		Unidad	Fms Turmiel, Barahona y Cerro del P
Buzam.	Coloración	Negra	Edad	CRETACICO SUPERIOR
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Calizas oscuras fracturadas

MINERÍA

Nº Frentes	0	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	19	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	57.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	09/05/2011
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se mantiene abierta con motivo de la construcción de la carretera de Vinuesa a Montenegro de Cameros

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1060**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0280015
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias

Caliza

Uso

Rocas Ornamentales

Estado

Activa continua

Nombre

San Pedro

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	21	UTMX	560.202	Provincia	soria
H 50.000	280	UTMY	4.653.341	Municipio	San Pedro Manrique
H 25.000		Huso	30	Población	Palacio de San Pedro
		Altitud	1200	Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos			Área afectada	29.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	15/05/2014
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1061**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es BDMIN 0304005
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Granito
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa intermitente
Nombre VAFER I-II-III

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	173.770	Provincia	Zamora
H 50.000	304	UTMY	4.654.945	Municipio	HERMISENDE
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1062

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0304004
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Granito
Uso Rocas Ornamentales
Estado Abandonada
Nombre Ladiaro - Vafer II

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	670.900	Provincia	Zamora
H 50.000	304	UTMY	4.649.500	Municipio	Hermisende
H 25.000		Huso	29	Población	San Ciprián
		Altitud	1180	Paraje	Monte Ladiaro- San Ciprián

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Granito porfídico biotítico, con mosco
Buzam.	Coloración	Gris perla	Edad	CARBONIFERO, PERMICO
Potencia	0	Morfología	Recubrimiento	Sin recubrimiento
Corrida	0	Espesor recub.	0	

Descripción (“de visu”)

Intrusión posterior a la esquistosidad S3 pero dentro de la Deformación D3. Intruye en materiales Sil-Dev generando aureola de contacto con blastesis mineral discordante con las deformaciones principales

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	9	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.200
Bancos	3			Área afectada	600

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/10/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

CANTERA EN INVESTIGACION, MATERIAL VENDIDO EN PORRIÑO COMO GRIS ALBERO. Concesión VAFER 1. Concesión derivada de P.I. ANUNCIA

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1063

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0305005
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Esquisto, Cuarcita
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	698.100	Provincia	Zamora
H 50.000	305	UTMY	4.651.950	Municipio	Puebla de Sanabria
H 25.000		Huso	29	Población	Ungilde
		Altitud	1000	Paraje	Sierra de la Culebra. Prado de la Fel

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Capas de los Montes y/o Formación
Buzam.	Coloración	Gris, azulado,	Edad	ORDOVICICO INFERIOR, ORDOVI
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal escaso
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Son esquistos de tonalidad gris, azulado o pardo, con frecuentes intercalaciones de bancos areniscosos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	2	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	1			Área afectada	600

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

EXPLOTACION ABANDONADA PARA USO DE LOS FIRMES DE LOS CAMINOS FORESTALES. EL DIA DE VISITA NO SE PUDO ACCEDER POR LA DENSIDAD DE VEGETACION

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1064

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306012
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Gneis
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa intermitente
Nombre La Zapatera

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	214.838	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.655.163	Municipio	Manzanal de Arriba
H 25.000		Huso	30	Población	Manzanal de Arriba
		Altitud	860	Paraje	Llamazón

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Tobas de grano grueso
Buzam.	Coloración	Gris, verde, a	Edad	ORDOVICICO
Potencia	0	Morfología	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	0	Espesor recub.	0	

Descripción (“de visu”)

Está por encima del Ollo de grano grueso y en tránsito gradual. Son rocas de aspecto pelítico-esquistoso, grano grueso, cristales de pequeño tamaño y sin glándulas de feldespato.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	8.400
Bancos	1			Área afectada	2.100

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	29/04/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se utilizan como roca de construcción u ornamental y son elaborados en una planta de tratamiento ubicada en Codesal

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1065**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0306014
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Pizarra**Uso** Rocas Ornamentales**Estado** Activa intermitente**Nombre** RIOMANZANAS FR.1^a

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	215.120	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.644.772	Municipio	FIGUERUELA DE ARRIBA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1066**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es BDMIN 0306015
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa intermitente
Nombre VALDORNESA 3^a FR.

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	217.787	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.640.905	Municipio	FIGUERUELA DE ARRIBA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

 N° Explotación **1067**

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306010
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Activa continua
Nombre Valdornesa

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	220.732	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.647.607	Municipio	Mahide
H 25.000		Huso	30	Población	Mahide
		Altitud	880	Paraje	El Pontón

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Formación Santa Eufemia o Capas d
Buzam.	Coloración	Gris o negra	Edad	ORDOVICICO INFERIOR
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Cobertera de Series Ocres de orden m trico-decam trico
Corrida	2000	Espesor recub.	4	

Descripción (“de visu”)

Pizarras gris-negras con alguna intercalación de areniscas. Se observan algunas cuñas (fracturación) y una cierta crenulación, aleatoria, de la deformación D2, que parece moderarse en profundidad (hasta los 50 m) segén sondeos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	80	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	72.000
Bancos	2			Área afectada	12.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/04/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Las pizarras explotadas se tratan en una planta situada en Mahide a 8,5 km de la cantera. Se utilizan para solados, revestimientos y manpostería. Se realizaron 15 sondeos de investigación. Conc. Expl. Der. Valdornesa 2º Fracción

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1068

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306001
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Abandonada
Nombre Carballeda II

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	709.700	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.648.740	Municipio	Manzanal de Arriba
H 25.000		Huso	29	Población	Pedroso de la Carballeda
		Altitud	960	Paraje	Al Este de Pedroso

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Capas de los Montes y/o Formación
Buzam.	Coloración	Gris	Edad	ORDOVICICO INFERIOR, ORDOVI
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Escaso suelo
Corrida	Espesor recub.	40		

Descripción (“de visu”)

Esquistos de tonalidades grises, no muy lisos, algo alabeados y con lineaciones de intersección marcadas; están algo fracturados

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Explosivos
Altura máx	10	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	10	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	12.000
Bancos	2			Área afectada	1.200

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Canteras abandonadas situadas, respectivamente a E y W de la pequeña planta de tratamiento.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1069

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306011
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Abandonada
Nombre Riomanzanas

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	712.815	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.642.265	Municipio	Figueroela de Arriba
H 25.000		Huso	29	Población	Flechas
		Altitud	825	Paraje	Cruz de Flechas. Cuesta de Flechas.

GEOLOGÍA

Dirección		Potencialidad	Media	Unidad	Formación Villaflor.
Buzam.		Coloración	Gris oscura	Edad	ORDOVICICO MEDIO
Potencia	100	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal muy escaso
Corrida	2000	Espesor recub.	20		

Descripción (“de visu”)

Pizarras gris-oscuro satinadas, con cristales de pirita y algunas veces pátinas de óxidos de hierro. Están crenuladas en bandas ortogonales y verticalizadas. Además hay una crenulación subhorizontal y algunas cizallas subverticales.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	150	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	120	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Hilo
Altura máx	60	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	45	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	810.000
Bancos	9			Área afectada	18.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/04/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Probable abandono por problemas con la crenulación subhorizontal (S2) y con las cizallas subverticales dextras con rejuego horizontal y también por bandas de crenulación subverticales. RIOMANZANAS 1ª Fracción

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1070

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306009
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Abandonada
Nombre Pizarras Boya S.L.

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	715.981	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.641.041	Municipio	Mahide
H 25.000		Huso	29	Población	Mahide
		Altitud	882	Paraje	El Teso

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Formación Villaflor
Buzam.	Coloración	Gris o amarill	Edad	ORDOVICICO MEDIO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Cobertera terciaria y suelo
Corrida	Espesor recub.	10		

Descripción ("de visu")

Pizarras grises (amarillentas alteradas), a veces con pirita, recubiertas por materiales terciarios (Series ocres). Están crenuladas por la deformación D2 y afectadas también por las etapas tardías ("panilla").

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	180	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	120	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Hilo
Altura máx	25	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	20	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	432.000
Bancos	3			Área afectada	21.600

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/04/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera abandonada por la mala calidad de la pizarra, sobre todo por las crenulaciones (D2 y tardías) y la fracturación (cuñas).

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1071

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306002
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	720.250	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.648.650	Municipio	Villardeciervos
H 25.000		Huso	29	Población	Cional
		Altitud	880	Paraje	Prado de las Mulas. Cañadicas

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Series ocres marginales del Tera
Buzam.	Coloración	Rojiizo, amaril	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	Suelo
Corrida	Espesor recub.	40		

Descripción (“de visu”)

Está constituido por cantos de diversos tamaños, de cuarcita, cuarzo, pizarras y cantos rubefactados, inmersos en una matriz arcillo-arenosa rojiza o pardo-amarillenta

MINERÍA

Nº Frentes	4	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.400
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

EXPLOTACION DE ARENA Y GRAVAS PARA BASES Y SUBBASES DE CAMINOS Y PISTAS FORESTALES.
La proporción arcilla-arena es variable

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1072

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306008
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Pizarra
Uso Rocas Ornamentales
Estado Abandonada
Nombre Maida

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	725.250	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.635.200	Municipio	Mahíde
H 25.000		Huso	29	Población	Palazuelo de las Cuevas
		Altitud	800	Paraje	El Corono

GEOLOGÍA

Dirección		Potencialidad	Baja	Unidad	Formación Villaflor
Buzam.		Coloración	Gris o negra	Edad	ORDOVICICO MEDIO
Potencia	30	Morfología		Recubrimiento	Suelo vegetal escaso
Corrida	500	Espesor recub.	50		

Descripción (“de visu”)

Pizarras negras o gris-oscuro, con intercalaciones cuarcíticas esporádicas. Están afectadas por una crenulación asociada a la Deformación D2 y también por la fracturación tardía.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	30	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	15	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	15	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.750
Bancos	3			Área afectada	450

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

PERMISO DE INVESTIGACION CON SOLICITUD DE PASE A CONCESION DERIVADA. PEQUEÑA INSTALACION DE CANTERA CON UN DISCO Y 5 TIJERAS. Se realizaron sondeos de investigación.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1073**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0306003
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias [Gneis](#)**Uso** Rocas de Construcción**Estado** Abandonada**Nombre** Valrojo**LOCALIZACIÓN** (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	730.240	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.648.160	Municipio	Otero de Bodas
H 25.000		Huso	29	Población	Villanueva de Valrojo
		Altitud	820	Paraje	Charca la Bruga. El Trigalén

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Formación Ollo de Sapo
Buzam.	Coloración	Gris	Edad	CRETACICO INFERIOR, ORDOVICI
Potencia	Morfología		Recubrimiento	Suelo
Corrida	Espesor recub.	30		

Descripción ("de visu")

Gneises con abundantes glándulas de feldespato potásico (1 a 15 cm), fenocristales de plagioclasa (1-2 cm) y fenocristales de cuarzo (hasta 1 cm) en una matriz de grano fino con cuarzo y micas blancas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.200
Bancos	2			Área afectada	400

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	04/02/2003
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

CANTERAS MUY ANTIGUAS PARA OBTENCION DE PIEDRAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUEBLO DE VILLANUEVA DE VALROJO, LOSA DE PASOS Y MAMPOSTERIA DE O.P. LOCAL

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1074

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0306004
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	732.560	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.647.870	Municipio	Otero de Bodas
H 25.000		Huso	29	Población	Villanueva de Valrojo
		Altitud	810	Paraje	Talanquera

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Series ocres marginales del Tera
Buzam.	Coloración	Rojiza y amari	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Conglomerados, arenas y gravas de matriz arcillosa. Son sedimentos de carácter fluvial con predominio de materiales detríticos finos más o menos distales. Se observa granoclasicación, estratif. cruzada y cicatrices erosivas

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	200	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	24.000
Bancos	1			Área afectada	6.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

CANTERA, ACTUALMENTE ABANDONADA, DE ARIDOS NATURALES PARA OBRAS LOCALES Y DE OBRAS PÚBLICAS LOCALES COMO FIRMES DE CARRETERAS Y CAMINOS

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1075**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0306013
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	733.159	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.647.047	Municipio	Otero de Bodas
H 25.000		Huso	29	Población	Villanueva de Valrojo
		Altitud	834	Paraje	Las Forcadas. Km 4,8 Ctra. de Villan

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Series Ocres marginales del Tera
Buzam.	Coloración	Amarillenta y	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Conglomerados, arenas y gravas con matriz arcillosa. Sedimentos de carácter fluvial, con predominio de detriticos finos más o menos distales. Granoselección, estrat. cruzada y cicatrices erosivas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	120	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	9	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	42.000
Bancos	2			Área afectada	6.000

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	28/06/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera abandonada, utilizada en reparación de caminos y pistas forestales locales.

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN**Nº Explotación 1076****Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0306007
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Cuarcita**Uso** Áridos de machaqueo**Estado** Abandonada**Nombre**LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	733.200	Provincia	Zamora
H 50.000	306	UTMY	4.641.687	Municipio	Ferreras de Arriba
H 25.000		Huso	29	Población	Ferreras de Arriba
		Altitud	970	Paraje	Lleira. La Dehesa

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Coluvión
Buzam.	Coloración	Blanca	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología		Recubrimiento	Sin recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	50		

Descripción (“de visu”)

CANCHALES DE CUARCITAS CON CANTOS DE 0,5 CM A 20 CM

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	60	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	36.000
Bancos	1			Área afectada	6.000

Descripción de laboresMÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/04/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Canchal cuarcítico explotado para la producción de áridos para canteras desde subbases a capas de rodadura.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1077

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307013
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Gneis

Uso Rocas de Construcción

Estado Activa intermitente

Nombre Las Presotas

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	236.916	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.652.121	Municipio	Rionegro del Puente
H 25.000		Huso	30	Población	Villar de Farfón
		Altitud	778	Paraje	Valdefarillo. La Chana

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Series Ocres marginales del Tera
Buzam.	Coloración	Gris o pardo	Edad	ORDOVICICO
Potencia	Morfología		Recubrimiento	Escaso suelo vegetal
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Aflora en una zona metamórfica de bajo grado. Tiene abundantes glándulas de feld. potás. (entre 1 y 15 cm), fenocristales de plag. (1-2 cm) y fenocristales de cuarzo azulado (hasta 1 cm) rodeados de una matriz gris-oscuro y grano fino.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	55	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.125
Bancos	1			Área afectada	1.375

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	02/04/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La planta de tratamiento está a 20 Km, en Santa Croya de Tera.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1078

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307018
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre Las Candas

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	241.940	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.903	Municipio	Calzadilla de Tera
H 25.000		Huso	30	Población	Olleros de Tera
		Altitud	743	Paraje	Arenales. Río Tera

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza fluvial actual
Buzam.	Coloración	Parda	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	Suelo de alteración
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Los bloques de las 4 terrazas más altas pueden tener 35-40 cm de diá., calibrado moderado. Las más bajas tienen escaso espesor y más intercalaciones arcillo-aren. La matriz arcillo-aren es de tonos pardos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	35	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	18	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	1.890
Bancos	2			Área afectada	630

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	06/10/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Este tipo de explotaciones van modificando su ubicación una vez se agota el recurso.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1079

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307001
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre Las Senrieras

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	242.239	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.959	Municipio	Calzadilla de Tera
H 25.000		Huso	30	Población	Olleros de Tera-Vega de Tera
		Altitud	750	Paraje	Pradera Redonda. Los Arenales

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Terrazas fluviales y depósitos actuales
Buzam.	Coloración	Parda	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	Suelo
Corrida	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

TERRAZAS ACTUALES Y ANTIGUAS, GRAVAS, ARENAS, Y CONGLOMERADOS

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	200	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	80	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	48.000
Bancos	1			Área afectada	16.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Planta de lavado y de machacado que utiliza grava del Tera de diferentes zonas del fluvial del Tera

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1080**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307024
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa intermitente
Nombre	EL PLANTÍO

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	242.446	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.542	Municipio	CALZADILLA DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1081**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307023
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa intermitente
Nombre	LOS PERALES

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	247.105	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.031	Municipio	VEGA DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y LeónIDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1082

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307025
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre EL NUEVO CHOTE

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	250.827	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.378	Municipio	CAMARZANA DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1083

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307020
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre EL CHOTE II

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	251.517	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.654.278	Municipio	CAMARZANA DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1084**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307022
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	CHOTE 07

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	251.751	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.051	Municipio	CAMARZANA DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1085**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307012
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arcilla común
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	253.550	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.636.200	Municipio	Tábara
H 25.000		Huso	30	Población	Tábara
		Altitud	770	Paraje	Las Llameras

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Series Ocres marginales del Tera
Buzam.	0	Coloración	Ocre, parda	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	3	Morfología		Recubrimiento	Suelo
Corrida	200	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arcilla de color ocre con algén nivel de conglomerados. Son sedimentos de carácter fluvial, con predominio de sedimentos detriticos finos.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	25	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	4	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	6.000
Bancos	1			Área afectada	1.500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

BARRERO DESARROLLADO SOBRE ARCILLAS NEÓGENAS EN CONTACTO CON PIZARRAS PALEOZOICAS ALTERADAS

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1086

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307007
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	253.760	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.650.700	Municipio	Santa Croya de Tera
H 25.000		Huso	30	Población	Santa Croya de Tera
		Altitud	770	Paraje	Negota. km 5,4 Ctera de Villanueva d

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Series Ocres marginales del tera
Buzam.	Coloración	Amarillenta y	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Arcillas, margas y niveles arenosos de color amarillo/rojo. Las causas del abandono se atribuyen al predominio de granulometrías gruesas, muy frecuentes en estas facies

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.800
Bancos	2			Área afectada	400

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Tejar abandonado con dos hornos árabes

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1087**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307011
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	254.076	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.639.233	Municipio	Tábara
H 25.000		Huso	30	Población	Tábara
		Altitud	780	Paraje	Corrales de la Barraca. Km 3,8 Ctera

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Coluvión
Buzam.	Coloración	Blanca o rojiz	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Coluvión de cantos y bloques de cuarcita blanca (a veces con pátinas rojizas), arenas y arcillas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	40	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	5	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	4	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.800
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

EXPLOTACION ABANDONADA DE ARIDO DE CUARCITAS.

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1088

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307015
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	254.231	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.647.877	Municipio	Puebla de Valverde
H 25.000		Huso	30	Población	Villanueva de las Peras
		Altitud	790	Paraje	Las Laderas

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Terraza fluvial actual
Buzam.	Coloración	Amarillenta	Edad	PLEISTOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Lentejones de gravas métricas con intercalaciones de niveles arenosos menos potentes.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	120	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	14.400
Bancos	1			Área afectada	4.800

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	27/05/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1089**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es BDMIN 0307021
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa continua
Nombre MICERECES

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	256.637	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.682	Municipio	SANTIBAÑEZ DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1090**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307014
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arcilla común
Uso	Cerámica Estructural
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	257.529	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.650.727	Municipio	Santibáñez de Tera
H 25.000		Huso	30	Población	Santibáñez de Tera
		Altitud	760	Paraje	El Campico. Casa del Vallón

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Media	Unidad	Series Ocres marginales del Tera
Buzam.	Coloración	Rojizo amarill	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	Espesor recub.	1		

Descripción (“de visu”)

Arcillas, conglomerados y arenas. Sedimentos de carácter fluvial, con predominio de detriticos finos, más o menos distales. Se observan cicatrices erosivas. El nivel arcilloso supera los 2 m

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	120	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	35	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	6	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	25.200
Bancos	2			Área afectada	4.200

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	27/06/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Explotación abandonada, con un nivel arcilloso de más de 2 m (gris-ocre)

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1091**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307019
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Arena, Grava
Uso	Áridos naturales
Estado	Activa continua
Nombre	ÑARDOS

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	258.617	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.653.335	Municipio	SANTIBAÑEZ DE TERA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores**MÁS INFORMACIÓN**

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An. químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1092

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307003
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arcilla común
Uso Cerámica Estructural
Estado Abandonada
Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	739.260	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.650.892	Municipio	Calzadilla de Tera
H 25.000		Huso	29	Población	Olleros de Tera
		Altitud	806	Paraje	El Valle

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad	Baja	Unidad	Series Ocres y Terrazas fluviales
Buzam.	0	Coloración	Amarillenta o	Edad	MIOCENO SUPERIOR, PLEISTOCÉ
Potencia	30	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	Conglomerados y gravas
Corrida	1000	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Arcillas con niveles arena de color rojo-amarillento. Las causas del abandono deben atribuirse al predominio de granulometrías gruesas, muy abundantes en estas facies

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	8	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Iniciada
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	8.400
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

BARRERO ABANDONADO, PARA LA FABRICACION DE CERAMICA ESTRUCTURAL DE CONSUMO LOCAL

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1093

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0307016
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava, Arena
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre Quiñones de Sobradillo

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	742.219	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.651.210	Municipio	Calzadilla de Tera
H 25.000		Huso	29	Población	Calzadilla de Tera
		Altitud	760	Paraje	La Llanada. La Ribera. Valle Grande.

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Alta	Unidad	Terraza baja
Buzam.	Coloración	Parda	Edad	CUATERNARIO
Potencia	Morfología	Aluvionar	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Los bloques son de naturaleza cuarcítica y/o cuarzo, en las 4 terrazas más altas pueden tener 35-40 cm de diá., en una matriz arcillo-arenosa parda. Los tramos más bajos tienen menos espesor y más intercalaciones arenosas y limosas.

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	35	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	2			Área afectada	8.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	V. Monteserín
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	07/02/2006
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La zona de extracción de las canteras se va desplazando al mismo tiempo que se agotan los materiales

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de España

Mapa de Rocas y Minerales Industriales Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1094**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0307010
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias	Grava, Arena
Uso	Áridos naturales
Estado	Abandonada
Nombre	

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	28	UTMX	747.081	Provincia	Zamora
H 50.000	307	UTMY	4.641.190	Municipio	Ferreras de Abajo
H 25.000		Huso	29	Población	Litos
		Altitud	809	Paraje	Peña Enmedio. Km 30,3 Ctra. de Táb

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Baja	Unidad	Series Ocres marginales del Tera
Buzam.	Coloración	Amarillenta	Edad	MIOCENO MEDIO, PLIOCENO
Potencia	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	Suelo vegetal
Corrida	Espesor recub.	40		

Descripción (“de visu”)

Alternancia de conglomerados, gravas, arenas y limos

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	20	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	3	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	3	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	3.600
Bancos	1			Área afectada	1.200

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	C.Freixa
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	YC
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/05/1992
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Cantera abandonada donde se observa una planta de clasificación manual

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1095

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0308011
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava

Uso Áridos naturales

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	29	UTMX	264.658	Provincia	Zamora
H 50.000	308	UTMY	4.635.850	Municipio	Moreruela de Tábara
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud	750	Paraje	Las Venturas

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad		Unidad	Terraza media
Buzam.	0	Coloración	Rojo	Edad	MIOCENO INFERIOR
Potencia	8	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas silíceas redondeadas con matriz de arena y arcilla

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	100	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	30	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	8	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	24.000
Bancos	1			Área afectada	3.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/08/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

El tamaño máximo de las gravas es de 10cm. Son cuerpos bien organizados. Se ha empleado para zahorras

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1096

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0308003
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava

Uso Áridos naturales

Estado Activa intermitente

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	29	UTMX	269.300	Provincia	Zamora
H 50.000	308	UTMY	4.647.145	Municipio	Navianos de Valverde
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud	702	Paraje	Camping

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad		Unidad	Aluvial
Buzam.	0	Coloración	Blanco	Edad	CUATERNARIO
Potencia	2	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas y arenas silíceas de color blanco

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	0	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Aluviales
Anchura	0	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	
Alt. media	0	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	0
Bancos	1			Área afectada	20.000

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/08/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Hay una pequeña planta de clasificación

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1097

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0308022
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Arena, Grava
Uso Áridos naturales
Estado Activa intermitente
Nombre El Cimbro

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	29	UTMX	270.090	Provincia	Zamora
H 50.000	308	UTMY	4.635.295	Municipio	GRANJA DE MORERUELA
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud		Paraje	

GEOLOGÍA

Dirección	Potencialidad	Unidad
Buzam.	Coloración	Edad
Potencia	Morfología	Recubrimiento
Corrida	Espesor recub.	

Descripción (“de visu”)

MINERÍA

Nº Frentes	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería
Longitud	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación
Anchura	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque
Altura máx	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración
Alt. media	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco 0
Bancos			Área afectada 0

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Delgado
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	SIEMCALSA (Provinciales)
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	19/03/2015
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

En preparación o esperando

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1098

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0308010
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Grava
Uso Áridos naturales
Estado Abandonada
Nombre El Carcavo

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	29	UTMX	272.105	Provincia	Zamora
H 50.000	308	UTMY	4.653.578	Municipio	Santa Cristina de la Polvorosa
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud	731	Paraje	La Matilla

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad		Unidad	Terraza
Buzam.	0	Coloración	Rojo	Edad	PLEISTOCENO
Potencia	2	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas silíceas redondeadas

MINERÍA

Nº Frentes	3	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	70	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (corta)
Anchura	50	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	7.000
Bancos	1			Área afectada	3.500

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/08/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se emplearon para fabricar hormigón

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDADInstituto Geológico
y Minero de EspañaMapa de Rocas y Minerales Industriales
Castilla y León

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1099**Correspondencia con otras Bases de datos**

www.igme.es	BDMIN	0308012
www.siemcalsa.com	MGYM CyL	

Sustancias Grava**Uso** Áridos naturales**Estado** Abandonada**Nombre**

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	29	UTMX	272.870	Provincia	Zamora
H 50.000	308	UTMY	4.645.750	Municipio	Miles de la Polvorosa
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud	700	Paraje	El Valle

GEOLOGÍA

Dirección	0	Potencialidad		Unidad	Aluvial
Buzam.	0	Coloración	Ocre	Edad	CUATERNARIO
Potencia	2	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Gravas silíceas redondeadas

MINERÍA

Nº Frentes	2	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	60	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	40	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Excavadora-Draga
Altura máx	0	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	2	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	4.800
Bancos	1			Área afectada	2.400

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/08/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

Se ha empleado como material de zahorra

IDENTIFICACIÓN

Nº Explotación 1100

Correspondencia con otras Bases de datos

www.igme.es BDMIN 0308005
www.siemcalsa.com MGYM CyL

Sustancias Cuarcita

Uso Áridos de machaqueo

Estado Abandonada

Nombre

LOCALIZACIÓN (Coor Utms en ED 50)

H 200.000	29	UTMX	273.078	Provincia	Zamora
H 50.000	308	UTMY	4.646.157	Municipio	Miles de la Polvorosa
H 25.000		Huso	30	Población	
		Altitud	740	Paraje	Queso de Buey

GEOLOGÍA

Dirección	120	Potencialidad		Unidad	Formación Culebra (Cuarcita Armoric)
Buzam.	50ºSO	Coloración	Rojo	Edad	ARENIGIENSE
Potencia	10	Morfología	Estratiforme	Recubrimiento	
Corrida	0	Espesor recub.	0		

Descripción (“de visu”)

Cuarcita de bancos que forman el eje de un anticinal

MINERÍA

Nº Frentes	1	Escombreras	<input type="checkbox"/>	Minería	Exterior
Longitud	20	Acopios	<input type="checkbox"/>	Explotación	Cielo abierto (ladera)
Anchura	15	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Arranque	Manual
Altura máx	7	Maquinaria	<input type="checkbox"/>	Restauración	Sin iniciar
Alt. media	7	Aguas y lodos	<input type="checkbox"/>	Vol. hueco	2.100
Bancos	1			Área afectada	300

Descripción de labores

MÁS INFORMACIÓN

(En BDMIN)

Ortofoto	<input checked="" type="checkbox"/>	Petrografía	<input type="checkbox"/>	Autor	A. Olmo Sanz
Fotografías	<input type="checkbox"/>	Granulometría	<input type="checkbox"/>	Empresa	IGME
Esquema	<input type="checkbox"/>	An químico	<input type="checkbox"/>	Fecha	01/08/2007
Otros análisis	<input type="checkbox"/>	An. mineralógico	<input type="checkbox"/>		

Observaciones

La explotación se encuentra en la charnela de un anticinal