

# AERO SERVICE LTD.

PARTE DE SONDEO

PAGINA N° 1  
N° DE PAGINAS 4

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| N° DE ZONA<br><b>1 (HUELVA)</b>                              | N° DE SONDEO<br>I.N.C. AERO SERVICE S-1-1 | N° DE OBRA (AERO SERVICE) <b>3116</b> |
| TERMINO MUNICIPAL Y PARAJE<br><b>CARTAYA (FUENTE BLANCA)</b> | LONGITUD <b>3° 26' 28"</b>                | LATITUD <b>37° 15' 30"</b>            |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE<br><b>I.N.C.</b>                      |   |                                       |
| EQUIPO   |   |                                       |
| PERFORADORES <b>José Diaz Martinez</b>                       |   |                                       |
| MARCA <b>FAILING</b>   | TIPO ROTACION                             | MODELO <b>2.500</b>                   |
| BARRENA: Ø Y CLASE <b>TRICONO 12 1/4"</b>                    | COTA <b>28' 20"</b>                       | REFERIDA A <b>1 terreno</b>           |
|  |   | NUMERO (I.N.C.) <b>982006</b>         |


| TUBERIA<br>m/m. | PROFUNDIDAD<br>mts. | ESPESOR<br>DE LA CAPA<br>mts. | LITOLOGIA | NIVEL<br>DE<br>AGUA | DESCRIPCION  | TIPO<br>DE<br>MUESTRA |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--|-----------------------|
|                 | 0                   |                               |           |                     |  |                       |
|                 | 0,5                 |                               |           |                     | Tierra vegetal   |                       |
| 200             | 7,5                 |                               |           |                     | 7 Arenas muy finas con gran cantidad de arcillas rojo-amarillentas                                   | L-1                   |
|                 | 10                  |                               |           |                     | 7,5 Pequeña capa detrítica formada por trozos de areniscas y pizarras cementados con ácido de hierro | L-2                   |
|                 | 15                  |                               |           |                     | Arenas muy finas con gran cantidad de arcillas amarillas   |                       |
|                 | 23                  | 111                           |           |                     | ◇ Margas grises oscuras  | L-3                   |
| 200             | 30                  |                               |           |                     |  |                       |
|                 | 40                  | 111                           |           |                     | Margas grises oscuras  | L-4                   |

OBSERVACIONES

# AERO SERVICE LTD.

PARTE DE SONDEO

|                            |              |                           |
|----------------------------|--------------|---------------------------|
| N° DE ZONA                 | N° DE SONDEO | N° DE OBRA (AERO SERVICE) |
| TERMINO MUNICIPAL Y PARAJE | I.N.C.       | AERO SERVICE S-1-1        |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE     | LONGITUD     | LATITUD                   |
| EQUIPO                     | PERFORADORES |                           |
| MARCA                      | TIPO         | MODELO                    |
| BARRENA: Ø Y CLASE         | COTA         | REFERIDA A                |
|                            |              | NUMERO (I.N.C.)           |

| TUBERIA<br>m/m. | PROFUN-<br>DIDAD<br>mts. | ESPESOR<br>DE LA CAPA<br>mts. | LITOLÓ-<br>GIA   | NIVEL<br>DE<br>AGUA | DESCRIPCION | TIPO<br>DE<br>MUESTRA |     |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
|                 | 40.                      |                               |  |                     |             |                       |     |
|                 | 50.                      |                               |  |                     |             |                       |     |
| 200             |                          |                               |  |                     |             |                       |     |
|                 | 60.                      |                               |  |                     |             |                       |     |
|                 | 70.                      |                               |  |                     |             |                       |     |
|                 |                          | 111                           |  |                     |             | Margas grises oscuras | L-1 |
|                 | 80                       |                               |  |                     |             |                       |     |

BSERVACIONES



|                            |              |                           |
|----------------------------|--------------|---------------------------|
| DE ZONA                    | N° DE SONDEO | N° DE OBRA (AERO SERVICE) |
|                            | I.N.C.       | AERO SERVICE S-1-1        |
| TERMINO MUNICIPAL Y PARAJE | LONGITUD     | LATITUD                   |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE     |              |                           |
| TIPO                       |              |                           |
| PERFORADORES               |              | NUMERO (I.N.C.)           |
| TRONCA                     | MODELO       |                           |
| DIAMETRO Y CLASE           | COTA         | REFERIDA A                |

| TUBERIA<br>m/m. | PROFUNDIDAD<br>mts. | ESPESOR<br>DE LA CAPA<br>mts. | LITOLOGIA                 | NIVEL<br>DE<br>AGUA | DESCRIPCION  | TIPO<br>DE<br>MUESTRA |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------|
|                 | 120.                |                               | [Hatched pattern]         |                     |  |                       |
|                 | 126.                |                               | [Hatched pattern]         |                     |  |                       |
|                 | 127.                | 1                             | [Dotted pattern]          |                     | Margas gris claro poco residuo areniscas   | L-6                   |
|                 | 128.                | 1                             | [Circular pattern]        |                     | Fragmentos grava redondeada d cuarzo y areniscas fósiles   | L-7                   |
|                 | 130.                |                               | [Horizontal line pattern] |                     | Roca meteorizada: Pizarras y grauvacas   | L-8                   |
|                 | 140.                |                               | [Horizontal line pattern] |                     | R. cuarcita capas alternadas de pizarras, cuarcitas y grauvacas<br>Buzamiento 30°. Dos sistemas de diaclasas con buzamientos de 40 y 60° |                       |
|                 | 142.                | 2                             | [Horizontal line pattern] |                     | Pizarras gris oscuro   |                       |
| FIN DEL SONDEO  |                     |                               |                           |                     |  |                       |

SERVACIONES