


982102

cañada de la Higuera, Cartaya (Huelva)

16-7-64

932



Valulero, se hundió el exterior del sondeo  
 Embarcación  $\phi$  350/362. Empujada hacia el exterior. ~~Valulero~~. NL = 0.80

pistonando, y la grava no baja; Vallulero sin resultado  
 limpieza del sondeo con compresor, secando relleno hasta  
 los 29mts. Caudal 3l/s de agua clara

se termina aforo y se extrae la tubería  
 de 3" y 6"

Sondeo terminado

SONDEO: 932

SONDA: F.1500 982102

INICIACION: 16-7-64

TERMINACION: 29-7-64

DIBUJADO

98