

Sondeo: Santa Maria

1301

N.º de orden

Término de: Cartaya Provincia: Huelva

Situación: 3-27-25 37-17-47 Hoja 999/1 Fecha de iniciación: 6-7-66

Beneficiario: INE

Equipo: Failing 1500 N.º I. N. C. 982103

Capataz: Gines Lopez Romero

Características:

Perforado:

Emtubado:

∅ 12 1/4	Prof. 140
∅	Prof.
∅	Prof.
∅	Prof.
Prof. total	140

∅	mts.
∅	mts.
∅	mts.
∅	mts.
Suma	

Nivel estático: Aforo n.º

Niveles acuíferos.

Profundidad:

Terreno:

Del m. al m.

Del m. al m.

Del m. al m.

Del m. al m.

Fecha de terminación: 15-7-66

Horas de motor