SONDEO: PEÑALOSA-1

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 982	Nº Sondeo: 267	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 58
Huso: 30	X: 114951	Y: 4156240	Z: 0 Medida:
Código Municipal: ESCACENA DEL CAMPO		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: 00		U. Hidrogeológica: 0000	

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 30
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):		Nivel de Agua (m): 0
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0		Fecha:

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	1,5	*	LATERITA		
1,5	6,75	*	CANTOS		
6,75	7,6	*	PIZARRAS		
7,6	30	*	PIZARRAS CON CUARZO		

CEMENTACIÓN	
DE	HASTA

ENTUBACIONES			
DE	HASTA	Ø	TIPO

OBSERVACIONES

SE CONSIDERO SONDEO NULO POR NO ATRAVESAR NINGUN NIVEL PROUCTIVO.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF