SONDEO: PEÑALOSA-2

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 982	Nº Sondeo: 276	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 58
Huso: 30	X: 203431	Y: 4152610	Z: 0 Medida:
Código Municipal: ESCACENA DEL CAMPO		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: GUADALQUIVIR		U. Hidrogeológica: NIEBLA-POSADAS	

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 29,35
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 0,01	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha:	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	4	*	LATERITA		
4	9	*	ARCILLAS		
9	20	*	MARGAS		
20	22	*	CALIZAS CON BIVALBOS		
22	25	*	CONGLOMERADOS		
25	27	*	ARENAS		
27	29,35	*	PIZARRAS		

CEMENTACIÓN	
DE	HASTA

ENTUBACIONES					
DE	HASTA	Ø	TIPO		
0	29	400	ACERO AL CARBONO		

OBSERVACIONES

SONDEO DE CAUDAL SURGENTE. INFORMACION OBTENIDA DEL INFORME FINAL DE I.N.C.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF