AERO SERVICE LTD.

PARTE DE SONDEO

PAGINA Nº
Nº DE PAGINAS

Nº DE ZONA: 1 HUELVA	Nº DE SONDEO: I.N.C. / AERO SERVICE S-1-13		Nº DE OBRA (AERO SERVICE): 5116
TERMINO MUNICIPAL Y PARAJE: GIBRALEON		LONG. 7º 31' 35"	LAT. 37º 23' 00"
NOMBRE DEL CONTRATANTE: I.N.C.			
Nº EQUIPO		PERFORADORES: CINCO	
MARCA: FAILING	TIPO: ROTACION	MODELO: 1.500	NUMERO (I.N.C.): 982102
BARRENA: Ø		COTA: 80	REFERIDA AL: TERRENO

TUBERIA mm.	PROFUNDIDAD mts.	ESPESOR DE LA CAPA mts.	LITOLOGIA	NIVEL DE AGUA	DESCRIPCION	TIPO DE MUESTRA
	0					
		12			Arena y (25%) grava con arcilla roja amarillenta	L-1
	9					
	12					
	20	20			Arcilla gris oscura muy sabulosa	L-2
	32					
	33	1			Grava de cuarzo y caliza (8mm) con fosiles	L-3
	36	3			Arcilla gris claro y grava	L-4
	40	4			Grava de pizarras y cuarzo con arcilla gris	L-5
		11			Pizarras	L-6
	50					
	51				FINAL DEL SONDEO	

OBSERVACIONES

FECHA: Agosto 1964

FIRMA DEL OBSERVADOR

Pedro De gado