

AERO SERVICE LTD.
PARTE DE SONDEO

N° DE ZONA 1 (HUELVA)	N° DE SONDEO I.N.C.	N° DE OBRA (AERO SERVICE) 3116
TERMINO MUNICIPAL Y PARAJE CARTAYA	AERO SERVICE S-1-10	LONGITUD 3° 30' 05" LATITUD 37° 21' 35"
NOMBRE DEL CONTRATANTE I.N.C.	EQUIPO	PERFORADORES GINES
MARCA FAILING	TIPO ROTACION	MODELO 1.500 NUMERO (I.N.C.) 982102
BARRENA: Ø Y CLASE TRICONO 1 1/4"	COTA 100	REFERIDA AL TERRENO

TUBERIA m/m.	PROFUN- DIDAD mts.	ESPESOR DE LA CAPA mts.	LITOLO- GIA	NIVEL DE AGUA	DESCRIPCION	TIPO DE MUESTRA
			●●●●			
			●●●●			
			●●●●			
200			●●●●			
Ranurada			●●●●			
	10.		●●●●		Arenas finas y Arcilla rojo amarillenta con grava de cuarzo (4 m/m) en algunos tramos	L-1
	13.		●●●●	◇		
	16		●●●●			
	18.		●●●●	◁		
		4	●●●●		Grava menuda 4 m/m de pizarra descompuesta Cuarzo y arenisca	L-2
	22.		●●●●		Pizarra descompuesta gris claro algo cuarzo y arenisca	
	25.	3	▬▬▬▬		Pizarras y grauwas	L-3
FIN DEL SONDEO						

OBSERVACIONES