SONDEO: HUELVA S-1-10 (FUENTE DE LAS QUEBRADAS)

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 980	Nº Sondeo: 937	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0	Año costrucción: 64	
Huso: 30	X: 129021	Y: 4143080	Z: 100	Medida:
Código Municipal: CARTAYA	Provincia: Huelva		
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA	U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA		
Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 25
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 14	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha:	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	6,59	*	ARCILLAS CON ARENAS		
6,59	18	*	ARCILLAS CON ARENAS		
18	19,02	*	ARENAS		
19,02	25	*	PIZARRAS		

CEMENTACIÓN	
DE	HASTA

ENTUBACIONES			
DE	HASTA	Ø	TIPO

OBSERVACIONES

SONDEO SIN ENTUBAR. SE EFECTUO UNA TESTIFICACION ELECTRICA. INFORMACION OBTENIDA DEL GRAFICO CUADRICULADO DE TRAGSA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF