


982102

Fuente de las Quebradas, ^{6°} Cartaya (Huelva)

30-7-64

Sondeo no 10

937



fuertes enganches
- Testificación electrica y orden de entubarr
valvulas

SONDEO : 937

SONDA : F-1500 982102

INICIACION : 30-7-64

TERMINACION : 5-8-64

DIBUJADO

115