SONDEO: AYAMONTE-1

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 998	Nº Sondeo: 443	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 61
Huso: 30	X: 409389	Y: 4127283 Z: 0	Medida:
Código Municipal: AYAMONTE		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: 0		U. Hidrogeológica: 0	

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 118,8
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 3	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha:	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	3	*	ARENAS		
3	12	*	LIMOS		
12	15,5	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
15,5	24,3	*	CALIZAS		
24,3	33	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
33	35,15	*	CALIZAS		
35,15	37,85	*	CALIZAS		
37,85	40	*	CALIZAS		
40	54	*	CALIZAS		
54	55,6	*	CALIZAS		
55,6	61,5	*	CALIZAS		
61,5	70	*	CALIZAS		
70	71	*	CALIZAS		
71	79,5	*	CALIZAS		
79,5	96	*	CALIZAS		
96	101,35	*	CALIZAS	CEMENTACIÓN	
101,4	117,54	*	CALIZAS	DE	HASTA
117,5	118,84	*	CALIZAS		

ENTUBACIONES					
DE	HASTA	Ø	TIPO		
0	56	216	ACERO AL CARBONO		

OBSERVACIONES

AGUA SALOBRE. INFORMACION OBTENIDA DEL GRAFICO CUADRICULADO DE TRAGSA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF