SONDEO: AYAMONTE-2 BIS

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 998	Nº Sondeo: 474	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 61
Huso: 0	X: 109132	Y: 4126590	Z: 0 Medida:
Código Municipal: AYAMONTE		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA		U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA	
Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 152,9
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):		Nivel de Agua (m): 3,5
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0		Fecha:

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	15	*	ARCILLAS CON ARENAS		
15	24,3	*	PIZARRAS Y GRAVAS CON ARENAS		
24,3	27	*	ARCILLAS CON ARENAS		
27	37,6	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
37,6	48	*	LIMOS		
48	49,49	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
49,49	53	*	PIZARRAS Y GRAVAS CON ARENAS		
53	55,78	* .	GRAVAS		
55,78	68	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
68	106	*	CALIZA MARGOSA		
106	108	*	CALIZAS		
108	128,12	*	CALIZA MARGOSA		
128,1	134,45	*	CALIZAS		
134,5	136,85	*	CALIZA MARGOSA		
136,9	139	*	CALIZAS		
139	145	*	CALIZA MARGOSA	CEMENTACIÓN	
145	152,88	*	CALIZAS	DE	HASTA

ENTUBACIONES					
DE	HASTA	Ø	TIPO		
0	68	351	ACERO AL CARBONO		

OBSERVACIONES

INFORMACION OBTENIDA DEL GRAFICO CUADRICULADO DE TRAGSA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF