SONDEO: HUELVA S-1-20
(VALLEHONDO)

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 998	Nº Sondeo: 997	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 64
Huso: 0	X: 121422	Y: 4132140	Z: 40 Medida:
Código Municipal: ISLA CRISTINA		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA		U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA	

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 27,5
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 0	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha:	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	27,5	*	PIZARRAS		

CEMENTACIÓN	
DE	HASTA

ENTUBACIONES			
DE	HASTA	Ø	TIPO

OBSERVACIONES

SONDEO SIN ENTUBAR. INFORMACION OBTENIDA DEL GRAFICO CUADRICULADO DE TRAGSA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF