SONDEO: HUELVA S-1-15 (LOS CARRASQUITOS)

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 998	Nº Sondeo: 962	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 64
Huso: 30	X: 118391	Y: 4129040	Z: 30 Medida:
Código Municipal: ISLA CRISTINA		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA		U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA	

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 210
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 25,8	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha: 31/10/196	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	29	*	PIZARRAS Y GRAVAS		
29	37,7	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
37,7	83	*	GRAVAS		
83	88	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
88	124	*	MARGAS		
124	151	*	ARCILLAS CON ARENAS		
151	153	*	OTRAS LITOLOGIAS		
153	162	*	GRAVAS		
162	172,5	*	GRAVAS CON ARENAS		
172,5	176,5	*	ARENAS		
176,5	182	*	ARENAS CON ARCILLAS		
182	200	*	ARENAS		
200	210	*	PIZARRAS		
				CEMENTACIÓN	
				DE	HASTA

ENTUBACIONES			
DE	HASTA	Ø	TIPO
0	97	350	ACERO AL CARBONO

OBSERVACIONES

NO SE CONOCE LA SITUACION DE LOS FILTROS, PERO SEGUN EL CERTIFICADO DE OBRA HAY 70 METROS DE TUBERIA RAJADA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF