

# SONDEO: HUELVA S-1-03 (PICO ROMERA)

<b>Identificación del Sondeo</b>		Hoja E.1:50000: 999	Nº Sondeo: 886	Nat. Sondeo: PP	
Nº Informe:		Id. Sondeo en Informe: 0		Año construcción:	
Huso: 30	X: 141593	Y: 4128540	Z: 20	Medida:	
Código Municipal: CARTAYA		Provincia: Huelva			
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA		U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA			
<b>Datos Técnicos del Sondeo</b>		Met. Perforación: 03	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 467	
Caudal Específico (l/s/m):		Transmisividad(m <sup>2</sup> /día):		Nivel de Agua (m): 11	
De: 0	Hasta: 0	De: 0	Hasta: 0	Fecha:	
Análisis de Agua: N Registros Geofísicos: N Ensayos Geotécnicos: N Pruebas de Permeabilidad: N					
LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	7	*	CONGLOMERADOS		
7	11	*	MARGAS		
11	20	*	MARGA ARENOSA		
20	32	*	MARGAS		
32	39	*	MARGAS		
39	45	*	ARENAS		
45	51	*	LUMAQUELA		
51	72,33	*	MARGAS		
72,33	183	*	ARCILLAS		
183	273	*	MARGAS		
273	276	*	CALIZAS		
276	278	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
278	294	*	GRAVAS CON ARCILLAS		
294	307,5	*	CALIZAS		
307,5	331	*	CALIZAS		
331	337	*	CALIZAS		
337	339	*	CALIZAS		
339	345	*	CALIZAS		
345	347	*	CALIZA MARGOSA		
347	353	*	CALCOARENITAS[.].]		
ENTUBACIONES					
DE	HASTA	Ø	TIPO		
0	81	351	ACERO AL CARBONO		
70	297	201	ACERO AL CARBONO		
297	300	131	ACERO AL CARBONO		
OBSERVACIONES					
NO SE TIENEN DATOS DE LA COLOCACION DE LOS FILTROS.					

\*.[.].] Consultar Fichero ACTIF